

JD110720346	Case number / رقم الحالة	
11/07/2020 19:06:47	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
جدة 2363 ريحانة الجزيرة، حي الفيصلية، جدة 8421 23442، السعودية	مكان الحادث Accident Location	جهة التحویل سحبت لتجم
21.5778669, 39.1686881	Coordinate / إحداثيات الحادث	



Party (2)	Party (1)		معلومات السائق Driver Info.
الطرف (2)	الطرف (1)		الاسم / Name
خالد سفران الشيبني	محمد صابر شيخ		الجنسية / Nationality
سعودي	هندي		العمر / Age
23 07/08/1997	25 05/01/1996		رقم الاتصال / Mobile No.
0555810454	0570462742		رقم الهوية / ID Number
1095860464	2479136547		نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل		تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
21/12/2026			تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
11/07/2020			

		اسم المالك / Owner Name	معلومات المركبة Veh. Info.
سفران خلف الشيبني	بدرية غويتم الماشي		طراز المركبة / Make/Model
تويوتا / كامري	نيسان / بكمب غمارا		سنة ولون / year & color
2020	1990		رقم اللوحة / Plate No
د ك ح 7080 / خصوصي	ا ق ل 9405 / نقل خاص		

	اسم الشركة / Company Name	التأمين Ins. Info.
	شركة سلامة للتأمين التعاوني	
	00000602000056690	رقم الوثيقة / Policy No.
	04/07/2021	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	05/05/2020	تاريخ البداية / Start Date
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			معلومات الحادث Accident Info
	سبب الحادث / Cause of Acc.	عدد ترك مسافة، no sufficient distance, كفاية	
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
	نسبة المسؤولية / LD%	0%	100%
	جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear	المنطقة, front
	الممتلكات / Properties		
	احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يملك رخصة	

1588	رقم المحقق / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
	1588	
	وصف الحادث / Accident Description	
	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال أطراف الحادث تبين لي ان الطرفان يسيران على شارع ريحانة الجزيرة بحي الفيصلية وعند توقف الطرف الثاني لوجود مطب صناعي لم يترك الطرف الاول مسافة كافية مما حتم التصادم ونتج المركبة 1 المقدمة والمركبة 2 المؤخرة الطرف الاول يتحمل النسبة 100 لعدم ترك مسافة كافية	
	العمليات Operations	

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

سفران خلف عيضة الثبيتي

المستخدم

هوية المالك ١٠٠٨١٠٤٥٧٠ هوية المستخدم

رقم الهيكل JTNB24HK1L3056740

رقم اللوحة ٧٠٨٠ د ك ح

7080 J K D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كامري

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٥٨٥

اللون بني غامق

٦٠٨٩٣٥٧١٠

الرقم التسلسلي



مصرف الراجحي

Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري

Current Account Card

سفران خلف عيضة الشبيتي

19900 - الشهداء

160775

رقم العميل:

199608010115112

ح/ج:

SA93 8000 0199 6080 1011 5112

ايبان:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

خالد بن سفران بن خلف الشبيتي

KHALID SIFRAN KHALAF ALTHOBAITI



No. 1095860464 الرقم ١٠٩٥٨٦٠٤٦٤

DOB 07/08/1997 تاريخ الميلاد ١٤١٨/٠٤/٠٤

Exp 21/12/2026 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/٠٧/١٢

O+ فصيلة الدم ١٤٣٨/٠٧/١٢ تاريخ الاصدار

بدون قيود النوع خاصة

سعودي الجنسية



الهوية الوطنية
نسخة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سفران بن خلف بن عيضة الثبيتي

ALTHOBAITI, SIFRAN KHALAF E



No: 1008104570

الرقم : ١٠٠٨١٠٤٥٧٠

DOB: 03/07/1943

تاريخ الميلاد : ١٣٦٢/٠٧/٠١

DOE: 08/09/2038

تاريخ الانتهاء : ١٤٦٠/٠٨/٠٩



1008104570

مكان الميلاد : لزان

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/08/2020 08:41:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/07/2020 08:41:10 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/07/2020 04:49:44 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA120720194	رقم التقرير - DA Report No	
JD110720346	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
سفران خلف الشبتي	رقم الهوية / ID	Owner	
1008104570	رقم الجوال / Mobile No		
0555810454	رقم الجوال / Mobile No		بيانات المركبة Vehicle Info
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
كامري	الموديل / Model		
dark brown 2020	اللون والسنة / Color & Year		
J K D 7080	رقم اللوحة / Plate No		
JTNB24HK1L3056740	رقم الهيكل / Chasis No		
Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
4500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
11,764.68	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	Spare Parts	
16264.68	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/08/2020 08:41:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/07/2020 08:41:10 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/07/2020 04:49:44 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA120720194	رقم التقرير - DA Report No	
JD110720346	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
11,764.68	27%	16116.00	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1573.00	0%	0%	1573.00	1	باب شنطة خلفية 64401-33760
213.00	0%	0%	213.00	1	شعار الشركة بالشنطة 75441/754421
223.00	0%	0%	223.00	1	مفصلات باب شنطة خلفية 64572-33050
578.00	0%	0%	578.00	1	قفل باب شنطة خلفية 64600-33150
578.00	0%	0%	578.00	1	صاجة قاعدة شنطة 58307-33180
507.00	0%	0%	507.00	1	ديكور بلاستيك صاجة شنطة خلفية 64719-33180
915.00	0%	0%	915.00	1	اسطب باب شنطه يمين 81580-33340
1042.00	0%	0%	1042.00	1	اسطب باب شنطه يسار 81590-33350
1211.00	0%	0%	1211.00	1	اسطب خلفي يمين 81550-33690
651.00	0%	0%	651.00	1	صدام خلفي 52159-33959
245.00	0%	0%	245.00	1	قاعدة صدام خلفي (يمين) 52575-33130
497.00	0%	0%	497.00	1	جسر صدام خلفي 52171-33180
184.00	0%	0%	184.00	1	حشوة صدام خلفي 52615-33150
810.00	0%	0%	810.00	1	ديكور باب شنطه خارجي 64330-33810
1598.00	0%	0%	1598.00	1	3حساس صدام خلفي عدد 89341-60060-A1
264.00	0%	0%	264.00	1	عاكس نور صدام خلفي (يمين) 81910-0255
78.00	0%	0%	78.00	1	(GLE) علامه باب شنطه 75443-33640
66.00	0%	0%	66.00	1	(HYBRID) علامه باب شنطه 75441-33190
618.00	0%	0%	618.00	1	بطانه تحت الصدام الخلفي 51441-33220
1463.00	0%	0%	1463.00	1	رفرف خلفي يمين 61601-33410

Mekdar Center for Vehicle Damage Assessment	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/08/2020 08:41:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
12/07/2020 08:41:10 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/07/2020 04:49:44 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA120720194	رقم التقرير - DA Report No	
JD110720346	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

316.00	0%	0%	316.00	1	بطانه رفرر خلفي يمين 65637-33080
662.00	0%	0%	662.00	1	جلده اسطب خلفي يسار 81591-33420
661.00	0%	0%	661.00	1	جلده اسطب خلفي يمين 81581-33410
581.00	0%	0%	581.00	1	جلده حرف فوق الرفرف الخلفي الايسر 81551-33700
582.00	0%	0%	582.00	1	جلده حرف فوق الرفرف الخلفي الايمن 81561-33700

رخصة سيار

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
سفران خلف عيضة التبيتي
المستخدم

هوية المستخدم ١٠٠٨١٠٤٥٧٠ هوية الملاك

JTNB24HK1L3056740 رقم الهيكل

٧٠٨٠ ج ك د
7080 ج R D اللوحة

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كامري
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢٠
المرحلة ١٥٨٥
بنيتي غامق

KIN
٦٠٨٩٣٥٧١٠
تسلسلي



hajm

دخول ليبيا 2020

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
-MINISTRY OF INTERIOR



2479136547

مملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
RESIDENT IDENTITY

MOHAMMAD SABIR SHAUK

سائر شعبة

١ ٢٤٧٩١٣٦٥٤٧

الإحصاء المنظمات الالكترونية

١٩٩٦/٠١/٠٥ الميلاد ١٤٤١/٠٣/٢٢

عامل

السياسة الاسلام

الهند

لر فرع شركة صابغ حسين سالم ال سلامة

و شريكه

11 Jul 2020 1938

رخصة قيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

خالد بن سفران بن خلف الثبيتي

KHALID SIFRAN KHALAF ALTHOBAITI



No. 1095860464

الرقم ١٠٩٥٨٦٠٤٦٤

DOB 07/08/1997

تاريخ الميلاد ١٤١٨/٠٤/٠٤

Exp 21/12/2026

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٨/٠٧/١٢

O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٨/٠٧/١٢

القيود بدون قيود

خاصة

KINGDOM

سعودي



11 Jul 2020 1937





11 Jul 2020 1917



شرق

مشاريع ريحاثة الجزيرة

مطبخ صناعي

2

1

2

1

حي الفيصلية

غرب

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك


BALAKRISHNA PILLARADHAMANI KUMAR
٢١٣٦٨٩٠٠٩٨ هوية المستقدم
١٠١٢١٣٥١٥٦ هوية المالك

ND21004508
الهيكل

٩٤٠٥ أ ق ل
9405 I G A
اللوحة

نوع التسجيل نقل خاص
طراز المركبة بكب ضمارة
المركبة نيسان

حمولة المركبة
سنة الصنع ١٩٩٠
الارض



مركبة

رقم اللوحة	اقل 9405
اسم المالك	BADRIAH KHOWAITIM ALMALKI
شركة التأمين	إيكا السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Nissan
تاريخ الصنع	1990
تاريخ الفاعلية	05/05/2020
تاريخ الانتهاء	04/07/2021
رقم الوثيقة	00000602000056690
رقم الهيكل	ND21004508
الرقم التسلسلي	894787100
هوية إيكا 1930	1012135156