

24/10/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
JD241020466	Case Number / رقم الحالة
24/10/2020 22:48:34	Accident Time / وقت الحادث
جدة المروة، صالِح العمري = بالقرب من اسواق النهضة = ايسوزو = = توسان	مكان الحادث Accident Location
21.6293857, 39.2068957	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	عثمان احمد زيتون	الور عثمان صالح
Nationality / الجنسية	سوري	سوداني
Age / العمر	34 20/03/1987	42 01/01/1980
Mobile No. / رقم الاتصال	0533816935	0532458661
ID Number / رقم الهوية	2277874273	2188266445
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	01/07/2029	24/11/2018
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	24/10/2020	24/10/2020

معلومات المركبة Veh. Info.	عمر محمد عمر	شركة تمولي العالمية
Owner Name / اسم المالك	ايسوزو / بيكسفلن	هيونداي / توسان
Make/Model / طراز المركبة	أبيض / 2011	فضي / 2017
year & color / سنة و لون	ب د س / 7491 نقل خاص	د ا ط / 7823 خصصي
Plate No / رقم الترخية		

التأمين Ins. Info.	شركة سلامة للتأمين التعاوني	شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
Company Name / اسم الشركة	00000402000033582	P/500/2904/20/000253
Policy No. / رقم الوثيقة	20/09/2021	30/06/2021
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	21/09/2020	01/07/2020
Start Date / تاريخ البداية	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
Insurance type / نوع التأمين		

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدد ترك مسافة, no sufficient distance, كفاية	
Laws Violated / الأنظمة المخالفة		
LD% / نسبة المسؤولية	100%	0%
Damage Area / جهة الصدمة	المقدمة, front	المؤخرة, Rear
Properties / الممتلكات		
Recovery / احتمالية حق الرجوع		
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		

معلومات المحقق Surveyor Info	4420	Surveyor ID / رقم المحقق
Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين في حي المروة شارع صالح العمري بجهة الشمال وبسبب توقف السير امام الطرف ٢ ولعدم ترك مسافة كافية من الطرف ١ حتم التصادم بينهما ونتج عن الحادث اضرار الطرف ١ الاضرار (مقدمة) الطرف ٢ الاضرار (مؤخرة / الزجاج الخلفي) وتكون نسبة الخطأ ١٠٠% على الطرف ١ لعدم ترك مسافة كافية</p>	
	 العمليات Operations	

مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
15/11/2020 02:02:14 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
25/10/2020 11:56:48 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/10/2020 04:46:08 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2510201199	رقم التقرير - DA Report No	
JD241020466	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة تمويلي العالمية	رقم الهوية / ID	Owner	
7001534317	رقم الجوال / Mobile No		
0532458661	رقم الهيكل / Chasis No	بيانات المركبة Vehicle Info	
هيونداي	رقم اللوحة / Plate No		
توسان	رقم الهيكل / Chasis No		
2017 فضي	رقم اللوحة / Plate No		
دا ط 7823	رقم الهيكل / Chasis No		
TMAJ28132HJ273599	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	4000.00	
4000.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	9,372.80	
9,372.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	13372.80	أجمالي التكلفة Final Estimation
13372.80			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100

مركز التقدير - مركز تقدير اضرار المركبات	DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
مدينة المركز - جدة	Center City	
15/11/2020 02:02:14 PM	Print Date	
25/10/2020 11:56:48 AM	DA Date	
25/10/2020 04:46:08 PM	DA Completed Date	
DA2510201199	DA Report No	
JD241020466	Accident No	
نجم	Accident Attended by	
	Sub Case Type	
2/2	Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
9,372.80	20%	11716.00	مؤسسة السرميني التجارية


السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1293.00	0%	0%	1293.00	1	قزاز خلفي 87110-D7000
2860.00	0%	0%	2860.00	1	باب شنطة 73700-D7020
646.00	0%	0%	646.00	1	ديكور خارجي للشنطة 87371-D7100
522.00	0%	0%	522.00	1	إسطب للشنطة يمين 92404-D7000
646.00	0%	0%	646.00	1	ديكور داخلي للباب شنطة 81750-D7000TRY
969.00	0%	0%	969.00	1	ديكور داخلي للرفرف الخلفي يمين 85740-D7000TRY
88.00	0%	0%	88.00	1	ذراع مساحة خلفي 98360-1G000
696.00	0%	0%	696.00	1	اسطب رفررف خلفي يمين 92402-D7000
696.00	0%	0%	696.00	1	اسطب رفررف خلفي يسار 92401-D7000
366.00	0%	0%	366.00	1	مساعد للباب شنطة يمين 81780-D7000
44.00	0%	0%	44.00	1	مفصلة الشنطة يمين 79710-2S000
44.00	0%	0%	44.00	1	مفصلة الشنطة يسار 79710-2S000
1227.00	0%	0%	1227.00	1	جلدة صدام خلفي 86611-D7000
44.00	0%	0%	44.00	1	قاعدة صدام خلفي يسار 86613-D7000
44.00	0%	0%	44.00	1	قاعدة صدام خلفي يمين 86614-D7000
628.00	0%	0%	628.00	1	دقن للصدام خلفي 86612-D7000
562.00	0%	0%	562.00	1	حساس للصدام خلفي عدد ٢ HY95720D3000PYW
201.00	0%	0%	201.00	1	اسطب عاكس للصدام خلفي يمين 92405-D3100
68.00	0%	0%	68.00	1	علامة للباب شنطة يسار 86310-D3000
72.00	0%	0%	72.00	1	علامة للباب شنطة وسط 86300-D3100

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك	شركة تموين العالمية
المستخدم	انور عثمان صالح
هوية المالك	٧٠٠١٥٣٤٣١٧
رقم الهيكل	TMAJ28132HJ273599
رقم اللوحة	٧٨٢٣ د أ ط
ماركة	7823 T A D هونداي
وزن المركبة	١٨٠٠
سائون	فضي
الرقم التسلسلي	٨٩٢٠٨٦٥١٠
هوية المستخدم	٢٠١٨٨٢٦٦٤٤٥
نوع التسجيل	خصوصي
طراز المركبة	كوسان
حمولة المركبة	٥
سنة الصنع	٢٠٢٢
تاريخ الانتهاء	١٤٤١/٠٢/١٦



الموضوع : فتح مطالبة

المحترمين

السادة / شركة سلامة للتأمين

تحية طيبة ،،،

نفيدكم بأنه لا مانع لدينا من تفويض المذكور السيد/ه: انور عثمان صالح حامل هوية رقم 2188266445 من فتح مطالبة نيابة عن شركة تمويل العالمية و الخاصة بالسيارة الموضحة بياناتها أدناه بموجب الاستمارة المرفقة ، و على أن يعتبر توقيع المخالصة من المفوض بمثابة إبراء ذمة نهائي وقطعي ولا يحق له وللمتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة الرجوع على الشركة بأي حق او مطلب فيما يتعلق بالحادث موضوع المطالبة.

مواصفات المركبة				
رقم الهيكل	اللون	رقم اللوحة	الموديل	نوع السيارة
273599	فضي	د أ ط 7823	2017	هيونداي / توسان

بيانات الحساب المراد التحويل عليه مبلغ تعويض الإصلاح :

رقم الحساب	اسم البنك	اسم الشركة
SA 7040 0000 0000 0004 273060	بنك سامبا	شركة تمويل العالمية

شاكرين لكم كريم تعاونكم ،،،

شركة تمويل العالمية
ع.ع.



*ملاحظة : صلاحية الخطاب شهر من تاريخه

