



22/06/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date	تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report
MD2206215	رقم الحالة / Case Number	التقرير النهائي Final Report
22/06/2021 02:04:07	وقت الحادث / Accident Time	جهة التحويل سحبت لنجم
المدينة المنورة   الجمعة، غير معروف تويوتا - مازدا	مكان الحادث / Accident Location	
24.4457491, 39.6143669	أحداثيات الحادث / Coordinate	

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
عبدالرحمن عطيت الله شيران	ناصر غلاب غلابي	الجنسية / Nationality
سعودي	سعودي	العمر / Age
27   05/12/1994	17   30/06/2004	رقم الاتصال / Mobile No.
0542559189	0508333162	رقم الهوية / ID Number
1084121415	1125338754	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
22/09/2022		تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date
22/06/2021		

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No.
عبدالرحمن عطيت الله شيران	تويوتا / بيب غمارتين	2016 / أبيض	ب ح س 1579 / نقل خاص
مزه / 6		رمادي / 2015	ح ع ح 9520 / خصومي

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة سلامة للتأمين التعاوني	00000702000166726	24/01/2022	25/01/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأخطاء المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	المتنكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية		100%	المقدمة front		نعم/Yes	عمر السائق اقل من 21 سنة , السائق لا يملك رخصة
		0%	المؤخرة Rear			



رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
2453	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين كانا يسيران بطريق الأمير عبدالمجيد حي الجمعة ولعدم ترك مسافة كافية من الطرف الأول حتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار الطرف الأول المقدمة والطرف الثاني المؤخرة وبذلك حمل الطرف الأول كامل المسؤولية 100% لعدم ترك مسافة كافية

Via Najm Information System.

CR. 1010229751










A screenshot of a computer screen. On the left, there is a document titled "IBU NASEEM GHALLABI" with a photo of a woman and various identification numbers. On the right, a web browser window displays a website with a search bar and several input fields. The website has a header with "2030" and "English" and "العربية" options. The search bar contains the text "الاستعلام عن معلومات بطاقة القيادة". Below the search bar, there are several input fields with values: "112338734", "112338734", "9122", and "9122". The browser's address bar shows a URL starting with "http://www.traffic.gov.kw/". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.




A screenshot of a computer monitor. On the left, a document is open, showing a white card with a photo of a man and Arabic text. The text includes "MR. NASEEM GHALLABI", "No: 112338734", "Date: 20/06/2024", and "ID No: 05012004". A red timestamp "22 Jun 2021" is visible at the bottom of the document. On the right, a web browser window displays a portal with a green header and a form area. The form contains fields for "رقم الهوية الوطنية / National ID" (112338734), "نوع الترخيص" (تجاري), "التاريخ المسموح" (2025/04/23), and "الرقم القومي" (9122). The browser's address bar shows a URL from "shohar.aa".






A screenshot of a computer screen showing a web browser with a traffic violation website. The browser address bar shows 'shohar.aa.gov.jo/portal/index.do'. The website content is in Arabic and includes a search bar and a form with fields for license number, vehicle number, and violation type. A sidebar on the left shows a photo of a man and a license card for 'IBRAHIM GHALLAB D'. The license card details include: No: 112338734, Date: 2009/09/04, and other information. A timestamp '22 Jun 2021' is visible in the bottom left corner of the browser window.









1


رقم الحادث: MD2206215

رقم اللوحة	ب ح س 1579
اسم المالك	GHALLAB GHALI R ALHARBI
شركة التأمين	إيكا السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2016
تاريخ الفاعلية	25/01/2021
تاريخ الانتهاء	24/01/2022
رقم الوثيقة	00000702000166726
رقم الهيكل	MROGX8CD5G1596087
الرقم: 22 Jun 2022	196736510





22 Jun 2021 0229







A screenshot of a computer screen. On the left, a document is open showing a white card with a photo of a man and Arabic text. The card includes the name 'IBRAHEEM GHALLAB D', a phone number '112338734', and a date '22 Jun 2021'. On the right, a web browser displays a portal with a header '2030' and a form with fields for 'رقم الهوية الوطنية / الرقم' (112338734), 'نوع الترخيص' (عادي), 'التاريخ المسموح' (12/05/2021), and 'الرقم الجديد' (9122). The browser's address bar shows a URL with 'MINAME@BIBN.QADQAD.COM'. The Windows taskbar at the bottom shows the date '22 Jun 2021' and time '10:04 AM'.








A screenshot of a computer screen. On the left, a document is open, showing a white card with a photo of a man and Arabic text. The card includes the name "IBRAHEEM GHALLABI D", a phone number "112338754", and a date "22 Jun 2021". On the right, a web browser window is open to a website with Arabic text. The website has a header with "2030" and a search bar. The main content area contains a form with fields for "رقم الهوية الوطنية / الرقم" (National ID Number) with the value "112338754", "تاريخ الميلاد" (Date of Birth) with the value "12/05/1982", and "البريد الإلكتروني" (Email Address) with the value "9122". There are "إرسال" (Send) and "إلغاء" (Cancel) buttons at the bottom of the form. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.




A screenshot of a computer screen showing a web browser with a traffic camera feed and a traffic information website. The camera feed on the left shows a license plate for 'MR. NASEEM GHALLABI D' with ID number '112338734'. The website on the right is for '24/7 30' and displays traffic information for the same ID number. The browser's address bar shows a URL starting with 'shohar.aa'. The Windows taskbar at the bottom shows the date '22 Jun 2021' and the time '10:04 PM'.















Damage Assessment Center in Medina	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
MEDINA	مدينة المركز - Center City	
30/06/2021 02:57:46 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
24/06/2021 04:08:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
25/06/2021 09:53:35 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2406212461	رقم التقرير - DA Report No	
MD2206215	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,927.05	5%	5425.22	Commercial Vehicle Solutions Corporation

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1735.00	0%	0%	1735.00	1	باب شنطة 1
1028.00	0%	0%	1028.00	1	اسطب شنطة يسار 1
468.00	0%	0%	468.00	1	زيق شنطة يسار 1
1558.00	0%	0%	1558.00	1	صدام خلفي 1
72.00	0%	0%	72.00	1	غطاء هوك خلفي يسار 1
62.00	0%	0%	62.00	1	عضمة صدام خلفي يسار 1
62.00	0%	0%	62.00	1	عضمة صدام خلفي يمين 1
179.00	0%	0%	179.00	1	عاكس صدام خلفي يسار 1
179.00	0%	0%	179.00	1	عاكس صدام خلفي يمين 1
798.00	0%	0%	798.00	1	صاجرة خلفية 1
98.00	0%	0%	98.00	1	كتابة باب شنطة 1



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك عبدالرحمن عطيت الله شيران الحجوري

المستخدم

هوية المالك ١٠٨٤١٢١٤١٥ هوية المستخدم

رقم الهيكل JM7GJ4S7XF1145018

رقم اللوحة

ح ع ح ٩٥٢٠

9520 J E J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة 6 سيدان

ماركة المركبة مازدا

حمولة المركبة ٥


وزن المركبة ١٤٠٠

سنة الصنع ٢٠١٥

اللون رمادي

٧٣٢٣٢٨٣١٠

رقم التسلسلي





Damage Assessment Center in Medina	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
MEDINA	Center City - مدينة المركز	
30/06/2021 02:57:46 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
24/06/2021 04:08:15 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
25/06/2021 09:53:35 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2406212461	DA Report No - رقم التقرير	
MD2206215	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
1/2	Pages - رقم	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
عبدالرحمن عطيت الله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		<p>أجور الأيدي العاملة</p> <p><b>Labor Estimation</b></p> <p>تقدير بواسطة / Estimated By</p> <p>2500.00 (A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية</p> <p>5,927.05 (B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار</p> <p>8427.05 (A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية</p>
1084121415	رقم الهوية / ID		
0542559189	رقم الجوال / Mobile No		
Mazda	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
6	الموديل / Model		
Gray 2015	اللون والسنة / Color & Year		
J E J 9520	رقم اللوحة / Plate No		
JM7GJ4S7X11450018	رقم الهيكل / Chasis No		
Saud Abdulaziz Ahmed Al-Shendi workshop	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	<p>معلومات التقدير</p> <p><b>Assessment Details</b></p>
2500.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	<b>Labor Estimation</b>	
5,927.05	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار	
8427.05	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة	<b>Final Estimation</b>
		ملاحظات	
		Comments	
الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)	
Payment By	Payment Method	Liability(%)	
SALAMA Cooperative Insurance Company	By Insurance Company	100	

