

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

عبد الغفار محمد شريف  
ABDUL GHAFFAR MUHAMMAD SHARIF

الرقم: ٢٣٨٠١٤٥٢١٥  
No. 2380145215


تاريخ الميلاد: ١٤١٠/٠٩/٢١  
DOB 16/04/1990

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٥/١١/١٥  
Exp 23/05/2024

تاريخ الاصدار: ١٤٤٠/١١/١٥  
B٠

النوع: نقل ثقيل  
الفئة: بدون قيود

الجنسية: باكستان



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المالك: شركة مصانع القحاط للقطب الاحمر الخمره  
المستخدم:

هوية المالك: ٧٠٠١٨٨٦٣١١  
هوية المستخدم: ٧٠٠١٨٨٦٣١١

رقم الهيكل: WDB93016350130723

رقم الترخيص: ب ر م ٧٥١١

نوع التسجيل: نقل خاص  
7511 SR B

طراز المركبة: شاسيه  
مärke المركبة: مرسيدس

حمولة المركبة: ٢  
وزن المركبة: ٩٧٥٠

سنة الصنع: ٢٠١٧  
اللون: ابيض

الرقم التسلسلي: ٤٥٦٣٠٢٧١٠





## تقرير بتقدير حادث

## مركز تقدير حوادث جنوب جدة - المعارض

## حسب تعليمات

الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة  
يجب التوجه إلى رئيس طائفة المعارض  
لتقدير المركبة قبل وبعد الحادث

التاريخ: الأربعاء في 1442/04/10 هـ الموافق: 2020/11/25 م الساعة: 10:33

الموضوع: تقدير حادث جديد

نوع التوجه: نقل خاص

سعادة مدير / مرور بحرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

بالإشارة لطلب سعادتكم تقدير حادث السيارة الموضحة ببياناتها أدناه، فقد تمت معاينة السيارة لدى ثلاث ورش.

رقم الهيكل  
WDB9301635013...

| بيانات السيارة   |                        |                  |                        |
|--|------------------------|------------------|------------------------|
| النوع  | الموديل                | اللون            | رقم اللوحة             |
| مرسيدس   | 2017                   | أبيض             | ب ر س 7511             |
| مكان الصدمة<br>ركن امامي يسار  |                        |                  |                        |
| بيانات التقدير   |                        |                  |                        |
| الإسم  | الورشة الأولى          | الورشة الثانية   | الورشة الثالثة         |
| العنوان  | العتيبي للسيارات       | العتيبي للسيارات | العتيبي للسيارات       |
| الجوال   | 1800                   | 2000             | 2200                   |
| الاجور   | فقط ألف وثمانمائة ريال | فقط ألفان ريال   | فقط ألفان ومائتان ريال |
| تفاصيل قطع الغيار  |                        |                  |                        |
| 1. شبك امامي اسود فقط + خذ ركن يسار + صدام امامي حديد يسار + شمعة نور يسار + شبك شمعة يسار +   |                        |                  |                        |
| 2. غماز يسار + تسكير خلف الصدام يسار + دعاسة رجل فوق مع قاعدة يسار + دعاسة رجل لغاب تحت يسار + |                        |                  |                        |
| 3. صدام وسط ولوحة ومسطرة   |                        |                  |                        |
| 4. =   |                        |                  |                        |
| 5. اصلاح الصدمة مع الدهان وتركيب قطع الغيار  |                        |                  |                        |
| 6.   |                        |                  |                        |
| 7.   |                        |                  |                        |
| 8.   |                        |                  |                        |
| 9.   |                        |                  |                        |
| 10.  |                        |                  |                        |
| 11.  |                        |                  |                        |
| 12.  |                        |                  |                        |
| بيانات المسطحة   |                        |                  |                        |
| رقم المسطحة  | الحجز                  | سائق المسطحة     | الجوال                 |
|  |                        |                  |                        |

بناء على توجيهات الإدارة العامة للمرور، نتمتع تسعيرة قطع الغيار من الوكيل أو من موزع معتمد فقط.

عدد الحوادث: 1



المبيعات

0530268888

3340

المبيعات







## نظام الحوادث المرورية

## تقرير حادث مروري

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٣/٢٩ الموافق : ٢٠٢٠/١١/١٥ في يوم : الاحد تمام الساعة : ١٤:١٢:٠٠ م  
المدينة : مدينة جدة  
نوع الحادث : مدم مركبة متحركة  
عدد الوثائق :  
عدد الإصابات :  
عدد أطراف الحادث : ٢  
وصف الحادث : طرفت التني اصطدم بالأول من الخلف

## المركبة رقم (٠١)

الساكن : تيف العربي رقم السجل : ١٠٤٠٧١٩٤٦٨ تاريخ الميلاد : ١٣٩٨/٠٤/٢٢ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : مدمت شمسي  
نوع الرخصة : نوع الرخصة  
غصة : ١٤٢٢/١٠/٢٨ تاريخ الإصدار :  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
مونديو : توسان : ذهبي : ٩ رقم نقل : ٧٦٥٢ م د ق : غصن : ٧٨١٤١٩٧١٠  
شركة التأمين : شركة بده السعودية للتأمين التعاوني (محملا) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠١/١٥ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : غطي نسبة المسؤولية في الحادث : %٠ : التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

## المركبة رقم (٠٢)

الساكن : ABDUL GHAFAR رقم السجل : ٢٣٨٠١٥٥٢١٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٠/٠٩/٢١ الجنس : ذكر الجنسية : بهمن  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة مصنع الخيط للطوب الأحمر الغفرة  
نوع الرخصة : نوع الرخصة  
نقل نقل : ١٤٤٠/١١/١٥ تاريخ الإصدار :  
اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي :  
ميريس : شادي : ابيض : نقل أكثر من ٣,٥ طن : م ر من ٧٥٢١ / ٧٥٢١ / ٧٥٢١ : نقل غصن : ٥٥٦٣٠٣٧١٠  
شركة التأمين : الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني "البرز" تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠١/٢٤ نوع التأمين : ثلثي شمل  
مكان الصدمة : وجها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : %٠ : التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد

مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة السرعة

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : مناد العربي

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

مفتحة



مدير الإدارة  
محمد بن عبد العزيز