



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك محمد جابر هادي الوادعي

المستخدم

هوية المستخدم ١٠٢٩٤١٨١٣٢

JTFEZ426410078570

هوية المالك

رقم الهيكل

٤٩٠٤ د ع أ

رقم اللوحة

4904 D E A

نوع التسجيل

طراز المركبة

حمولة المركبة

سنة الصنع ٢٠٠١


ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة

اللون ابيض

الرقم التسلسلي

٤٢١٤٦٣٥٠٠



بطاقة الهوية الوطنية

نسخة



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



محمد بن جابر بن هادي المسعودي الوادعي

١٠٢٩٤١٨١٣٢

الرقم

١٤٥٩/٠٥/١١ هـ

تاريخ الانتهاء

ظهران الجنوب

جهة الإصدار

علب وادعه

مكان الميلاد

١٣٨١/٠٧/٠١ هـ

تاريخ الميلاد

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٣٩٩/٠١/١٧ هـ

ظهران الجنوب

٦٥٧٦



1029418132





العربي  
anb

بطاقة حساب العميل  
Customer Account Card

محمد جابر هادي الوادعي

رقم الحساب 0108057196690011

رقم الأيبان SA1130400108057196690011

الفرع 0228 - طهران الجنوب

باشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة مرور ظهران الجنوب

رقم الحادث: 6001240139


### معلومات الحادث

رقم المرور: شعبة مرور ظهران الجنوب	وقت الحادث: 0:12	وقت الحادث: 0:12
تاريخ الحادث: 23/11/1442	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-07-03 03:00
حالة الحادث: تقدير	اسم الشارع: الطريق العام تقاطع العزيز	نوع الحادث: عدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: جنوب شرق	تلفيات عامة: لا يوجد	نوع الموقع: تقاطع بدون اشارة صوتية
تلفيات خاصة: سيارات	حالة الإضاءة: واضح	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: الحادث عبارة عن طرفين عندما كان الطرفين باتجاه نجران فوجي الطرف الثاني برجوع الطرف الأول للتقاطع مما ادى إلى اصطدم صاحب الهليكس في الجانب الأيسر لليوكن والهليكس في الركن الأمامي اليمين		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ب ن و 2062

رقم اللوحة: ب ن و 2062	نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
	خصوصي	جديدة	2012	
	اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	X للعدد المتعلقة بالحدث 0 للعدد الغير المتعلقة بالحدث
	صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
	شيفورليه	1070650039	شرق	
	حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
	زاويه	1GNSK6E03CR290322	غير تالفة	
	تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
	1445/09/03	الركن الأيسر خلفي		
	شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
		00000502000087489	14/9/1443	



معارض السيارات بظهران الجنوب  
معرض الوادعي رئيس طائفة المعارض  
لصاحبه / عيد يحيى الوادعي  
جوال : ٠٥٠٣٣٣٢٩٠٦

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

س.ت : ٠٨٥٨٠٦٨٩٠٦  
ترخيص رقم : ٢٨٥  
رقم ترخيص المرور : ٦٢٥

جوال : ٠٥٠٣٣٣٢٩٠٦

0339

تقدير قيمة السيارة

التاريخ : ١١ / ١٤٤٥ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بناءً على خطابكم رقم .....  
تقدير قيمة السيارة

الموضحة أدناه قبل الحادث وبعد الحادث / في حالتها الراهنة  
السيارة هـدي كسي ..... موديل .....  
الوجه أبيض اللون أبيض

تفيدكم بأنه تم الوقوف على السيارة المذكورة وتم تقديرها كما الآتي :

قبل الحادث بمبلغ وقدره .....  
بعد الحادث بمبلغ وقدره .....  
في حالتها الراهنة بمبلغ وقدره .....  
ملاحظات : .....

هذا والسلام

رئيس طائفة معارض السيارات  
بظهران الجنوب  
عيد يحيى الوادعي

الختم

التوقيع : .....





SA  
WSA  
89.5.289  
4904 DEA

TOYOTA

49-3-  
442 B118

١٤ / / التاريخ  
٢٠٢٠ / ١١ / ٧ / ٣ الموافق



مركز المنصور لصيانة السيارات  
ظهران الجنوب - الشارع العام - الصناعية  
تليفون : ٢٥٥١٨٣٦

1223

تسعيرة إصلاح سيارة

اسم العميل / صفر مكيه هيايه

رقم اللوحة	الموديل	اللون	نوع السيارة
٢٩٠٠٤	٢٠٠١	اسفند	صانديس

نوع الإصلاح

الكهرباء	الميكانيكا	السمكرة والبوية
		قذمة

الطلبات المطلوبة تغييرها

المعمدات	لديته ومكانه	لديته
مقعد فقط	بمخاربه	رطوف وانزل + فياريم
مقعد تحته	نقر + انزل	سويج اسفندي
كليه	بلمانه مع بلمانه	صانديس واطميه
	كليه للفتش	سند
	كليه مالمه	هدامه اصاصي
	كليه شرايف	لديته صام

قيمة الإصلاح






اجمالي المبلغ	الكهرباء	الميكانيكا	السمكرة والبوية
٤٠٠٠		٥٠٠	٣٥٠٠

مركز المنصور لصيانة السيارات  
تسعيرة  
ت.هـ. : ٤٠٤٧٥ - ٥٨٥٨  
ظهران الجنوب - الشارع العام

التوقيع

Almaki

المستور  
لديته هيايه



١٢ / / التاريخ  
٢٠ / ١ / الموافق  
0039



مركز التميز للخدمات للسيارات  
تطهران الجنوب - الصناعية  
تليفون : ٢٥٥١٨٣٦

### تسعيرة إصلاح سيارة

اسم العميل / سفير محمد هادي

رقم اللوحة	الموديل	اللون	نوع السيارة
٤٩-٤٥-٤	٤٠٠١	اسفند	صايد لبي

نوع الإصلاح

تعمير

### الطلبات المطلوبة تغييرها

- لون - رشفة داخلي وخارج زجاج أمامي
- طلاء عايشة - شك - طلاء آمامية - لشد صاء
- لشد مهكيا - بطارية - رشفة آمامية + لشد
- طلاء مع لشد + طلاء كش + لشد قناله
- عكس - شراكل - باكم شراكل - مصفوف قنوف - مصفوف نحت - عكس - درك عكس

### قيمة الإصلاح

اجمالي المبلغ	الكهرباء	الميكانيكا	السمكرة والبوية
٣٥٠٠٠ / ١٠٠	٧٥٠٠ / ١٠٠	٧٥٠٠ / ١٠٠	٣٠٠٠ / ١٠٠



التوقيع

المستول


البيانات:

رقم: أ د 4904  
 نوع التسجيل  
 نقل خاص  
 اسم المالك  
 محمد جابر هادي المسعودي الوادعي  
 صانع السيارة  
 تويوتا  
 حالة الصرر  
 وجها لوجه  
 تاريخ انتهاء الاستمارة  
 1443/07/13  
 شركة التأمين

نوع اللوحة  
 جديدة  
 بلد اللوحة  
 هوية المالك  
 1029418132  
 رقم الهيكل  
 JTFEZ426410078570  
 وصف نقطة التصادم  
 المقدمة  
 رقم بوليصة التأمين

موديل السيارة  
 2001  
 اللون الأساسي  
 ابيض  
 اتجاه سير المركبة  
 جلوب  
 حالة السيارة  
 عبر نالفة

مكان الصرر:



X لاصح الصرر بالخط 0 صرر غير كسيلة وخص

### معلومات الأشخاص

#### الشخص الأول:

اسم الشخص: مسفر محمد جابر الوادعي  
 الجنسية: سعودي  
 نوع المشاركة: سائق  
 الحالة الصحية: سليم  
 البنك:  
 نوع الرخصة: خاصة

النوع: ذكر  
 تاريخ الميلاد: 1419/07/18  
 نسبة المسؤولية: 25%  
 الجوال: 966550830424  
 الايميل:  
 تاريخ انتهاء الرخصة: 1448/07/29  
 رقم الهوية: 1101586632  
 لوحة السيارة: أ د 4904  
 هل الشخص معترض على النسبة: لا  
 رقم الايبان:  
 تاريخ انتهاء الرخصة: 1448/07/29

#### الشخص الثاني:

اسم الشخص: محمد ظافر محمد الوادعي  
 الجنسية: سعودي  
 نوع المشاركة: سائق  
 الحالة الصحية: سليم  
 البنك:  
 نوع الرخصة:

النوع: ذكر  
 تاريخ الميلاد: 1402/07/01  
 نسبة المسؤولية: 75%  
 الجوال: 966501404074  
 الايميل:  
 رقم الهوية: 1029715537  
 لوحة السيارة: ب ن و 2062  
 هل الشخص معترض على النسبة: لا  
 رقم الايبان:  
 تاريخ انتهاء الرخصة:

### صور الحادث





باشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
شعبة مرور ظهران الجنوب

رقم الحادث: 6001240139


### معلومات الحادث

رقم المرور: شعبة مرور ظهران الجنوب	وقت الحادث: 0:12	وقت الحادث: 0:12
تاريخ الحادث: 23/11/1442	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-07-03 03:00
حالة الحادث: تقدير	اسم الشارع: الطريق العام تقاطع العزيز	نوع الحادث: عدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: جنوب شرق	تلفيات عامة: لا يوجد	نوع الموقع: تقاطع بدون اشارة صوتية
تلفيات خاصة: سيارات	حالة الإضاءة: واضح	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: الحادث عبارة عن طرفين عندما كان الطرفين باتجاه نجران فوجي الطرف الثاني برجوع الطرف الأول للتقاطع مما ادى إلى اصطدم صاحب الهليكس في الجانب الأيسر لليوكن والهليكس في الركن الأمامي اليمين		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: ب ن و 2062

رقم اللوحة: ب ن و 2062	نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
	خصوصي	جديدة	2012	
	اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	X للعدد المتعلقة بالحدث 0 للعدد الغير المتعلقة بالحدث
	صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
	شيفورليه	1070650039	شرق	
	حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
	زاويه	1GNSK6E03CR290322	غير تالفة	
	تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
	1445/09/03	الركن الأيسر خلفي		
	شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
		00000502000087489	14/9/1443	



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

مسفر بن محمد بن جابر الوادعي

MESFER MOHAMMED JABER ALWADAI

No. 1101586632

الرقم ١١٠١٥٨٦٦٣٢

DOB 07/11/1998

تاريخ الميلاد ١٤١٩/٠٧/١٨

Exp 07/01/2027

تاريخ الإنهاء ١٤٤٨/٠٧/٢٩

A+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٨/٠٧/٢٩

بدون قيود

خاصة

القبود

النوع

سعودي

الجنسية

