

04/20/508

23/12/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
KM23122026	Case Number / رقم الحالة
23/12/2020 13:27:33	Accident Time / وقت الحادث
خميس مشيط الخالدية, محمد بن سعود.. بجانب رعاية الموهبين ع .. اليسار .. فورشنر .. شاحنة قلاب	مكان الحادث Accident Location
18.3025898, 42.7265637	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	المعلومات السائق Driver Info.
	محمد سليمان محمد اسلام	Name / الاسم
	هندي	Nationality / الجنسية
0	29 09/07/1992	Age / العمر
	0507731102	Mobile No. / رقم الاتصال
	2450886326	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
		Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	احمد علي احمد الشهري
ش مصنع الجزيرة للدهانات	طراز المركبة / Make/Model	مرسيدس / شاحنه
تويوتا / فورشنر	سنة ولون / year & color	أبيض / 2008
رصاصي / 2011	رقم اللوحة / Plate No	ب ر ر 2614 / نقل خصص
ب ع ك 7355 / خصوصي		

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغف	رقم الوثيقة / Policy No.	00000602000032307
MOC/5992979-2020-71	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	11/05/2021
03/07/2021	تاريخ البداية / Start Date	12/03/2020
03/07/2020	نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
شامل		

عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع للخلف, go back	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	المؤخرة, Rear	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	المسائق لا يملك رخصة	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	2020
المعانة والإطلاع والاستماع إلى أقوال طرفين الحادث تبين لي أن الطرفين كانا يقفان في الطريق الفرعي حي الخالديه ونظرا لرجوع الطرف الأول الى الخلف مما حتم الاصطدام مع الطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار في المركبات مؤخره الطرف الاول الجبه اليمنى وركن خلفي ايمن للطرف الثاني وبذلك حمل الطرف الاول نسبة الادانه ١٠٠% من نظام المرور	وصف الحادث / Accident Description	



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

خالد بن عبدالله بن محمد الشهراني

KHALID BIN ABDULLAH BIN MOHAMMED ALSHAHRANI

No 1027255114 الرقم ١٠٢٧٢٥٥١١٤

DOB 27/09/1977 تاريخ الميلاد ١٣٩٧/١٠/١٤

Exp 20/10/2029 تاريخ الانتهاء ١٤٥١/٠٦/١٢

O+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤١٦/٠٦/١٢

٣ القيود

خاصة النوع

سعودي الجنسية



الموافق : ١٤/١٢/٢٠٢٠م

تسعيرة خدمات

التاريخ : ١٩/٥/١٤٤٢هـ

رقم اللوحة : ٧٤ لو ٣٥٥٧	نوع السيارة : فورد فست	اللون : ابيض	الموديل : ١١ - ٢
اسم العميل : شركة مصنع الخبز لدرجات / خالد بن عبد الله بن محمد بن تليظون			
المطلوب استبداله من قطع الغيار التالية			
١	صدام خلفي	٢	كراسي صدام خلفي
٣	كسائح صدام خلفي	٤	اسطوانات صدام خلفي
٥	نوابض صدام خلفي	٦	خوابض صدام خلفي
٧	رولر صدام خلفي	٨	كسائح الرباط
٩	كسائح صدام خلفي	١٠	كراسي صدام خلفي
١١		١٢	
١٣		١٤	
١٥		١٦	
١٧		١٨	
١٩		٢٠	
٢١		٢٢	

الاصحاحات المطلوبة

١	تسكيره وصدام صدام خلفي	٢	
٣		٤	
٥		٦	
٧		٨	
٩		١٠	
١١		١٢	تخليد صدام صدام خلفي
١٣		١٤	
١٥		١٦	
١٧		١٨	
١٩		٢٠	
٢١		٢٢	

اجمالي شغل اليد بالأرقام :

اجمالي شغل اليد بالحروف :

على العميل احضار ورق المرور قبل الاصلاح

شغل اليد بدون اثمان قطع الغيار واجور الخرطة

ملحوظة : هذا الفحص ظاهري واي اشياء تكتشف أثناء الاصلاح على العميل وضعها في الاعتبار .

AL-JEYAD AL-ABYAD Trading Est.

For Cars Maintenance

Khamis Mushayt Branch - New Ind. - First Entrance

Telefax : 07/2330729 - Mobile.: 0564000116

عدد / ٢٥ / من / ١٥٠٠٠ / 15075



مؤسسة الجياد الابيض التجارية

لصيانة السيارات

فرع خميس مشيط - الصناعية الجديدة - المدخل الأول

تلفاكس : ٠٥٦٤٠٠٠١١٦ - جوال : ٠١٧ / ٢٣٣٠٧٢٩

Operation.manager@aljeядalabyad.com

تقرير فني عن السيارة

الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٠ م

التاريخ ١٤ / ١ / ١٤

نوع السيارة هيب فورستر الموديل ١١

رقم اللوحة ١٤٠٧٢٥٠٠ اللون اصاص

رقم المطالبة الكيلومتر

رقم الهيكل MHFYU59G8B7014165

بعد الكشف على السيارة المذكورة مواصفاتها اعلاه تبين انها بحاجة إلى الآتي:

الدهن من الجانب اليمين
تغيير زيت محرك مع الفلتر

- ١ - تغيير زيت محرك اليمين
- ٢ - تغيير زيت
- ٣ - تغيير زيت محرك اليمين
- ٤ -
- ٥ -
- ٦ -
- ٧ -
- ٨ -
- ٩ -
- ١٠ -
- ١١ -
- ١٢ -
- ١٣ -
- ١٤ -
- ١٥ -
- ١٦ -
- ١٧ -
- ١٨ -



مدير العمليات

قيمة شغل يد * ٣٠ ثلاثة الف ريال لا غير
المدير المسئول

AL-TASAMOH
CAR'S MAINTENANCE CENTER



**مركز التسامح
لصيانة السيارات**

الموافق ١١/٠١/٢٠٢٠م

28813

التاريخ ١٩/٠٤/٢٠١٤هـ
ريال

سند قبض

٥٧٥

المحترم استلمنا من المكرم / شركة صنع الكرنج للربط آ.ب. / ح.آ.ل. سبتيليه / ش.م.ر.ب. /

فقط لاغير مبلغ وقدره

تاريخ على بنك

المستلم

وذلك عن

E-mail: altasamoh@gmail.com

س.ت. ٠٣٧٣١٥٥٥ - جوال: ٢٣٣٠٤٤٦ - فاكس: ٢٣٣٠٠٩٣ - طريق وادي بن هشبل - مدخل رقم (١)
الرقم الضريبي: 300838957600003 VAT: ٣٣٠٠٩٣ - ك.م.ب.ب. - طريق وادي بن هشبل - مدخل رقم (١)
C.R.: 5855039640 - Khamis Mushayt - New Industrial Area - Wadi Bin Hashbal Road - Gate No. (1)
2330093 - Fax: 2330446 - Mobile: 0537315555

Mize

عرض أسعار

شركة مجموعة منيف القهدي التجارية القابضة

جدة - السليمانية - شارع أبي نؤال الظاري.

مكتب:

فاكس:


الفرع: 400100 فرع الخميس 2 - 10

رقم الفاتورة: 40010001026 تاريخ الفاتورة: 24/12/2020
 اسم العميل: ريان سعودي طريقة الدفع: نقدي
 الوحدة: رطل سعودي الفرع: فرع الخميس 2 - 10
 ملاحظة: كمية تقسيمة 100 رطل الرقم الضريبي: 300100661900003

الكمية	الواحد	المبلغ	النسبة الإفرادي	النسبة %	قيمة الضريبة	الإجمالي مع الضريبة
1	رطله صمام خلفي (فورستر 20-2009)	1,075.00		18 %	161.25	1,236.25
10	مشكوية صمام لجميع الصنارات (A-116)	11.84		15 %	17.76	136.16
1	قاعدة صمام ح (مين (فورستر 2012)	175.00		15 %	26.25	201.25
1	زوايا رفرت خلفي (مين)	345.00		15 %	51.75	396.75
1	صنارة خلفي (فورستر 2006-2011)	339.00		16 %	50.85	389.85
1	صنارة خلفي (فورستر 2006-2011)	319.00		15 %	47.85	366.85
1	صنارة صمام ح (فورستر 2009-2006)	78.00		15 %	11.70	89.70
1	صنارة مين كامل (فورستر 2010-2009)	540.00		15 %	81.00	621.00
10	كلمين بظلمة (كاسبري 10-98)	9.07		15 %	13.61	104.31

توضيح: هذا عرض سعر وليس فاتورة حيث لا يتم أي مطالبة مالية على اتمامه

صلاحية هذا العرض 14 يوم من تاريخه



ثلاثة ايام و خمسة اشهر و اثنان و اربعون رطلاً صافية و (12) رطله صمام ح

مجموعة شركة منيف القهدي التجارية القابضة
 فرع الخميس 2

- AL - JEYAD AL - ABYAD EST



مؤسسة الجياد الابيض التجارية - الجواد الابيض KH
الصناعية الجديدة - المدخل الاول

Tele No

Fax No.0172330729

P.O.Box99999

P.O.Box99999

فتورة المبيعات

الرقم الضريبي : ٣٠٠٤٨٣١٠٥٨٠٠٠٠٣

نوع السيارة :	رقم اللوحة :	التاريخ :	نقد	طريقة الدفع :	رقم الفاتورة :
جيب فورتنشر	٧٣٥٥ ك ع	٢٤/١٢/٢٠٢٠			٧٠٧٣
اسم العميل : تسعير سياره جيب فورتنشر ب ع ك ٧٣٥٥					
الإجمالي	المسرد الخصم	المسرد الخصم	الكمية	الوحدة	رقم المطالبة : تسعيره
50.00	50.00	0.00	1	عدد	رقم الصنف
الإجمالي قبل الخصم 50.00					
الخصم : 0.00					
الإجمالي بعد الخصم 50.00					
اجورد 0					
ضريبة القيمة المضافة ١٥ % 7.50					
57.50					

المدير المالي

الصندوق

ملف ٥٥

سبعة و خمسون ريال و خمسون

Date: 06/01/2021

Claim No: 04/2021/508-2

Receipt and Estimate Notice (Damaged Vehicle)

اشعار استلام وتقدير (مركبة متضررة)

Gentlemen / الجياد الأبيض التجارية/ خميس مشيط

السادة / الجياد الأبيض التجارية/ خميس مشيط
المحترمين

We hope, from your concern, to instruct the receipt of the vehicle whose specifications are mentioned and an estimate of its damages.

نأمل من عنايتكم الإيعاز باستلام السيارة المذكور مواصفاتها وتقدير
أضرارها.

Client Name	شركة مصنع الجزيرة للدهانات	اسم العميل
Vehicle Plate No	7355 ب ع ك	رقم اللوحة
Vehicle Model	TOYOTA FORTUNER	نوع وموديل السيارة
Color	SILVER	اللون
MFG Year	2011	سنة الصنع
Damage place	الركن الخلفي الايمن	مكان الضرر

In case if the vehicle is estimated as a total loss (damaged, economically costly), please hand over the vehicle and assess the damage issued by the mentioned repair center to the service provider to maintained the salvage

Provider:

Contact number:

- ❖ Make sure to receive confirmation of delivering the vehicle.
- ❖ Please make sure that the vehicle is free of personal belongings, as the company is not responsible for

في حال تم تقدير المركبة خسارة كلية (تالف ، مكلف اقتصاديا) الرجاء تسليم المركبة و
تقييم الضرر الصادر من مركز الإصلاح المذكور إلى متعهد ايواء الحطام لدى ميدغولف
مزود الخدمة:
رقم التواصل:

- ❖ تأكد من استلام ما يثبت تسليم المركبة.
- ❖ يرجى التأكد من خلو المركبة من المتعلقات الشخصية حيث ان الشركة غير مسؤولة عن فقدانها.

Notes

ملاحظات

الجياد الابيض

