





20/10/2020 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
RD2010201088	رقم الحالة / Case Number
20/10/2020 19:47:17	وقت الحادث / Accident Time
الرياض   متقوه المنصورة .. داخل سوق العرب ... امام الغفاري للمسجد .. وانيت	مكان الحادث Accident Location
24.598181, 46.729804	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجد

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم
محمد احمد حسين	محمد شبيب العتيبي	
مصري	سعودي	Nationality / الجنسية
44   24/07/1977	59   28/11/1962	Age / العمر
0503078667	0505265062	Mobile No. / رقم الاتصال
2189251776	1043984093	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
01/07/1446	26/12/1449	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
20/10/2020	20/10/2020	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & Color / سنة و لون	Plate No / رقم اللوحة
ريم محمد العتيبي	تيسن / بيب شعارة	أبيض / 1991	أر 4784 / نقل خاص
ش حسن المعجمي لتأجير السيارات	هيونداي / اكست	أبيض / 2019	د ط 8205 / خصوصي

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين
شركة سلامة للتأمين التعاوني	00000702000004544	16/04/2021	17/02/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / احتمالية حق الرجوع	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع
رجوع للخلف, go back		100%	المؤخرة, Rear			
		0%	الجانب الأيمن, Rear Right, الركن الخلفي الأيمن			

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث
4369	بعد المعاينة والإطلاع واستماع أقوال الطرفين تبين لي بان الطرف الاول متوقف والطرف الثاني يسير في شارع زهرة الأنباري وبسبب الرجوع للخلف حتى التصادم مما أدى الي أضرار مادية مؤخره الطرف الاول والجانب والركن الخلفي الأيمن للطرف الثاني وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الاول ١٠٠% لرجوعه للخلف استنادا الي المادة رقم ٥٠/٢/١٣

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

محمد احمد ملايخ حسين  
MOHAMMED AHMED TAYI HUSSAIN

No. 2189251776 الرقم ٢١٨٩٢٥١٧٧٦  
DOB 23/07/1977 تاريخ الميلاد ١٣٩٧/٠٨/٠٧  
Exp 01/01/2025 تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠٧/٠١  
B+ فصيلة الدم ١٤٣٦/٠٧/٠١ تاريخ الاصدار  
بدون قيود القيود خاصة  
المسعة مصر

٢٠ Oct 2020 2003

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

رؤم محمد شهاب العتيبي  
المستخدم

SHAHIDULLAH ABULHOSSAIN


٢٢٠٠٩٧٩٥٨٧ هوية المستخدم ١٠٤٣٩٨٤١٢٧ هوية الملك  
ND21443479 رقم الهيكل  
٤٧٨٤ أ ر أ رقم اللوحة  
4784 A R A

نوع التسجيل نقل خاص  
طراز المركبة يكب عمارة  
حمولة المركبة  
سنة الصنع ١٩٩١

ماركة المركبة نيسان  
وزن المركبة  
اللون ابيض  
الرقم التتمسلي ١٠١٦١٨١٠٠

٢٠ Oct 2020 2002




مشروع زهرة الأفياري



رجوع للخلف

ط ١

ط ٢





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLE REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك شركة حسن محمد العجمي وابناؤه

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠١٦٢٢٥٢٦ هوية المالك

MALC741B2KM105941 رقم الهيكل

٨٢٠٥ د ط د رقم التوحة

نوع التسجيل خصوصي 8205 D T D

طراز المركبة الكسفاي ماركة هونداي

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة ١٠٨٠

سنة الصنع ٢٠١٩ اللون ابيض

٢٤٨٢٠٩٦١٠



الرقم التسلسلي

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
20/12/2020 08:35:55 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
10/11/2020 10:13:27 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/11/2020 01:24:31 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA101120550	رقم التقرير - DA Report No	
RD2010201088	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
ش حسن العجمي	رقم الهوية / ID	Owner	
0000000000	رقم الجوال / Mobile No		
0598938928	هيوونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info
اكسنت	الموديل / Model		
2019 أبيض	اللون والسنة / Color & Year		
د ط د 8205	رقم اللوحة / Plate No		
MALC741B2KM105941	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
1913.04	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
286.96	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
1824.13	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
273.62	مقدار ضريبة القيمة المضافة / VAT (15%)		
3737.17	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
4297.75	التكلفة الإجمالية / (A+B+VAT) Total Cost		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة سلامة للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
الرياض	Center City - مدينة المركز	
20/12/2020 08:35:55 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
10/11/2020 10:13:27 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
10/11/2020 01:24:31 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA101120550	DA Report No - رقم التقرير	
RD2010201088	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value with VAT (15%) القيمة النهائية لقطع الغيار مع الضريبة (15%)	Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
2097.75	1824.13	0%	1824.13	شركة زوايا التميز لتقنية المعلومات

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1824.13	0%	25%	2432.17	1	باب خلفي يمين 77004H6000