

920012331  
www.acig.com.sa

المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني  
Allied Cooperative Insurance Group  
رقم المطالبة : CL/100/5504/18/24663



سند إستلام  
هذا السند يجب أن يكون مطبوع من نظام الشركة ولا يعابا باليد

اسم الطرف الثالث : احمد علي العنزي

شكراً لك لتقديم مطالبتك. نود اشعارك بأنه قد تم تقديم المطالبة الخاصة بكم وفي حالة وجود أي استفسار أو توضيح يمكنك التواصل مباشرة على رقم الإتصال الموضح أدناه

#### معلومات المطالبة

رقم اللوحة	تاريخ المطالبة	رقم الوثيقة	رقم الاتصال	اسم شركة التأمين
ح طي 7213	10 Apr 2018 11:15 AM	P/205/5515/17/00442905/00	920012331	المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني

#### حالة المطالبة

المستندات التي تم تقديمها  مكتملة  
المستندات الناقصة :  غير مكتملة  
هل يتطلب معاينة المركبة  نعم  لا (المعاينة يجب أن تتم خلال 3 أيام من اكتمال المستندات)

#### معلومات هامة - دون إخلاء بمبادئ حماية العملاء

- تلتزم الشركة بتسوية مبالغ المطالبات المقررة من الإدارة العلة للمرور أو من شركة نجم لخدمات التأمين أو الجهات المرخص لها بذلك المغظة بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات بكل نزاهة و عدالة دون أي مسالمة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً تقويمياً من تاريخ إستلام المطالبة مكتملة المستندات
  - يمكن للعميل تقديم شكوى إلى إدارة الشكاوى بالشركة وذلك من خلال التواصل مع إدارة العناية بالعملاء من خلال
  - الإتصال على الرقم الموحد للعناية بالعملاء 920012331
  - الموقع الإلكتروني www.acig.com.sa
  - البريد الإلكتروني Customercare@acig.com.sa / Complaints@acig.com.sa
- في حل عدم تحارب الشركة بكمتمك التواصل مع إدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال العناوين التالية :
- من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة النقد العربي السعودي : www.sama.com.gov.sa
  - الإتصال بالرقم الموحد لإدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد العربي السعودي : 8001256666

التاريخ / الوقت : 10 Apr 2018 11:15 AM  
التوقيع

اسم الفرع : مركز تعويضات المركبات الرياض  
اسم الموظف : Madini  
اسم البنك : مصرف الراجحي

S A 6 1 8 0 0 0 0 3 6 6 6 0 8 0 1 0 1 9 2 4 0 7

( على العميل التأكد من صحة رقم الايبان عند إستلام هذا السند )

رقم الحساب البنكي  
الخاص بمالك المركبة  
(IBAN)

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

تقرير نهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لنجم

10/04/2018	Print Date / تاريخ الطباعة
TB0904181	Case Number / رقم الحالة
09/04/2018 06:09:41	Accident Time / وقت الحادث
الفيصلية، الملك فهد - مقابل أجنحة بيتا دينة - جيب	مكان الحادث Accident Location
28.3925709, 36.5855894	Coordinate / إحداثيات الحادث

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name
احمد علي العززي	karim ZADA	الاسم / Name
سعودي	باكستاني	Nationality / الجنسية
37	32   01/01/1987	Age / العمر
0551970609	0566730437	Mobile No. / رقم الاتصال
1071034845	2405083201	License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة		License Type / نوع الرخصة

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	اسم المالك / Owner Name
احمد علي العززي	صلاح خالد البلوي	اسم المالك / Owner Name
تويوتا / جي اكس ار	متسوبيشي / فان	Make/Model / طراز المركبة
ابيض / 2014	ابيض / 2009	year & color / سنة ولون
ح ط ي 7213 / خصوصي	ار ه 8485 / نقل خاص	Plate No / رقم اللوحة

Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	اسم الشركة / Company Name
شركة التأمين العربية التعاونية	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	اسم الشركة / Company Name
P/100/5502/17/001742	P/205/5515/17/00442905/00	Policy No. / رقم الوثيقة
11/10/2018	26/12/2018	Expiry Date / تاريخ الانتهاء

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف مفاجئ, sudden change of lane
الانتظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
المؤشرات / Indicators	1/1+104NNFF
0%	1/1+179NNFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الامامي اليمين, Front Right
Left Side, الجانب الأيسر, الركن الخلفي الأيسر, Rear Left	
الممتلكات / Properties	نعم/Yes
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	المسائق لا يملك رخصة

Surveyor ID / رقم المحقق	1381
Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والاطلاع والشخص في موقع الحادث و الاستماع لأقوال الطرفين؛ تبين لي أن كلا الطرفين كانا يسيران على ط/الملك فهد باتجاه الشمال لطرف الاول يسير في المسار الاوسط والطرف الثاني يسير في المسار الايمن فأقدم الطرف الاول على الانتقال من الوسط إلى اليمين دون أخذ الحيطة و التأكد من خلو الطريق فأصطدم بمركبة الطرف الثاني مما سبب أضرار مادية في الركن الامامي اليمين الايمن لمركبة الطرف الاول و الجانب الايسر والركن الخلفي الايسر لمركبه الطرف الثاني كما هو موضح في المخطط التقريبي التصويري. وأعطي الطرف الاول نسبة الإدانة كاملة لمخالفته المادة رقم 50/1/33 استقرار المركبات في نفس الموقع</p>
Surveyor Info	 <p>العمارات</p>

Kingdom OF Saudia Arabia Tabuk

AL - ASSERI CENTER

Branch Est Al-Asseri

C .R :350851 - Tel : 427208

P .O BOX : 119 Fax : 4276207

تقريباً ريالاً

فتورة نقداً / باصواب

المملكة العربية السعودية ، تبوك

مركز الصيرى للصيانة

فرع مؤسسة الصيرى للتجارة

مبكتيكا - كهرباء - سمكرة - دهان

فرن حراري - ميزان الكتروني - حفاة والمثبوم

س ت : ٣٥٠٨٥١ ت ٤٢٧٦٢٠٨ - ص ب ١١٩

التاريخ : 2018/04/09

المالك / أصحاب المعترضين

الرقم	118205
البيان	كشف بالموقع سيارة جيب صقلون كم/ع/ص ط ٧٤١٣ صودلي / ١٤ / ٢٠١٤ ع
العند	
رقم الكرت	000230
الإجمالي	50.000

Account's Dept

مطلوب

٤٣٩  
٦/٤

مركز الصيرى للصيانة  
PAID

Client Approval

توقيع المستلم



Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.  
Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

Tel : 0144276248

شركة حسن الصواط وشركاه المحدودة

Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

مركز التميز لصيانة السيارات

سمكرة - دهان - ميكانيكا - كهرباء

فحص السيارات باستخدام أحدث الأجهزة

الرقم الضريبي : 300534707400003

فاتورة تقرير حوادث رقم: TAR\_101627

التاريخ	2018.04.09	م	الموافق	1439-07-23	هـ
---------	------------	---	---------	------------	----

بيانات الفاتورة

اسم مالك السيارة او السائق	احمد علي الغنزي	
رقم الجوال	0551970609	
رقم اللوحة	ح ي ط 7213	
نوع السيارة	جيب صالون	
الموديل	2014	
قيمة التقرير قبل الضريبة	ريال سعودي	50.00
ضريبة القيمة المضافة 5 %	ريال سعودي	2.50
إجمالي الفاتورة بعد الضريبة	ريال سعودي	52.50





تقرير تقدير

نوع السيارة جالتون رقمها ١٣٣٧ موديلها ٢٠١٤ اسم السائق محمد علي لسان

١١	١ - باب خلفي
١٢	٢ - حركتها
١٣	٣ - حركتها
١٤	٤ - كندة
١٥	٥ - تكييف
١٦	٦ -
١٧	٧ -
١٨	٨ -
١٩	٩ -
٢٠	١٠ -

ب - التبدلات : مكرة رصق فلوي و تصلي و دهان  
للحزام و رئيس الساب و كشور و لويز و نيه

ج - اجرة اليد العاملة عدا قطع الغيار والكهرباء والميكانيك والميزان ٣١٠٠ x ٣ ليرة لاندو ١٧ ل

المعتمد

بمرور منطقة تبوك  
المكرم رئيس قسم الحوادث بالشرطة العسكرية

**العيسى**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمسد :

بنات الساعة المينة



بناء على طلب التقدير المرسل منكم بتاريخ

أوصافها بهذا . عليه تجدون باعلاء التقدير اللازم لما للاحاطة بمديج محمولة تحتياتنا .

ورشة مؤسسة العيسى

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card

احمد علي سالم السلمي العتري

شارع الخمسين - 36600

رقم العميل: 4065679

رقم الحساب: 366608010192407

SA6180000366608010192407

IBAN



شركة حسن الصواط وشركاه المحدودة  
Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

شركة حسن الصواط وشركاه المحدودة

Hasan Al Sawat & Partners Ltd. Co.

مركز التميز لصيانة السيارات

سمكرة - دهان - ميكانيكا - كهرباء

فحص السيارات باستخدام أحدث الأجهزة

الرقم الضريبي : 300534707400003

Tel : 0144276248

TAR\_101627

تقرير إصلاح سيارة

معلومات عن السيارة	التاريخ	2018.04.09	مولدى	الموافق	1439-07-23	هجري
اسم ملك السيارة	احمد علي العزري	عنوانه	تبرك			
رقم الجوال	0551970609	رقم اللوحة	ح ي ط 7213			
نوع السيارة	جيب صلون	اللون	ابيض	التوبييل	2014	

#### الإصلاحات المطلوبة

تغير ودهان باب امامي خلفي يسار - دهان صدام خلفي - سمكرة ودهان رفرف خلفي يسار - دهان باب امامي يسار -

#### القطع المطلوبة

قاعدة صدام خلفي يسار - كلبمات صدام خلفي - باب خلفي يسار - شتطرتون باب خلفي يسار - شتطرتون باب خلفي يسار - شتطرتون باب امامي يسار -

الأجرة المطلوبة فقط: 3500 ريال سعودي مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف و خمسمائة ريال سعودي لا غير.

ملاحظات :

1. الورشة غير مسنولة عن أى قطع أو اصلاحات تظهر بعد البدء فى الإصلاح .
2. القيمة الموضحة اعلاه عن اجور يد فقط .

توقيع صاحب الورشة أو مديرها

اسم الفني



الاجور 09 أبريل 2018

لا يتحمل المكتبه الهدويه إلا فى الترددات والاقرار فقط



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك احمد بن علي بن سالم العنزي

المتنم

هوية المستخدم ١٠٧١٠٣٤٨٤٥ هوية المالك

JTMHU09JXE4102313 رقم الهيكل

٧٢١٣ ح ط ي رقم اللوحة

7213 V T J

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة جي اكس ار

حمولة المركبة ٧

سنة الصنع ٢٠١٤

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٢/٠١/٢١

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ٢٣٥٠

اللون ابيض

٨٧٥٩٠٨٣١٠

KINGDOM OF SAUDI ARABIA



الرقم التسلسلي

بطاقة الهوية الوطنية

نسخة ٤



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

احمد بن علي بن سالم السلمي العنزي



الرقم ١٠٧١٠٣٤٨٤٥

تاريخ الانتهاء ١٤٤٨/٠٦/٠٨ هـ

تبوك

الرياض

تاريخ الميلاد ١٤٠٢/٠٧/٠٧ هـ

الرقم

تاريخ الانتهاء

جهة الإصدار

مكان الميلاد

تاريخ الميلاد



1071034845

تاريخه

جهة الحفظ

رقم الحفظ

١٤١٩/٠٣/٠٦ هـ

حائل

١١٩٧٧٥



Mize

تويوتا TOYOTA

مايز

الصفحة : 1/1 التاريخ : 09/04/2018 عرض اسعار : 510 قيمة التسعير : 30 ريال  
السيارة : 12 : التاريخ : 09/04/2018

#	رقم الصنف	الوصف	الكمية	الاجمالي
1	52156-60070	عصمه عدام بيسار (سالون 20) A-284-1	182.00	182.00
2	52562-60040	قواعد عدام تحت الاسفلت (A 286)	198.00	198.00
3	67004-60410	اسطوانة بيسار (سالون 20) 2122888	2769.00	2769.00
4	75924-60020	اسطوانة بيسار خلفي	68.00	68.00
5	75956-60010	اسطوانة بيسار خلفي	47.00	47.00
6	75938-60010	اسطوانة بيسار خلفي	58.00	58.00
7	75986-60870	شمارطون بيسار (سالون 20)	281.00	281.00
8	75988-60850	شمارطون بيسار خلفي (سالون 2014)	281.00	281.00



نحن وقتك وجهدك واطلب عبر الإنترنت

www.mize.com.sa

توضيح هام : هذا عرض اسعار وليس ضمانات. يرجى الاطلاع على مواصفات السيارة على اساسها

البيانات :	الاجمالي :	3884.00
المستلزم :	التسليم :	971.62
	الضريبة :	2912.38
	شريبة القيمة المضافة :	145.62
	الاجمالي نهائي :	3058.00

ملاحظات :

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

تقرير نهائي  
Final Report

جهة التحويل  
سحبت لنجم

10/04/2018	Print Date / تاريخ الطباعة
TB0904181	Case Number / رقم الحالة
09/04/2018 06:09:41	Accident Time / وقت الحادث
الفيصلية الملك فهد مقابل اجنحة بيتا دينه جيب	مكان الحادث Accident Location
28.3925709, 36.5855894	Coordinate / احداثيات الحادث

Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)	اسم / Name
احمد علي الغزي	احمد علي الغزي	karim ZADA	كاريم زادا	اسم المالك / Owner Name
سعودي	سعودي	باكستاني	باكستاني	طراز المركبة / Make/Model
37	37	32   01/01/1987	32   01/01/1987	سنة ولون / year & color
0551970609	0551970609	0566730437	0566730437	رقم اللوحة / Plate No
1071034845	1071034845	2405083201	2405083201	رقم الترخيص / License No.
رخصة خاصة	رخصة خاصة			نوع الرخصة / License Type

Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)	اسم المالك / Owner Name
احمد علي الغزي	احمد علي الغزي	صلاح خالد البلوي	صلاح خالد البلوي	اسم المالك / Owner Name
تويوتا / جي اكس ار	تويوتا / جي اكس ار	متسوبيشي / فان	متسوبيشي / فان	طراز المركبة / Make/Model
ابيض / 2014	ابيض / 2014	ابيض / 2009	ابيض / 2009	سنة ولون / year & color
ح ط ي 7213 / خصوصي	ح ط ي 7213 / خصوصي	ا ر ه 8485 / نقل خاص	ا ر ه 8485 / نقل خاص	رقم اللوحة / Plate No

Company Name / اسم الشركة	اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	تاريخ الانتهاء
شركة التامين العربية التعاونية	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	P/100/5502/17/001742	P/205/5515/17/00442905/00	11/10/2018	26/12/2018

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف مفاجئ, sudden change of lane
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	0%
المؤشرات / indicators	1/1+179NNFF
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Front Right
الممتلكات / Properties	الركن الخلفي الأيسر, Rear Left, الجانب الأيسر, Left Side
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يملك رخصة

Surveyor ID / رقم المحقق	رقم المحقق
1381	1381
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والشخص في موقع الحادث و الاستماع لأقوال الطرفين؛ تبين لي أن كلا الطرفين كانا يسيران على ط/الملك فهد باتجاه الشمال لطرف الاول يسير في المسار الاوسط والطرف الثاني يسير في المسار الايمن فأقدم الطرف الاول على الانتقال من الوسط إلى اليمين دون أخذ الحيطة و التأكد من خلو الطريق فاصطدم بمركبة الطرف الثاني مما سبب أضرار مادية في الركن الامامي الايمن لمرربة الطرف الاول و الجانب الايسر والركن الخلفي الايسر لمركيه الطرف الثاني كما هو موضح في المخطط التقريبي التصويري. واعطى الطرف الاول نسبة الإدانة كاملة لمخالفته المادة رقم 50/1/33 استقرار المركبات في نفس الموقع

