

بأش
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 6001226598

معلومات الحادث


فرع المرور: شعبة مرور شرق الرياض

تاريخ الحادث: 11/11/1442	وقت الحادث: 17:1	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-06-21 17:24
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: طريق فريص النهضة شرق	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: لا يوجد	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: صدم وهروب يحمل لوحه (د ك ن 7581) خصوصي		

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: د ه م 3946

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2021	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
شركة الجميح لتأجير السيارات		أزرق غامق	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
هونداي	7001751069	شرق	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	MALC741B7MM247155	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/10/25	المقدمه		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	



معلومات الأشخاص

الشخص الأول:

اسم الشخص: محمد محمود الحسين محمد

الجنسية: السودان	رقم الهوية: 2351358532	النوع: ذكر
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: د ه م 3946	تاريخ الميلاد: 1398/03/15
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	نسبة المسؤولية: 0%
البنك:	رقم الايبان:	الجوال: 966500268787
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1450/07/01	الايمل:





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
رخصة هوية

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
محمد محمود الحسين محمد

MOHAMED MAHMOUD ELHUSSEIN MOHAMED



الرقم ٢٣٥١٣٥٨٥٣٢ نسخة ٧

مكار الإصدار الخدمات الالكترونية

الإصدار ١٤٤١/١١/٠٤ الميلاد ١٩٧٨/٠٢/٢٢

المهنة مهندس

الديانة الاسلام

الجنسية السودان

صاحب تقطع شركة تدوين الجولز البلاستيكية شركة

قطر واحد



7351358532

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد محمود الحسين محمد

MOHAMED MAHMOUD ELHUSSEIN MOHAMED



No. 2351358532

الرقم ٢٣٥١٣٥٨٥٣٢

DOB 22/02/1978

تاريخ الميلاد ١٣٩٨/٠٢/١٥

Exp 18/11/2028

تاريخ الإنتهاء ١٤٥٠/٠٧/٠١


O+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٣٥/٠٧/٠١

القبود بدون قيود

النوع خاصة

الجنسية السودان



التاريخ:

(اقرار وتعهد بصحة حادث مروري)

اقر واتعهد انا الموقع ادناه / محمد عبدالصين (جدة)
الجنسية بموجب الهوية الوطنية / أو الاقامة رقم ٢٠٥١٣٥١٥٢٢ أنني سلمت السيارة
المؤجرة علي من شركة الجميع لتأجير السيارات لوحة رقم (دوهر ٢٩٤٦) ، والتي وقع عليها
حادث مروري بتاريخ / / 14 هـ الموافق / ٢١ / ٦ / 20 بأن الحادث صحيح ومطابق
للواقع حسب ماذكر في نموذج التأمين وفي حالة عدم صحة الحادث أو رفضه من شركة
التأمين لعدم صحة التقرير ، فإنه بذلك اتحمل جميع التلفيات التي اصابة المركبة
المذكورة بياناتها أعلاه ، ومستعد بدفعها عند طلب الشركة دون تردد.

والله الموفق .

المستأجر

الاسم / محمد عبدالصين

التوقيع / محمد عبدالصين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخخصة سيار
VEHICLE REGISTRATION
شركة الجميع لتأجير السيارات

لملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
لملكة

عوية المستخدم

V.01701.14

MALC741B7MM247155

٢٩٤٦ م ه د
3946 Z H D

نوع التسجيل خصوصي

طراز السيارة الكسنت

حمولة السيارة =


سنة الصنع ٧٠٧٦

هونداي

١٠٨٠

الزيتي ضايق

٤٧٧٥٤٤٨١٠



المستخدم

عوية الملكة

نم الهواك

نم القوحة

شركة

لبن التجارية

لون

لرنام التسلسلي

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
06/07/2021 08:16:30 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
05/07/2021 02:31:26 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
05/07/2021 05:12:16 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0507212450	رقم التقرير - DA Report No	
6001226598	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

ش جميع للسيارات		اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
7001751069	رقم الهوية / ID			
0561400103	رقم الجوال / Mobile No			
هونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
اكسنت	الموديل / Model			
2021 ازرق غامق	اللون والسنة / Color & Year			
Z H D 3946	رقم اللوحة / Plate No			
MALC741B7MM247155	رقم الهيكل / Chasis No			
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation		
2500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts		
6,896.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation		
9396.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	ملاحظات Comments		

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
ش جميع للسيارات	POS	

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
06/07/2021 08:16:30 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
05/07/2021 02:31:26 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
05/07/2021 05:12:16 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0507212450	رقم التقرير - DA Report No	
6001226598	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
6,896.80	20%	7496.52	Areej Al Wadi Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
806.00	0%	0%	806.00	1	صدام امامي 86511H6500
833.00	0%	0%	833.00	1	جسر صدام امامي 64900H6900
229.00	0%	0%	229.00	1	حشوة صدام امامي 86520H6500
17.00	0%	0%	17.00	1	قاعدة صدام امامي (يسار) 86513H6000
17.00	0%	0%	17.00	1	قاعدة صدام امامي (يمين) 86514H6000
1169.00	0%	0%	1169.00	1	شبكة رئيسي 86350H6510
1311.00	0%	0%	1311.00	1	كبوت 66400H6000
1274.00	0%	0%	1274.00	1	شمعة عادي (يمين) 92102H6510
1319.00	0%	0%	1319.00	1	رديتر ماء 25310H2050
1625.00	0%	0%	1625.00	1	رديتر مكيف 97606H2000
21.00	0%	0%	21.00	1	غطاء صدام امامي 86517H6500



((إقرار صدم وهروب))

بيانات الحادث	
تاريخ الحادث	١٤٤٤/١١/١١
السجل	
المكتب	

نوع المركب	رقم اللوحة	رقم الهوية	الجنسية	الاسم
اكست	٣٩٤٦٣٥٥	٢٥١٣٥٨٥٢٤	السودان	محمد محمود الحسين

إقرار إدعاء بتاريخ / / ١٤٤٤ هـ

نعم انا الموضح هويته بعالية انه بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ في حي النخبة

على طريق حريص..... وأثناء قيادة سيارتي الموضح بياناتها بعالية

اصطدم بي صاحب سيارة من نوع (جاك) رقم اللوحة (دك ن ٧٥٨١)

اللون (ابيض) وقد هرب من موقع الحادث ولا يوجد لدي شك في صحة رقم ومواصفات

السيارة ومستعد بتحمل ما يترتب على إقراري من مسؤولية وعلى ذلك جرى التوقيع .

المقر بما فيه

الاسم / محمد الحسين

التوقيع /

رقم الجوال / ٠٥٦١٤٠١٠٣



GAC

GSA
239 T

7581 NKD
KSA



الجمهورية العربية السعودية
وزارة الداخلية / الأمن العام
إدارة الغاية للمحور
إدارة مرور منطقة الرياض
شعبة مرور شرق الرياض
الرياض

((إقرار صدم وهروب))

بيانات الحادث	
تاريخ الحادث	١٤٤٤
السيبل	
المكتب	

نوع المركب	رقم اللوحة	رقم الهوية	الجنسية	الاسم
اكسب	٣٩٢٦٣٥٥	٩٢٥١٣٥٨٥٢٤	السوداني	محمد محمد الحسين

إقرار إدعاء بتاريخ / / ١٤٤٤ هـ

نعم أنا الموضح هويته بعالية انه بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٤ هـ في حي المنحصر
على طريق حريص وأثناء قيادة سيارتي الموضح ببياناتها بعالية
اصطدم بي صاحب سيارة من نوع (حالك) رقم اللوحة (دلن ٧٥٨١)
اللون (ابيض) وقد هرب من موقع الحادث ولا يوجد لدي شك في صحة رقم ومواصفات
السيارة ومستعد بتحمل ما يترتب على إقراري من مسؤولية وعلى ذلك جرى التوقيع .

المقر بما فيه

الاسم / محمد الحسين
التوقيع

رقم الجوال / ١٠٣ - ٥٦١٤

