

إشعار باستلام مطالبة

رقم المطالبة : C/100/5507/21/004294	رقم الوثيقة : P/100/5507/21/00219
اسم المؤمن له : MOHAMMED HASEN ALNADWI	اسم : MOHAMMED
مكان وقوع الحادث : مكة المكرمة - 4651 - 8717 - 24378	التاريخ وقوع الحادث : 16/11/2021
معلومات عن السيارة المؤمنة :	رقم التسلسلي : 1
رقم اللوحة :	نوع المركبة : كيا سيراتو
تاريخ بداية تامين المركبة : من : 02/02/2021	الي : 01/02/2022
رقم جوال المؤمن له /المستاجر :	نوع التامين : Motor Comprehensive - Collaborator
سيارة/ات الطرف الثالث :	سنة الصنع : 1
اسم مالك المركبة :	القيمة التأمينية : 0
اسم سائق المركبة :	رقم تقرير المرور :
المسئولية :	رقم الجوال :
المستندات المطلوبة لمطالبة المؤمن له/الطرف الثالث /المادية الجسدية	

تعبة استمارة البلاغ عن الحادث والتوقيع	إحضار تقرير تقدير شيخ العارض
أصل تقرير نجم / المرور	إحضار شهادة تأمين الطرف الاخر اذا كان مؤمن
كروكي الحادث	أصل تقرير الدفاع المدني
تصريح القيادة الصادر من مالك السيارة المؤجر	تصريح القيادة الصادر من مالك السيارة المؤجر
صورة رخصة قيادة السائق	أصل تقرير الشرطة / تعميم البحث عن المركبة
صورة استمارة السيارة المؤمن عليها	أصل تعميم بحث الحاقى أو كف البحث عن المركب
أصل أمر الإصلاح	خطاب تنازل من مالك السيارة مصدق من الغرفة الت
صورة بطاقة أحوال / اقامة السائق	مفاتيح السيارة
إذن سحب السيارة عند اللزوم	شهادة الوفاة
ثلاثة تسعيرات اصلاح مع تسعيرة لقطع الغيار	التقرير الطبي

ملاحظات هامة

هذا الإشعار يفيد باستلام البلاغ عن مطالبة من قبل شركة التأمين العربية التعاونية ولا يعتبر تعهد أو التزام بالدفع . هذا الإشعار لا يعتبر قبولاً بالإصلاح أو رفضاً إلا بعد التفتيش في المستندات واستلام موافقة خطية من قبل الشركة يرجى المراجعة بعد من تاريخ استلام المستندات لانتهاء التصفية

للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 920005002

اسم الموظف :	التوقيع :	التاريخ :

الأصل للملف

! 25505339501 44707200001 K!



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٣/٠٥ : الموافق : ٢٠٢١/١٠/١١ في يوم : الاثنين تمام الساعة : ١١:٢٧:٠٠ م
المدينة : العاصمة المقدسة مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠
عدد الإصابات : ٠

عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعالجة والإطلاع والإستماع لي الفوال الطرفين تبين لي إن الطرفين كانا في تقاطع حرف T طريق الليث الخدمة مع شارع فرعي حيث إن الطرف الثاني يسير بالمسار الأيمن والطرف الأول في حالة خروج من شارع فرعي وعند خروجه حتم التصادم ونتج عن الحادث تلفيات بمركبة الطرف الأول بالمؤخرة والركن الخلفي الأيسر ومركبة الطرف الثاني بالمقدمة والركن الأمامي الأيمن موضحة بالكرمي ونسبة الخطأ 100% على الطرف الأول لمخالفة الأفضلية وعدم الانتباه بتطبيق المادة 50/61/1/7 من النظام المروري

المركبة رقم (٠١)

السائق : عبدالرزاق سلطان
رقم السجل : ١٠٩٦٧٩٨٥٣ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٢/٢٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : الشركة المتعددة للبيع بالتقسيط المحدودة
نوع الرخصة : تاريخ الإصدار تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء رقم السجل : ٧٠٠١٣٢٩٠٦٤

اسم البنك :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا ياريس احمر ٩ راكب فائق ا د ص ٢٨٤٤ خاص ٩٠٠٦٨٥٨٠٠

شركة التأمين : تاريخ إنتهاء التأمين : نوع التأمين :
مكان الصدمة : خفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة : ٠




رقم البطاقة

المركبة رقم (٠٢)

السائق : محمد الندي
رقم السجل : ١٠٩٦٦٦٩٤٠٥ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٣/١٨ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بنك البلاد
نوع الرخصة : تاريخ الإصدار تاريخ التجديد تاريخ الانتهاء رقم السجل : ٧٠٠١٤٧٣١٠٢

اسم البنك :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
كيا سيراتير ازرق فاتح ٩ راكب فائق د ن ٨٨٥٢ خاص ٦٦٦٠٢٢٨١٠

شركة التأمين : شركة لتأمين العربية التعاونية
مكان الصدمة : جاني نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة : ٠



رقم البطاقة

بيانات الركاب : الاسم :

نتج عن الحادث : أخرى اخرى
مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة الأفضلية

انتهى الحادث :
الضابط المحقق

الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم : محمد مليباري

الرتبة :


التوقيع :

التاريخ : 08/11/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

mc111021143	رقم الحالة / CaseNumber
10/11/2021 11:27:02 PM	وقت الحادث / Accident Time
الكمبكية, مجمع نور الحجاب الطبي مقابل شركة اليسر لتأجير السيارات - كيا - يارس	مكان الحادث / Accident Location





mc111021143

نجم
najm

05/03/1443	التاريخ
11/8/2021 9:35:28 AM	الموافق
mc111021143	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ..

الموضوع : حادث مروري رقم mc111021143

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 05/03/1443 الموافق 11/10/2021 في تمام الساعة 11:27 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	عبدالرزاق عبدالغفار بخيش	1096779853		تويوتا/يارس	ا د ص 2844	%100
2	محمد حاسن زمام	1096969405	بنك البلاد	كيا/سيراتو	د ن هـ 8852	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم mc111021143 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	تويوتا	يارس	ا د ص 2844	%100	مخالفة الأفضلية

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
mc111021143	10/11/2021 11:27:02 PM	4006899100

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،

Al Taqdeer Professional Consulting Co.	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Makkah	مدينة المركز - Center City	
09/11/2021 08:33:37 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2021 10:56:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2021 01:09:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811211411	رقم التقرير - DA Report No	
MC111021143	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner	معلومات التقدير Assessment Details
بنك البلاد	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID	
7001473102		رقم الجوال / Mobile No	
0581317073		صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
KIA		الموديل / Model	
سيراتو		اللون والسنة / Color & Year	
light blue 2021		رقم اللوحة / Plate No	
H N D 8852		رقم الهيكل / Chasis No	
KNAF14162M5081994		مجموع الرسوم / Total Fees	
172.50		الرقم الضريبي / VAT Registration Number	
31084756820003		التقدير بواسطة / Estimated By	
Appreciation Professional Consulting Company		(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	
1400.00		(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	
4,972.50		(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	
6372.50		ملاحظات Comments	
يتم احتساب اصلاح الصدام الامامي والرفرف الامامي الايمن وجميع ملحقاتهم ضمن الاجور			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة (%) المسؤولية Liability (%)	رسوم مركز تقدير الاضرار DA Fees	مبلغ الضريبة المستحق VAT (15%)	مجموع الرسوم Total Fees
بنك البلاد	POS	0	150.00	22.50	172.50

Al Taqdeer Professional Consulting Co.	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Makkah	مدينة المركز - Center City	
09/11/2021 08:33:37 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
08/11/2021 10:56:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
08/11/2021 01:09:37 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0811211411	رقم التقرير - DA Report No	
MC111021143	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
4,972.50	0%	5525.00	Areej Al Wadi Trading Est

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
851.40	0%	10%	946.00	946.00	1	رفرف املسي يمين 66321M6010
2118.60	0%	10%	2354.00	2354.00	1	شمعه املسي يمين 92102M6000
1140.30	0%	10%	1267.00	1267.00	1	صدام املسي 86511M6000
76.50	0%	10%	85.00	85.00	1	غطاء كشاف املسي يمين 86596M6000
493.20	0%	10%	548.00	548.00	1	لحمه صدام املسي 86530M6000
45.90	0%	10%	51.00	51.00	1	عظمه صدام املسي يمين 86552M6000
169.20	0%	10%	188.00	188.00	1	بطاقه رفرف املسي يمين 86812M6100
77.40	0%	10%	86.00	86.00	1	فيبر اسفل لحمه صدام املسي 86591M6000

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد حاسن بن زمام النذوي
MOHAMMED HASEN ZIMAM ALNADWI



VER 1 نسخة
DOB 02/08/1996
ISS 16/12/2020
EXP 30/08/2030
CAT PRIVATE
NAL SAUDI

الرقم ١٠٩٦٩٦٩٤٠٥
تاريخ الميلاد ١٤١٧/٠٣/١٨
تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠٥/٠١
تاريخ الانتهاء ١٤٥٢/٠٥/٠١
النوع خاصة
المسئولية سعودي
تصنيف الدم B٠ A+

1096969405

RESTR 0 التقييد

قيد رقم رخصة القيادة _____ :

أو

قيد رقم اللوحة : أ- د- ص ٢٨٤٤ التسجيل ٠١

ادخل ١ لكل أو فراغ لبوليصة التأمين سارية المفعول : -

٩٩٤٢ : لا يوجد تأمين ساري على رقم اللوحة المدخل



ضع السيارة
لاسم
قم البطاقة
لعنوان
لمدينة
لنشاط

صاحبة

الشركة المتحدة للبيع بالتقسيط المحدودة

٧٠٠١٣٢٩٠٦٤ الجنسية

رفع الايقاف رقم ٨٤٨٠ وتاريخ ١٣/٣/١٤٣٢هـ

تاريخ الميلاد

ص.ب

رمز

المنزل

الجوال ٥٠٢٧٩٤٩٩٨

النوم

رقم الملف ٩٢٨٣ - ٢٣١ - ٤١٤١

تاريخ الدخول ١٢ / ٠٢ / ١٤٢٩

الملاحة ٠٨ / ٠٤ / ١٤٣٢

الرقم التسلسلي ٩٠٠٦٨٥٨٠٠

لمستخدم الفعلى ١٠٩٩٢٤٩٠٧٨ الاسم صفاء

كان التسجيل ٤١٤١ مرور مكة المكرمة

بطاقة الجمرك ١٠٠٨٠٨٢١٧١ ميناء الدخول جدة

لتاريخ القديم

تاريخ التسجيل ٠٨ / ٠٤ / ١٤٢٩

للوحة الحرفية أ د ص ٢٨٤٤ التسجيل

للوحة الرقمية التسجيل

لنوع ٠٢ سيارة ركوب

لاركة السيارة تويوتا

ثقة السيارة ٢٠٠٨ وزن السيارة

للون الرئيسي احمر

لمعرض

لملاحظات

المستخدمين المفوضين F٥

العمليات على السيارة F٨

رقم الهيكل ٠١ خاص

نوع الهيكل

ملر ان السيارة يارس

حمولة السيارة ٠١٠٦٠

اللون الأخر

المدينة

JTDBW923384014224

٩٠٥ راكب فاقل

شهادة الفحص

عدد السلندرات

عدد المحاور

رقم العقد

F٧ المعلومات المعدلة

F١٠ الرسوم المستحقة

F٦ المالكين السابقين

F٩ المخالفات غير المسددة



١٠٩٦٧٧٩٨٥٣ :

قيد رقم رخصة القيادة

او للذهاب لنظام آخر ادخل رقم الطلب : _____



DL٦١٤: هذا الشخص ليس لديه رخصة