

تصريح بوقوع حادث سيارة
الرجاء الإجابة بدقة على الأسئلة الواردة أدناه

الضلع

رقم الادعاء

رقم البوليصة: من مدة التأمين: من إلى التحمل

السيارة

نوعها: كامريه رقم وأحرف التسجيل: ٧٥٢٢٥٧٧

رقم الشاسي: ٢٠٩٥٢٦٩ قوتها بالأحصنة

سنة الصنع: ٢٠٠١ قيمة السيارة التقديرية

المؤمن

الاسم: شركة الطائر، الجاهل

رقم الهاتف: ١٥٤٩٩٨٤٠٩٧

العنوان:

الحادث

لأي غرض استعملت السيارة وقت وقوع الحادث؟

مكان وقوع الحادث: الرباط

تاريخ الحادث: ٢٠١١/١١/٢٤ كم كانت سرعة سيارتك؟

صف كيف حصل الحادث؟

خطأ ١٠٠٪، الكفة الأخرى مرفعة لتقدير ارضاء + برضا الطرف المدان

السائق

الاسم: محمد سعيد، رقم: ٣١

رقم وثيقة رخصة السوق: ١٠٧٠٦٢٧٨٧٧

صلاحيتها: ١٥ / ٢ / ١٤٤٤

هل يعمل في خدمتكم؟ لا

العنوان:

أضرار السيارة المؤمنة

أذكر مدى الأضرار لسيارتك؟

ركبة أمامية يسار

شرطة المرور

هل دونت تفاصيل الحادث؟ ٦٠١٢٦٢٩٦

لأي مخفر شرطة بلغت؟ موهدي

أضرار الفريق الثالث للممتلكات أو الأذى للأشخاص

أوصاف السيارة المتضررة:

بدون أضرار

اسم شركة التأمين التابعة للفريق الآخر:

نصرح بأن ما ذكر أعلاه هو صحيح حسب أتم معرفتنا واعتقادنا وأنها نفوض شركة التأمين العربية التعاونية أو مستشاريها القانونيين أن يتولوا الأمر بما سمنا به كل ما ينشأ عن هذا الحادث حسب ما يرونه مناسباً وأن يعترفوا بالتسؤولية و/أو الإهمال من قبلنا و/أو من قبل وكيلنا أو جرائنا.

توقيع المؤمن

توقيع السائق

٢٠١١/١١/٢٤

التاريخ

١٤٤٣/٠٣/١٨
٦٠٠١٣٦٦٣٩٦

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة المرور-مجمع اداري بالسلي



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٣/٠٨ الموافق : ٢٠٢١/١٠/١٤ في يوم : الخميس تمام الساعة : ٢٠:٥٠:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : الزبير بن العوام مقابل الدفاع المدني
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠
وصف الحادث : الطرف صاحب الصني انحراف واصدم صاحب الكامري وحمل النسيبه كامل
عدد أطراف الحادث : ٢

المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ١٠٧٢٦٣٧٨٧٧ تاريخ الميلاد : ١٤١١/١٠/٠٨ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقفلة سعودية رقم السجل : ٧٠٠١٧١٥١٥٥
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٤/٠٣/١٥ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٣/١٥
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا كامري بني غامق ٩ راكب فقل ٧٢٢٢ د ٥ ن خاص ٢٦٢١٨٣٨١٠
شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٤/٠٥ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة : ٠
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :
-

المركبة رقم (٠٢)

رقم السجل : ١١١١٥١٤٠٥٣ تاريخ الميلاد : ١٤٢٢/٠٢/٠٦ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : يزيد المسند تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : -
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : -
اسم البنك : رقم الحساب :
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
نيسان صني ابيض ٩ راكب فقل ح ب ق ٩٨٧٢ خاص ٣٥٥١٦٥٢١٠
شركة التأمين : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (UCA) تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٨/٠٩/١٠ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : جانبي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : ٠
بيانات الركاب :
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :
-



نتج عن الحادث : سيارات لا يوجد
مسئولية الحادث والأسباب : انشغال عن القيادة
انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : مبارك الدوسري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
شعبة مرور العزيزية

رقم الحادث: 6001366396

معلومات الحادث


فرع المرور: شعبة مرور السلي

تاريخ الحادث: 8/3/1443	وقت الحادث: 20:50	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-10-15 00:00
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: الزبير بن العوام مقابل الدفاع	نوع الموقع: مستقيم
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: الطرف صاحب الصني اتعرف واصدم صاحب الكامري وحمل النسبه كامل		

معلومات المركبات

المركبة الأولى :

رقم اللوحة: د ه ن 7232

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
حصوي	جديدة	2021	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل شركة مساهمة مقيمة سعودية		بني عامق	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
تويوتا	7001715155	عرب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
جانبي	JTNB29HK4M3092369	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/09/18	الركن اليسر		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	




معلومات المركبات

المركبة الثانية :

رقم اللوحة: ج ب ق 9872

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2013
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
يزيد يوسف محمد المسند		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
نيسان	1091926079	غرب
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	KNMCC42H1DP916262	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1440/09/02	الباب الراكب الخلفي موضح بصوره	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

معلومات الأشخاص

الشخص الأول :

اسم الشخص: محمد ربيع عوض العتيبي

النوع: ذكر

الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1072637877	تاريخ الميلاد: 1411/10/08
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: دهن 7232	نسبة المسؤولية: 0%
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الجوال: 966577556616
البنك:	رقم الايبان:	الايميل:
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1444/03/15	


الشخص الثاني :


اسم الشخص: عبدالملك محمد عبدالله اللاحم

النوع: ذكر

الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1111514053	تاريخ الميلاد: 1422/02/06
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: ج ب ق 9872	نسبة المسؤولية: 100%
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الجوال: 966509668292
البنك:	رقم الايبان:	الايميل:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:	

صور الحادث





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

شركة عبداللطيف جميل المنحة للتمويل شركة مساهمة مغلقة سعودية

شركة الفارس الاصيل التجارية

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠١٠٤٨٤٩٢٦

٧٠٠١٧١٥١٥٥

هوية الملك

JTNB29HK4M3092369

رقم الهيكل

٧٢٢٢ ن ه د

رقم اللوحة

7232 N H D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة كامري

تويوتا

علامة

حمولة المركبة ٥

١٥٨٥

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠٢١

بني غامق

اللون

٢٦٢١٨٣٨١٠

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

الرقم التسلسلي

٧٠٠١٢٦٦٢٩٦

سور السلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن ربيع بن عوض القيعي العتيبي
ALOTAIBI, MOHAMMED RUBAYYI A

الرقم ١٠٧٢٦٣٧٨٧٧
No. 1072637877


تاريخ الميلاد ١٤١١/١٠/٠٨ هـ
DOB 22/04/1991

تاريخ الانتهاء ١٤٤٤/٠٣/١٥
Exp 11/10/2022

تاريخ الاصدار ١٤٣٤/٠٣/١٥
O+ فصيلة الدم

النوع خاصة
القيود بدون قيود

الجنسية المملكة العربية السعودية



الهوية الوطنية
رقم السجل

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن ربيع بن عوض القيعي العتيبي
ALOTAIBI, MOHAMMED RUBAYYI A

الرقم : ١٠٧٢٦٣٧٨٧٧
No: 1072637877

تاريخ الميلاد : ١٤١١/١٠/٠٨ هـ
DOB: 22 04 1991

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ
DOE: 15 12 2024

مكان الميلاد : الرياض



وضع السيارة	صاحبة	يوسف	محمد	المستد
الاسم	يزيد	يوسف	محمد	المستد
رقم البطاقة	١٠٩١٩٢٦٠٧٩	الجنسية سعودي	تاريخ الميلاد	١٢ / ٠٥ / ٢٣
العنوان	الرياض السلام	٢٦٧٥٢٣٤ /		
المدينة	رمز	ص.ب	المنزل	
النشاط			الجوال	٩٦٦٨٢٩٢
المستخدم الفعلي	١١١١٥١٤٠٥٣	الاسم عبد الملك	اللحم	
مكان التسجيل	١٠٤٥	مرور المربع	رقم الملف	٦٧٨٦ - ٠٤٤٧ - ٤٥
بطاقة الجمرك	٣١١٣٠٣٧٩٤٠	ميناء الدخول البطحاء	تاريخ الدخول	٣٤ / ٠٧ / ٠٩
التاريخ القديم	/ /		الصلاحيه	٤٠ / ٠٩ / ٠٢
تاريخ التسجيل	١٤٣٤ / ٠٩ / ٠٢		الرقم التسلسلي	٥١٦٥٢١٠
اللوحه الحرفية	ح ب ق	٩٨٧٢	التسجيل	٠١ خاص
اللوحه الرقميه	التسجيل	رقم الهيكل		KNMCC42H1DP916262
النوع	٠٢	سيارة ركوب	نوع الهيكل	٩٠٥ راكب فاقل
ماركة السيارة	نيسان	طراز السيارة	صني	شهادة الفحص
سنة السيارة	٢٠١٣	وزن السيارة	٠١١٨٥	حمولة السيارة
اللون الرئيسي	ابيض	اللون الآخر		عدد السلندرات
المعرض	معرض اضواء الغزاي لل المدينة الرياض			عدد المحاور
الملاحظات				رقم العقد
				١٦٠٤٩٨٢
المستخدمين المفوضين F٥	المالكين السابقين F٦	المعلومات المعدلة V		
العمليات على السيارة FA	المخالفات غير المسددة F٩	الرسوم المستحقة ١٠		



١١١٥١٤٠٥٣ :

قيد رقم رخصة القيادة

او للذهاب لنظام آخر ادخل رقم الطلب : _____



DL٦١٤٠E: هذا الشخص ليس لديه رخصة

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
30/10/2021 03:20:10 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/10/2021 09:21:22 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/10/2021 12:44:33 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA301021344	رقم التقرير - DA Report No	
6001366396	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك Owner	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة عبداللطيف جميل	7001715155	رقم الهوية / ID	
	0539404643	رقم الجوال / Mobile No	
	تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	
	كامري	الموديل / Model	
	2021 بني غامق	اللون والسنة / Color & Year	
	N H D 7232	رقم اللوحة / Plate No	
	JTNB29HK4M3092369	رقم الهيكل / Chasis No	
Technical car company for car services	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
2000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	قطع الغيار Spare Parts	
722.89	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
2722.89	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة عبداللطيف جميل	POS	

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
30/10/2021 03:20:10 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/10/2021 09:21:22 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/10/2021 12:44:33 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA301021344	رقم التقرير - DA Report No	
6001366396	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
722.89	0%	628.60	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
450.80	0%	30%	644.00	1	رفرف امامي يسار 53802-33200
68.43	0%	30%	97.75	1	عظمة صدام امامي يسار 52536-33060
203.67	0%	30%	290.95	1	بطانة رفرف امامي يسار 53806-33080

إيصال تقدير الأضرار
Damage Assessment
Receipt

الرياض	مدينة المركز - Center City
30/10/2021 09:22:30 AM	تاريخ الطباعة - Print Date
30/10/2021 09:21:22 AM	تاريخ التقرير - DA Date
DA301021344	رقم التقرير - DA Report No
6001366396	رقم الحادث - Accident No
العور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by
مركز	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type
1/1	رقم - Pages

Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report
We will update you about the status of your report by SMS

عميلنا العزيز
نشكركم لتقديم تقرير الأضرار . سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر
الرسائل القصيرة.

Contact our customer care for inquiries and complains:

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

Customer care: 920000460

خدمة العملاء : 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

بريد الإلكتروني : cs@taqdeer.sa

Hours

أوقات الإتصال

Hours : from 8:00 AM to 8:00 PM

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

Status: Closed

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Vehicle Details

بيانات التقرير

Name : شركة عبداللطيف جميل

اسم المالك : شركة عبداللطيف جميل

No. : 0539404643

الجوال : 0539404643

Type : نويونا

نوع المركبة : نويونا

كامري

الموديل : كامري

7232 N H D

رقم اللوحة : 7232 ن ه ن

By : شركة عبداللطيف جميل

الدفع بواسطة : شركة عبداللطيف جميل

Method : POS

طريقة الدفع : نقاط البيع

Fees : 150.00 ريال

رسوم التأمين :

22.50 ريال

مبلغ الضريبة المحسوبة (15%) :

172.50 ريال

مجموع الرسوم :

Registration Number : 310297754300003

الرقم الضريبي :

This receipt is issued electronically through TAQDEER to
complete the completion of vehicle damage assessment and
no signature is required to be stamped.
To ensure the conformity of the official authorities of the final
report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الإيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب
وجود ختم.
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الإطلاع على نظام تقدير
عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

رقم التقرير TASRP002
رقم المشغل ١٠٧٧٤٨٠٧٤٤
الموقع شعبة المرور مجمع اداري بالسلي
تاريخ الاصدار ١٤٤٣/٠٣/١٨
رقم الحادث ٦٠٠١٣٦٦٣٩٦

نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور



الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
تويوتا	كامري	٢٠٢١	بني غامق	د ه ن ٧٢٣٢	خاص

اسم المالك :

السائق : محمد العتيبي

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٣/٠٣/٠٨ الزبير بن العوام مقابل الدفاع المدني

مكان الصدمة بالمركبة : جانبي

اسم طابع التقرير : بدر السناني

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

هـ لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨

الختم الرسمي

ملاحظات



S A T H A

To Move Stalled Cars And Shocked
Inside And Outside Riyadh
Mobile ()



١٤ / / التاريخ

٢٠٢١ / ١٠ / ٢١ الموافق

Receive Mr.:

The Sun Of:

فاتورة نقدية
Receipt Voucher

No.: 07237

مطبعة
نقل السيارات المعطلة و المصدومة
داخل و خارج الرياض

S.R. ريال ٩٥٠٠٠ جوال ()

السيد / السيد / السيدة

اللون N٤٣٢٢٧٥٠٠٠ رقم اللوحة

٢٠٢١ موديل

نوع السيارة

توقيع السائق

توقيع المستلم

استلمنا من الكرم :
مبلغ وقدره :
وذلك مقابل نقل سيارة من
نوع السيارة