

MR-0043-04-2021-MED-LT

50915

نموذج تسليم و استلام للورش

الورشة: العيسى

نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	تاريخ استلامها للورشة	تابعه لشركة
كورونا	د ل م 8785	2020	26/4/2021	الأفضل / ميدغلف


عناية المهندس : المدير الفني المحترم

تحية طيبة و بعد،
يرجى فحص السيارة المتضررة والموضحة ببياناتها ادناه وتزويدنا بتسعيرة الإصلاح كمايلي:

- 1- بيان الأعمال المطلوب تنفيذها .
- 2- إجمالي الاجور بالإضافة لقطع الغيار المراد استبدالها مع توضيح قيمتها.
- 3- المدة المطلوبه لإنهاء الإصلاح.

الركن الأمامي الأيمن

مكان الضرر بالسيارة :



التوقيع

تم تسليم السيارة وعدد 1 مفتاح وكفر احتياطي وعدة


اسم المستلم

هذا الجزء خاص بعد اصلاح المركبه وتسليمها للشركه

تم استلام المركبه ولا يوجد اي ملاحظات.


تم استلام المركبه ويوجد ملاحظات وتم ارجاعها وهي كالتالي:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-



اسم وتوقيع مستلم السيارة

اسم وتوقيع مندوب الورشه



التجارية العالمية التقدير لشركة	مركز - DA Center التقدير	إبصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt
الرياض	مدينة - Center City المركز	
14/04/2021	تاريخ - Print Date الطباعة	
14/04/2021	تاريخ - DA Date التقدير	
DA1404211496	رقم - DA Report No التقرير	
RD080421796	رقم - Accident No الحادث	
نجم	مباشرة عن - Accident Attended By طريق	

عميلنا العزيز

شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار، سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة. للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:

خدمة العملاء: 920000460

بريد إلكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس: من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

يوم الجمعة و السبت: مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu: from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: شركة أوركس السعودية

الجوال: 0533835921

نوع المركبة: تويوتا

الموديل: كورولا

رقم اللوحة: دل م 8785

Taqdeer Details

Owner Name: شركة أوركس السعودية

Mobile No.: 0533835921

Vehicle Type: TOYOTA

Model: كورولا

Plate No: 8785 Z L D

Details Payment

الدفع بواسطة: شركة أوركس السعودية

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: السعودية أوركس شركة

Payment Method: POS

Taqdeer Fees

150.00 ريال

رسوم التقدير

VAT (15%)

22.50 ريال

معدل الضريبة المطبقة (15%)

Total Fees

172.50 ريال

مجموع الرسوم

VAT Registration Number

310192887700003

الرقم الضريبي

* هذا الإبصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم
* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني
<http://da.taqdeer.sa>

The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website:

<http://da.taqdeer.sa>

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
14/04/2021 10:44:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/04/2021 02:48:55 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/04/2021 10:00:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1404211496	رقم التقرير - DA Report No	
RD080421796	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة أوركس السعودية	Owner	
رقم الهوية / ID	7001406292		
رقم الجوال / Mobile No	0533835921		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA	بيانات المركبة	
الموديل / Model	كورولا	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	White 2020		
رقم اللوحة / Plate No	Z L D 8785		
رقم الهيكل / Chasis No	RKLBB0BE3L0024800		
التقدير بواسطة / Estimated By	Taqdeer Co	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	1000.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	1,109.60	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	2109.60	Final Estimation	
		ملاحظات	
		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شركة أوركس السعودية	POS	0

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
14/04/2021 10:44:34 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
14/04/2021 02:48:55 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
14/04/2021 10:00:09 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA1404211496	رقم التقرير - DA Report No	
RD080421796	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

سعة الأجزاء النهائية القيمة النهائية لقطع الغيار	الخصم الإجمالي Discount for total	تكلفة قطع الغيار Spare parts cost	تاجر قطع الغيار Spare part dealer
1,109.60	0%	1109.60	Manif Al Nahdi Trading Group

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1032.00	0%	20%	1290.00	1	صدام أمامي 52119-f2925
77.60	0%	20%	97.00	1	عظمة صدام أمامي يمين 52115-02520



12/04/2021 نسخة رقم - 2	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
RD080421796	Case Number / رقم الحالة	
08/04/2021 15:12:45	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
الرياض حي 6330 طريق الدمام الموسمية الرياض 13253 السعودية	مكان الحادث Accident Location	جهة التحویل مرور الرمال
24.8178434, 46.7812114	Coordinates / إحداثيات الحادث	

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	معلومات السائق Driver Info.
عبد الرحمن بن سعد	سكطان ثاري حافظ الرشيد	Name / الاسم
سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
25 30/04/1996	30 11/09/1991	Age / العمر
0530009351	0530414984	Mobile No. / رقم الاتصال
1090453299	1075080018	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة نقل ثقيل	License Type / نوع الرخصة
08/06/1447	06/05/1447	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
08/04/2021	08/04/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	المرحلة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم الترخيص / Plate No	معلومات المركبة Veh. Info.
شركة أوريس السعودية للتأجير التمويلي	لا يوجد	نيسان / داتسون حمارتين	2014	
تويوتا / تويوتا	أبيض / 2020	أبيض / 2020	د ل م 8785 / حصري	

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type	التأمين Ins. Info.
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدان	MOC/5991625-2020-32	13/05/2021	31/05/2020	شامل	

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	التملكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	معلومات الحادث Accident Info
السudden change of lane, الحرفاء مقلوب		100%	الركن الخلفي الأيسر Rear Left				عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
		0%	الركن الأمامي الأيمن Front Right				

رقم المحقق / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
1111937908 / 3958	<p>بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين يسيرون على طريق الدمام بالخدمة الطرؤف الأول مسار اوسط والطرف الثاني مسار ايسر حيث قام الطرف الأول بالانحراف المفاجي مما حتم التصادم بينهما ونتج اضرار بالمركبتين الطرف الأول ركن خلفي ايسر و الطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن و عليه تكون نسبة الادانه على الطرف الأول بنسبة 100% بموجب المادة رقم 50/2/24</p> <p>العمليات Operations</p>

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD080421796	رقم الحالة / CaseNumber
4/8/2021 3:12:45 PM	وقت الحادث / Accident Time
طريق الدمام، المونسية، الرياض 6330حي، السعودية، 13253 المنطقة: المنطقة	مكان الحادث / Accident Location



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار
VEHICLES REGISTRATION
الملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
شركة أوركنس السعودية للتأجير التمويلي
مستخدم شركة الافضل للتجارة


رقم السجل ٧٠٠٠٠٥٩٣١٦ هوية المستخدم ٧٠٠١٤٠٦٢٩٢ ربة المالك

رقم البرك ٨٧٨٥ د ل م ٠٧٨٥ Z L D

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة كورولا
حمولة المركبة ٥
سنة الصنع ٢٠٢٠

رقم اللوحة
اركة المركبة تويوتا
زن المركبة ١٢١٥
لون ابيض

رقم الترخيص ٧٥٠٠٨٧١٠



رقم الترخيص

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري



تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٨/٢٦ الموافق : ٢٠٢١/٠٤/٠٨ في يوم : الخميس تمام الساعة : ١٢:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين يسيرون على طريق الدمام بالخدمة الطوف الاول معمار اوسط والطرف الثاني معمار ايسر حيث قام الطرف الأول بالانحراف المفاجئ مما حتم التصادم بينهما ونتاج اضطرار بالمركبتين الطرف الأول ركن خلفي ايسر و الطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن وعليه تكون نسبة الادائه على الطرف الأول بنسبة 100% بموجب المادة رقم 24/2/50

المركبة رقم (٠١)

السايق : سلطان الرشدي رقم السجل : ١٠٧٥٠٨٠٠١٨ تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٣/٠٢ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : خالد البارقي رقم السجل : ١٠٤٤١٥١٦٧٦
نوع الرخصة : خاصة نقل ثقيل تاريخ الاصدار : ١٤٣٤/٠٤/٠٩ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٥/٠٦

اسم البنك : رقم الحساب :

الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
نيسان شاحنة ابيض نقل أكثر من ٣.٥ طن أ ط م ٢٣٨٩ نقل خاص ٧١٢٧١٩٧٠٠

شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٩/٠٥/٢٨ نوع التأمين : طرف ثالث
مكان الصدمة : خلفي نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠ % التكلفة :

بيانات الركاب : الاسم :

رقم البطاقة : الحالة الصحية :

المركبة رقم (٠٢)

السايق : عبدالرحمن التحطاني رقم السجل : ١٠٩٠٤٥٣٢٩٩ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/١٢/١١ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة نبال للتمويل شركة مساهمة مغلقة رقم السجل : ٧٠٠١٤٠٦٢٩٢
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٧/٠٦/٠٨ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٦/٠٨

اسم البنك : رقم الحساب :

الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي
تويوتا كورولا ابيض ٩ راكب قفل د ل م ٨٧٨٥ خاص ٧٥٠٠٨٧١٠

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/١٠/٠١ نوع التأمين : تأمين شامل
مكان الصدمة : جاني نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :

بيانات الركاب : الاسم :

رقم البطاقة : الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الختم الرسمي

مدير الإدارة

الاسم : احمد العنيس

الرتبة :

التوقيع :

قيد رقم رخصة القيادة : _____

أو

قيد رقم اللوحة : أ_ ط_ م_ ٢٣٨٩ التسجيل ٠٣

ادخل ١ لكل أو فراغ لبوليصة التأمين سارية المفعول : _

٩٩٤٢٣E : لا يوجد تأمين ساري على رقم اللوحة المدخل



Best
rent a car

الأفضل
تأجير السيارات

تبلغ عن حادث سير

LEASE DEPARTMENT

11/4/2021

DETAILS OF VEHICLE :

تفاصيل المركبة

CAR TYPE	PLATE NO.	MODEL	CHASSIS NO	RA NO.	POLICY NO.
نوع السيارة	رقم اللوحة	الموديل	رقم الهيكل	رقم العقد	رقم وثيقة التأمين
TOYOTA COROLLA	8785 DLZ	2020	L0024800		MOC/5989926-5294

DETAILS OF ACCIDENT :


تفاصيل الحادث

ACCIDENT DATE	MURROR STATION	FILE NO.	ACCIDENT PLACE
تاريخ الحادث	مركز المرور	رقم الحالة	مكان الحادث
8/4/2021	مرور الرمال	RD080421796	طريق دمام المونسيه

CUSTOMER DATA :

بيانات العميل

COMPANY NAME	DRIVER NAME	ID NO.	MOBILE NO.
إسم الشركة	إسم السائق	رقم الهوية	رقم الجوال
NAJM CO	عبد الرحمن بن سعيد	1090453299	0530009351



motor claim form (Comprehensive) :

إستمارة بلاغ عن حادث (شامل) :

CLAIM NUMBER:

رقم المطالبة

Insured Party Information:

بيانات الوثيقة والمؤمن له:

Policy Type: نوع وثيقة التأمين: Policy No: رقم وثيقة المؤمن له:
ID number: رقم الهوية: Insured Name: أسم المؤمن له:
Mobile: رقم الجوال: Email: البريد الإلكتروني:

Vehicle driver Information:

بيانات السائق:

Mobile: رقم الجوال: driver name: عبد الرحمن مسعود القويحان
Driver ID number: رقم هوية السائق: Nationality: الجنسية: سعودي driver age: عمر السائق:

Vehicle information / Subject of insurance information:


بيانات المركبة / الشيء غرض التأمين:

year of make: سنة الصنع: 2020 Vehicle Make and model: نوع المركبة / الطراز: طويوتا كورولا
Vehicle serial number: الرقم التسلسلي: 109045294 Vehicle plate number: رقم لوحة المركبة: ZLD-8785
% of Responsibility: نسبة مسؤولية سائق المركبة: %100 %75 %50 %25 (0%)

Loss details and descriptions:

معلومات و وصف تفاصيل الخسارة:

Date of loss: تاريخ وقوع الخسارة: 8/4/2021 city of loss: مدينة / موقع الخسارة: الرياض
Loss type: نوع المطالبة: جريحي ادمام
Time of loss: وقت وقوع الخسارة: 3:30 PM Loss report number: رقم تقرير الحادث: RD080421794
Circle damaged parts: عين الأجزاء المتضررة على الرسم: شرح طبيعة الخسارة:



كشفت آيسر على طريق ادمام باتجاه الغرب
وقسم الانحراف وتجاوز الغطاء طمس من الطرفين
التي تسببت من الكسار الأيسر على الجزء الأيسر
الكسار الأيسر عند منقذ الهاريفق اليسرى

Declaration:

إقرار:

ID Number: رقم الهوية: Claimant name: مقدم المطالبة:
Capacity: بصفتي: Mobile: رقم الجوال:
Signature: التوقيع: Date: التاريخ:

For Official Use Only

للاستعمال الرسمي فقط

Time الوقت Customer Service موظف خدمة العملاء:
Signature التوقيع Employee موقع تحويل المركبة:



RD080421796



إدارة

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

26/08/1442	التاريخ
4/12/2021 12:00:43 PM	الموافق
RD080421796	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

الموضوع : حادث مروري رقم RD080421796

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 26/08/1442 الموافق 08/04/2021 في تمام الساعة 03:12 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	سلطان ثاري حاضر الرشيدى	1075080018	لا يوجد	نيسان/داتسون غمارتين	ا ط م 2389	%100
2	عبد الرحمن بن سعد	1090453299	شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي	تويوتا/كورونا	د ل م 8785	%0

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم RD080421796 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	نيسان	داتسون غمارتين	ا ط م 2389	%100	انحراف مفاجئ

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD080421796	4/8/2021 3:12:45 PM	4006330547

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.


نجم

najm

العمليات

Operations

CR. 1010229751



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سائقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالله محمد بن سعيد الجهني

ABDULRAHMAN SAAD S ALQAHTANI

No. 1090453299
الرقم

DOB 28/04/1996
تاريخ الميلاد

Exp 29/11/2025
تاريخ الانتهاء

O+ فصيلة الدم
1437/06/08 تاريخ الاصدار

التصوير بتاريخ
تاريخ

رقم الترخيص السعودي

08 Apr 2021 15:17





RD080421796



08-Apr-2021 15:31:05 PM

معلومات الاطراف / الادانة

السادة/مرور الرمال
تحويل تقرير للسادة

رقم الحالة: RD080421796

تاريخ الحادث: PM 03:12:45 04/08/2021


الرقم الوظيفي: 156038

سبب التحويل: الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات الطرف (2)	
معلومات المركبة	
نوع الطرف	مركبة برقم لوحة
اسم المالك	
رقم اللوحة	8785 م ل د
نوع المركبة	توبونا
طرز المركبة	كورولا
لون المركبة	أبيض
رقم الهيكل	
سنة الصنع	
نوع التسجيل	تصدير
دولة الإصدار	سعودي
معلومات السائق	
اسم السائق	عبد الرحمن بن سعد
تاريخ الميلاد	30-04-1996
تاريخ الانتهاء الرخصة	08/06/1447
رقم الجوال	0530009351
السجل المدني / الإقامة	1090453299
الجنسية	سعودي
نسبة الإدانة	0%

الرسم التوضيحي لمكان الضرر

مكان الضرر
الركن الأمامي الأيمن



الضرر القديم O الضرر الجديد X

وصف الحادث

بعد المعاينه و الإطلاع و الإستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين يسيرون على طريق الدمام بالخدمة الطؤف الاول مسار اوسط والطرف الثاني مسار ايسر حيث قام الطرف الأول بالانحراف المفاجئ مما حتم التصادم بينهما ونتج أضرار بالمركبتين الطرف الأول ركن خلفي ايسر و الطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن وعليه تكون نسبة الادانه على الطرف الأول بنسبة 100% بموجب المادة رقم 50/2/24

