

|  |                                  |   |                            |
|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| 16/03/2021 نسخة رقم - 1                                | تاريخ الإصدار / Version Date     | تقرير تحديد المسؤولية<br>Liability Determination Report | نجم<br>najm                |
| TF16032122   | رقد الحادثة / Case Number        |   |                            |
| 16/03/2021 12 21:11                                    | وقت الحادث / Accident Time       | التقرير النهائي<br>Final Report                         | جهة التحصيل<br>مرور الطائف |
| الطائف   جبرة، الملك خالد / خلف<br>محطة النخيل // دباب | مكان الحادث<br>Accident Location |   |                            |
| 21 3036859, 40.4337296                                 | تحداثيات الحادث / Coordinate     |   |                            |

| الطرف (1) Party (1)               | الطرف (2) Party (2)    | معلومات السائق<br>Driver Info.    |                       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| اسم / Name                        | محمد محمد فيصل المطيري | الاسم / Name                      | محمد سعد صوير الحنيني |
| الجنسية / Nationality             | سعودي                  | الجنسية / Nationality             | سعودي                 |
| العمر / Age                       | 23   01/02/1998        | العمر / Age                       | 30   08/11/1991       |
| رقد الاتصال / Mobile No.          | 0541850921             | رقد الاتصال / Mobile No.          | 0551308028            |
| رقد الهوية / ID Number            | 1102368576             | رقد الهوية / ID Number            | 1073890641            |
| نوع الرخصة / License Type         | رخصة خاصة              | نوع الرخصة / License Type         | رخصة نقل ثقيل         |
| تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date | 10/02/1444             | تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date | 28/10/1442            |
| تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date  | 16/03/2021             | تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date  | 16/03/2021            |

| اسم المالك / Owner Name | شركة فريدي المرصيه للاستثمار | اسم المالك / Owner Name | عبد الرحمن سعد صوير الحنيني |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| نوع الرخصة / Make/Model | تويوتا / كامري               | نوع الرخصة / Make/Model | ميجتا / باكب                |
| سنة ولون / year & color | فضي / 2020                   | سنة ولون / year & color | بني / 2014                  |
| رقد اللوحة / Plate No   | د ن ص 7867 / خصوصي           | رقد اللوحة / Plate No   | ان م 4281 / نقل خاص         |

| اسم الشركة / Company Name    | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة<br>التأمين التعاوني - مدهلف | اسم الشركة / Company Name    |  |
|------------------------------|---|------------------------------|--|
| رقد الوثيقة / Policy No.     | MIL/3959970-2020-1  | رقد الوثيقة / Policy No.     |  |
| تاريخ الانتهاء / Expiry Date | 17/12/2021  | تاريخ الانتهاء / Expiry Date |  |
| تاريخ البداية / Start Date   | 17/12/2020  | تاريخ البداية / Start Date   |  |
| نوع التأمين / Insurance type | شامل  | نوع التأمين / Insurance type |  |

| عدد اضرار الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الرقبات : 0 |  |                                       |                             |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| سبب الحادث / Cause of Acc.                                | مطلبة الضحية، Failed to yield  | سبب الحادث / Cause of Acc.            | تشغل عن القيادة، Distracted |
| القانونية المنتهكة / Laws Violated                        | نسبة المسؤولية / LD%   | القانونية المنتهكة / Laws Violated    | نسبة المسؤولية / LD%        |
| 75%   | 25%  | 75%                                   | 25%                         |
| جهة الصدمة / Damage Area                                  | Front Left, الجنب الأيسر،<br>Wheels, عجلات،<br>Left Side، طرف الأيسر | جهة الصدمة / Damage Area              | الخلفية، front              |
| الممتلكات / Properties                                    |  | الممتلكات / Properties                |                             |
| استعادة من فرجوع / Recovery                               |  | استعادة من فرجوع / Recovery           |                             |
| سبب استعادة من فرجوع / Recover Reason                     |  | سبب استعادة من فرجوع / Recover Reason |                             |

| رقد المحقق / Surveyor ID          | 1074012814 / 3695   | رقد المحقق / Surveyor ID          | 1074012814 / 3695   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| معلومات المحقق<br>Surveyor Info   | نجم<br>najm<br>العمليات<br>Operations   | معلومات المحقق<br>Surveyor Info   | نجم<br>najm<br>العمليات<br>Operations   |
| وصف الحادث / Accident Description | بعد المعالجة والإصلاح والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير داخل حي جبره خارج منشغل عن القيادة وتبع من ذلك أضرار T واصطدم بالطرف الثاني الذي كان يسير على الحرف لتقاطع مع حرف في المركبتين الطرف الأول الجنب الأيسر والركن الأمامي الأيسر وعجلات أمامي يسار و الطرف الثاني العنقه يسار وعلى ذلك تكون نسبة الادانه مشتركة الطرف الأول 75% معالفة الضليه والطرف الثاني 25% اتساع عن القيادة | وصف الحادث / Accident Description | بعد المعالجة والإصلاح والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير داخل حي جبره خارج منشغل عن القيادة وتبع من ذلك أضرار T واصطدم بالطرف الثاني الذي كان يسير على الحرف لتقاطع مع حرف في المركبتين الطرف الأول الجنب الأيسر والركن الأمامي الأيسر وعجلات أمامي يسار و الطرف الثاني العنقه يسار وعلى ذلك تكون نسبة الادانه مشتركة الطرف الأول 75% معالفة الضليه والطرف الثاني 25% اتساع عن القيادة |

## رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| tf16032122                                | رقم الحالة / CaseNumber         |
| 3/16/2021 12:21:11 PM                     | وقت الحادث / Accident Time      |
| جيرة الملك خالد / خلف محطة النخيل // دباب | مكان الحادث / Accident Location |





تقرير حادث مروري

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠٨/٠٣ والموافق : ٢٠٢١/٠٣/١٦ في يوم : الثلاثاء تمام الساعة : ١٢:٢١ م  
المدينة : مدينة الطائف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : عدد الإصابات : عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والإصلاح والاستماع الى أقوال الطرفين تبين لم من الطرف الأول كان في داخل حرم جبره خارج لتقاطع مع حرف T واستطد بالطرف الثاني الذي كان يسير على الحرف T متدفقاً عن القيادة ونتج عن ذلك أضرار للمركبتين الممثلة بالحادث الأيسر الزكن الأمامي الأيسر وعجلات أمامي يسار و الطرف الثاني المقدمه يسار وعلى ذلك تكون نسبة الأضرار مشتركة للطرفين 75% بحالة اصطدام الطرف الثاني 25% استمرا عن الفأده.

المركبة رقم (٠١)

السايق : حمود المطيري  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
رقم السجل : ١١٠٢٣٦٨٠٧٦ تاريخ الميلاد : ١٤١٨/٠١/٠٤ الجنس : ذكر  
ملك المركبة وقت الحادث : شركة التأمين التعاوني تاريخ التسجيل : ١٤٤٣/٠١/١٣  
تاريخ الإصدار : ١٤٣٩/٠١/١٠ تاريخ التجديد :  
رقم الحساب :  
الجنسية : العربية السعودية رقم السجل : ٧٠٠٠١٠٢٧٤٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٢/١٠

اسم البنك :  
الطراز : كامري  
اللون : فضي  
نوع البيك : ٩ راك فقل  
رقم اللوحة : ٧٨٦٢  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٦٢٤٧٣١٨١

شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تاريخ انتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠١/١٣  
مكان الصدمة : جاني  
نسبة لمسؤولية في الحادث : ٧٥%  
نوع التأمين : تأمين شامل  
التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم :



المركبة رقم (٠٢)

السايق : محمد الخبيبي  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : نقل ثقيل  
رقم السجل : ١٠٧٣٨٨٠٦٤١ تاريخ الميلاد : ١٤١٢/٠٥/٠١ الجنس : ذكر  
ملك المركبة وقت الحادث : شركة التأمين التعاوني تاريخ التسجيل : ١٤٤٣/٠٥/٠١  
تاريخ الإصدار : ١٤٣٢/١٠/٢٨ تاريخ التجديد : ١٤٤٣/٠٥/٠١  
رقم الحساب :  
الجنسية : العربية السعودية رقم السجل : ١٠٠٩٨٢٠٢٥٧ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٢/١٠/٢٨  
١٤٤٢/٠٥/٢٩

اسم البنك :  
الطراز : بكب  
اللون : احمر  
نوع البيك : نقل ٣.٥ طن نقل  
رقم اللوحة : ١٢٨١  
نوع التسجيل : نقل خاص  
# التسلسلي : ٢٤٨٤٨٧٢١٠

شركة التأمين : شركة برك السعودية لتأمين التعاوني (سلامة) تاريخ انتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٦/٢٣  
مكان الصدمة : جاني  
نسبة لمسؤولية في الحادث : ٢٥%  
نوع التأمين : ضرب ثالث  
التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم :



نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : مسافة الافضلية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : عبدالطيف المطيري

الرتبة :


التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

علاء العمر





تقرير تقدير حادث مركبة

1442/08/04

التاريخ

2021/03/17

الموافق

إلى من يهمه الأمر  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

| مسلسل | نوع السيارة  | موديل | اللون | رقم اللوحة | مكان الصدمة             |
|-------|--------------|-------|-------|------------|-------------------------|
| 1     | تويوتا كامري | 2020  | فضي   | د ن ص 7867 | **الجانب الایسر***عجلات |

انه قد تمت معاينة السيارة والتسميعات كآآتي

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| الورشة الأولى  | 2400 | فقط الفان واربعمائة ريال لا غير |
| الورشة الثانية | 2500 | فقط الفان وخمسمائة ريال لا غير  |
| الورشة الثالثة | 2600 | فقط الفان وستمائة ريال لا غير   |

|                                  |          |   |
|----------------------------------|----------|---|
| الورشة الوسطى                    | 2,500.00 | فقط الفان وخمسمائة ريال لا غير                            |
| إجمالي قطع الغيار                | 8014     | فقط ثمانية آلاف واربعة عشر ريال لا غير                    |
| رسوم التقدير                     | 50.00    | فقط خمسون ريال لا غير                                     |
| القيمة المضافة لرسوم التقدير     | 7.50     | فقط سبعة ريال و خمسون هللة فقط                            |
| رسوم التقدير شامل القيمة المضافة | 57.50    | فقط سبعة وخمسون ريال و خمسون هللة فقط                     |
| الإجمالي                         | 10,571.5 | فقط عشرة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال و خمسون هللة فقط |





شركة مجموعة منيف النهدي التجارية القابضة  
جدة - السلمانية - شارع أبي ذر الغفاري.

هاتف:

فاكس:

عرض أسعار

الفرع: 200190 الطائف القديم 1 - 19

رقم الفاتورة: 2120019000921 تاريخ الفاتورة: 17/03/2021  
اسم العميل: ريفال سعودي طريقة الدفع: نقدي  
العملة: ريال سعودي الفرع: الطائف القديم 1 - 19  
ملاحظات: تسعيره 100 الرقم الضريبي: 300100661900003  
البايع: 63  
أمر تحضير:  
مندوب المبيعات

| التسليم | وصف                               | الموقع | السعر الإفرادي | الكمية | الإجمالي بعد الخصم | الضريبة % | قيمة الضريبة | الإجمالي مع الضريبة |
|---------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|--------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1       | رفرف امامي يسار 2018-2019         | 21-C   | 604.00         | 1      | 604                | 15 %      | 90.60        | 694.60              |
| 2       | بطانة كفر يسار 2018 كامري         | A      | 381.00         | 1      | 381                | 15 %      | 57.15        | 438.15              |
| 3       | باب امامي يسار 2018 كامري         | A      | 2,105.00       | 1      | 2105               | 15 %      | 315.75       | 2,420.75            |
| 4       | باب خلفي يسار 2018 كامري          | A81-C  | 1,497.00       | 1      | 1497               | 15 %      | 224.55       | 1,721.55            |
| 5       | (FF=LH)منفصله باب(كروولا 2001-200 | A-320  | 129.00         | 1      | 129                | 15 %      | 19.35        | 148.35              |
| 6       | منفصله باب خ (صالون 2008-200      | A-320  | 184.00         | 1      | 184                | 15 %      | 27.60        | 211.60              |
| 7       | فيسر تحت الأبواب يسار (2011)      | C      | 858.00         | 1      | 858                | 15 %      | 128.70       | 986.70              |
| 8       | شطرطون باب                        | A81-C  | 98.00          | 1      | 98                 | 15 %      | 14.70        | 112.70              |
| 9       | شطرطون باب                        | A81-C  | 80.00          | 1      | 80                 | 15 %      | 12.00        | 92.00               |
| 10      | مرايه باب يسار                    | A      | 1,169.00       | 1      | 1169               | 15 %      | 175.35       | 1,344.35            |
| 11      | نيسكل يساب خلفي يسار              |        | 547.00         | 1      | 547                | 15 %      | 82.05        | 629.05              |
| 12      | نيسكل يساب يسار                   |        | 547.00         | 1      | 547                | 15 %      | 82.05        | 629.05              |
| 13      | كتابه                             |        | 300.00         | 1      | 300                | 15 %      | 45.00        | 345.00              |

توضيح هام : هذا عرض سعر وليس فاتورة حيث لا يتم اي مطالبه مالية على اساسه  
صلاحية هذا العرض 14 يوم من تاريخه

المجموع 8,499.00  
إجمالي الخصم 1,529.82  
الإجمالي بعد الخصم 6,969.18  
إجمالي الضريبة 1,045.38  
الإجمالي النهائي 8,014.56

توقيع 3

توقيع 2

توقيع 1



## تقرير تقدير حادث مركبة

1442/08/04 التاريخ

2021/03/17 الموافق

11:51:35ص الزمن

| مكان الصدمة             | رقم اللوحة | اللون | موديل | نوع السيارة  | م |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|
| **الجانب اليمين***عجلات | د ن ص 7867 | فضي   | 2020  | تويوتا كامري | 1 |

فقط الفان واربعمائة ردا لا غير

2400

أجور الإصلاح بدون مشتريات

القطع المطلوب تغييرها

- 1- رفرف امامي يسار
- 2- بطانة رفرف امامي يسار
- 3- باب امامي يسار
- 4- مفصلات باب امامي يسار
- 5- شطرتون بربواز باب امامي يسار
- 6- كتاية كامري باب امامي يسار
- 7- نيكل اسفل الباب الامامي يسار
- 8- مرآية باب امامي يسار
- 9- باب خلفي يسار
- 10- شطرتون بربواز باب خلفي يسار
- 11- نيكل اسفل الباب الخلفي يسار
- 12- فيبر عتبة تحت الابهاب يسار



## تقرير تقدير حادث مركبة

1442/08/04 التاريخ

2021/03/17 الموافق

11:51:36 الزمن

| مكان الصدمة             | رقم اللوحة | اللون | مويل | نوع السيارة  | م |
|-------------------------|------------|-------|------|--------------|---|
| **الجانب الايسر***عجلات | د ن ص 7867 | فضي   | 2020 | تويوتا كامري | 1 |

فقط الفان وخمسائة ريال لا غير

2500

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1- رفراف امامي يسار
- 2- بطانة رفراف امامي يسار
- 3- باب امامي يسار
- 4- مفصلات باب امامي يسار
- 5- شطرطون بربواز باب امامي يسار
- 6- كتاية كامري باب امامي يسار
- 7- نيكل اسفل الباب الامامي يسار
- 8- مرآية باب امامي يسار
- 9- باب خلفي يسار
- 10- شطرطون بربواز باب خلفي يسار
- 11- نيكل اسفل الباب الخلفي يسار
- 12- فيبر عتبة تحت الابواب يسار



1442/08/04

التاريخ

2021/03/17

الموافق

11:51:36ص

الزمن

| مكان الصدمة             | رقم اللوحة | اللون | موديل | نوع السيارة  | م |
|-------------------------|------------|-------|-------|--------------|---|
| **الجانب الايسر***عجلات | د ن ص 7867 | فضي   | 2020  | تويوتا كامري | 1 |

فقط الغان وستمانه ريد لا غير

2600

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

- 1 رفرف امامي يسار
- 2 بطانة رفرف امامي يسار
- 3 باب امامي يسار
- 4 مفصلات باب امامي يسار
- 5 شطرتون برواز باب امامي يسار
- 6 كتاية كامري باب امامي يسار
- 7 نيكل اسفل الباب الامامي يسار
- 8 مرآية باب امامي يسار
- 9 باب خلفي يسار
- 10 شطرتون برواز باب خلفي يسار
- 11 نيكل اسفل الباب الخلفي يسار
- 12 فيبر عتبة تحت الابواب يسار



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

مركبة الراجحي المصرفية للاستثمار

المستخدم  
حمود محمد فيصل المطيري

١١٠٢٣٦٨٥٧٦

هوية المستخدم ٢٠٠٠٦٠٢٧٤٤

JTNB14HKXL3122110

هوية المركب

رقم الترخيص

رقم اللوحة ٧٨٦٧ د ن م

7867 X N D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كامري

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠٢٠

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٥٢٥

اللون فضي

الرقم التسلسلي ٢٢٤٧٣١٨٦١

