

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لتجم

25/01/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
TF25012117	Case Number / رقم الحالة
25/01/2021 12:10:33	Accident Time / وقت الحادث
الطائف ام العراد, المستين=تق عبدالله بن مصود =مجمع الوطن الطبي علمين =دودج= برادو	مكان الحادث Accident Location
21.2570315, 40.4083473	Coordinate / أحداثيات الحادث

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name	معلومات السائق Driver Info.
محمد صالح محمد السبالي	فهد قليل عايض الثبيتي		
سعودي	سعودي		Nationality / الجنسية
33 04/02/1988	42 28/05/1979		Age / العمر
0509117524	0555591681		Mobile No. / رقم الاتصال
1073124487	1033663681		ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل		License Type / نوع الرخصة
07/11/1443	12/07/1444		Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
25/01/2021			Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	معلومات المركبة Veh. Info.
محمد صالح محمد السبالي	محمد قليل عايض الثبيتي	تويوتا / برادو	
دودج / شارجر	تويوتا / برادو	رصاصي / 2019	year & color / سنة ولون
د ع م 5520 / خصوصي	ا ح ن 4460 / خصوصي		Plate No / رقم اللوحة

اسم الشركة / Company Name	اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	التأمين Ins. Info.
شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	89628911	
		01/12/2021	Expiry Date / تاريخ الإنتهاء
		02/12/2020	Start Date / تاريخ البداية
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة		Insurance type / نوع التأمين

سبب الحادث / Cause of Acc.	سبب الحادث / Cause of Acc.	الأظمة المخالفة / Laws Violated	معلومات الحادث Accident Info
انحراف مفاجئ, sudden change of lane	انحراف مفاجئ, sudden change of lane		
		0%	نسبة المسؤولية / LD%
		100%	نسبة المسؤولية / LD%
الركن الأمامي الأيسر, Front Left	الركن الخلفي الأيمن, Rear Right		جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
		Yes/نعم	احتمالية حق الرجوع / Recovery
		السائق لا يملك رخصة	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

رقم المحقق / Surveyor ID	رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description	معلومات المحقق Surveyor Info
3046	3046		
		بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقواله الطرفين تبين لي أن الطرفين يسيران على طريق متفرع من حي أم العراد باتجاه الشمال ولمخالفة الانحراف المفاجئ من الطرف الأول اصطدم بالطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار ماديه للمركبتين الطرف الأول ركن امامي يسار والطرف الثاني ركن خلفي يمين وعلى ذلك تكون نسبة الادانه 100 % على الطرف الأول مخالفة انحراف مفاجئ	
			نجم najm العمليات Operations