



ARABI EXCELLENCE CENTER

مؤسسة المركز العربي المتميز التجارية



TOYOTA تويوتا



368

عرض أسعار

التاريخ : 01/10/2018

صفحة : 1/1

الفرع : 01

سنتفية 2016 ح ي س 3863 : العميل

#	رقم الممنفأ	الوصف	السعر	كمية	الاجمالي
1	1	صدام خلفي وسط	1367.00	1	1367.00
2	2	زبق صدام خلفي	453.00	1	453.00
3	3	شوك	2395.00	1	2395.00
4	4	شكمان خلفي	2861.00	1	2861.00
5	5	ونش كفر	798.00	1	798.00

مؤسسة المركز العربي المتميز التجارية
عرض أسعار
تويوتا - هونداي - كيا

البائع : 937
المستلم :

الاجمالي : 7874.00
الخصم : 0.00
الصافي : 7874.00
ضريبة القيمة المضافة : 393.70
اجمالي نهائي : 8267.70

تفدية العرض 50 : ملاحظات

Our Goal Customer Satisfaction

Head Office : Dammam - Al-Khudrya Area - Tel: 8373557 - Fax : 8373577
Branch 2 : Al-Khobar - Thuqba Area - Tel: 8999016 - Fax : 8960606
Branch 3 : Al-Jubail - Al-Oraifi Ind. - Tel: 3637077 - Fax : 3637071
Branch 4 : Al-Jubail - Al-Madina St. - Tel: 3634075 - Fax : 3625348
Branch 5 : Hafer AlBatin - Ind. - Tel: 7219944 - Fax : 7219944

غايتنا رضا العميل

المركز الرئيسي : الدمام - حي الخضرية - ت : ٨٣٧٣٥٥٧ - ف : ٨٣٧٣٥٧٧
الفرع الثاني : الخبر - حي الثقبه - ت : ٨٩٩٩٠١٦ - ف : ٨٩٦٠٦٠٦
الفرع الثالث : الجبيل - صناعية العريفي - ت : ٣٦٣٧٠٧٧ - ف : ٣٦٣٧٠٧١
الفرع الرابع : الجبيل - شارع المدينة - ت : ٣٦٣٤٠٧٥ - ف : ٣٦٢٥٣٤٨
الفرع الخامس : حفر الباطن - الصناعية - ت : ٧٢١٩٩٤٤ - ف : ٧٢١٩٩٤٤

Bin Subaan Workshop For Car Maint.

Mechanic, Denting, Painting, Electric, Oven
Licence No. 16/23



ورشة بن سبعان
لصيانة السيارات

ميكانيكا - سمكرة - صبغ - كهرباء - فرن
ترخيص رقم ٢٣/١٦

No. 6640

سند قبض
RECEIPT VOUCHER

S. R. ريال

#0#

Date :

التاريخ : ٢٠١١ / ١١ / ٢١

Received From Mr. M/s. وصلنا من السيد / السادة :

The Sum of فقط خمسون ريال لا غير مبلغ وقدره

For (..... وذلك عن تسعيرة سيارة رقمها (٢٠١٦ س ٤٢) نوعها (هوندا)

..... موديلها (.....) لونها (اسود)

Manager Sign. توقيع المدير

Accountant Sign. توقيع المحاسب

.....

Receiver's Sign. توقيع المستلم

.....



Bin Subaan Workshop For Car Maint.

Mechanic, Denting, Painting, Electric, Oven
Licence No. 16/23



ورشة بن سبعان لصيانة السيارات

ميكانيكا - سمكرة - صبغ - كهرباء - فرن
ترخيص رقم ٢٣/١٦

No. 6640

تسعيرة

التاريخ: ١١/١٠/٢٠١٨

المحترم إلى السيد / السادة

إصلاح السيارة رقم ح ٤٤٤٤ ٢٨٦٣ موديل ٢٠١٦ نوع هوندا اللون الفضي

التصليحات الآتية:

إصلاح المحرك

١٧١١

تقدير الأجور بدون قطع الغيار مبلغ وقدره التسعير منه إلى فقط لا غير

القطع المطلوبة على النحو الآتي :

٢١	١	شامل
٢٢	٢	حذاء كمام اسو
٢٣	٣	
٢٤	٤	زيت محرك
٢٥	٥	
٢٦	٦	لحمه محرك
٢٧	٧	
٢٨	٨	والتنظيف
٢٩	٩	
٣٠	١٠	
٣١	١١	
٣٢	١٢	
٣٣	١٣	
٣٤	١٤	
٣٥	١٥	
٣٦	١٦	
٣٧	١٧	
٣٨	١٨	
٣٩	١٩	
٤٠	٢٠	



توقيع مدير المركز

تنبيه :

التسعيرة قد لا تشمل كل القطع المطلوبة

Continents

For Car Maint.

Mechanic, Denting, Painting, Electric, Oven
Prop. MOHD. AYED AL - AHMEDI



القطارات

لصيانة السيارات

ميكانيكا - سمكرة - صيغ - كهرباء - فرن

لصاحبها : محمد عايض الأحمدي

No . 0517

تسعيرة

التاريخ : 11/11/1437

المحترم : إلى السيد / السادة :

إصلاح السيارة رقم : ج ٥٥ ٣٨٦٣ موديل ٢٠١٦ نوع مشاعية اللون ابيض

التصليحات الآتية :

إصلاح منقوش السيارة مع الصام الخلفي

تقدير الأجر بدون قطع الغيار بمبلغ وقدره
القطوع المطلوبة على النحو الآتي :

١٨٠٠

فقط لا غير

٢١	١	لحمية صدام خلفي
٢٢	٢	زيت صدام خلفي
٢٣	٣	زيت صدام خلفي
٢٤	٤	زيت صدام خلفي
٢٥	٥	زيت صدام خلفي
٢٦	٦	زيت صدام خلفي
٢٧	٧	زيت صدام خلفي
٢٨	٨	زيت صدام خلفي
٢٩	٩	زيت صدام خلفي
٣٠	١٠	زيت صدام خلفي
٣١	١١	زيت صدام خلفي
٣٢	١٢	زيت صدام خلفي
٣٣	١٣	زيت صدام خلفي
٣٤	١٤	زيت صدام خلفي
٣٥	١٥	زيت صدام خلفي
٣٦	١٦	زيت صدام خلفي
٣٧	١٧	زيت صدام خلفي
٣٨	١٨	زيت صدام خلفي
٣٩	١٩	زيت صدام خلفي
٤٠	٢٠	زيت صدام خلفي



توقيع مدير المركز

تنبية :

التسعيرة قد لا تشمل كل القطوع المطلوبة

ترخيص رقم ٤٢٠/١٣٦٠ - تلفون : ٨٥٠٤٤٤٢ - فاكس : ٨٥٠٣٣٢٩ - ص. ب ١٣٢٥ - الدمام ٣١٤٣١ - المملكة العربية السعودية

Licence No 420/01360 - Tel . : 850 4442 - Fax : 8504442 - P.O Box 1325 - Dammam 31431 - Kingdom of Saudi Arabia

Al-Sahli For Car Maint.

Mechanic, Denting, Painting, Electric, Oven

Licence No. : 1433 / 184



الساهلي

لصيانة السيارات

ميكانيكا - سمكرة - صبغ - كهرباء - فرن

رقم الرخصة ١٨٤ / ١٤٣٣

No. 6744

تسعيرة

التاريخ: ١٠ / ١٠ / ٢٠١٨

المحترم إلى السيد / السادة

إصلاح السيارة رقم ٥٥٣ ٢٨٦٣ موديل ٢٠١٦ نوع حافيه اللون اللون

التصليحات الآتية:

١ - تصليح

٢ - صبغ

تقدير الأجور بدون قطع الغيار مبلغ وقدره ١٨٠٠ ريال فقط لا غير

القطع المطلوبة:

٢١		١	١
٢٢		٢	٢
٢٣		٣	٣
٢٤		٤	٤
٢٥		٥	٥
٢٦		٦	٦
٢٧		٧	٧
٢٨		٨	٨
٢٩		٩	٩
٣٠		١٠	١٠
٣١		١١	١١
٣٢		١٢	١٢
٣٣		١٣	١٣
٣٤		١٤	١٤
٣٥		١٥	١٥
٣٦		١٦	١٦
٣٧		١٧	١٧
٣٨		١٨	١٨
٣٩		١٩	١٩
٤٠		٢٠	٢٠

توقيع مدير المركز

ملاحظة: التسعيرة قد لا تشمل كل القطع المطلوبة




NCB الأهلي



علي ابراهيم احمد ال مبارك

الاسم

Name



الرقم الشخصي

Customer No.

رقم الحساب

SA25 1000 0005 3726 8600 0206





المصرفي الدولي






IBAN






رقم الحساب

05372686000206


Account No.







المملكة العربية السعودية



١٠٣٥١٨٠٤

١٤٤١/١٠/٢٠

الرقم

السيارة

٢٠١٩

رقم الترخيص

١٧٠٠

٧

نوع

سيارة

٧

رقم الترخيص

J 3863 S A J

٧

رقم الترخيص

٢٧١٧ ٧ ٢

٧

رقم الترخيص

KMHSN81E3GU168698

١٠٧٧٦١٧٤


رقم الترخيص

٧٧٥٨٠٠٠٠٧٧٧

رقم الترخيص

٧٧٥٨٠٠٠٠٧٧٧

المملكة العربية السعودية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

علي بن ابراهيم بن احمد آل مبارك
ALI IBRAHIM A ALMUBARAK

No. 1007368184 الرقم ١٠٠٧٣٦٨١٨٤

Exp 23/04/2020 تاريخ الإنتهاء ١٤٤١/٠٨/٣٠

DOB 20/11/1982 تاريخ الميلاد ١٤٠٣/٠٢/٠٥

بدون قيود القيود

خاصة النوع


٨١٦٠٢٦٣ هاتف

O+ الدم




01 Oct 2018 0708

تحويل بمرور للسادة
سبب الجوار : الطرف القدام لا يحمل نامي
ادارة المرور



معلومات الطرف (1)

معلومات المركبة

الضرر القديم o الضرر الجديد x

نوع الطرف : مركبة برقم لوحة

سنة الصنع : 2012

اسم المالك : مازن عبدالرحمن عبدالرقيب

طراز المركبة : كورولا

نوع المركبة : نوبوتا

لون المركبة : اسود

نوع التسجيل : خصوصي

رقم اللوحة : 5043 ب ط هـ

رقم الهيكل :

مكان الضرر :

دولة الإصدار : سعودي

الركن الأمامي الأيمن، المقدم، الركن الأمامي الأيسر، أسفل المركب

معلومات السائق

تاريخ الميلاد : 13/02/1397

اسم السائق : مازن عبدالرحمن عبدالرقيب

رقم الجوال : 0558333148

تاريخ انتهاء الرخصة : 21/12/1440


نسبة الإدانة : 100%

السجل المدني / الإقامة : 2220631374

الجنسية : يعني

توقيع الطرف :

*عزيزي العميل نسمح ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم



معلومات الطرف (2)

معلومات المركبة

الضرر القديم o الضرر الجديد x

نوع الطرف : مركبة برقم لوحة

سنة الصنع : 2016

اسم المالك : البنك الاهلي التجاري

طراز المركبة : سانافيد

نوع المركبة : هيونداي

لون المركبة : أبيض

نوع التسجيل : خصوصي

رقم اللوحة : 3863 ح ي س

رقم الهيكل : 68698

مكان الضرر : المؤخرة، المقدم، أسفل المركبة

دولة الإصدار : سعودي

معلومات السائق

تاريخ الميلاد : 05/02/1403

اسم السائق : علي ابراهيم ال مبارك

رقم الجوال : 0596663900

تاريخ انتهاء الرخصة : 30/08/1441

نسبة الإدانة : 0%

السجل المدني / الإقامة : 1007368184

الجنسية : سعودي

توقيع الطرف :

*عزيزي العميل نسمح ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

معلومات المركبة

الضرر القديم o الضرر الجديد x

نوع الطرف : مركبة برقم لوحة

سنة الصنع : 2015

اسم المالك : حسين علي مشيخي

طراز المركبة : سوناتا

نوع المركبة : هيونداي

لون المركبة : رصاصي

نوع التسجيل : خصوصي

رقم اللوحة : 5567 ح ح ح

رقم الهيكل : 076875

مكان الضرر : المؤخرة

دولة الإصدار : سعودي

معلومات السائق

تاريخ الميلاد : 11/04/1416

اسم السائق : حسين علي مشيخي

رقم الجوال : 0530448808

تاريخ انتهاء الرخصة : 28/04/1444

نسبة الإدانة : 0%

السجل المدني / الإقامة : 1120365158

توقيع الطرف :


الجنسية : سعودي

*عزيزي العميل سيتم ارسال رساله نصيه على رقم الجوال الموضح في تقرير الحادث
نأمل التكرم بتسجيل تقييمكم للخدمة المقدمه لكم

وصف الحادث

بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الأطراف تبين لي كلا الأطراف في حي الفيصلية على طريق الظهران الجبيل باتجاه الجنوب وعدم ترك مسافة كافية الطرف الأول ثم حتم التصادم مع الطرف الثاني مما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامه بالطرف الثالث وتنتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات الطرف الأول المقدم والركن الأمامي الأيسر وأسفل المركبة والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني المؤخرة والمقدمة وأسفل المركبة والطرف الثالث المؤخرة وعليه تكون نسبة الإدانة 100% على الطرف الأول استناد للمادة 1/40، 1/37 حسب نظام المرور

الرسم التقريبي للحادث



التوقيع

تاريخ الرخصة في الوثيقة

التوقيع

مباها
مساء

الدليل لإيضاح أكثر.

01/10/2018	Print Date / تاريخ الطباعة
DM0110188	Case Number / رقم الحالة
01/10/2018 06:31:48	Accident Time / وقت الحادث
الفيصلية، الظهران الجبيل ١١ ع يمن اسواق التميم ١١ نج الجنوب ١١ كورولا ١١ هونداي ١١ سنوتنا	مكان الحادث Accident Location
26.4049942, 50.0710642	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
تقرير نهائي Final Report
جهة التحویل مرور الدمام



Party (3)	Party (2)	Party (1)	
الطرف (3)	الطرف (2)	الطرف (1)	Name / الاسم
حسين علي مشيخي	علي ابراهيم آل مبارك	مازن عبدالرحمن عبدالربيع	Nationality / الجنسية
سعودي	سعودي		Age / العمر
23	36	42	Mobile No. / رقم الاتصال
0530448808	0596663900	0558333148	License No. / رقم الرخصة
1120365158	1007368184	2220631374	License Type / نوع الرخصة
رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	


Party (3)	Party (2)	Party (1)	
حسين علي مشيخي	البنك الاطلي التجاري	مازن عبدالرحمن عبدالربيع	Owner Name / اسم المالك
هونداي / سنوتنا	هونداي / سانتافيه	تويوتا / كورولا	Make/Model / طراز المركبة
2015 / رماسي	2016 / أبيض	2012 / أسود	year & color / سنة ولون
ح ق ح 5567 / خصومي	ح ي س 3863 / خصومي	ب ط م 5043 / خصومي	Plate No / رقم اللوحة

Party (3)	Party (2)	Party (1)	
شركة ولاء للتأمين التعاوني	الوطنية للتأمين		Company Name / اسم الشركة
F11/18/03/00004438	P-01-2018-4-411-001185		Policy No. / رقم الوثيقة
11/03/2019	30/06/2019		Expiry Date / تاريخ الانتهاء

عدد أطراف الحادث : 3 عدد الإصابات : 0 عدد الوثائق : 0			
		no sufficient distance, عدم ترك مسافة كافية	Cause of Acc. / سبب الحادث
			Laws Violated / الأنظمة المخالفة
0%	0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
3/2-161NNFF	1/1+92NNFF	3/3-0NNFF	المؤشرات / indicators
المؤخرة, Rear	المؤخرة, front, المقدمة, Bottom, أسفل المركبة	الركن الأمامي الأيمن, front, front, الركن الأمامي الأيسر, المقدمة, أسفل المركبة, Bottom	Damage Area / جهة الصدمة
			الممتلكات / Properties
			احتمالية حق الرجوع / Recovery
			Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

Surveyor ID / رقم المحقق	1080608878 / 3521
Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الأطراف تبين لي كلا الأطراف في حي الفيصلية على طريق الظهران الجبيل باتجاه الجنوب ولعدم ترك مسافة كافية الطرف الأول تم حتم التصادم مع الطرف الثاني مما أدى إلى فقدان السيطرة واصطدامه بالطرف الثالث ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات الطرف الأول المقدمة والركن الأمامي الأيسر وأسفل المركبة والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني المؤخرة والمقدمة وأسفل المركبة والطرف الثالث المؤخرة وعليه تكون نسبة الإذانة 100% على الطرف الأول استناد للمادة ١/٣٧/١/٥٠ حسب نظام المرور</p>
Surveyor Info	

Via Najm Information System.



رقم الحادث: DM0110188	
2	رقم اللوحة
National Commercial Bank (Auto Lease)	اسم المالك
الوطنية للتأمين	شركة التأمين
تأمين شامل	التصنيف
130	الموديل
2016	تاريخ الصنع
01/07/2018	تاريخ الفاعلية
30/06/2019	تاريخ الانتهاء
P-01-2018-4-411-001185	رقم الوثيقة
kmhsn81e3gu168698	رقم الهيكل
603654510	الرقم التسلسلي
7000025887	هوية العميل 01 Oct 2018

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المانك مازن عبدالرحمن عبدالله عبدالرقيب

المستخدم

هوية المالك ٢٢٢٠٦٣١٣٧٤ هوية المستخدم

RKLBV42E4C4451815 رقم الهيكل

٥٠٤٣ هـ ط ب رقم اللوحة

نوع التسجيل 5043 H T B

طراز المركبة كورولا تويوتا

حمولة المركبة ٥ ١٦٢٥

سنة الصنع ٢٠١٢ اللون اسود

تاريخ الإنتهاء ١٤٣٩/٠٤/٢٤ الرقم التسلسلي ٦٣٥٤٥٣١١٠



الرقم التسلسلي

01 Oct 2018 0708

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هوية المقيمين
RESIDENT IDENTITY

مازن عبدالرحمن عبدالله عبدالراغب
MAZEN ABDULRAHMAN ABDULLAH ABDULRAQEB

الرقم ٢٢٢٠٦٣١٣٧٤ نسخة ١٠
مكان الاصدار الخدمات الالكترونية

الاصدار ١٤٣٩/٠٣/١٦ الميلاد ١٩٧٧/٠٢/٠١

المهنة بائع
الجنسية اليمن

صاحب العمل مؤسسة جملة المستهلك التجارية
الديانة الاسلام



2220631374

01 Oct 2018 0708