

التاريخ: 2020 / 09 / 01 م

المحترمين

السادة / وكالة عبداللطيف جميل

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته ،،،

الرجاء التكرم بإستلام السيارة المذكورة أدناه من عميلنا / البنك الاهلي - عبدالعزيز عواض العازمي.

موقع الضرر في المركبة/ مؤخرة.

نوع السيارة	رقم اللوحة	سنة الصنع	اللون
تويوتا - كامري	د س ن - 5759	2018	ابيض

رقم المطالبه / C-02-2020-4-411-020885

مبلغ التحمل / NIL SR + (القيمة المضافة)

نسبه الاستهلاك / 10 % + (القيمة المضافة)

ملاحظة / يتم احتساب 50 % استهلاك في حال تغيير الكفر او الجنط. + (القيمة المضافة)

نرجو منكم التكرم بإعداد تسعيرة إصلاح للمركبة المذكورة أعلاه مع توضيح قطع الغيار المطلوب استبدالها و ارسالها الى البريد / cl.quotations@wataniya.com.sa

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،



حمد بن غشيان
مسؤول مطالبات المركبات

استمارة بلاغ عن حادث سيارة

أ- بيانات السيارة المؤمن عليها:

بيانات المؤمن

اسم المؤمن له: محمد الذويدي بن عبد الوهاب

الشخص المسؤول: _____

هاتف رقم: _____ الجوال: _____

فاكس رقم: _____

البريد الإلكتروني: _____

نوع السيارة: كاسبري

رقم اللوحة: دس ٧٩٥٨٥

رقم وثيقة التأمين: _____

بيانات السائق

اسم سائق السيارة: _____

هاتف رقم: _____

الجوال: ٠٥٢٣٥٨٢٦٢١

فاكس رقم: _____

البريد الإلكتروني: _____

نوع الرخصة القيادة: عمومي خصوصي

رقم الرخصة: _____

عمر السائق: _____

ب- وصف الحادث:

نوع المطالبة:

١. أضرار السيارة المؤمنة ٢. طرف ثالث ٣. سرقة ٤. حريق ٥. حادث انقلاب ٦. الكوارث الطبيعية
- تاريخ وقوع الحادث: ١٤٤٢ / ١٠ / ٩
- نسبة الخطأ على المؤمن له: _____ %
- كيفية وقوع الحادث (مع رسم كروكي مبسط):

بوصف في الحوادث وصدمني من السراويل الشرايف


- هل تم إبلاغ المرور بالحادث؟ نعم لا
- رقم السجل في تقرير المرور: _____ قسم المرور المختص: _____
- هل تم إعداد تسعيرة للأضرار بالسيارة؟ نعم لا
- تقدير قيمة الإصلاح: _____ رس
- ما هو الغرض الذي استخدمت له السيارة وقت الحادث؟ شخصي تجاري أخرى
- هل السيارة قابلة للتحريك؟ نعم لا

ج - أضرار السيارة المؤمن عليها:

الموقع الحالي للسيارة المتضررة: _____

وصف الضرر (الأجزاء المتضررة بالسيارة): _____

عين الأجزاء المتضررة على الرسم:



تاريخ الإصدار / Version Date	28/08/2020 نسخة رقم - 1
رقم الحادثة / Case Number	RD280820564
وقت الحادث / Accident Time	28/08/2020 18:07:44
مكان الحادث / Accident Location	الرياض ضربة لين, ضربة لين, 65, الرياض
أحداثيات الحادث / Coordinate	24.6408556, 46.5602142

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحريك مرور القرب



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	عبدالله طاهر عبدالله	عبدالمعز عوض يحيى
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	25 14/11/1995	26 10/02/1995
Mobile No. / رقم الاتصال	0504212599	0543583631
ID Number / رقم الهوية	1095430276	1084817418
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	03/07/1447	08/07/1449
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	28/08/2020	28/08/2020

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة الاطراف التجاري
Make/Model / طراز المركبة	شيفروليه / تاهي	تويوتا / كاتسوي
year & color / سنة ولون	ثاني /	ثاني / 2018
Plate No / رقم اللوحة	ب د ط 4484 / خصوصي	د من ن 5759 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	اسم شركة / Company Name	الوثيقة للتأمين
Policy No. / رقم الوثيقة		P-01-2018-4-411-000951/R2
Expiry Date / تاريخ الانتهاء		30/04/2021
Start Date / تاريخ البداية		01/05/2020
Insurance type / نوع التأمين		شامل


معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصطبات : 0 عدد التوقيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدد تركة مسافة, no sufficient distance, كفاية
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة التمدد	الركن الأمامي الأيمن, Front Right عجلات, Wheels
Properties / الممتلكات	
Recovery / استرجاع	
Recover Reason / سبب استرجاع	
	Rear, الركن الخلفي الأيسر, Rear Left, المنقرا

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
1064635905 / 2073	
Accident Description / وصف الحادث	
بعد المعاينة والإصلاح والتفويض في موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الأطراف تبين لي ان كلا الحرفين يسيران على شارع متفرع من شارع الطائف باتجاه الشمال في المنسق الأيمن وثناء كيبدااته الثاني للدخول إلى اليمين للتوقف حتى التصادم بينهما وينتج عن ذلك نسبة الإذانة على الأول ١٠٠% لعدم ترك مسافة كافية إمامة بموجب المادة ١/٢٧/١ من الأضرار في مركبة الطرف الأول المتقدمة وبين والركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني المتأخر يسار والركن الخلفي الأيسر كما هو موضح لكم	
العمليات Operations	



رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD280820564	رقم الحالة / CaseNumber
28/08/2020 06:07:44 PM	وقت الحادث / Accident Time
الرياض 65ظهرة لبن, ظهره لبن,	مكان الحادث / Accident Location





RD280820564



09/01/1442	التاريخ
8/30/2020 10:17:04 AM	الموافق
RD280820564	المرجع
4109	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة مرور الغرب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD280820564

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 09/01/1442 الموافق 28/08/2020 في تمام الساعة 06:07 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
2	عبدالعزیز عواض بخیت	1084817418	البنك الاهلي التجاري	تويوتا/كامرى	د س ن 5759	%0
1	عبدالله ظافر عبدالله	1095430276		شيفروليت/تاهو	ب د ط 4484	%100

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD280820564 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	شيفروليت	تاهو	ب د ط 4484	%100	عدم ترك مسافة كافية

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD280820564	2020-08-28 06:53:11	4005750474

وبناءً على طلب الطرف الثاني لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.





نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

تاريخ التقرير : ١٤٤٢/٠١/١٣
رقم الحادث : ٤٠٠٥٧٥٠٤٧٤

تاريخ الحادث : ١٤٤٢/٠١/٠٩ الموافق : ٢٠٢٠/٠٨/٢٨ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ٠٦:٠٧:٠٠ م
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ : عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والشخصي موقع الحادث والاستماع الى أقوال الأطراف تبين ل ان كلا الطرفين يسيران على شارع متفرع من شارع الطائف باتجاه الشمال في المسار الأيمن وأثناء تهيئته الثاني للدخول الى اليمين للوقوف حتم التصادم بينهما وبذلك تكون نسبة الإدانة على الأول 100% لعدم ترك مسافة كافية امامة بموجب المادة 1/37/1/50 للأضرار في مركبة الطرف الأول المتقدمة يمين الركن الأمامي الأيمن للطرف الثاني المواخر يسار والركن الخلفي الأيسر كما هو موضح لكم

المركبة رقم (٠١)

السايق : عبدالله الشهراني
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١٠٩٥٤٣٠٢٧٦ تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٦/٢٠ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : ظافر الشهراني
تاريخ الاصدار : ١٤٣٧/٠٧/٠٣ تاريخ التجديد : -
رقم السجل : ١٠٤٦٠٩٧٠١٨ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٧/٠٣

اسم البنك :
الماركة : شيفرولية
اللون : ذهبي
نوع الهيكل : ٩ راكب فافل
رقم اللوحة : ب د ط ٤٤٨٤
نوع التسجيل : خاص
رقم الحساب :
التسلسلي : ٣٧٧٩٩٣٠١٠

شركة التأمين : شركة الراجحي للتأمين التعاوني
مكان الصدمة : جانبي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٣٣/١٢/١٥ : نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% : التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية : -

المركبة رقم (٠٢)

السايق : عبدالعزيز العازمي
الحالة الصحية : سليم
نوع الرخصة : خاصة
رقم السجل : ١٠٨٤٨١٧٤١٨ تاريخ الميلاد : ١٤١٥/٠٩/١٠ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : البنك الاهلي التجارى
تاريخ الاصدار : ١٤٣٤/٠٧/٠٨ تاريخ التجديد : ١٤٣٩/٠٨/١٠
رقم الحساب :
التسلسلي : ٣٨٤٠١٦٦١٠

اسم البنك :
الماركة : تويوتا
اللون : ابيض
نوع الهيكل : ٩ راكب فافل
رقم اللوحة : د س ن ٥٧٥٩
نوع التسجيل : خاص
رقم الحساب :
التسلسلي : ٣٨٤٠١٦٦١٠

شركة التأمين : الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (سنيك)
مكان الصدمة : خلفي
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٩/١٨ : نوع التأمين : تأمين شامل
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% : التكلفة : ٠

بيانات الركاب :
الاسم :
رقم البطاقة :
الحالة الصحية : -

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : عدم ترك مسافة كافية

انتهى الحادث :

الضابط المحقق :

الاسم : عمر الشهري

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة



الاسم :

عبد الله

ظافر

عبد الله

الشهراني

العنوان :

الرياض

٠٥٥٦٧٩٩٠٢٦

الجنسية :

سعودي

تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٦/٢٠

المهنة :

عسكري، الحرس الوطني

رقم الهاتف :

الطول :

١٦٠

لون العينين : عسلي

رقم الرخصة القديمة :

لون الشعر :

أحمر

فصيلة الدم : +O

نوع الرخصة الأجنبية :

رقم الرخصة الأجنبية :

مصدر الرخصة الأجنبية :

رقم الرخصة :

١٠٩٥٤٣٠٢٧٦

مكان اصدار الرخصة : النموجية للقيادة - مرور الرياض

مكان اصدار البطاقة :

خميس مشيط

تاريخ اصدار البطاقة : ١٤١٨/٠٣/٠٥

رقم الملف :

١٩٥٦٩٦

رقم مشغل الآلة : ١٠٤٣٧٦١١٨٦

المؤهل :

شهادة مدرسة تعليم قيادة

القيود :

بدون قيود

نوع الرخصة :

وضع الرخصة تاريخ الاصدار تاريخ التجديد تاريخ الامتياز

خاصة

صالحة

١٤٣٧/٠٧/٠٣

١٤٤٧/٠٧/٠٣

رقم الحالة الجنائية :

تاريخ صحيفة الحالة الجنائية :

الملاحظات :

F1 - عمليات الرخصة FV - الملف التاريخي F٨ - سجل الايقاف/السحب

DL٦٠١٥E: يوجد لدى هذا الشخص مخالفات لم يفصل فيها



رقم اللوحة : ب د ط ٤٤٨٤ التسجيل ٠١ النوع أ تاهو السنة : ٢٠١١
رقم البطاقة : ١٠٤٦٠٩٧٠١٨ اللون : ذهبي
الاسم : ظافر عبد الله محمد الشهراني

الاسطر ١ الى ٢ من ٢

رقم الوثيقة : P1111-VIP-HRO-000178

نوع التأمين : تأمين شامل الحالة : منتهية

اسم الشركة : شركة الراجحي للتأمين التعاوني

تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/١٢/١٩ تاريخ البداية ١٤٣٢/١١/٠٣ تاريخ النهاية : ١٤٣٣/١٢/١٥

رقم الوثيقة : muj/2123321

نوع التأمين : طرف ثالث الحالة : منتهية

اسم الشركة : الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/٠١/٢٦ تاريخ البداية ١٤٣٢/٠١/٢٧ تاريخ النهاية : ١٤٣٣/٠٢/٠٧

رقم الوثيقة :

نوع التأمين : الحالة :

اسم الشركة :

تاريخ الاصدار : تاريخ البداية تاريخ النهاية :



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
01/09/2020 08:32:21 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/08/2020 11:00:48 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/08/2020 06:57:17 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3008201217	رقم التقرير - DA Report No	
RD280820564	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك Owner	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	معلومات المركبة Vehicle Details
7000025887	رقم الهوية / ID	
0543583631	رقم الجوال / Mobile No	
TOYOTA	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info
كامري	الموديل / Model	
White 2018	اللون والسنة / Color & Year	
N S D 5759	رقم اللوحة / Plate No	
JTNB19HK5J3064742	رقم الهيكل / Chasis No	معلومات التقدير Assessment Details
Taqdeer Co	التقدير بواسطة / Estimated By	
3500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	
5,188.40	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	
8688.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation
		ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
البنك الاهلي التجاري	POS	0



Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
01/09/2020 08:32:21 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/08/2020 11:00:48 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/08/2020 06:57:17 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA3008201217	رقم التقرير - DA Report No	
RD280820564	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,188.40	15%	6104.00	ALSarmini Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
532.00	0%	0%	532.00	1	صدام خلفي 52159-33958
245.00	0%	0%	245.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 52576-33130
189.00	0%	0%	189.00	1	حشوة صدام خلفي 52615-33150
1564.00	0%	0%	1564.00	1	رفرف خلفي يسار 61602-33290
661.00	0%	0%	661.00	1	اسطب خلفي يسار 81561-33700
66.00	0%	0%	66.00	1	هوايه رفرر خلفي يسار 62940-30150
565.00	0%	0%	565.00	1	لحيه صدام خلفي 52169-33030
116.00	0%	0%	116.00	1	عاكس صدام خلفي يسار 81920-33020
582.00	0%	0%	582.00	1	اسطب شنتطه خلفي يسار 81591-33420
400.00	0%	0%	400.00	1	حساس صدام خلفي عدد واحد يسار PZM14-33100
367.00	0%	0%	367.00	1	بطانته أسقل الصدام الخلفي 57628-33110
817.00	0%	0%	817.00	1	صاجه خلفيه 58307-33180





نظام الحوادث المرورية إذن بإصلاح مركبة

رقم التقرير TASRP002
رقم المشغل ١٠٨٩٨٩٥٨٥٦
الموقع مرور غرب الرياض
تاريخ الإصدار ١٤٤٢/٠١/١٣
رقم الحادث ٤٠٠٥٧٥٠٤٧٤

الماركة	طراز المركبة	موديلها	لونها	رقم اللوحة	التسجيل
تويوتا	كامري	٢٠١٨	ابيض	د س ن ٥٧٥٩	خاص

اسم المالك :

السائق : عبدالعزيز العازمي

تاريخ ومكان الحادث : ١٤٤٢/٠١/٠٩ غير معروف

مكان الصدمة بالمركبة : خلفي

اسم طابع التقرير : محمد السبيعي

تم التحري عن السيارة المشار إليها أعلاه واتضح من المعلومات المتوفرة في النظام

() لا يوجد ملاحظات

() بها ملاحظات

التوقيع :

الاسم :

أصحاب الورش

هـ لا مانع من إصلاح المركبة الموضحة أعلاه ولمرة واحدة فقط , علماً بأن صلاحية هذا الأمر خمسة عشر يوماً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣

الختم الرسمي

ملاحظات



شهادة تأمين شامل

المؤمن له / المالك : البنك الأهلي التجاري
نوع السيارة : TOYOTA CAMRY
رقم التسجيل : 384016610
الموديل : 2018
رقم اللوحة : 5759 د س ن
المستخدم : 1084817418/عبدالعزيز عواض بن بخيت العازمي /
رقم الشاصيه : JTNB19HK5J3064742
بهذا تشهد الشركة الوطنية للتأمين بأن السيارة المذكورة أعلاه مؤمن عليها لدى الشركة وذلك حسب شروط وإستثناءات الوثيقة رقم P-01-2018-4-411-000951/R2
تاريخ بداية التأمين : 01/05/2020
وحتى تاريخ : 30/04/2021
و عليه تعتبر هذه الشهادة بمثابة كفالة غرم وأداء للحق الخاص للطرف الثالث وتشمل الأضرار الجسدية (بما في ذلك الديات والأروش) والأضرار المادية وذلك عن المسؤولية الناتجة عن وقوع حادث اشتركت فيه السيارة المؤمن عليها في إطار شروط وإستثناءات وثيقة الشركة المذكورة أعلاه على أن يكون الحد الأقصى للتعويض بالنسبة للطرف الثالث في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين لا يتجاوز مبلغاً وقدره 10,000,000 ريال كحد أقصى لمسئولية الشركة.
الشروط والأحكام:

في حالة الخسارة الجزئية للمركبة فان الشركة سوف تخصم من قيمة القطع الجديدة النسب الواردة اثناء نظير الاستهلاك :
* في حال عمر المركبة اقل من ثلاث سنوات 5% من قيمة القطع
* في حال عمر المركبة ثلاث سنوات او اكثر 10% من قيمة القطع
بالنسبة للإطارات والبطارية تكون نسبة خصم الاستهلاك 50% من قيمة استبدالها بجديد.
في حالة الهلاك الكلي للمركبة المؤمنة عليها ستطبق نسبة الإستهلاك على أساس 1.50% شهريا بحد أقصى 15% في السنة.
رسوم السحب: فعليه، بحد أقصى 1,000 ريال سعودي لكل حادث.
النفقات الطبية الطارئة نتيجة الحادث : فعليه بحد أقصى 20,000 ريال سعودي للشخص الواحد.
مبشترط على صاحب المركبة وجود رخصة قيادة سارية المفعول وقت وقوع الحادث مطابقة لنظام المرور في المملكة العربية السعودية كشرط اساسي لتغطية المطالبة.

التغطية الجغرافية: المملكة العربية السعودية بالإضافة لدول مجلس التعاون الخليجي ويتم التعويض على الأضرار الخاصة بالمركبة فقط.
يتم تطبيق التحمل التالي على عملاء البنك الأهلي في حال التقدم بمطالبة للشركة وثبت وجود مسؤولية على مستخدم السيارة مقدرة من الجهات ذات العلاقة ومحددة بالتقدير الصادر لهذا الغرض :

التحمل للحادث الأول	التحمل للحادث الثاني	التحمل للحادث الثالث
5,000.00 ريال	5,500.00 ريال	6,000.00 ريال

- في حال اعتبار المركبة خسارة كلية يتم تثبيت قيمة التحمل بمبلغ 5,000 ريال لجميع المركبات.
- في حال رغبة العميل بالإصلاح لدى ورشة خارجية يطبق التحمل بواقع 50% من التحمل المذكورة أعلاه على حسب عدد الحوادث.
- في حال الخسارة الجزئية أو الكلية للمركبة وكانت نسبة الخطأ على الطرف الثالث 100% فيعفى العميل من قيمة التحمل بشرط ان تكون معلومات الطرف الثالث معروفة ومثبتة في تقرير المرور ، ولا يكون الطرف الثالث هارباً او غير معروف وأن يتم تقدير الأضرار التي لحقت بالمركبة المؤمن عليها وتثبيت هذه التقديرات في تقرير المرور.
- للسيارات الفاخرة، مازيراتي، لامبورغيني، فيراري، بورش، أستون مارتن وأي سيارة رياضية بمبلغ تأمين 500,000 ريال فما فوق مبلغ تحمل بواقع 10,000 ريال لكل خسارة.

للمشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق المسئول عن الحادث لاسترداد ما دفعته للتغير في أي من الحالات الآتية :

1. إذا كانت مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال الأساسية أو المتفق عليها حسب شروط وأحكام هذه الوثيقة.
2. تحمل عدداً من الركاب تتجاوز السعة المصرح بها للمركبة وثبت أن حصول الحادث بسبب هذا التجاوز.
3. مستعملة في اي نوع من أنواع السباقات أو تحديد سرعة الإنطلاق أو في تجربة إختبار القدرة.
4. قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيياً بالقيادة بعد تناولها.
5. قيادة أي شخص يقل عمره عن 18 سنة أو يزيد عن 70 سنة.
6. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من جانب المؤمن له أو السائق.
7. استخدام المركبة لغير الأغراض الشخصية كالاستخدام التجاري (اوبر ، كريم، لموزين) على سبيل المثال وليس الحصر.
8. الحريق الناتج عن عطب كهربائي وأي أضرار ناجمة عن ذلك الحريق
9. الخلل الميكانيكي أو الكهربائي والحوادث الناتجة عن الخلل الميكانيكي أو الكهربائي
10. الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.
11. عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابياً خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين.
12. هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث.
13. إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.
14. تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء.
15. السير بالمركبة عكس اتجاه السير والتفحيط.

ملاحظة:

- في حال وقوع اي حادث مروري الرجاء الاتصال على الرقم 920000560 مع التزام بتقديم جميع البيانات والمعلومات عند تقديم البلاغ هاتفياً ولمحقق الحوادث تخضع هذه الشهادة لأحكام وشروط وإستثناءات بوليصة التأمين المذكورة أعلاه ، كما تعتبر جزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين الاصلية
- لايعتد بأي شطب أو تعديل على هذه الشهادة الا بخطاب خطي معتمد من شركة التأمين ولا تقبل الا الشهادة الاصلية.

تاريخ الطباعة: 22/07/2020

الشركة الوطنية للتأمين



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

البنك الاهلي التجاري

المستخدم عبدالعزيز عواض بن بخيت العازمي

١٠٨٤٨١٧٤١٨

هوية المالك ٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧ هوية المستخدم

رقم الهيكل JTNB19HK5J3064742

رقم اللوحة ٥٧٥٩ د س ن 5759 N S D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة كامري

حمولة للمركبة ٥


سنة الصنع ٢٠١٨

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٤٨٥

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٣٨٤٠١٦٦١٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة ساقية
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالعزيز بن عواض بن بخيت العازمي

ABDULAZIZ AWWADH BAKHEET ALAZMI

No. 1084817418

الرقم ١٠٨٤٨١٧٤١٨

DOB 09/02/1995

تاريخ الميلاد ١٤١٥/٠٩/١٠

Exp 06/12/2027

تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/٠٧/٠٨

B+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٢٤/٠٧/٠٨

النوع خاصية

الجنسية سعودي



١٠٨٤٨١٧٤١٨

