

JD290920601	Case Number / رقم الحادثة	Liability Determination Report
29/09/2020 23:37:20	Accident Time / وقت الحادث	
جدة الحمدانية, 12, جدة	مكان الحادث Accident Location	
21.7442346, 39.190334	Coordinate / إحداثيات الحادث	التقرير النهائي Final Report
		جهة التحويل سجبت لنجم



Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم	معلومات السائق Driver Info.
سعد علي عبدالرحمن	تركي محمد سعد		
سعودي	سعودي		Nationality / الجنسية
40 05/05/1981	33 25/08/1988		Age / العمر
0557118996	0501066647		Mobile No. / رقم الاتصال
1030914582	1082530583		ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة		License Type / نوع الرخصة
10/12/2023	28/09/2020		Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
29/09/2020	29/09/2020		Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة


Owner Name / اسم المالك	Make/Model / طراز المركبة	Year & Color / سنة و لون	Plate No / رقم لوحة	معلومات المركبة Veh. Info.
سعد علي عبدالرحمن	البنك الاغني التجاري	بيج / 2013	ح ب ع 1426 / خصوصي	
شيفروليت / تاهو	هيونداي / سانتافيه	بيج / 2017	د ح ح 4772 / خصوصي	

Company Name / اسم الشركة	Policy No. / رقم الوثيقة	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	Start Date / تاريخ البداية	Insurance type / نوع التأمين	التأمين Ins. Info.
شركة الراجحي للتأمين التعاوني	P0620-MTI-ARBM-05213296	01/07/2021	01/07/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	
الوطنية للتأمين	P-01-2018-4-411-000951/R2	30/04/2021	01/05/2020	شامل	

Cause of Acc. / سبب الحادث	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	LD% / نسبة المسؤولية	Damage Area / جهة الصدمة	Properties / الممتلكات	Recovery / احتمالية حق الرجوع	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	معلومات الحادث Accident Info
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, كافية		100%	الركن الأمامي, Front Left, المقدمة, front		نعم/Yes	انتهاء الرخصة		
		0%	الركن الخلفي, Rear Right, المؤخرة, Rear					

Surveyor ID / رقم المحقق	Accident Description / وصف الحادث	معلومات المحقق Surveyor Info
4462	بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين كتبا في حي الحمدانية شارع الحمدانية الرئيسي باتجاه الشمال الطرف ١ امامه الطرف ٢ في المسار الايسر الطرف ٢ مقرر الدوران باتجاه الجنوب وكان يسير بسرعه منخفضة والطرف ١ لم يترك مسافة كافية بينه وبين الطرف ٢ وحتم التصادم بين الطرفين و نتج عن الحادث اضرار في الطرف ١ المقدمة والركن الامامي الايسر والطرف ٢ المؤخرة والركن الخلفي الايمن وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف ١ 100% عدم ترك مسافة كافية	نجم العمليات Operations


حوي الحصدانية
شائع الحصدانية الرئيسي



محصنة

محللات تجارية





29 Sep 2020 2359

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة تسجيل
VEHICLES REGISTRATION

الملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

١٠٤٦٧٦٨٥٢٧

هوية المستفيد

٧٠٠٠٠٢٥٨٨٧

هوية المالك

أحمد عبدالصمد أحمد مجله

المستفيد

البنك الأهلي التجاري

المالك

KMHST81C7HU670524

رقم التسجيل

٤٧٧٢

د ج ج

رقم اللوحة

4772 ج ج ج D

نوع التسجيل

4772 ج ج ج D

طراز المركبة

طراز المركبة هونداي

حمولة المركبة

وزن المركبة ١٨٢٠

سنة الصنع

اللون

أبيض

١٩٠٥٨٩٥١٠

30 Sep 2020 0009

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية



تركي بن محمد بن سعد الدوسري
TURKI MOHAMMED S ALDAWSARI

No. 1082530583
الرقم ١٠٨٢٥٣٠٥٨٣

DOB 25/08/1988
تاريخ الميلاد ١٤٠٩/٠١/١٣

Exp 28/09/2020
تاريخ الانتهاء ١٤٤٢/٠٢/١١

B. فصيلة الدم
تاريخ الاصدار ١٤٣٧/٠٢/١١

النوع الخاصة
الفهر بدون قيود

سعودي
المستند



30 Sep 2020 0008

MINISTRY OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION
عبدالله بن عطي بن عبدالله بن المحسن السويدي

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك

المستخدم

هوية المالك

١٠٣٠٩١٤٥٨٢

رقم الهيكل

1GNSC6E0XDR263343

رقم اللوحة

١٤٢٢٦ ج ب ع

1426 E B J

ماركة المركبة شيفورليه

وزن المركبة 1500

اللون بني

نوع التسجيل خاص
طراز المركبة تالو
حمولة المركبة A
سنة الصنع ٢٠١٢

٢٨٥١٩٤٢١٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

سعد بن علي بن عبدالرحمن الشمراني

SAAD ALI A ALSHAMRANI


No. 10330914582 ١٠٣٠٩١٤٥٨٢ الرقم

DOB 05/05/1981 ١٤٠١/٠٧/٠١ تاريخ الميلاد

Exp 10/12/2023 ١٤٤٥/٠٥/٢٦ تاريخ الانتهاء

A+ فصيلة الدم ١٤٢٠/٠٥/٢٦ تاريخ الاصدار

النوع خاصة النية بيان قيود




سعودي الجنسية

30 Sep 2020 0010




29 Sep 2020 2349




29 Sep 2020 2350



29 Sep 2020 2349



29 Sep 2020 2350



29 Sep 2020 2349

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
30/09/2020 04:22:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/09/2020 11:00:04 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/09/2020 03:25:40 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA300920820	رقم التقرير - DA Report No	
JD290920601	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

المالك Owner		معلومات المركبة Vehicle Details
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	سعد علي عبدالرحمن	
رقم الهوية / ID	1030914582	
رقم الجوال / Mobile No	0557118996	
بيانات المركبة Vehicle Info		معلومات التقدير Assessment Details
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	CHEVROLET	
الموديل / Model	تاھو	
اللون والسنة / Color & Year	Brown 2013	
رقم اللوحة / Plate No	E B J 1426	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation
رقم الهيكل / Chasis No	1GNSC6E0XDR263343	تقدير بواسطة / Estimated By
	Malkiron Center For Assessmet	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost
		تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost
		أجمالي التكلفة Final Estimation
		التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost
		ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
30/09/2020 04:22:29 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
30/09/2020 11:00:04 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
30/09/2020 03:25:40 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA300920820	رقم التقرير - DA Report No	
JD290920601	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
26,961.30	10%	29957.00	Aljomaih Automotive Company Limited

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2777.00	0%	0%	2777.00	1	صدام خلفي 1
74.00	0%	0%	74.00	1	عضمه صدام خلفي يمين 2
6407.00	0%	0%	6407.00	1	باب شنته خلفي 3
2681.00	0%	0%	2681.00	1	حساس خلفي عدد اثنين 4
1036.00	0%	0%	1036.00	1	أسطب خلفي يمين 5
746.00	0%	0%	746.00	1	دعاسه فوق الصدام الخلفي 6
477.00	0%	0%	477.00	1	غطاء هوك وسط الصدام الخلفي 7
7917.00	0%	0%	7917.00	1	كنداسه خلفي 8
220.00	0%	0%	220.00	1	2شيوال كنداسه عدد واحد 9
869.00	0%	0%	869.00	1	يد باب شنته خارجي 10
3515.00	0%	0%	3515.00	1	جسر خلفي 11
328.00	0%	0%	328.00	1	ضفيوره حساسات خلفية 12
2910.00	0%	0%	2910.00	1	ديكور باب شنته خلفي 13