

تقرير تقدير حادث مركبة

1441/12/01 التاريخ

2020/07/21 الموافق

09:10:31 ص الزمن

م	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	هونداي ازيرا	2018	ابيض	د ط ع 3811	---الجانب الايسر الخلفي

فقط الف ومائة ريال لا غير

1100

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

-1 مشقبة صدام خلفي يمار



تقرير تقدير حادث مركبة

1441/12/01 التاريخ

2020/07/21 الموافق

09:10:31 الزمن

مكان الصدمة	رقم اللوحة	اللون	موديل	نوع السيارة	م
---الجانب الايسر الخلفي	د ط ع 3811	ابيض	2018	هونداي ازيبرا	1

فقط الف ريال لا غير

1000

أجور الإصلاح بدون مشتريات

القطع المطلوب تغييرها

-1 مشقبة صدام خلفي يسار



تقرير تقدير حادث مركبة

1441/12/01 التاريخ

2020/07/21 الموافق

09:10:30 ص الزمن

مكان الصدمة	رقم اللوحة	اللون	موديل	نوع السيارة	م
---الجانب الایسر الخلفي	د ط ع 3811	ابيض	2018	هونداي ازيرا	1

فقط تسعمائة ريال لا غير

900

أجور الإصلاح بدون مشتروات

القطع المطلوب تغييرها

-1 مشقبة صدام خلفي يسار





مركز شيخ طائفة مهندسي السيارات بالسواط
The Centre of Shekh Group Car Engineers

لصيانة السيارات
لصاحبه مصلح صالح السواط

تقرير تقدير حادث مركبة

1441/12/01 التاريخ

2020/07/21 الموافق

إلى من يهمه الأمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

بالإشارة إلى طلب تقدير حادث السيارة الموضحة بياناتها أدناه

مسلسل	نوع السيارة	موديل	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
1	هونداي ازيرا	2018	ابيض	د ط ع 3811	---الجانب الايسر الخلفي

انه قد تمت معاينة السيارة والتسعيرات كالاتي

الورشة الأولى	900	فقط تسعمائة ريال لا غير
الورشة الثانية	1000	فقط الف ريال لا غير
الورشة الثالثة	1100	فقط الف ومائة ريال لا غير

الورشة الوسطى	1,000.00	فقط الف ريال لا غير
إجمالي قطع الغيار	56	فقط ستة وخمسون ريال لا غير
رسوم التقدير	50.00	فقط خمسون ريال لا غير
الإجمالي	1,106.00	فقط الف ومائة وستة ريال لا غير

