

**AL SHAREEF TALAL BR. EST.**  
**Car Spare Parts**  
 DATSUN - MAZDA - TOYOTA - MITSUBISHI  
 HYUNDAI - ISUZU PICK UP  
 C.R. 35502544/2 Tabuk  
 Indust. Area 60th Street  
 Tel.: 4276266 - P.O.Box. 605  
 VAT No.: 302183425500003

فاتورة نقداً  
 CASH INVOICE  
 0273

فرع مؤسسة الشريف طلال  
 لبيع قطع غيار السيارات

ميتسوبيشي - مازدا - تويوتا - نيسان  
 اسوزا - هونداي - سوزوكي  
 س ت: ٢ / ٢٥٤٤ - ٣٥٥ تيوك  
 المنطقة الصناعية - ش ٦٠  
 تلفون: ٤٢٧١٣٦٦ - ص ب: ٦٠٥  
 الرقم الضريبي: ٣٠٢١٨٣٤٢٥٥٠٠٠٠٣



Date / /20

التاريخ: ١٤ / ٤٤ / ٦ هـ



M/S

المطلوب من المكرم /

Description البيان	العدد Qty.	السعر الإفرادي Unit Price		المبلغ الإجمالي Total Amount	
		S.R. ريال	H. هـ	S.R. ريال	H. هـ
صاجبة الشنتط الملقية				٧٥١	
صدام فلقي				٩٤٤	
كلمبات صدم				١٠٠	
م مر صدم فلقي				٨٤٠	
أطقب فلقي صدم				٧١٠	
عالتن صدم				٢٠٠	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           مؤسسة الشريف طلال            لقطع الغيار            نقداً         </div>					
الإجمالي قبل الضريبة:				٣٥٤٣	
ضريبة القيمة المضافة ٥٪:				٥٣١	
الرصيد المستحق:				٤٠٧٤	

التوقيع والتاريخ والتسليم

البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في حالة الخطأ

التوقيع: Sig.

المستلم: Receiver



ورشة الساعة لصيانة السيارات  
لصاحبها / عبد الله سعيد سلم الحارثي  
كهرباء - دهان - ميكرو - ميكانيكا - جهازه  
المنطقة الصناعية - رخصة رقم : ٢٧٩٧  
جوال : ٠٥٠٢٥٤٢٥٣٤

0409

## تقرير

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢٠ نوع السيارة : أكتيف رقم اللوحة : ٢٤٢٨

القطع المطلوب استبدالها :

تشنج حثيف / صابغة مؤطرة / صمام فلزي / كلبسات صدم / جسر صدم فلزي  
أصطب يا فلزي / عاكس صدم فلزي حبيبي

## الإصلاحات :

لتم القطع التالفة والسحب والتعديل وتبديل جميع القطع والدواجن

المبلغ وقدره فقط : ٧٥٠ سبعة مائة وخمسون

نفيدكم بأن المبلغ المذكور هو قيمة الإصلاح فقط بدون قيمة قطع الغيار

مسئول الورشة



# نموذج مطالبة للمستفيد (التأمين الإلزامي على المركبات)

نجم  
najm

رقم المطالبة رقم المطالبة رقم وثيقة تأمين المؤمن له  
ريال سعودي

## 1. معلومات المستفيد

نوع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى   
الاسم **بسام محمد عمر حسن**  
البريد الإلكتروني **Bassam.20121212@gmail.com**  
صندوق البريد / الرمز

رقم الهوية **٤٠٤٧٧١٦٥٦٤**  
رقم الحوال **٠٥٤٧٧٧٤٨٨٦**

## 2. معلومات سائق المركبة

السائق هو المستفيد  نعم  لا  
اسم السائق **بسام محمد عمر حسن**  
رقم هوية سائق المركبة **٤٠٤٧٧١٦٥٦٤**

## 3. معلومات وتفاصيل الحادث

مدينة وموقع الحادث **تبوك - طريق العنبر لبروري**  
تاريخ ووقت وقوع الحادث **07/02/2021 00:12:53 مساءً**  
مباشرة الحادث من قبل  نجم  أخرى  
رقم تقرير الحادث **TB07022122**  
نسبة مسؤولية المستفيد / السائق  0%  25%  50%  75%  
رقم لوحة مركبة المستفيد **٦٤٤٨ ٢٥٢**

## 4. معلومات الحساب البنكي للمستفيد

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق لي نظاماً وفقاً للتقديرات المصرفية ووفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك **بنك البلاد** فإلني أختي وأقرى لشركة التأمين بشكل تام ونهائي من جميع المسؤوليات التي قد تترتب على هذه المطالبة حالياً أو مستقبلاً. كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.  
رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) **SA6715000743580248350009**  
اي خطأ في خانة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

## 5. إقرار وقبول

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر   
اسم مقدم المطالبة **بسام محمد عمر حسن**  
الصفة النظامية **المالك**  
رقم هوية مقدم المطالبة **٤٠٤٧٧١٦٥٦٤**  
رقم حوال مقدم المطالبة **٠٥٤٧٧٧٤٨٨٦**  
التاريخ **٢٠٢١/٠٢/٠٩** التوقيع

## 6. لاستعمال شركة التأمين

المستندات مكملة  نعم  لا  
تاريخ / / رقم / الاسم / الموظف  
المستندات الناقصة  
التوقيع  
(تكون المعالجة خلال ٢ أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

بسم محمد بن سلمان

المستخدم

هوية المستخدم ٢-٤٧١٦٥٦٤

رقم الترخيل KMHCT41B1HU232795

رقم الترخيل

٦٤٢٨ ح ي ط

رقم الترخيل

6428 T V J

نوع التسجيل خاص

نظام الترخيل الصفت

حدولة الترخيل ٥

سنة الصنع ٢٠١٧

لونناوي

وزن الترخيل ١٠٠٠

اللون ابيض

٤٩٢٢٤٨٥١٠

الرقم التسلسلي



Kingdom of Saudi Arabia  
MINISTRY OF INTERIOR  
الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
RESIDENT IDENTITY  
بصام محمد عمر حسن  
BASSAM MOHAMMED OMAR HASSAN  
الرقم ٢٠٤٧٧٦٥٦٤ نسخة ١٠  
سجل الأسماء توك  
الإصدار ١٤٣٨/١١/٢٥ التاريخ ١٩٨٩/٠١/٠١  
الجنسية زوج موافقة  
الديانة الإسلام  
سالم العمر محمد سليمان بن مرزوق الصيغري  
2047716564

## Workshop Deserts

Owner: Mohammed Saeed Eid Atawi

Mechanics - beaters - paint - Electricity

Welding Mufflers and balance Arranging

Tabuk - License Number: 4712

Mobile: ( ) - PO Box 1728

Workshop Number: (32)

## ورشة صحاري

لصاحبها : محمد عيد سعيد العطوي

ميكانيكا - سمكرة - دهان - كهرباء

لحام شكامات وميزان ترصيص

تبوك - رخصة رقم : ٤٧١٢

جوال : ( ) - ص.ب : ١٧٢٨

ورشة رقم : (٣٢)

الموافق ٨ / ٩ / ٢٠٢٠ م

### تقرير إصلاح

التاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٠ هـ

0563

نوع السيارة وموديلها أكتف ٢٠١٧ رقم اللوحة ٢٤٤٨ اسم السائق \_\_\_\_\_

١ - بيان بالقطع المطلوب ابدالها :-  
١ - صدام خلفي / صدامية مودعة الصلابة الخلفية / كلبات الصدام الخلفي / اربط

٢ - يار فلفل / عاكس صدام خلفي مودعة

٣ -

٤ -

٥ -

٦ -

٢ - التعديلات والإصلاحات :-  
٢ - ملح وسكرتة ودهانه وبتبديل القطع والحلولة بالماله

٣ - اجرة العمل ٩٥٠ ريال فقط مبلغ \* ٩٥٠ \*

المحترم

المكرم رئيس قسم الحوادث بمرور منطقة تبوك

بعد التحية :

بالإشارة الى خطاب سعادتك بخصوص السيارة المصدومة والموضحة في الخطاب المرسل من سعادتك فلقد تم الكشف

عليها واليكم التقرير

وتفضلوا سعادتك قبول فائق الاحترام ،،،



ورشة

ورشة حامد سلمان سالم العطوي

س ت : ٢٥٥٠١٢٢٣٣٧

كهرباء - دهان - سمكرة - ميكانيكا - حدادة

المنطقة الصناعية

جوال : ٥٠٢٥٤٢٥٢٤



التاريخ : / / ١٤

الموافق : ٢٠ / ١٨ / ٢٠

0067

## تقرير

نوع السيارة وموديلها : ميتسوبي رقم اللوحة : ٦٤٤١٤٠١٤ اسم السائق : \_\_\_\_\_

- ١ - بيان بالقطع المطلوب ابدالها :-  
صدام أمامي مدمر ، شريط خلفي
- ٢ - صدام خلفي ، كليب صدام خلفي
- ٣ - مسود صدام خلفي
- ٤ - أنابيب تسار خلفي
- ٦ - عاكس صدام خلفي ، متهتك
- ٢ - التعديلات والإصلاحات :-

مركبة ردها ~ وتبديل القطع المطلوبة

٢ - اجرة العمل ثمانمائة ريال ريال فقط مبلغ ١٠٠

المحترم

المكرم رئيس قسم الحوادث بمرور منطقة تبوك

بعد التحية :

بالإشارة الى خطاب سعادتك بخصوص السيارة المصدومة في الخطاب المرسل من سعادتك فلقد تم الكشف عليها واليكم التقرير

وتفضلوا سعادتكم قبول فائق الاحترام ،،،

ورشة / حامد سلمان

ورشة  
حامد سلمان سالم العطوي  
لصيانة السيارات  
س ت : ٢٥٥٠١٢٢٣٣٧

بطاقات معلومات الحساب  
Account Information Card

بنك البلاد  
Bank Albilad



نظام محمد عمر حسن

SA6715000743580248350009

10 AUG 2015