

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

الملك محمد بن عبد العزيز
المستخدم

هوية الملك ١١١-٣٥٨٨٤١ هوية المستخدم

رقم الهيكل 2C3CDXCT9KH543723

رقم الترخيص ٤٤٤٥ ٥ ط د

نوع التسجيل خاص 4445 H T D

طراز المركبة نيسان جردو ماركة المركبة تودج

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة 1978

سنة الصنع 2019 اللون فضي غامق

الرقم التسلسلي 1580-1710



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المالك محمد يعقوب شجاع السندي

المستخدم

هوية المالك ١١١٠٣٥٨٨٤١ هوية المستخدم

رقم الهيكل 2C3CDXCT9KH543723

رقم اللوحة د ط ه ٤٤٤٥

4445 H T D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة شجر سيدان

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٩

ماركة المركبة دودج

وزن المركبة ١٩٧٨

اللون رصاصي غامق

٤٥٨٠٠١٧١٠

الرقم التسلسلي



الهوية الوطنية

٢

دفتر النسخة



المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

محمد بن يعقوب بن شجاع السندي

ALSINDI, MOHAMMED YACOUB S



Nac 1110358841


الرقم : ١١١٠٣٥٨٨٤١

DOB: 13/12/1999

تاريخ الميلاد : ١٤٢٠/١٠/١٥

DOE: 21/02/2023

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٤/٠٨/٠١



1110358841

مكان الميلاد : ينبع الصناعية



Malqeron Vehicle Damage Assessment Center	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
13/01/2021 02:49:54 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
13/01/2021 10:54:33 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
13/01/2021 01:09:52 PM	DA Completed Date - تاريخ اكتمال الحالة	
DA130121750	DA Report No - رقم التقرير	
MD04012177	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المياشرة للحادث	

معلومات المركبة / Vehicle Details		المالك / Owner	معلومات التقدير / Assessment Details
محمد يعقوب شجاع	Vehicle Owner Name / اسم مالك المركبة		
1110358841	ID / رقم الهوية		
0546422991	Mobile No / رقم الجوال		
DODGE	Vehicle Manufacturer / صنع المركبة		
شارجر	Model / الموديل		
dark gray 2019	Color & Year / اللون والسنة		
H T D 4445	Plate No / رقم اللوحة		
2C3CDXCT9KH543723	Chasis No / رقم الهيكل		
Malkiron Center For Assessmet	Estimated By / التقدير بواسطة		
2608.70	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	
391.31	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة		
1305.30	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	قطع الغيار / Spare Parts	
195.80	VAT (15%) / مقدار ضريبة القيمة المضافة		
3914.00	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	أجمالي التكلفة / Final Estimation	
4501.10	(A+B+VAT) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
	يحسب الصدام والكبوت اصلاح ضمن اجور اليد ((يوجد اضرار في الرادار ناتجه عن غير الحادث))	ملاحظات / Comments	
الدفع بواسطة / Payment By	طريقة الدفع / Payment Method	نسبة المسؤولية (%) / Liability (%)	
Allied Cooperative Insurance Group (ACIG)	By Insurance Company	100	

بنك الجزيرة
BANK ALJAZIRA



الخالدية

Branch:

الفرع:

Name:

محمد يعقوب السندي

الاسم:

Account No:

رقم الحساب:

0126-80119639-001

IBAN:

الآيبان:

SA06 6010 0012 6801 1963 9001



Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
11/02/2021 11:32:11 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
13/01/2021 10:54:33 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
13/01/2021 01:09:52 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA130121750	رقم التقرير - DA Report No	
MD04012177	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,501.10	15%	1766.00	Amal Tamm Co For service, call us at 920010431

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
1378.00	0%	0%	1378.00	1	ديكور صدام امامي وسط 68225 538AA
388.00	0%	0%	388.00	1	شيك صدام امامي 68225 517AA