

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

04/01/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
MD04012177	Case Number / رقم الحالة
04/01/2021 21:37:39	Accident Time / وقت الحادث
المدينة المنورة الروابي, الملك عبدالله خلف وقت اللياقة \ مازدا = دوج	مكان الحادث Accident Location
24.4235334, 39.6357653	Coordinate / أحداثيات الحادث

الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	الاسم / Name
محمد يعقوب شجاع سعودي	عبدالله صالح محمد سعودي	
21 13/12/1999	31 17/03/1990	العمر / Age
0546422991	0560574382	رقم الاتصال / Mobile No.
1110358841	1065836395	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
14/01/1449	29/12/1448	تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
04/01/2021	04/01/2021	تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
محمد يعقوب شجاع	مازدا / 3	رمادي / 2015	ح ق ط 4557 / خصوصي
دوج / شارجر	رصاصي غامق / 2019	د ط ه 4445 / خصوصي	

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيخ	P/206/5515/20/01394076/00	17/06/2021	18/04/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة
UCA- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	41/1/28528/2020	12/06/2021	13/06/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
رجوع للخلف, Failing to go back, عدم تأمين حمولة, secure a load,		100%	المؤخرة, Rear		نعم/Yes	عدم تأمين حمولة
		0%	المقدمة, front			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
3401	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع لإقوال الطرفين وبحسب افادته تبين لى ان الطرفان كانا متوقفان بجانب وقت اللياقة بحي الروابي ولعدم ترك مسافة كافية للطرف الاول وحتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن ذلك أضرار مادية لديه المركبات الطرف الاول لا يوجد الضرر و الطرف الثاني المقدمة احتكاك والرادار وبذلك تكون النسبة الادانة المسؤولية للطرف الاول 100% بسبب الرجوع الى الخلف بموجب المادة 38/1/50 من نظام المرور

