

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لتجم

05/02/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
TB05022151	رقم الحالة / Case Number
05/02/2021 22:42:23	وقت الحادث / Accident Time
تبوك المهرجان أ، الملك فهد = مصلي العيد = غربا- اف جي - اودي - يارس	مكان الحادث Accident Location
28.411542, 36.5528022	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
عادل حامد مسلم	اسماء جهاد سلطان	توفيق مبارك خضر	Name / الاسم
سعودي	سعودي	سعودي	Nationality / الجنسية
18 16/04/2003	36 08/04/1985	23 17/06/1998	Age / العمر
0504542249	0501543444	0534517580	Mobile No. / رقم الاتصال
1120147929	1027282670	1099593640	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
21/02/1447	26/03/1452	28/05/1442	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
	05/02/2021	05/02/2021	Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
حامد مسلم فريج	اسماء جهاد سلطان	ناصر مبارك خضر	Owner Name / اسم المالك
تويوتا / اف جي	تويوتا / يارس	اودي / أي 8	Make/Model / طراز المركبة
أبيض / 2013	رصاصي / 2016	أبيض / 2005	year & color / سنة ولون
ح ح و 9178 / خصوصي	ح ل ع 5168 / خصوصي	ح ن ق 2030 / خصوصي	Plate No / رقم اللوحة

التأمين	اسم الشركة / Company Name	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيج	التعاونية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P/219/5515/21/19627317/00	19155592	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	11/01/2022	24/06/2021	
تاريخ البداية / Start Date	11/01/2021	25/06/2020	
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

عدد اطراف الحادث : 3 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
سبب الحادث / Cause of Acc.	انحراف, sudden change of lane, عدم, no sufficient distance, مفاجئ ترك مسافة كافية		
الأنظمة المخالفة / Laws Violated			
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن, Left Side, المقدمة, front, الجانب الأيسر, Front Right, الركب الخلفي الأيسر, Rear left glass, زجاج الركاب الخلفي الأيسر, Rear	المؤخرة, Rear	الركن الأمامي الأيمن, front, المقدمة, Front Right,
الممتلكات / Properties			
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes		
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	انتهاء الرخصة		

معلومات المحقق	رقم المحقق / Surveyor ID
1779	
وصف الحادث / Accident Description	
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الاطراف تبين لي بأن جميع الاطراف كانوا يسيرون على طريق(الملك فهد) تجاه (الشرق) الطرف الاول يسير خلف الطرف الثاني على المسار الايمن والطرف الثالث يسير على المسار الاوسط الطرف الاول لعدم ترك مسافة كافية اصطدم بالطرف الثاني مما أدى الطرف الاول الى فقدان السيطرة واصطدم به الطرف ويدان الطرف الاول نسبة الإدانة 100% بموجب المادة 19/2/50 من نظام المرور ونتج عن ذلك أضرار مادية بالمركبات الطرف الاول المقدمة والركن الامامي الايمن والجانب الايسر وزجاج الركاب الخلفي الايسر واكياس الهواء والطرف الثاني المؤخرة والطرف الثالث المقدمة والركن الامامي الايمن	
معلومات المحقق	نجم najm العمليات Operations