



المتحدة للتأمين التعاوني
UNIFIED COOPERATIVE ASSURANCE

مخالصة وإبراء ذمة طرف ثالث

TP DISCHARGE & SUBROGATION

Claim No : 112811/2016

Policy No : Motor Private - 95/1 /59084/2016

TP Name : محمد عمر محمد ابكر

Nationality & ID :

Date of Accident : 07/03/2016

Accident Place : Marwah

Accident Desc. :

Vehicle Details : Make: Toyota

Model: Corolla

Plate No.: 8575 ب ص د



تفاصيل التعويض

DETAILS OF INDEMNITY

Payment Type	Amount	Excess	Depreciation	Net Amount	Account Doc.
Car Repair (for TP) - T.P.	3,742.00	0.00		3,742.00	38932
Total to be Paid				3,742.00	

OBSERVATIONS

I / We the undersigned declare that I received from United Cooperative Assurance Company (UCA) the sum / a cheque for the above mentioned amount representing the full and final settlement for the loss or damages sustained to my vehicle or any other indemnities resulting from the above mentioned accident. I hereby with full legitimate capacity declare to have no further claim, whatsoever, known or unknown in the present, or even in far future against (UCA) and that I have received the full compensation as per the declared details above.

I / We declare that United Cooperative Assurance (UCA) or the insured party who caused the accident are under no obligation whatsoever towards me / us in respect of the above mentioned loss or damage after the payment of the above stated amount under this claim. Furthermore, I / We do sign this Discharge & Subrogation in full agreement of this compensation.

ملاحظات

أنا / نحن الموقع أدناه أقر واعترف بانني استلمت من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نقدا / شيك بالمبلغ المذكور أعلاه وذلك تعويضا كاملا و نهائيا عن الخسارة واضرار السيارة الخاصة بي بدل أو أية أضرار أخرى نتجت عن هذا الحادث. وأقر وأنا بكامل الاوصاف المعتاد بها شرعا وقانونا ولقاء قبضي هذا المبلغ الذي وصلني كاملا، انني اسقط جميع الحقوق العائدة لي من جراء الحادث المذكور بعاليه، مهما كانت نتائجه معروفة أو غير معروفة حاليا أو مستقبلا.

وأقر / نقر بأنه لم يعد لي على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة أي حق أو مطلب، وليس لي الحق بالرجوع عن هذا الإسقاط وإبراء الذمة وعلى ذلك جرى التوقيع إقرارا مني بذلك.

Date: 25/06/2016

الاسم
Name

التوقيع
Signature

محمد عمر محمد ابكر



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

الرقم ٧/٢/٢٠٨/٨
التاريخ ١٤٣٧ / ٨ / ١٧

(عاجل جداً وهام)

السادة شركة نجم | فرع جدة المحترمين

صورة مع التحية لسعادة مدير مرور جدة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

إشارة إلى الحادث رقم ١١٣٤٢٥٢٠ وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٧ هـ رقم المطالبة ١١٢٨١١ الطرف الأول : سيارة رقم اللوحة (ب ص د ٨٥٧٥) خصوصي السعودية قيادة السائق / محمد عمر أبكر سوداني الجنسية والمرفوع لشركتنا من مرور محافظة جدة .

وبدراسة الأوراق المتعلقة بهذا الحادث من قبل المختصين لدينا أتضح مايلي :

- ١) بالرجوع إلى سجل العميل ومركبته لدينا تبين أن المذكور مسجل عليه ثلاثة عشر (١٣) حادث مروري ، أغلبها من شركة نجم والباقي من إدارة المرور ، وذلك خلال عام ٢٠١٥م - ٢٠١٦م .
 - ٢) أستلم تعويضات من الشركة جراء هذه الحوادث .
 - ٣) عدد هذه الحوادث يدعو إلى التساؤلات حول مصداقيته وصحة هذه الحوادث .
- مما تقدم ذكره وللأهمية نأمل بتزويدنا بسجل لهذه المركبة وقائدها الموضحة أعلاه لعدد الحوادث ومواقعها والأطراف المشتركين معه على ضوء ماتم مباشرته من قبلكم ، شاكرين حسن تعاونكم . . . ولكم تقديرنا واحترامنا ،،،

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

١٤٣٧
٨ / ١٧



No.: 00494770 رقم

Samba Financial Group

Date: التاريخ:

Samba Financial Group مجموعة سامبا المالية

جدة Place of Issue: عراقي:

فرع الأندلس جدة

ANDALUS BRANCH JEDDAH

يصرف للمستفيد الأول فقط

Against this cheque
Pay to the order of

دفعوا بموجب هذا الشيك لأمر محمد عمر محمد ابكر

The amount of

مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف و سبعمائة و اثنان و اربعون ريال سعودي

ريال 3,742.00
S.R.

UNITED COOPERATIVE ASSURANCE
RIYADH

Signature توقيع

Do not write below this Line لا تكتب تحت هذا الخط

00494770 2040 100 00004272455 01

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
محمد عمر محمد ابكر

RESIDENT IDENTITY

MOHAMED OMER MOHAMED ABAKAI

رقم ٢١٩٠٨٧١٩٠١ نسخة ٧

كان الاصدار حده

تنتهي ١٤٤٦/٠٦/١٣ الميلاد ١٤١٧/١١/١٦

جنسية السودان

رقم ريد الانسرة ٢٠٨٤٦٤٤٨٨٥

عمر محمد ابكر موسى

بلدة القرية الن

تابع غير موضح له بالعمل

2190871901

استلمت اصل الشيك

س.ع.



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 27/06/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 77733/2016
Customer محمد عمر محمد ابكر
Remarks Sett. Claim No.112811/2016, C/N No.38932/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.112811/2016, C/N No.38932/2016	3,742.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 494770 محمد عمر محمد ابكر		3,742.00
Total	Saudi Riyals Three Thousand Seven Hundred Forty Two Only		3,742.00	3,742.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(38932/2016)	Motor-Third Party-Payment No(89038/2016) on Clm.No (112811/2016)- SR Pol.No (95/1/59084/2016) Insured: هانوف على محمد جيره		3,742.00	3,742.00
Total.			3,742.00	3,742.00

Cheque No.	Date	Bank
494770	27-JUN-16	Samba New (Branch 95 in Jed) - II

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY




المتحدة للتأمين التعاوني
UNIFIED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : محمد عمر محمد ابكر : الى
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائرة
Branch : UCA Web : الفرع
Advice No : 38932 : رقم الإشعار
Advice Date : 25/06/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : هاتوف على محمد جيره	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/59084/2016	: رقم البوليصه		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 112811/2016	: رقم المطالبه		
Payment No. : 89038/2016	: رقم الدفعه		
Amount Credited : : قيمة الدفعه		SR	3,742.00
The Sum of : Saudi Riyals Three Thousand Seven Hundred Forty Two Only			
	: فقط ثلاثة الاف و سبعمائة و اثنان و اربعون ريال سعودي		



تويوتا TOYOTA



396

عرض أسعار


التاريخ : 10/03/2016

صفحة : 1/1

الفرع : 18

العميل : ---- 2007 كورولا

#	رقم الصنف	الوصف	السعر	كمية	اجمالي
1	12305-21130	كرسي (كرولا 2) (ATM+MTM) A02-08-C03	569.00	1	569.00
2	12315-21031	قاعدة كرسي B-59	224.00	1	224.00
3	12361-21040	كرسي مكبنة كورولا 20 A02-09-C02	394.00	1	394.00
4	12371-21100	كرسي مكبنة (كورولا 200) A02-11-C05	392.00	1	392.00
5	17410-21230	شكرمان امامي	837.00	1	837.00
6	17430-21152	كنداسه خ (كورولا 205-201+ايكو 203)	1091.00	1	1091.00
7	17565-22030	جلده كنداسه كورولا 20 A01-29-J07	37.50	2	75.00
8	42611-1A450	جنط (كورولا 2005-2007) RR-	598.00	1	598.00
9	43330-19115	ركبه مقص (كر (RH+LH) A03-15-E02	331.00	1	331.00
10	48068-13010	مقص امامي يمين (12251) A04-02G	772.00	1	772.00
11	51201-12431	كمر مكبنة (كورولا 20) (12430) RR-6	3699.00	1	3699.00
12	52155-12290	عظمة صد ام خلفي يمين A04-17-C02	69.00	1	69.00
13	52156-12270	عظمة صد ام خلفي يسار A04-17-C07	64.00	1	64.00
14	52159-12928	ربنه صد ام خلفيه (كرول) B04-04-AB	826.00	1	826.00
15	75731-1A520	زبط باب امامي يمين (كر) A06-05-G	337.00	1	337.00
16	76626-12490	نيلافه خلفي يسار (كورولا 2001) M-16	308.00	1	308.00
17	76871-12380-A0	جناح	1685.00	1	1685.00



توضيح هام : هذا عرض سعر وليس فاتورة حيث لا تنتم أي مطالبة مالية على اساسه

البائع :
المستلم :

الاجمالي : 12271.00
الخصم : 1841
الصافي : 10430.00

ملاحظات :

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ: / / م

المطالبة

نفيدكم انه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ () كالتالي:-

4485	قيمة قطع الغيار
3000	أجور الإصلاح
/ /	مصاريف
/ /	تقييم شيخ المعارض
٧٥٠	نسبة المسؤولية
3742	الإجمالي

إدارة المطالبات

مسؤول المطالبات

اسم المستفيد

الخطابي

م. ع. ع.

السنة : ١٩٩٩

رقم اللوحة : أ ل ب ٥٤٨٦ التسجيل .١ النوع : كامري
رقم البطاقة : ١٠٦٦١٨٧١٥٢ اللون : أخضر غامق
الاسم : هانوف علي محمد جبره

الأسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ٩٥/١/٥٩٠٨٤/٢٠١٦-١
نوع التأمين : طرف ثالث
اسم الشركة : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)
تاريخ الاصدار : ١٤٣٧/٠٤/١٧ تاريخ البداية ١٤٣٧/٠٤/١٩ تاريخ النهاية : ١٤٣٨/٠٤/٢٩

رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار :
الحالة :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :


رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :
تاريخ الاصدار :
الحالة :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :

فيد رقم رخصة القيادة : ١٠١٣١٩٣٠٣٠

او للذهاب لتنظام آخر ادخل رقم الطلب : _____

22/04/2016	Print Date / تاريخ طباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report		 نجم شركة التأمين والتأمينات	
JD210416136	Case Number / رقم الحادثة				
21/04/2016 10:10:20	Accident Time / وقت الحادث				
التزلة اليمانية الاثابتة متروكة زيد بن الازيم امام - كورلا وهورنا		مكان الحادث Accident Location			
Party (2) الطرف (2)		Party (1) الطرف (1)		معلومات السائق Driver Info.	
محمد صر محمد		وسام طارق سعدي		الاسم / Name	
سوداني		سعودية		الجنسية / Nationality	
18 15/06/1997		21		العمر / Age	
0534812874		0548722147		رقم الاتصال / Mobile No.	
2190871901		1103824494		رقم الرخصة / License No.	
رخصة خاصة		رخصة خاصة		نوع الرخصة / License Type	
محمد صر محمد		وسام طارق سعدي		اسم المالك / Owner Name	
كورلا		سيديك		نوع المركبة / Make/Model	
2007 / أبيض		2011 / بني		سنة ونوع / year & color	
ب ص د 8576		ب ط ب 7734		رقم اللوحة / Plate No	
UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني		Company Name / اسم الشركة		معلومات التأمين Ins. Info.	
95/1/253879/2015-4		Policy No. / رقم الوثيقة			
25/04/2016		/ /		Expiry Date / تاريخ الانتهاء	
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0					
		مخالفة الانضباط، Failed to yield		سبب الحادث / Cause of Acc.	
				القائمة المخالفة / Laws Violated	
0%		100%		نسبة المسؤولية / LD%	
12/9-4HNIFF		1/1-0HNIFF		المؤشرات / indicators	
الجانب الأيمن، Right Side، احتراق، Fire		المتقدمة، front		جهة التضرر / Damage Area	
				الممتلكات / Properties	
				عمل الرجوع / Recovery	
3017		Surveyor ID / رقم المحقق		معلومات المحقق Surveyor Info	
				Accident Description / وصف الحادث	
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع للطرفين تبين لي أن الطرفين كتبا سيرا في حي التزلة شارع جلمين الخير يتجه الجنوب وعند الوصول إلى التقاطع لم يعطي الطرف 1 الأفضلية للطرف 2 فاستلم به تحت أضرار في المركبة 1 في المقدمة والمركبة 2 في الباب الأمامي الأيمن وعليه تكون نسبة الإثابة على الطرف 1 بنسبه 100 / % مخالفة (الأفضلية حسب المادة 1 / 19 / 4 / 50)</p>					
 نجم شركة التأمين والتأمينات المعلومات					

Via Najm Information System.







KINGDOM OF SAUDI ARABIA
 MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة
 DRIVING LICENSE


المملكة العربية السعودية
 وزارة الداخلية

وسام بن طارق بن سعيد المشدق
WESAM TARIQ SAEED ALMISHDAQ

No. 1103824494	رقم	١١٠٣٨٢٤٤٩٤
DOB 14/10/1994	تاريخ الميلاد	١٤١٥/١٠/١٤
Exp 31/03/2022	تاريخ الانتهاء	١٤٤٢/٠٣/٣١
A+	تصنيف الدم	١٤٢٢/٠٣/٢٨
التصنيف	النوع	خاصة
التصنيف	النوع	سعودي

٢١ أبريل ٢٠١٦ ١٠٤٢





١٤٢٧ / ٥ / ٢٣

04/03/2016	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report
JD030316145	Case Number / رقم الحادثة	
03/03/2016 09:44:48	Accident Time / وقت الحادث	
مدائن القيد / مدائن آل قيد / مطعم أبو زيد / ديمين / الكور / لا / امونياتا	مكتب الحادث Accident Location	



معلومات السائق Driver Info.		معلومات الطرف (1) Party (1)		معلومات الطرف (2) Party (2)	
Name / الاسم	عبد العزيز علي محمد	Name / الاسم	محمد تيس محمد ايشر	Name / الاسم	محمد تيس محمد ايشر
Nationality / الجنسية		Nationality / الجنسية	سوداني	Nationality / الجنسية	سوداني
Age / العمر	18	Age / العمر	19	Age / العمر	19
Mobile No. / رقم الاتصال	0562473842	Mobile No. / رقم الاتصال	0534812874	Mobile No. / رقم الاتصال	0534812874
License No. / رقم الرخصة	2140963527	License No. / رقم الرخصة	2190871901	License No. / رقم الرخصة	2190871901
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة
معلومات المركبة Veh. Info.		معلومات الطرف (1) Party (1)		معلومات الطرف (2) Party (2)	
Owner Name / اسم المالك	عبد العزيز علي محمد	Owner Name / اسم المالك	محمد تيس محمد	Owner Name / اسم المالك	محمد تيس محمد
Make/Model / طراز المركبة	سولانا	Make/Model / طراز المركبة	كورونا	Make/Model / طراز المركبة	كورونا
Year & color / سنة ولون	2010 / ابيض	Year & color / سنة ولون	2007 / ابيض	Year & color / سنة ولون	2007 / ابيض
Plate No / رقم اللوحة	ج ر ن 5177	Plate No / رقم اللوحة	ب م ن 8575	Plate No / رقم اللوحة	ب م ن 8575
التأمين Ins. Info.		شركة أمية للتأمين التعاوني - أمية		شركة المتحدة للتأمين التعاوني	
Company Name / اسم الشركة	MTP-4092664-1	Company Name / اسم الشركة	UCA	Company Name / اسم الشركة	UCA
Policy No. / رقم الوثيقة	03/09/2016	Policy No. / رقم الوثيقة	95/1/253879/2016-1	Policy No. / رقم الوثيقة	95/1/253879/2016-1
Expiry Date / تاريخ الانتهاء		Expiry Date / تاريخ الانتهاء	25/04/2016	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	25/04/2016

معلومات الحادثة Accident Info			
عدد اطراف الحادث : 2 عند الاصطاك : 0 عند التوقيت : 0			
سبب الحادث / Cause of Acc.	العراف، sudden change of lane، مفاجئ	سبب الحادث / Cause of Acc.	
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	100%	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	0%
نسبة المسؤولية / LD%	3/2+61HNTF	نسبة المسؤولية / LD%	10/7-53HNTF
المؤشرات / indicators		المؤشرات / indicators	
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي الأيمن، Front Right	جهة الصدمة / Damage Area	الركن الخلفي الأيسر، Rear Left
الملكيات / Properties	نعم/Yes	الملكيات / Properties	
حق الرجوع / Recovery		حق الرجوع / Recovery	

معلومات المحقق Surveyor Info	
اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID	2303
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع الأقوال الطرفين تبين لي أن الطرفين في حي مدائن القيد الأول في الأيسر التقى في الأيمن بعد انحراف الأول المفاجئة قام بصدم الثاني وعليه أن نسبة الخطأ على الأول 100 % انحراف مفاجئة نتج عن ذلك اضرار الأول الركن الأمامي الأيمن التقى الركن الخلفي الأيسر حسب ما أرا أن الحادث صحيح 1 تطابق الأضرار 2 يوجد آثار</p>

Via Najm Information System.




24/12/2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report		 نجم شركة التأمين العربية	
JD23121518	Case Number / رقم الحادثة				
23/12/2015 01:17:28	Accident Time / وقت الحادث				
مدائن الفيد، مدائن آل فهد، بالقرب من أسواق المجمع / الكوريتا		مكان الحادث Accident Location			
Party (2) الطرف (2)		Party (1) الطرف (1)		معلومات السائق Driver Info.	
محمد عمر محمد ايكر		يعتوب عوض جبران عوض		الاسم / Name	
سوداني		يمني		الجنسية / Nationality	
19		22		العمر / Age	
0534812874		0531562422		رقم الاتصال / Mobile No.	
2190871901		2232688636		رقم الرخصة / License No.	
رخصة خاصة		رخصة خاصة		نوع الرخصة / License Type	
عبدالقادر محمد عبدالقادر		يعتوب عوض جبران		اسم المالك / Owner Name	
كورونا		كورونا		نوع/الموديل / Make/Model	
2012 / قش		2005 / قش		سنة ولون / year & color	
ب د ع ب 5652		3668 4 4 1		رقم اللوحة / Plate No	
UCA - الشركة المتحدة للتأمين التعاوني		الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - ولاء		اسم الشركة / Company Name	
95/1/349493/2015-1		B1-03-15-011067		رقم الوثيقة / Policy No.	
02/06/2016		01/04/2016		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	
حدد أطراف الحادث : 2 حدد الإصابات : 0 حدد الوفيات : 0					
		مخالفة الوقوف، wrong parking		سبب الحادث / Cause of Acc.	
				القوانين المخالفة / Laws Violated	
0%		100%		نسبة المسؤولية / LD%	
10/2-162HNFF		1/1-100HNFF		المؤشرات / indicators	
مناطق متفرقة، different places		مناطق متفرقة، different places		جهة الصدمة / Damage Area	
				الممتلكات / Properties	
				حق الرجوع / Recovery	
		01367		اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID	
				وصف الحادث / Accident Description	
<p>بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأطراف الطرفين تبين لي مكان الطرف 1 يريد الخروج من مواقف مجمع المدائن بحي مدائن الفيد بالرجوع إلى العطف حيث لم يشبه لتركبة الطرف 2 المتوكله لنا مستخدم بيا وطنى حسب مرئياتي ان الطرف 1% يتحمل كامل المسؤولية 100</p>					
 نجم شركة التأمين العربية العمليات					

Via Najm Information System.

30/08/2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report		 نجم شركة التأمين والتأمينات
JD280815354	Case Number / رقم الحالة			
28/08/2015 22:51:09	Accident Time / وقت الحادث			
مناوين الفيدر. مدائن آل نهد - داخل الحي - خلف مجمع المدائن - كورولا - كيا		موقع الحادث Accident Location		
Party (2) / الطرف (2) محمد نسر محمد ايكر سعودي 19 0534812874 2190871901 رخصة خاصة		Party (1) / الطرف (1) رند سعيد فلسطيني 22 0541710858 2209518295 رخصة خاصة	المعلومات السائق Driver Info. الاسم / Name الجنسية / Nationality العمر / Age رقم الاتصال / Mobile No. رقم الرخصة / License No. نوع الرخصة / License Type	
محمد نسر محمد كورولا 2007 / أبيض / ب ص ن 8575		شركة ناجس الاوت سيراتو 2015 / ذهبي / ح ك ن 3915	معلومات المركبة Veh. Info. اسم المالك / Owner Name طراز المركبة / Make/Model سنة و لون / year & color رقم اللوحة / Plate No	
UCA. الشركة المتعددة للتأمين التعاوني		شركة بيت السعودية للتأمين التعاوني - مسجلة	التأمين Ins. Info. اسم الشركة / Company Name رقم الوثيقة / Policy No. تاريخ الانتهاء / Expiry Date	
95/1/263879/2015-1		71/1/4546/2015-1	25/04/2016	
25/04/2016		21/06/2016		
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0				
أخرى, others		عدد ترك مسافة, no sufficient distance, كفاية	سبب الحادث / Cause of Acc.	
			الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
0%		100%	نسبة المسؤولية / LD%	
6/5+125NIFF		2/1+67NIFF	المؤشرات / indicators	
المؤخرة, Rear		المتقدمة, front	جهة الصدمة / Damage Area	
			الممتلكات / Properties	
			حق الرجوع / Recovery	
2917		اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID		
		وصف الحادث / Accident Description		
بعد المعاينة والإطلاع واستماع أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير بشارع المنابن والطرف الثاني كان يسير أمامه فتركت العطل لاصطدم الطرف الأول بالطرف الثاني مما نتج عنه ذلك المركبة الأولى المقدمه والطرف الثاني المتأخره لذا نسبة الادانه على الطرف الأول 100 % لعدم ترك مسافة كافية أمامه				
 نجم شركة التأمين والتأمينات العمليات				


Via Najm Information System.

01/11/2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم شركة التأمين والتأمينات العامة
JD311015437	Case Number. / رقم الحادثة		
31/10/2015 20:32:17	Accident Time / وقت الحادث		
مداين الفيدر، مكة المكرمة - شارع شمال شركة ايسوز جنيفر - شركة ابراهيم الحذال جليمة - ك. ص. لا = 666	مكان الحادث Accident Location		
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
Party (2) الطرف (2)		Party (1) الطرف (1)	
الاسم الكامل		الاسم الكامل	
Nationality / الجنسية		Nationality / الجنسية	
Age / العمر		Age / العمر	
Mobile No. / رقم الاتصال		Mobile No. / رقم الاتصال	
License No. / رقم الرخصة		License No. / رقم الرخصة	
License Type / نوع الرخصة		License Type / نوع الرخصة	
Owner Name / اسم المالك		Owner Name / اسم المالك	
Make/Model / نوع المركبة		Make/Model / نوع المركبة	
Year & color / سنة ولون		Year & color / سنة ولون	
Plate No / رقم اللوحة		Plate No / رقم اللوحة	
Company Name / اسم الشركة		Company Name / اسم الشركة	
Policy No. / رقم الوثيقة		Policy No. / رقم الوثيقة	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء		Expiry Date / تاريخ الانتهاء	
سبب الحادث / Cause of Acc.			
no sufficient distance, عدد متر مسافة كافية			
Laws Violated / الانتهاك المخالفات			
0% 100%			
LD% / نسبة المسؤولية			
2/2-01HNF 3/6-176HNF			
indicators / المؤشرات			
Damage Area / جهة الصدمة			
Rear, الخلفية front, المقدمة			
Properties / الممتلكات			
Recovery / حق الرجوع			
Yes/نعم			
2226		Surveyor ID / اسم المحقق ورقمه	
		Accident Description / وصف الحادث	
بعد المعاينة والإطلاع وأخذ القوال الطرفين تبين لي ان الطرفين متوقفان بعين النظر طم مكة التديم اتجاه الغرب. الطرف 1 يسير خلف الطرف 2 وعند تركب 2 لا زدام حركة السير اصطدام 1 به من الخلف وتنتج عن ذلك اضرار ويحمل 1 كامل النسبة لعدم تركب مسافة كافية وعدم الانتباه			
 نجم شركة التأمين والتأمينات العامة العمارة			

Via Najm Information System.

04-22-2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم For Insurance Services
JD210415545	Case Number / رقم الحادثة		
21/04/2015 21:42:39	Accident Time / وقت الحادث		
مداين الفهد، مداين 11 بعد مجمع المداين 11 بين 11 اكسنت	مكان الحادث Accident Location		
		الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
		عبدالعزيز عتيق	محمد عس
		يعني	سوداني
		19 15/05/1995	18
		0537076711	0534812874
		2124709714	2490874904
		رخصة خاصة	رخصة خاصة
		اسم المالك / Owner Name	عس محمد
		طراز المركبة / Model	كورونا
		سنة ولون / year & color	أبيض / 2007
		رقم اللوحة / Plate No	ح ص ق 8383
		اسم الشركة / Company Name	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدكلف
		رقم الوثيقة / Policy No.	MVII3014472-1
		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	22/02/2016
		اسم الشركة / Company Name	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
		رقم الوثيقة / Policy No.	95/1/8967/2015-1
		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	26/12/2015
		عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	
		سبب الحادث / Cause of Acc.	no sufficient distance, no
		الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
		نسبة المسؤولية / LD%	100%
		المؤشرات / indicators	1/1-0MNFF
		جهة الصدمة / Damage Area	أخرى, Other
		الممتلكات / Properties	
		التقديرات / DA Amount	
		اسم المحقق / Surveyor Name & ID	محمد حسن المرحبي
		اسم المحقق برقمه	
		وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع لاقوال الطرفين تبين التالي ان الطرف (1) يسير داخل حي مداين الفهد باتجاه الشرق و الطرف (2) امامه توقف لرحمة السير وصادم به وفتح اضراس الطرف (1) مقدمة و الطرف (2) خلفيه وتكون نسبة الخطاء على الطرف (1) 100% عدم ترك مسافة حسب نظام المديرية العامة لإدارة المرور
		معلومات المحقق / Surveyor Info	 نجم For Insurance Services العمارات

Via Najm Information System.

06-23-2015	Print Date / تاريخ الطابعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report		 نجم For Insurance Services
JD220615524	Case Number / رقم الحادثة			
22/06/2015 23:38:39	Accident Time / وقت الحادث			
مدائن النهدا مدائن ال فيدا داخل الحيا خلف مجمع مدائن النهدا ك : ٥٧١١٤٤٤ ك : ٤٤٤٤٤	مكان الحادث Accident Location			
		الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	
		محمد حسن محمد بكر	سلمان تقيال	Name / الاسم
		سوداني	باكستاني	Nationality / الجنسية
		19	20	Age / العمر
		0534812874	0546514323	Mobile No. / رقم الاتصال
		2190871901	2134445529	License No. / رقم الرخصة
		رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
		محمد حسن بكر	محمد يونس محمد	Owner Name / اسم المالك
		كورونا	كورونا	Model / طراز المركبة
		2007 / أبيض	2004 / أسود	year & color / سنة ولون
		ب ص ٤ 8575	و د ل 934	Plate No / رقم اللوحة
		UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	Company Name / اسم الشركة
		95/1/253879/2015-1	95/1/330511/2015-1	Policy No. / رقم الوثيقة
		25/04/2016	26/05/2016	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0				
		others,others	others,others	Cause of Acc. / سبب الحادث
				Laws Violated / الأنظمة المخالفة
		0%	100%	LD% / نسبة المسؤولية
		4/4+58MNTF	3/1+27NNFF	indicators / المؤشرات
		Wheels,حجلات	Other,أخرى	Damage Area / جهة الصدمة
				Properties / الممتلكات
				DA Amount / التقديرات
		عبدالله محمد تقيي		
		Surveyor Name & ID / اسم المحقق ورقمه		
		بعد التأنيب والإطلاع والاستماع أقول الطرفين تبين لي ان الطرف 1 كان يسير داخل الحيا التفر باتجاه الشمال الطريق حكم التصادم بينها مما أدى إلى تفتية لدى 2 T كان يسير في شارع التفر باتجاه الشرق واتقاء سيرهم ووصولهم لحرف المركبات وتنتج اضرار للمركبات الطرف 1 المتتمه الطرف 2 الباب الامامي وخلفي الركن الخلفي يمين وحلا حسب رأيي يتحمل نسبة العطا الطرف 1 100 % لمسائلته الاعتصليه		
		Accident Description / وصف الحادث		
		 نجم For Insurance Services العمليات		
		Surveyor Info		

Via Najm Information System.

17/10/2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم شركة التأمين العربية
JD151015549	Case Number / رقم الحادثة		
15/10/2015-19:45:55	Accident Time / وقت الحادث		
مداين القيد/التي مداين قيد العام/التوقي مجمع المداين خلف/الفردي/التش ون		مكان الحادث Accident Location	
معلومات السائق Driver Info.			
Party (2)	شخص (2)	Party (1)	شخص (1)
محمد عيسى محمد بكر	محمد عيسى محمد بكر	عبدالله حسن سعيد رزق الله الزهراني	عبدالله حسن سعيد رزق الله الزهراني
سوداني	سوداني	سعودي	سعودي
19	19	18	18
0534812874	0534812874	0561305414	0561305414
2190871901	2190871901	1104627409	1104627409
رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
معلومات المركبة Veh. Info.			
عمر محمد بكر موسى	عمر محمد بكر موسى	عليه اسماعيل حسن هادي	عليه اسماعيل حسن هادي
تيفي 4	تيفي 4	جوانه ماركين	جوانه ماركين
2009 / أبيض	2009 / أبيض	2000 / أبيض	2000 / أبيض
ح ك ٤ 3600	ح ك ٤ 3600	٧٠٠ ح	٧٠٠ ح
التأمين Ins. Info.			
UCA	شركة المتحدة للتأمين التجاري	شركة البرع العربي للتأمين التجاري	شركة البرع العربي للتأمين التجاري
95/1269406/2015-4	95/1269406/2015-4	ETPV1347057	ETPV1347057
02/05/2016	02/05/2016	19/06/2016	19/06/2016
معلومات الحادث Accident Info			
حدد أطراف الحادث : 2 حدد الإصابات : 0 حدد التوقيات : 0			
Cause of Acc. / سبب الحادث		عدد تركة مسافة، no sufficient distance، كفاية	
Laws Violated / الانتظمة المخالفة			
نسبة المسؤولية / LD%		100%	
المؤشرات / indicators		7/2+16GHNTF	
جهة التضرر / Damage Area		Rear Right، الركن الخلفي الأيمن	
الممتلكات / Properties			
حق الرجوع / Recovery			
Yes/نعم			
معلومات المحقق Surveyor Info			
اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID		01689	
Accident Description / وصف الحادث بعد المعاينة والأطلاع و الاستماع الى أقوال الطرفين تبين لي ان الطرفين متوقان في طريق بنون اسم باتجاه الشمال الطرف الثاني كان متوقفاً باتجاه الجنوب الطرف الأول كان متوقفاً ثم قام برجوع إلى الخلف ولم يتبته بتوقف الطرف الثاني مما حداً بالتصادم بين الطرفين ونجح اضرار في المركبة الأولى في المخرج من جهة المنتصف واضرار في ... % المركبة الثانية في الركن الخلفي من جهة اليمين لذا أحيل الطرف الأول كمثل المسؤولية 100			
 نجم شركة التأمين العربية التأمينات			

Via Najm Information System.

02-11-2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم For Insurance Services																																			
JD110215438	Case Number / رقم الحادثة																																					
11/02/2015 17:50:33	Accident Time / وقت الحادث																																					
المنطقة الشرقية (المنطقة) / المنطقة ع النين الاكزرا كورولا	مكان الحادث Accident Location																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Party (2) الطرف</th> <th>Party (1) الطرف</th> <th>Name / الاسم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>محمد تميم</td> <td>يونس سعد رباح</td> <td></td> </tr> <tr> <td>سوداني</td> <td>سعودي</td> <td>Nationality / الجنسية</td> </tr> <tr> <td>18 </td> <td>19 </td> <td>Age / العمر</td> </tr> <tr> <td>0534812874</td> <td>0544499578</td> <td>Mobile No. / رقم الاتصال</td> </tr> <tr> <td>2190874901</td> <td>1091582526</td> <td>License No. / رقم الرخصة</td> </tr> <tr> <td>رخصة خاصة</td> <td>رخصة خاصة</td> <td>License Type / نوع الرخصة</td> </tr> </tbody> </table>		Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم	محمد تميم	يونس سعد رباح		سوداني	سعودي	Nationality / الجنسية	18	19	Age / العمر	0534812874	0544499578	Mobile No. / رقم الاتصال	2190874901	1091582526	License No. / رقم الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Party (2) الطرف</th> <th>Party (1) الطرف</th> <th>Owner Name / اسم المالك</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تميم محمد</td> <td>سعد رباح</td> <td></td> </tr> <tr> <td>كورونا</td> <td>اي اس</td> <td>Model / طراز المركبة</td> </tr> <tr> <td>أبيض / 2007</td> <td>أبيض / 2007</td> <td>year & color / سنة ولون</td> </tr> <tr> <td>باص 4 8575</td> <td>باص 2508</td> <td>Plate No / رقم اللوحة</td> </tr> </tbody> </table>	Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Owner Name / اسم المالك	تميم محمد	سعد رباح		كورونا	اي اس	Model / طراز المركبة	أبيض / 2007	أبيض / 2007	year & color / سنة ولون	باص 4 8575	باص 2508	Plate No / رقم اللوحة
Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم																																				
محمد تميم	يونس سعد رباح																																					
سوداني	سعودي	Nationality / الجنسية																																				
18	19	Age / العمر																																				
0534812874	0544499578	Mobile No. / رقم الاتصال																																				
2190874901	1091582526	License No. / رقم الرخصة																																				
رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة																																				
Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Owner Name / اسم المالك																																				
تميم محمد	سعد رباح																																					
كورونا	اي اس	Model / طراز المركبة																																				
أبيض / 2007	أبيض / 2007	year & color / سنة ولون																																				
باص 4 8575	باص 2508	Plate No / رقم اللوحة																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UCA - الشركة المتقدمة للتأمين التعاوني</th> <th>التعاونية للتأمين</th> <th>Company Name / اسم الشركة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95/1/8967/2015-1</td> <td>12620714</td> <td>Policy No. / رقم الوثيقة</td> </tr> <tr> <td>26/12/2015</td> <td>06/01/2016</td> <td>Expiry Date / تاريخ الانتهاء</td> </tr> </tbody> </table>		UCA - الشركة المتقدمة للتأمين التعاوني	التعاونية للتأمين	Company Name / اسم الشركة	95/1/8967/2015-1	12620714	Policy No. / رقم الوثيقة	26/12/2015	06/01/2016	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	<table border="1"> <thead> <tr> <th>عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0</th> <th>Cause of Acc. / سبب الحادث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>مخالفة الأفضلية Failed to yield</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Laws Violated / الأخطاء المخالفة</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>نسبة المسؤولية % LD</td> </tr> <tr> <td>2/2+37HNTF</td> <td>المؤشرات / indicators</td> </tr> <tr> <td>أخرى Other</td> <td>جهة الصدمة / Damage Area</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الممتلكات / Properties</td> </tr> <tr> <td></td> <td>التقديرات / DA Amount</td> </tr> </tbody> </table>	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	Cause of Acc. / سبب الحادث		مخالفة الأفضلية Failed to yield		Laws Violated / الأخطاء المخالفة	0%	نسبة المسؤولية % LD	2/2+37HNTF	المؤشرات / indicators	أخرى Other	جهة الصدمة / Damage Area		الممتلكات / Properties		التقديرات / DA Amount											
UCA - الشركة المتقدمة للتأمين التعاوني	التعاونية للتأمين	Company Name / اسم الشركة																																				
95/1/8967/2015-1	12620714	Policy No. / رقم الوثيقة																																				
26/12/2015	06/01/2016	Expiry Date / تاريخ الانتهاء																																				
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	Cause of Acc. / سبب الحادث																																					
	مخالفة الأفضلية Failed to yield																																					
	Laws Violated / الأخطاء المخالفة																																					
0%	نسبة المسؤولية % LD																																					
2/2+37HNTF	المؤشرات / indicators																																					
أخرى Other	جهة الصدمة / Damage Area																																					
	الممتلكات / Properties																																					
	التقديرات / DA Amount																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Surveyor Name & ID / اسم المحقق ورقمه</th> <th>Surveyor Info</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>مهدي عيسى عواجي</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Accident Description / وصف الحادث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Surveyor Name & ID / اسم المحقق ورقمه	Surveyor Info	مهدي عيسى عواجي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accident Description / وصف الحادث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2</td> </tr> </tbody> </table>	Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2	 نجم For Insurance Services العمليات																														
Surveyor Name & ID / اسم المحقق ورقمه	Surveyor Info																																					
مهدي عيسى عواجي	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Accident Description / وصف الحادث</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2</td> </tr> </tbody> </table>	Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2																																			
Accident Description / وصف الحادث																																						
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى طرفي الحادث تبين لي ان الطرف 2 كان يسير في شارع الهاتف و الطرف 1 كان يسير في شارع الإذاعة ويريد دخول شارع الهاتف ولم يلاحظ المسافة بين المركبات ولم يعطي الأفضلية مما حتم الاصدام بحسب زوايا الطرف 1 يتحمل النسبة 100 % حسب مائة المرور رقم 50 / 1 / 19 / 2 وأضرار الطرف 1 الصدام الامامي و الطرف 2 الصدام الامامي و الطرف 2																																						

Via Najm Information System.

10/08/2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم شركة التأمين العربية السعودية																												
JD09081529	Case Number / رقم الحادثة																														
09/08/2015 02:03:21	Accident Time / وقت الحادث																														
مدائن القيد، مدائن آل فهد // بجانب مجمع المدائن // كورنلا // كاهري.	مكان الحادث Accident Location																														
<table border="1"> <tr> <th>Party (2)</th> <th>Party (1)</th> </tr> <tr> <td>محمد تيس محمد بكر</td> <td>محمد حسن محمد احمد</td> </tr> <tr> <td>سوداني</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19 </td> <td>18 </td> </tr> <tr> <td>0534812874</td> <td>0569306343</td> </tr> <tr> <td>2190871901</td> <td>2219021231</td> </tr> <tr> <td>رخصة خاصة</td> <td>رخصة مؤقتة</td> </tr> </table>		Party (2)	Party (1)	محمد تيس محمد بكر	محمد حسن محمد احمد	سوداني		19	18	0534812874	0569306343	2190871901	2219021231	رخصة خاصة	رخصة مؤقتة	<table border="1"> <tr> <th>المعلومات السائق</th> <th>المعلومات المركبة</th> </tr> <tr> <td>Name / الاسم</td> <td>Owner Name / اسم المالك</td> </tr> <tr> <td>Nationality / الجنسية</td> <td>Make/Model / طراز المركبة</td> </tr> <tr> <td>Age / العمر</td> <td>year & color / سنة و لون</td> </tr> <tr> <td>Mobile No. / رقم الاتصال</td> <td>Plate No / رقم اللوحة</td> </tr> <tr> <td>License No. / رقم الرخصة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>License Type / نوع الرخصة</td> <td></td> </tr> </table>		المعلومات السائق	المعلومات المركبة	Name / الاسم	Owner Name / اسم المالك	Nationality / الجنسية	Make/Model / طراز المركبة	Age / العمر	year & color / سنة و لون	Mobile No. / رقم الاتصال	Plate No / رقم اللوحة	License No. / رقم الرخصة		License Type / نوع الرخصة	
Party (2)	Party (1)																														
محمد تيس محمد بكر	محمد حسن محمد احمد																														
سوداني																															
19	18																														
0534812874	0569306343																														
2190871901	2219021231																														
رخصة خاصة	رخصة مؤقتة																														
المعلومات السائق	المعلومات المركبة																														
Name / الاسم	Owner Name / اسم المالك																														
Nationality / الجنسية	Make/Model / طراز المركبة																														
Age / العمر	year & color / سنة و لون																														
Mobile No. / رقم الاتصال	Plate No / رقم اللوحة																														
License No. / رقم الرخصة																															
License Type / نوع الرخصة																															
<table border="1"> <tr> <th>التأمين</th> <th>المعلومات المركبة</th> </tr> <tr> <td>UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني</td> <td>محمد صالح خياط شالك</td> </tr> <tr> <td>95/1/349493/2015-1</td> <td>كهنري</td> </tr> <tr> <td>02/06/2016</td> <td>1999 / ذهبي</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3169 ي 11</td> </tr> </table>		التأمين	المعلومات المركبة	UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني	محمد صالح خياط شالك	95/1/349493/2015-1	كهنري	02/06/2016	1999 / ذهبي		3169 ي 11	<table border="1"> <tr> <th>التأمين</th> <th>المعلومات المركبة</th> </tr> <tr> <td>UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني</td> <td>شركة الفرج العربي للتأمين التعاوني</td> </tr> <tr> <td>95/1/349493/2015-1</td> <td>ETPV1236010</td> </tr> <tr> <td>02/06/2016</td> <td>23/01/2016</td> </tr> </table>		التأمين	المعلومات المركبة	UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني	شركة الفرج العربي للتأمين التعاوني	95/1/349493/2015-1	ETPV1236010	02/06/2016	23/01/2016										
التأمين	المعلومات المركبة																														
UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني	محمد صالح خياط شالك																														
95/1/349493/2015-1	كهنري																														
02/06/2016	1999 / ذهبي																														
	3169 ي 11																														
التأمين	المعلومات المركبة																														
UCA شركة المتحدة للتأمين التعاوني	شركة الفرج العربي للتأمين التعاوني																														
95/1/349493/2015-1	ETPV1236010																														
02/06/2016	23/01/2016																														
<table border="1"> <tr> <th>المعلومات الحادثة</th> <th>المعلومات الحادثة</th> </tr> <tr> <td>Cause of Acc. / سبب الحادث</td> <td>Cause of Acc. / سبب الحادث</td> </tr> <tr> <td>أخرى, others</td> <td>أخرى, others</td> </tr> <tr> <td>Laws Violated / الأنظمة المخالفة</td> <td>Laws Violated / الأنظمة المخالفة</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>LD% / نسبة المسؤولية</td> <td>LD% / نسبة المسؤولية</td> </tr> <tr> <td>5/1+67HHTF</td> <td>1/2-167HHTF</td> </tr> <tr> <td>المؤشرات / indicators</td> <td>المؤشرات / indicators</td> </tr> <tr> <td>Damage Area / جهة التضرر</td> <td>Damage Area / جهة التضرر</td> </tr> <tr> <td>الركن الأمامي الأيمن, Front Right</td> <td>الركن الأمامي الأيسر, Front Left</td> </tr> <tr> <td>الممتلكات / Properties</td> <td>الممتلكات / Properties</td> </tr> <tr> <td>حق الرجوع / Recovery</td> <td>Yes/نعم</td> </tr> </table>				المعلومات الحادثة	المعلومات الحادثة	Cause of Acc. / سبب الحادث	Cause of Acc. / سبب الحادث	أخرى, others	أخرى, others	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	Laws Violated / الأنظمة المخالفة	0%	100%	LD% / نسبة المسؤولية	LD% / نسبة المسؤولية	5/1+67HHTF	1/2-167HHTF	المؤشرات / indicators	المؤشرات / indicators	Damage Area / جهة التضرر	Damage Area / جهة التضرر	الركن الأمامي الأيمن, Front Right	الركن الأمامي الأيسر, Front Left	الممتلكات / Properties	الممتلكات / Properties	حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم				
المعلومات الحادثة	المعلومات الحادثة																														
Cause of Acc. / سبب الحادث	Cause of Acc. / سبب الحادث																														
أخرى, others	أخرى, others																														
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	Laws Violated / الأنظمة المخالفة																														
0%	100%																														
LD% / نسبة المسؤولية	LD% / نسبة المسؤولية																														
5/1+67HHTF	1/2-167HHTF																														
المؤشرات / indicators	المؤشرات / indicators																														
Damage Area / جهة التضرر	Damage Area / جهة التضرر																														
الركن الأمامي الأيمن, Front Right	الركن الأمامي الأيسر, Front Left																														
الممتلكات / Properties	الممتلكات / Properties																														
حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم																														
<table border="1"> <tr> <th>المعلومات السائق</th> <th>المعلومات المركبة</th> </tr> <tr> <td>Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه</td> <td>Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه</td> </tr> <tr> <td>2916</td> <td>2916</td> </tr> <tr> <td>Accident Description / وصف الحادث</td> <td>Accident Description / وصف الحادث</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>بعد المعاينة والإطلاع وسماع أقوال الطرفين تبين في أن الطرفين يسيرون في حي مدائن القيد في شارع داخل الحي الطرف 1 كاهري باتجاه الجنوب والطرف 2 كورولا باتجاه الغرب وعندما قام الطرف 1 بالانعطاف لليمين وتحويل الاتجاه للغرب حتم التصادم وكانت النسبة 100 / على الطرف 1 لانحرافه المفاجئ وبتح من المادت أضرار بالثركتين المركبة 1 الركن الأمامي الأيسر والمركبة 2 الركن الأمامي الأيمن</p> </td> </tr> </table>		المعلومات السائق	المعلومات المركبة	Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه	Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه	2916	2916	Accident Description / وصف الحادث	Accident Description / وصف الحادث	<p>بعد المعاينة والإطلاع وسماع أقوال الطرفين تبين في أن الطرفين يسيرون في حي مدائن القيد في شارع داخل الحي الطرف 1 كاهري باتجاه الجنوب والطرف 2 كورولا باتجاه الغرب وعندما قام الطرف 1 بالانعطاف لليمين وتحويل الاتجاه للغرب حتم التصادم وكانت النسبة 100 / على الطرف 1 لانحرافه المفاجئ وبتح من المادت أضرار بالثركتين المركبة 1 الركن الأمامي الأيسر والمركبة 2 الركن الأمامي الأيمن</p>		<table border="1"> <tr> <th>المعلومات السائق</th> <th>المعلومات المركبة</th> </tr> <tr> <td>Surveyor Info</td> <td>Surveyor Info</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  نجم شركة التأمين العربية السعودية </td> </tr> </table>		المعلومات السائق	المعلومات المركبة	Surveyor Info	Surveyor Info	 نجم شركة التأمين العربية السعودية													
المعلومات السائق	المعلومات المركبة																														
Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه	Surveyor ID / رقم المحقق ورصمه																														
2916	2916																														
Accident Description / وصف الحادث	Accident Description / وصف الحادث																														
<p>بعد المعاينة والإطلاع وسماع أقوال الطرفين تبين في أن الطرفين يسيرون في حي مدائن القيد في شارع داخل الحي الطرف 1 كاهري باتجاه الجنوب والطرف 2 كورولا باتجاه الغرب وعندما قام الطرف 1 بالانعطاف لليمين وتحويل الاتجاه للغرب حتم التصادم وكانت النسبة 100 / على الطرف 1 لانحرافه المفاجئ وبتح من المادت أضرار بالثركتين المركبة 1 الركن الأمامي الأيسر والمركبة 2 الركن الأمامي الأيمن</p>																															
المعلومات السائق	المعلومات المركبة																														
Surveyor Info	Surveyor Info																														
 نجم شركة التأمين العربية السعودية																															

Via Najm Information System.

05-10-2015	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم for Insurance Services
JD090515356	Case Number / رقم الحالة		
09/05/2015 18:20:28	Accident Time / وقت الحادث		
الزحمة حراء // تق ش التمشين // بجوار بنك انجاز // تاكسي // كورولا	مكان الحادث Accident Location		
		الطرف (1)	الطرف (2)
		عبد نيمان حسين	محمد عس محمد ايمن
		يمني	سوري
		36	18
		0509393127	0534812874
		2205696095	2190871901
		رخصة خاصة	رخصة خاصة
		اسم المالك / Owner Name	محمد عس محمد ايمن
		نموذج المركبة / Model	كورولا
		سنة ولون / year & color	ابيض / 2007
		رقم اللوحة / Plate No	ب ص 4 8575
		اسم الشركة / Company Name	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
		رقم الوثيقة / Policy No.	95/1/253879/2015-1
		تاريخ الانتهاء / Expiry Date	25/04/2016
		عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد التوقيات : 0	
		سبب الحادث / Cause of Acc.	Failed to yield, Failed to yield
		الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
		نسبة المسؤولية / LD%	100%
		المؤشرات / indicators	3/3+14NNFF
		جهة الصدمة / Damage Area	المتقدمة / front
		الممتلكات / Properties	
		التقديرات / DA Amount	
		اسم المحقق ورقمه / Surveyor Name & ID	فارس عويض الزهراني
		وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والاطلاع واستماع أقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان خارج من طريق فرعي لشوارع حراء والطرف الثاني كان يسير في شارع حراء باتجاه الغرب أمام بنك انجاز وعند وصول الطرف الأول إلى شارع حراء حتم التصادم من الخلف ونتج عن ذلك تلفيات واضرار بالمركبات مركبة الطرف الأول المقدمه من عند البلوكة الاماميه ومركبة الطرف الثاني المؤخره من الجبهه اليمنى وحسب أنظمة المرور فإنه يتحمل الطرف الأول نسبة الخطأ 100 وذلك لعدم إعطاء التخليه بموجب المادة رقم 2/19/4/50 وحسب رؤيتي فإن الحادث صحيح لتطابق الاضرار</p>
		معلومات المحقق / Surveyor Info	 نجم for Insurance Services العماريات

Via Najm Information System.

20/04/2016	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report تقرير نهائي Final Report	 نجم Najm Information Services																																	
JD190416639	Case Number / رقم الحادثة																																			
19/04/2016 21:05:02	Accident Time / وقت الحادث																																			
مدارين القيد، دار العروبة // جميع مدارين طي اليمين // كورلا - اكتفت	Accident Location / مكان الحادث																																			
<table border="1"> <tr> <td>الطرف (2) Party (2)</td> <td>الطرف (1) Party (1)</td> <td>الاسم / Name</td> </tr> <tr> <td>عيسى محمد خيرين</td> <td>محمد عيسى محمد بكر</td> <td></td> </tr> <tr> <td>تشان</td> <td>سوداني</td> <td>الجنسية / Nationality</td> </tr> <tr> <td>25 </td> <td>19 </td> <td>العمر / Age</td> </tr> <tr> <td>0540887443</td> <td>0534812874</td> <td>رقم الاتصال / Mobile No.</td> </tr> <tr> <td>2145778300</td> <td>2190871901</td> <td>رقم الرخصة / License No.</td> </tr> <tr> <td>رخصة خاصة</td> <td>رخصة خاصة</td> <td>نوع الرخصة / License Type</td> </tr> </table>		الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name	عيسى محمد خيرين	محمد عيسى محمد بكر		تشان	سوداني	الجنسية / Nationality	25	19	العمر / Age	0540887443	0534812874	رقم الاتصال / Mobile No.	2145778300	2190871901	رقم الرخصة / License No.	رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type	معلومات السائق Driver Info.													
الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name																																		
عيسى محمد خيرين	محمد عيسى محمد بكر																																			
تشان	سوداني	الجنسية / Nationality																																		
25	19	العمر / Age																																		
0540887443	0534812874	رقم الاتصال / Mobile No.																																		
2145778300	2190871901	رقم الرخصة / License No.																																		
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type																																		
<table border="1"> <tr> <td>اسم المالك / Owner Name</td> <td>محمد عيسى محمد</td> </tr> <tr> <td>نوع المركبة / Make/Model</td> <td>كورولا</td> </tr> <tr> <td>سنة ولون / year & color</td> <td>تيش / 2007</td> </tr> <tr> <td>رقم اللوحة / Plate No</td> <td>ب ص 8575</td> </tr> </table>		اسم المالك / Owner Name	محمد عيسى محمد	نوع المركبة / Make/Model	كورولا	سنة ولون / year & color	تيش / 2007	رقم اللوحة / Plate No	ب ص 8575	معلومات المركبة Veh. Info.																										
اسم المالك / Owner Name	محمد عيسى محمد																																			
نوع المركبة / Make/Model	كورولا																																			
سنة ولون / year & color	تيش / 2007																																			
رقم اللوحة / Plate No	ب ص 8575																																			
<table border="1"> <tr> <td>اسم الشركة / Company Name</td> <td>UCA- الشركة المتحدة للتأمين التجاري</td> </tr> <tr> <td>رقم الوثيقة / Policy No.</td> <td>95/17253879/2015-1</td> </tr> <tr> <td>تاريخ الانتهاء / Expiry Date</td> <td>25/04/2016</td> </tr> </table>		اسم الشركة / Company Name	UCA- الشركة المتحدة للتأمين التجاري	رقم الوثيقة / Policy No.	95/17253879/2015-1	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	25/04/2016	التأمين Ins. Info.																												
اسم الشركة / Company Name	UCA- الشركة المتحدة للتأمين التجاري																																			
رقم الوثيقة / Policy No.	95/17253879/2015-1																																			
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	25/04/2016																																			
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد التوقيات : 0</td> </tr> <tr> <td>سبب الحادث / Cause of Acc.</td> <td>رجوع الخلف، go back</td> <td>لا يوجد، There is no</td> <td></td> </tr> <tr> <td>القضية المخالفة / Laws Violated</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>نسبة المسؤولية / LD%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>المؤشرات / indicators</td> <td>11/8-SNHFF</td> <td>4/3+107NHFF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>جهة الصدمة / Damage Area</td> <td>أخرى، Other</td> <td>أخرى، Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>الممتلكات / Properties</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>حق الرجوع / Recovery</td> <td>نعم/Yes</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد التوقيات : 0				سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع الخلف، go back	لا يوجد، There is no		القضية المخالفة / Laws Violated				نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%		المؤشرات / indicators	11/8-SNHFF	4/3+107NHFF		جهة الصدمة / Damage Area	أخرى، Other	أخرى، Other		الممتلكات / Properties				حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes			معلومات الحادث Accident Info
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد التوقيات : 0																																				
سبب الحادث / Cause of Acc.	رجوع الخلف، go back	لا يوجد، There is no																																		
القضية المخالفة / Laws Violated																																				
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%																																		
المؤشرات / indicators	11/8-SNHFF	4/3+107NHFF																																		
جهة الصدمة / Damage Area	أخرى، Other	أخرى، Other																																		
الممتلكات / Properties																																				
حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes																																			
<table border="1"> <tr> <td>اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID</td> <td>2915</td> </tr> <tr> <td>وصف الحادث / Accident Description</td> <td> <p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف 1 كان متوقفاً بجانب الطريق و 2 كان يسير في شارع دار العروبة وعند رجوع الطرف 1 إلى الخلف للفروج من الموقف ارتطم بالطرف 2 مما حتم التصاميم وتنتج عن ذلك أضرار 1 لا توجد أضرار و 2 باب أمامي وهلفي يمين وبذلك يتحمل الطرف 1 كامل المسؤولية 100 % لعدم الانتباه وأخذ الحيلولة والحفر. بمان وعدم التأكد من خطو الطريق وعدم تركه مسافة كافية (علما بأن أضرار الطرف 1 _ صدام خلفي _ غير موجودة في موقع الحادث)</p> </td> </tr> </table>		اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID	2915	وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف 1 كان متوقفاً بجانب الطريق و 2 كان يسير في شارع دار العروبة وعند رجوع الطرف 1 إلى الخلف للفروج من الموقف ارتطم بالطرف 2 مما حتم التصاميم وتنتج عن ذلك أضرار 1 لا توجد أضرار و 2 باب أمامي وهلفي يمين وبذلك يتحمل الطرف 1 كامل المسؤولية 100 % لعدم الانتباه وأخذ الحيلولة والحفر. بمان وعدم التأكد من خطو الطريق وعدم تركه مسافة كافية (علما بأن أضرار الطرف 1 _ صدام خلفي _ غير موجودة في موقع الحادث)</p>	معلومات المحقق Surveyor Info																														
اسم المحقق ورقمه / Surveyor ID	2915																																			
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف 1 كان متوقفاً بجانب الطريق و 2 كان يسير في شارع دار العروبة وعند رجوع الطرف 1 إلى الخلف للفروج من الموقف ارتطم بالطرف 2 مما حتم التصاميم وتنتج عن ذلك أضرار 1 لا توجد أضرار و 2 باب أمامي وهلفي يمين وبذلك يتحمل الطرف 1 كامل المسؤولية 100 % لعدم الانتباه وأخذ الحيلولة والحفر. بمان وعدم التأكد من خطو الطريق وعدم تركه مسافة كافية (علما بأن أضرار الطرف 1 _ صدام خلفي _ غير موجودة في موقع الحادث)</p>																																			
 العماريات																																				

Via Najm Information System.

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك محمد عمر محمد ابكر

المتخدم هوية المستخدم ٢١٩٠٨٧١٩٠١

هوية المالك JTDBW22E373137079

رقم الهيكل

ب ص د ٨٥٧٥
8575 D X B

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة كورولا

عمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠٠٧

تاريخ الإلتهاء ١٤٤٠/٠٧/٠٧

مركبة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٠٦٠

اللون ابيض

٥٤٠٠٥١٨٠٠

الرقم التسلسلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد عمر محمد ابكر

MOHAMED OMER MOHAMED ABAKAR

الرقم No. 2190871901 ٢١٩٠٨٧١٩٠١

تاريخ الميلاد DOB 28/03/1997 ١٤١٧/١١/١٩

تاريخ الإلتهاء Exp 24/10/2019 ١٤٤١/٠٦/٢٥

تاريخ الاصدار O+ فصيلة الدم ١٤٣٦/٠٦/٢٥

النوع خاصة القيادة بدون قيود

الجنسية السودان




الرقم التسلسلي



القضاء /
المنطقة /
إدارة / قيادة /
قسم / مركز

من صفحة



الوقت والتاريخ	الوقت	دقيقة	ساعة	التاريخ	صباحاً	مساءً
وقت وقوع الحادث	٥٥	٩	١٤	١٥	١٤	١٧
وقت البلاغ				١	١	١٤
وقت مباشرة الحادث				١	١	١٤
تاريخ إغلاق الحادث				١	١	١٤

المدينة / المحافظة / الحي	الإرتفاع	الموقع
قراءة الأحداثيات	0	شمال-N
اسم ورقم الطريق الواقع عليه الحادث	0	شرق-E
اسم ورقم الطريق المتقاطع معه أو اسم معلم		
المسافة بالمتر من التقاطع أو معلم ثابت		
الاتجاه		قراءة العلامة الكيلو مترية

تسلسل المركبة	اتجاه السير	رقم اللوحة	نوع التسجيل	دولة الإصدار	جهة الإصدار	اللون	الموديل	ماركة / طراز	نوع المركبة	مكان الصدمة	وضع المركبة	رقم البطاقة	التوقيع	
		١٥٦٨٦٤٥٦	٨٥٧٥	فخ	السعودية	أبيض	٢٠١٤	كوريا	مركبة	أ	ب	ج	د	

تسلسل مركبة	الإسم	الجنسية	رقم الحاسب	نوع الطرّف	الحالة الصحية	النسبة (%)	اسم شركة التأمين	رقم الوثيقة	تاريخ الإنتهاء	نوع الرخصة في الوثيقة
	محمد محمد بن محمد	سوداني	١٩٨٦١٩٨٦	٢١٩٠	مركبة	١٠٥	شركة التأمين	١٠٥	١٩٨٦	نوع الرخصة في الوثيقة

ملخص الحادث : حسب إرادة الطرف ليدول ان الطرف الثاني ورغب في تجاوزه كما ان الطرف الثاني لم يلاحظ

تجدي بالدمية رصيه من المتوقع
من ضمن ذلك في رسم ١١٢٤٢٥٢
٢١ من ذلك

بيانات	الإسم	رقم الحاسب	التوقيع
مباشر الحادث	محمد محمد بن محمد	١٩٨٦١٩٨٦	١٠٥
معد التقرير			

في حال عدم معرفة أي من الحقول في هذا النموذج أنظر الدليل لإيضاح أكثر
الأساس يسلم مع ملف الحادث لتسجيله بالحاسب الآلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك هانوف علي محمد جبره

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٦٦١٨٧١٥٢

هوية المالك

6T1BF23K1XX655074

رقم الهيكل

٥٤٨٦ أ ل ب

رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي

5486 B L A

طراز المركبة كامري

مركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٥٣٠

سنة الصنع ١٩٩٩

اللون الأخضر غامق

تاريخ الإنتهاء ١٤٣٩/٠٦/٢٧

٨٦٣١٧٣٩٠٠

الرقم التسلسلي



مملكة البحرين
مطابق الهوية الوطنية

نسخة ٢

الجمهورية العربية السورية

وزارة الداخلية

عمر بن محمد بن احمد باديبان



١٠١٣٩٩٣٠٣٠

الرقم

١٤٤٠/١١/١٤ هـ

تاريخ الانتهاء

جدة

جهة الاصدار

مكة

مكان الميلاد

١٤٠٥/٠٨/٠٦ هـ

تاريخ الميلاد



تاريخه


جهة الحفظ


رقم الحفظ

03030


١٤٣٤/٠٥/٠٨ هـ

جدة





16





TOYOTA MOTOR SALES
CORP. JAPAN



TOYOTA COROLLA

XL

٨٥٧٥ ٥٥٥٥
8575 DXB

٥٥٥٥
٥٥٥٥٥٥٥٥

