



Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 19/01/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 8115/2016
Customer علي محمد عبدالله القشائين
Remarks Sett. Claim No.100629/2016, C/N No.2128/2016



Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.100629/2016, C/N No.2128/2016	3,487.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 420745 علي محمد عبدالله القشائين		3,487.00
Total	Saudi Riyals Three Thousand Four Hundred Eighty Seven Only		3,487.00	3,487.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(2128/2016)	Motor-Third Party-Payment No(2051/2016) on Clm.No (100629/2016)- Pol.No (95/1/574203/2015) Insured: سالم مسفر حسن الربيعي	SR	3,487.00	3,487.00
Total.			3,487.00	3,487.00

Cheque No.	Date	Bank
420745	19-JAN-16	Samba New (Branch 95 in Jed)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : علي محمد عبدالله القشائين : الى
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائرة
Branch : UCA Web : الفرع
Advice No : 2128 : رقم الإشعار
Advice Date : 10/01/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : سالم مسقر حسن الربيعي	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/574203/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 100629/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 2051/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	3,487.00
The Sum of : Saudi Riyals Three Thousand Four Hundred Eighty Seven Only			
	: فقط ثلاثة آلاف و أربعمئة و سبعة و ثمانون ريال سعودي		

١٧
البيان
٥٠١٦

1

رقم الحادث: NJ27111521

رقم اللوحة	9978 ص ل
اسم المالك	سالم مسفر حسن الربيعي
شركة التأمين	الشركة المتحدة للتأمين UCA
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2001
تاريخ الفاعلية	10/09/2015
تاريخ الانقضاء	09/09/2016
رقم الوثيقة	95/1/574203/2015-1



إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 14هـ

التاريخ 16 / 1 / 2016م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ (٣٤٨٧) كالتالي:


٣٤٨٧	قيمة قطع الغيار
٢٠٠	أجور الإصلاح
	مصاريف
	تقييم شيخ المعارض
صفر	نسبة المسئولية
٣٤٨٧	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكلٍ كاملٍ وصحيحٍ.

إدارة المطالبات


مسئول المطالبات

اسم المستفيد



29/11/2015	Print Date / تاريخ الطباعة
NJ27111521	Case Number / رقم الحادثة
27/11/2015 22:48:01	Accident Time / وقت الحادث
الإكاديمية الملكة جينالعزيز - مستشفى الولادة يسار - نج شرق - هليلجن - مراكش	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination
Report
تقرير نهائي
Final Report



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	تايف سالم مسفر	علي محمد تيداط
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	20	23
Mobile No. / رقم الاتصال	0531130204	0582889491
License No. / رقم الرخصة	1088029077	1083184497
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك Owner Name	نوع المركبة Make/Model	سنة ولون year & color	رقم اللوحة Plate No
	سالم مسفر	بيكس شاترين	بيجن / 2001	اص ل 9978
	علي محمد	بيكس شاترين	بيجن / 1997	ر ع ط 365

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة Company Name	رقم الوثيقة Policy No.	تاريخ الانتهاء Expiry Date
	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	95/1/574203/2015-1	09/09/2016
	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	95/1/629056/2015-1	11/10/2016

حدد اطراف الحادث : 2 حدد الاصابات : 0 حدد التوقيت : 0		
سبب الحادث / Cause of Acc.	الانظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%
عدم ترك مسافة كافية no sufficient distance, others		100%
		0%
جهة التصادم / Damage Area	المؤشرات / indicators	الدمشكات / Properties
المنطقة front	3/1+79NIFF	
المؤخرة Rear	2/1+47NIFF	
		المشككات / Properties
	نعم/Yes	حق الرجوع / Recovery

معلومات المحقق Surveyor Info	اسم المحقق ورقمته / Surveyor ID
	3051
معلومات الحادث Accident Info	وصف الحادث / Accident Description
	بعد المعاينة والأطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول كان يسير على طريق الخدمة ولم يتم ترك مسافة كافية اصطدم بالطرف الثاني وتنتج عن ذلك اضرار مادية بالمركبات كما هو موضح بالشكل التقريري للحادث. وحملت الطرف الأول نسبة 100 % لعدم ترك مسافة كافية من المنطقة الطرفين متحركين من موقع الحادث بسبب توقف البير.





KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سائقة
DRIVING LICENSE

المنطقة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نايف بن سالم بن مسفر الربيعي

NAIF SALEM MESTFER ALRUBEAI

No. 1088029077	رقم	١٠٨٨٠٢٩٠٧٧
DOB 23/09/1995	تاريخ الميلاد	١٤١٧/٠٩/٢٨
Exp 06/12/2018	تاريخ الانتهاء	١٤٤٠/١٠/٢٨
○ فصيلة الدم	رقم الإصدار	١٤٣٥/٠٢/٢٨

المسجل بدون قيود خاصة



١٤٣٩



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة مسجل
VEHICLE REGISTRATION

المنطقة العربية السعودية
وزارة الداخلية

نايف بن سالم بن مسفر بن الربيعي

هوية المستفيد	١٠٦٤٨١١١١٦٦	هوية المالك
رقم الهوية	JTFEZ426810072653	رقم الهوية
رقم النوع	٩٩٧٨	رقم النوع
نوع التسجيل	٩٩٧٨	نوع التسجيل
طراز المركبة	٩٩٧٨	طراز المركبة
نوع المركبة	٩٩٧٨	نوع المركبة
سنة الصنع	٢٠٠١	سنة الصنع
تاريخ الانتهاء	١٤٣٩/١١/٢١	تاريخ الانتهاء
	١٤٦١٩٠٠٠	

ابيض

رقم التسجيل






STANDARD FORM NO. 64
MAY 1962 EDITION
GSA FPMR (41 CFR) 101-11.6

UNITED STATES GOVERNMENT

FORM NO. 101-11.6

ALLEN D. WELLS, JR.
MORNING STAR
Exp. 06/30/2017
DOB 05/03/59

101-11.6




t final and
IHD for
e only.



11:16:15 PM	Print Date / تاريخ الطباعة	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
NJ27111521	Case Number / رقم الحالة	
10:48:01 PM	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report
الانابة، الطلة عنان بشار - بح شرق - 9	Accident Location / موقع الحادث	










Party(1) الطرف	Party(2) الطرف	
تايك سالم مسفر	علي محمد عبدالله	Name / اسم
سعودي	سعودي	Nationality / جنسية
0	0	Age / عمر
0531130204	0582889491	Mobile No. / رقم الجوال
1088029077	1083184497	Licence No. / رقم الرخصة
		License Type / نوع الرخصة
سالم مسفر	علي محمد	Owner Name / اسم المالك
تويوتا	تويوتا	Make / ماركة
بكب عمارة	بكب عمارة	Model / نموذج
ابيض	ابيض	Color / لون
		Year / سنة الصنع
19978 ص ل	365 ر ع ط	Plate No. / رقم اللوحة
الشركة المتحدة للتأمين للتاوي-	الشركة المتحدة للتأمين للتاوي-	Company Name / اسم الشركة
UCA	UCA	
95/1/574203/2015-1	95/1/629056/2015-1	Policy No. / رقم الوثيقة
09/10/2015	10/12/2015	Date of Issuance / تاريخ التامين
09/09/2016	10/11/2016	Expiry Date / تاريخ انتهاء

بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لادول الطرفين تبين لي ان الطرف الاول كان يسير على ترك مسافة كافية اصطدم بالطرف الثاني وتبع عن ذلك اضرار مادية بالمركبات كما تم موافقة للمواد وحمل الطرف الاول نسبة 100% لعدم ترك مسافة كافية ملاحظة الطرفين متساوية بسبب توقف السير		Cause of Acc / سبب الحادث
عدم ترك مسافة كافية	اخرى	Laws Violated / مخالفات
100	0	% LD / نسبة المسؤولية
المقيدة	المؤخرة	Damage Area / المنطقة المتضررة
حسين طاهر حسين آل بحري		Surveyor Name - ID / اسم المصنف ورقمه
		Surveyor Comments / ملاحظات المصنف









DOOHMAL TRADING CO. LIMITED
 Dealer of TOYOTA in Najran
 Head Office: Najran - King Abdulaziz Rd.
 Tel. 5223816 Industrial Branch 5441033
 Industrial Branch (3) 5445095
 Industrial Branch (4) 5444085



شركة دوهمال للتجارة المحدودة
 موزعي تويوتا المصدرون بمنطقة نجران
 المركز الرئيسي: نجران - طريق الملك عبد العزيز
 ص.ب. ٥٢٢٣٨
 ت. ٥٢٢٣٨١٦ - فرع الصناعية (٣)
 ٥٤٤٥٠٩٥ - فرع الصناعية (٤)
 ٥٤٤٤٠٨٥ - فرع الصناعية (١)

رقم الفاتورة

Date	التاريخ	رقم العميل	Customer Code
17	12	15	

طلب مواد من المستودع
 Part Picking Sheet



اسم العميل: _____ Customer Name

رقم الموقع	رقم القطعة	الوصف	الكمية المطلوبة	الكمية الصادرة	الكمية	سعر الوحدة	ملاحظات
Location No.	Part Number	Description	Qty Ord.	Qty Issue	Disc %	Unit Price	Remarks
		عمدات خلف كام				2465	
		موتور صندوق				1680	
TOTAL: A383							
ORDER RECEIVED BY	ORDER PICKED BY	ORDER INVOICED	A383				

مركز الخدمة الامني لسيارات التويوتا
 (الخدمة الرئيسية)

الرقم	اسم العميل	رقم الفاتورة	اسم السيارة	رقم الترخيص	الموديل	تاريخ الميلاد	رقم الهاتف
1	محمد علي كاس		تويوتا				
2	كريم بن علي		تويوتا				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							


القطع المطلوبة
 عمارة
 رقم العميل

Colony Service Center For Services All Cars
 For Repairing All Kind of Cars
 Mechanics - Electric - Tyker
 L No. 20375 - P. O. Box 847 Tel. 5424208
 Najran - Industrial Area - 48 St.
 Date: 17/12/2015
 532
 عمارة

 مركز الخدمة الامني لسيارات التويوتا
 ص.ب. ٨٤٧٥ - ص.ب. ٨٤٧٥ - ص.ب. ٨٤٧٥
 ت. ٥٤٢٤٢٠٨ - ص.ب. ٨٤٧٥ - ص.ب. ٨٤٧٥
 ت. ٥٤٢٤٢٠٨ - ص.ب. ٨٤٧٥ - ص.ب. ٨٤٧٥

مركز خدمة عملاء التويوتا
 ص.ب. ٨٤٧٥
 ت. ٥٤٢٤٢٠٨

AL Noor Workshop
 For Repairing All Kinds Of Cars
 Mechanic - Electric - Tinker
 C. No. 0235 p.o.Box : 947
 Najran - Industrial Area



ورشة النور

لإصلاح جميع أنواع السيارات
 ميكانيكا - كهرباء - ميكرو - بوية - ميزان - صمت - شملتات
 من سنة ٢٠٢٥ / من ١٤٧ / ١٤٧
 نجران - المنطقة الصناعية

٢٠٢٥ / ١٤ / ١٤٧

التاريخ ١٤٢٧ / ٧

نوع السيارة	العلامة التجارية	اسم المالك	بلد المالك
السيارة	٩٧	محمد بن راشد	السعودية
اللون	الفضي	رقم اللوحة	٢٦٥ ٤٤٣
مكان العمل	مركز العمل		

قطع السيارات المطلوبة

١	١٦	جدار حديد
٢	١٧	3 قطع حديد
٣	١٨	حراس حديد
٤	١٩	
٥	٢٠	
٦	٢١	
٧	٢٢	
٨	٢٣	
٩	٢٤	
١٠	٢٥	
١١	٢٦	
١٢	٢٧	
١٣	٢٨	
١٤	٢٩	
١٥	٣٠	

ورشة النور لصيانة السيارات

الختم الرسمي



أجور عمل اليد
 ٤٥٠ - م. تان و ص. ح. ح. ح.

- ١- ملاحظة: العمل يبدأ فقط على الزبون إختيار قطع التكرار المطلوبة للإصلاح.
- ٢- في الحالة لظول السيارة الورشة لابد من وجود ورقة إصلاح سيارة العميل.
- ٣- المبلغ أعلاه قبل انكسار وما بعد انكسار المركز غير مسئول عنه.

AL Tamioz Al Shamel Center
 Repair of all Types of Cars
 Denting - painting - Mechanics
 Balance - electricity Cool
 Najran - Industrial Area

مركز التميز الشامل

لإصلاح جميع أنواع السيارات
 ميكرو - بوية - ميكانيكا
 بوشير - ميزان - كهرباء - ميكرو
 نجران - المنطقة الصناعية

٦١٩

٢٠٢٥ / ١٤ / ١٤٧

التاريخ ١٤٢٧ / ٧

نوع السيارة	العلامة التجارية	اسم المالك	بلد المالك
السيارة	١٩٩٧	عائد محمد	السعودية
اللون	الفضي	رقم اللوحة	٢٦٥ ٤٤٣
مكان العمل	مركز العمل		

قطع السيارات المطلوبة

١	١٦	جدار حديد
٢	١٧	3 قطع حديد
٣	١٨	حراس حديد
٤	١٩	
٥	٢٠	
٦	٢١	
٧	٢٢	
٨	٢٣	
٩	٢٤	
١٠	٢٥	
١١	٢٦	
١٢	٢٧	
١٣	٢٨	
١٤	٢٩	
١٥	٣٠	

مركز التميز الشامل



أجور عمل اليد
 ٤٥٠ - م. تان و ص. ح. ح. ح.

- ١- ملاحظة: العمل يبدأ فقط على الزبون إختيار قطع التكرار المطلوبة للإصلاح.
- ٢- في الحالة لظول السيارة الورشة لابد من وجود ورقة إصلاح سيارة العميل.
- ٣- المبلغ أعلاه قبل انكسار وما بعد انكسار المركز غير مسئول عنه.

