

29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021	29/08/2021
RD2908212	RD2908212	RD2908212	RD2908212
29/08/2021 00:01:02	29/08/2021 00:01:02	29/08/2021 00:01:02	29/08/2021 00:01:02
الرياض العود الحله. معرض الجمعة والتخميس. إسوزو / هايلكس	الرياض العود الحله. معرض الجمعة والتخميس. إسوزو / هايلكس	الرياض العود الحله. معرض الجمعة والتخميس. إسوزو / هايلكس	الرياض العود الحله. معرض الجمعة والتخميس. إسوزو / هايلكس
24.630548, 46.7224481	24.630548, 46.7224481	24.630548, 46.7224481	24.630548, 46.7224481

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	محمد علي ابراهيم السكيتي	عقلم قاسم داود
الجنسية / Nationality	سعودي	يمني
العمر / Age	21 01/01/2001	32 11/05/1990
رقم الاتصال / Mobile No.	0501804217	0507993079
رقم الهوية / ID Number	1125004745	2365608096
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date		19/05/1452
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		29/08/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	عبدالله شافي مسلط البضي
نوع المركبة / Make/Model	اسوزو / بيب غمارة	تويوتا / بيب غمارة
سنة ولون / year & color	2015 / أبيض	2013 / أبيض
رقم اللوحة / Plate No	ا ي س 2262 / نقل خاص	ا م ج 6734 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	P0621-MTI-TAMB-02967357	
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	10/06/2022	
تاريخ البداية / Start Date	11/06/2021	
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	تحويل خاطئ/Erroneous entry
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD %	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة front
الملكيات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	السائق لا يمتلك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID 4306
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الأطراف تبين لي انهم على شارع فرج العرطاني الطرف الثاني متوقف باتجاه الشمال والطرف الثاني يسير باتجاه الغرب حيث قام الطرف الاول بدخول خاطئ مما حتم التصادم ونتج عن ذلك اضرار مادية في مركبة الطرف الاول المقدمة والطرف الثاني الخلفي الايمن والمجلة خلف يمين المركبة وبناء عليه يتحمل الطرف الاول المسؤولية ١٠٠% استنادا على ماده رقم ٣/٣٦/١٠٠ من نظام المرور السعودي.
نجم العمليات Operations	