

18/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD1809211359	Case Number / رقم الحالة
18/09/2021 23:28:28	Accident Time / وقت الحادث
الرياض التنظيم التنظيم - روابي الجدانية تويوتا - هيرودي - كوريل	مكان الحادث Accident Location
24.8093953, 46.8743991	Coordinate / إحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم



معلومات السائق Driver Info.	Party (4) الطرف
	Name / الاسم
	Nationality / الجنسية
	Age / العمر
	Mobile No. / رقم الاتصال
	ID Number / رقم الهوية
	License Type / نوع الرخصة / لا يوجد رخصة / لا يحمل
	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	

معلومات المركبة Veh. Info.	Owner Name / اسم المالك
	Make/Model / طراز المركبة
	year & color / سنة ولون
	Plate No / رقم اللوحة

التأمين Ins. Info.	Company Name / اسم الشركة
	Policy No. / رقم الوثيقة
	Expiry Date / تاريخ الانتهاء
	Start Date / تاريخ البداية
	Insurance type / نوع التأمين

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 4 عدد الاصابات : 0 عدد الوقفات : 0
	Cause of Acc. / سبب الحادث
	Laws Violated / الأنظمة المخالفة
	LD% / نسبة المسؤولية
	Damage Area / جهة الصدمة
	Properties / الممتلكات
	Recovery / احتمالية حق الرجوع
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

3200	Surveyor ID / رقم المحقق
معلومات المحقق Surveyor Info	Accident Description / وصف الحادث
	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الأطراف سيبرون على طريق خريص اتجاه عرب الطرف الأول مسار ايمين والطرف الثاني مسار اوسط والطرف الثالث مسار ايسر وعدد وجود جسم ثابت مخلفات بالطريق انعطف لليسار الطرف الأول لتفادي وقد السيطرة واصطدم بالطرف الثاني وكذلك بالطرف الثالث مما أدى إلى اصطدام الطرف الثالث بالطرف الرابع جسم ثابت رصيف وعلى ذلك حملة نسبة الاذانه على الطرف الأول 100% عدم اتياد

