



تاريخ الإصدار / Version Date	15/08/2021	سجدة رقم - 3
رقم الحالة / Case Number	DM080821118	
وقت الحادث / Accident Time	08/08/2021 15:28:01	
مكان الحادث / Accident Location	الدمام   الانوار الملك فهد // فورد + لاند // المستشفى الألماني السعودي	
أحداثيات الحادث / Coordinate	26.3786507, 49.991787	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لنجم

الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
محمد عباس الهمداني	زائن مران الدوسري	
سعودي	سعودي	الجنسية / Nationality
24   21/08/1997	29   24/10/1992	العمر / Age
0501770674	0595299991	رقم الاتصال / Mobile No.
1096607070	1092384138	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
06/08/1446	28/08/1451	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
08/08/2021	08/08/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	شركة الراجحي المصرفية	محمد عباس الهمداني
طراز المركبة / Make/Model	فورد / تويوتا	تويوتا / في الكس ار
سنة ولون / year & color	أبيض / 2016	كحلي / 2002
رقم اللوحة / Plate No	د ب ب 3564 / خصوصي	ا ي ع 1048 / خصوصي

اسم الشركة / Company Name	شركة الراجحي للتأمين التعاوني	شركة الإتحاد التجاري للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P0219-VIP-IJAR-219243/R1	5/45/1/29/6/21/53026
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	23/07/1443	26/06/2022
تاريخ البداية / Start Date	13/07/1442	27/06/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	عكس اتجاه السير, wrong side
الانظمة المخالفة / Laws Violated		
نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	front, الركن الأمامي الأيمن, Front Right, المقدمة	front, الركن الأمامي الأيمن, Front Right, المقدمة
الممتلكات / Properties		
احتمالية حق الرجوع / Recovery	Yes/نعم	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع		عكس اتجاه السير

رقم المحقق / Surveyor ID	2811
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة و الإطلاع والإستماع الى احوال الطرفين تبين لي أن الطرفين يسيرون على شارع أ الطرف الثاني يسير في شارع أ والطرف الأول في شارع فرعي عكس ويسبب عكس السير اصطدم الطرف الأول بالطرف الثاني ونتج اضرار مادية الأول والمقدمة والركن الأمامي الأيمن والثاني والمقدمة والركن الأمامي الأيمن وحمل الطرف الأول كامل نسبة الإذانة كامل المسؤولية ١٠٠% بموجب المادة رقم ٧/١/٨/٥٠...تم تحريك المركبه من قبل الطرف الأول...
Surveyor Info	 العمليات Operations