



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

## Payment Voucher

Branch UCA Web  
Date 01/02/2016  
Currency Saudi Riyals  
Voucher 14275/2016  
Customer عابد عبدالله محمد المالكي  
Remarks Sett. Claim No.100865/2016, C/N No.5220/2016



Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.100865/2016, C/N No.5220/2016	5,000.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 424848 عابد عبدالله محمد المالكي		5,000.00
<b>Total</b>	Saudi Riyals Five Thousand Only		5,000.00	5,000.00

### Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(5220/2016)	Motor-Third Party-Payment No(5111/2016) on Clm.No (100865/2016)- Pol.No (95/1/527241/2015) Insured: مبارك فهد سعد السدحان	SR	5,000.00	5,000.00
Total.			5,000.00	5,000.00

Cheque No.	Date	Bank
424848	01-FEB-16	Samba New (Branch 95 in Jed) - II

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY



المتحدة للتأمين التعاوني  
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

**CREDIT ADVICE**

اشعار دائن

To : عابد عبدالله محمد المالكي : الى  
Address : : العنوان  
Department : Motor : الدائرة  
Branch : UCA Web : الفرع  
Advice No : 5220 : رقم الإشعار  
Advice Date : 26/01/2016 : تاريخ الإشعار  
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : مبارك فهد سعد السدحان	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/527241/2015	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 100865/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 5111/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	5,000.00
The Sum of : Saudi Riyals Five Thousand Only	: مبلغ وقدره		
	: فقط خمسة آلاف ريال سعودي		



## إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 14 هـ

التاريخ / / 20 م

### المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ ( ٥٠٠٠ ) كالتالي:

	قيمة قطع الغيار
	أجور الإصلاح
	مصاريف
	تقييم شيخ المعارض
	نسبة المسئولية
٥٠٠٠	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكلٍ كاملٍ وصحيح.

إدارة المطالبات

مسئول المطالبات

اسم المستفيد

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك: عابد بن عبدالله بن محمد المالكي

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٠٧٠٠٢٥٦٩

هوية المالك

RN855010159

رقم الهيكل

٣٧٥٢ أ ل ص

رقم اللوحة

3752 X L A

نوع التسجيل

نقل خاص

طراز المركبة

يكب خماسيتين

حمولة المركبة

مärke المركبة

تويوتا

وزن المركبة

سنة الصنع

١٩٨٩

اللون

ابيض

تاريخ الانتهاء

١٤٣٦/١٢/٢٧

١٢٩٥٧٧١

الرقم التسلسلي

١٢٩٥٧٧١

10/01/2016	تاريخ الطباعة / Print Date
HA22121535	رقم الحالة / Case Number
22/12/2015 09:42:29	وقت الحادث / Accident Time
الصناعية الأولى / ش العام / امام مركز الكفاح : جيب / هايлокس	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination  
Report

تقرير نهائي  
Final Report



Party (3) الطرف	Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	الاسم / Name
بدون سائق	نجيب حزام ناجي	عبدالله مبارك السدحان	الاسم / Name
هندي	يعني	سعودي	Nationality / الجنسية
42	28	19	Age / العمر
0508864319	0599029238	0506090880	Mobile No. / رقم الاتصال
2136604580	2308813845	1093269924	License No. / رقم الرخصة
رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
شركة اس جي بي	عابد عبدالله المالكي	مبارك فهد السدحان	Owner Name / اسم المالك
دينا	بكب غمارتين	في اكس ار	Make/Model / طراز المركبة
ابيض / 2000	ابيض / 1989	ابيض / 2010	year & color / سنة ولون
ح ان 297	ال ص 3752	ا ي ي 2221	Plate No / رقم اللوحة

Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name
شركة ايس العربية للتأمين	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
28ACE1 0133/15-04	95/1/527241/2015-1
31/12/2015	24/08/2016
	Policy No. / رقم الوثيقة
	Expiry Date / تاريخ الانتهاء

عدد اطراف الحادث : 3   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0			
		مخالفة الأفضلية, Failed to yield	سبب الحادث / Cause of Acc.
			الأنظمة المخالفة / Laws Violated
0%	0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
2/1-9NNFF	2/2-0NNFF	1/1+119NNFF	المؤشرات / indicators
المؤخرة, Rear	المقدمة, front, الجانب الأيسر, Left Side	المقدمة, front	جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
		نعم/Yes	حق الرجوع / Recovery

Surveyor ID / رقم المحقق	اسم المحقق ورقمه
0491	
<p>بعد المعاينة والاستماع لاقول الاطراف تبين لي الحالة ثلاث اطراف ومركبة الطرف الثالث في حالة وقوف بدون سائق على الجانب الايمن من طريق الورش باتجاه الشرقوان الطرفان الاول والثاني كانا يسيران على نفس الطريق الطرف الاول باتجاه الغرب والطرف الثاني باتجاه الشرق وقام الطرف الاول بالدخول من الجزيرة للدوران للخلف بدون انتباه مما حتم التصادم بالطرف الثاني وحاول الطرف الثاني التفادي واصطدم بالطرف الثالث ونتج اضرار في المقدمة اليمنى لمركبة الطرف الاول والمقدمة والجانب الايسر لمركبة الطرف الثاني والمؤخرة اليسرى وحمل الطرف الاول 100% لمخالفة المادة 50/1/36/4</p>	
<p>Accident Description / وصف الحادث</p>	





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

نجيب حزام ناجي علي المولد

NAJIB HEZAM NAJI ALI ALMWALD

No. 2308813845      الرقم ٢٣٠٨٨١٣٨٤٥

DOB 05/08/1988      تاريخ الميلاد ١٤٠٨/١٥/٢٢

Exp 25/10/2018      تاريخ الانتهاء ١٤٤٠/٠٥/١٦

A+ فصيلة الدم      تاريخ الاصدار ١٤٣٥/٠٥/١٦

الفئود بدون قيود      خاصة

اليمن



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك: مبارك بن فهد بن سعد السديحان

المستخدم:

هوية المستخدم

١٠٢٢٣٢٦٦٤٧

هوية المالك

JTMHT05J7A5061152

رقم الهيكل

٢٢٢١ أ ي ي

رقم اللوحة

2221 V V A

نوع التسجيل

خصوصي طراز المركبة

تويوتا

حمولة المركبة

٨

وزن المركبة

٢٣٠٠

سنة الصنع

٢٠١٠

اللون

ابيض

تاريخ الانتهاء

١٤٣٧/٠٢/١٢

الرقم التسلسلي

٧٣٥٩٥٧٩٠٠٠



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عبدالله بن مبارك بن فهد السدحان

ABDULLAH MUBARAK FAHAD AL SADHAN

No. 1093269924 الرقم ١٠٩٣٢٦٩٩٢٤

DOB 30/11/1996 تاريخ الميلاد ١٤١٧/٠٧/١٩

Exp 24/07/2024 تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠١/١٨

AB+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٣٦/٠١/١٨

النوع خاصة

الفنود بدون قيود

السعودية



10:56 63% EN

الملاحظات (HA22121535)

بعد المعاينة والاستماع لاقول الاطراف تبين لي الحالة ثلاث اطراف ومركبة الطرف الثالث في حالة وقوف بدون سائق على الجانب الايمن من طريق الورتش باتجاه الشرق وات الطرفين الاول والثاني كانا يسيران على نفس الطريق . الطرف الاول باتجاه الغرب والطرف الثاني باتجاه الشرق وقام الطرف الاول بالدخول من الجزيرة للدورات للخلف بدون اتباع مما حتم التصادم بالطرف الثاني وحاول الطرف الثاني التغادي واصطدم بالطرف الثالث وتنتج اضرار في المقدمه اليمنى لمركبة الطرف الاول والمقدمه والجانب الایسر لمركبة الطرف الثاني والمؤخرة اليسرى وحمل الطرف الاول 100% لمخالفة المادة 50/1/36/4

اتجاه السير	:	شرق
رقم	:	الرجاء الاختيار
خرج الفته	:	الرجاء الاختيار

حفظ

تفاصيل الحالة

صور الحالة

اطراف الحالة

معلومات الحادث

معلومات المهود

رسم الحادث

الحمد لله الذي  
لقد ما شئت على من يعاها ان ربه  
بالسيرة قد سيرة له على ان يدي  
ايضا ر ربه سيرة قد لم اعظم  
البرق

محمد حرم الله  
~~محمد حرم الله~~


2015/12/22


نجم  
najm


إقامة شاهدة / أخرى Witness Statement / Other


الطرف الأول: كنته بأذن ووقت  
بالتفصيل إلى السيد الأستاذ  
والتفصيل إلى السيد الأستاذ

عبدالله بن مبارك السدي


















3570

جهاز ليدار

الرقم التسلسلي 1070279015

الصفحة 1/1

الرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي

الوصف	العدد	كمية	القيمة	إجمالي
جهاز ليدار	1	1	1067.00	1067.00
شيان (مدينتي 91-99) (مدينتي 91-99)	1	1	596.00	596.00
مدينتي (مدينتي 97-99)	1	1	1146.00	1146.00
تفكر (مدينتي 97-99)	1	1	202.00	202.00
رقم (مدينتي 97-99)	1	1	215.00	215.00
مدينتي (مدينتي 97-99)	1	1	294.00	294.00
مدينتي (مدينتي 97-99)	1	1	751.00	751.00
مدينتي (مدينتي 97-99)	10	10	119.00	119.00
مدينتي (مدينتي 97-99)	2	2	104.00	104.00

الرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي

7157.00

الرقم التسلسلي

الرقم التسلسلي

2957.00

الرقم التسلسلي

1260.00

الرقم التسلسلي

نعتز بخدمتكم

المركز الرئيسي والأقسام - الصناعية - الشارع العام - تلفون 013 3625885 - فاكس 013 3627677  
 الفرع الجبيل - الصناعية - العربي - تلفون 013 3625885 - فاكس 013 3627677  
 Head Office: Al-Ahsa - Industrial Area - Main St. - Tel. 013 3625885 - Fax 013 3627677

التاريخ 1 / 1 / 1432 هـ تسعيرة إصلاح سيارة 0770 الموافق 2010/12/22

Mr. /

المطلوب من المكرم

إلى سبعم بالكشف عن السيارة نوع تويوتا ساكنس نما سنوي 1989 م  
اللون أسود رقم اللوحة الرقم 700 وجد أنها تحتاج إلى تعديل الجانب  
اليسار مع الوجبة مع تركيب قطع سيارة المذكورة

اجرة يد عن الإصلاحات المذكورة مبلغ الربع الف وخمسة مائة ريال فقط 4500 ريال فقط

بدون قيمة قطع الغيار وهي

- |    |                           |    |                       |
|----|---------------------------|----|-----------------------|
| 13 | رفرف ايسار                | 1  | درستمان               |
| 14 | باب ايسار ايسار           | 2  | كامر مرصحة            |
| 15 | شكر باب ايسار ايسار       | 3  | صومعه                 |
| 16 | شكر رفرف ايسار ايسار      | 4  | ماء تعبئة             |
| 17 | زيغ باب ايسار ايسار       | 5  | صومعه درستمان         |
| 18 | زيغ بييد رفرف ايسار ايسار | 6  | صقلات باب ايسار ايسار |
| 19 | قامر رفرف ايسار ايسار     | 7  | علامة تويوتا          |
| 20 | اكبات كور رفرف            | 8  | كعبوت ايسار           |
| 21 | صير حديجة كامل            | 9  | سبوت ايسار            |
| 22 | قفل بيوت ايسار            | 10 | طاب رفرف بيوت ايسار   |
| 23 | صقلات كعبوت               | 11 | صدم ايسار كامل        |
| 24 | صدر باب ايسار ايسار       | 12 | طاب صدم ايسار ايسار   |
- شجع توير ايسار ايسار ايسار



التاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ هـ

0226

تسعييرة إصلاح سيارة

الموافق ١٧ / ١٠ / ٢٠١٥ م

إلى سليم الكشف على السيارة نوع كوب غارتن موديل ٢٠٠٩  
 اللون البنفسج رقم اللوحة ال ٧٥٤ وجد أنها تحتاج إلى فرش السرير الوجهية  
مع الجانب الأيسر مع البصق بالفرش وتقدر كسب قطع الغيار

أجرة بيد عن الإصلاحات المذكورة مبلغ اربعة الف ريال ريال فقط ٤٠٠٠ ريال فقط  
 بدون قيمة قطع الغيار وهي :

١	تعبوت	١٢	كليات كير رفرف
٢	سبوت اعاصي	١٤	شعر فلجمي قاعل
٣	سحاب زرف بيمين واديار	١٥	قفل تبوت
٤	هدنة اعاصي قاعل	١٦	قفلات تبوت
٥	سحاب صدق اعاصي بيمين واديار	١٧	مردية باب اديار
٦	زرف اديار	١٨	شيلو اعاصي بيمين واديار
٧	سكتر زرف اديار	١٩	ترسي شور بيمين واديار
٨	باب اعاصي اديار	٢٠	ربر تبوت حيزا شية
٩	سكتر باب اعاصي اديار	٢١	تاسا
١٠	زيج باب اعاصي اديار	٢٢	يو باب اعاصي اديار
١١	زيج زرف اعاصي اديار	٢٣	ير باب خلف اديار
١٢	كاور زرف	٢٤	زيتر فاد

ملحوظة : صاحب السيارة يتحمل قيمة قطع الغيار.

التوقيع 



0869

سند قبض  
RECEED VONCHER

ريال SR H٥

٥٠ -

Received From M/S

هانكس محمد

استلمنا من السيد / السادة

Sum Of

خمسة مائة ريال فقط

مبلغ وقدره

BANK

Cash / Cheque No. على بنك

نقدا / شيك رقم :

For:

تسديد سيارة

وذلك عن

Date 22/12/ 2015

المستلم

١٤

التاريخ

Receive

**RECEIPT VOUCHER**

S.R. رقم H.م

0 - -

Received from M/S

The Sum of

Bank Wahed Bank

For 6000

Date 01/15/15

CASH / Cheque No. 6000

مبلغ / رقم

بنك / رقم

للمبلغ / رقم

Date

For

Total	
Payment	
Balance	

*(Signature)*

0741

AL-SAHER

TOYOTA

TOYOTA

Head Office - Al-Saheer - Industrial Area - Main St. - Tel. 013 924104 - Fax 013 924104 - Industrial Branch - Al-Saheer - Tel. 013 925885 - Fax 013 925885

سمكرة - صبغ - كهرباء - ميكانيكا - فرن حراري  
غيير جلاس - اصلاح أبرياج

4617

تسعيورة سيارة

كبير كين

نوع السيارة

2008

موديل السيارة

قيمة التسعيورة ، ٥٠ ريال فقط لا غير

المملكة العربية السعودية - الأحساء - المنطقة الصناعية - مقابل بنك الرياض - ٥٥١٧٦٧٤٣٣ - ٥٦١٥٥١٢٥  
Saudi Arabia - Al-Ahsa - Industrial City - Opp. Riyadh Bank - 0551767433 - 0561558125  
E-mail : mahmoudalimsharawy2010@hotmail.com

