

08/11/2021	Version Date / تاريخ الإصدار	1	نسخة رقم -
JD081121753	Case Number / رقم الحالة		
08/11/2021 22:46:46	Accident Time / وقت الحادث		
جدة الحمدانيه, غير معروف, جدة	مكان الحادث Accident Location		
21.7450435, 39.2031632	Coordinate / أحداثيات الحادث		
تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report التقرير النهائي Final Report			
جهة التحویل سحبت لنجم			
			
معلومات السائق Driver Info.			
Party (2)	الطرف (2)	Party (1)	الطرف (1)
محمد نايف سويلم	محمد نايف سويلم	حامد محمد حامد	حامد محمد حامد
سعودي	سعودي	سعودي	سعودي
34 11/07/1991	34 11/07/1991	17 28/03/2005	17 28/03/2005
1092072097	1092072097	1142198660	1142198660
رخصة خاصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل
09/05/2031	09/05/2031		
08/11/2021	08/11/2021		
معلومات المركبة Vein Info.			
محمد نايف سويلم	محمد نايف سويلم	الهيئة الاطبي التجاري	الهيئة الاطبي التجاري
فورد / تويوس	فورد / تويوس	هيونداي / النترا	هيونداي / النترا
2015 / رمادي	2015 / رمادي	2020 / فضي	2020 / فضي
ح د هـ / 3733 / خصومي	ح د هـ / 3733 / خصومي	د ن هـ / 8494 / خصومي	د ن هـ / 8494 / خصومي
الكابون Ins. Info.			
الشركة الخليجية العامة للتأمين	الشركة الخليجية العامة للتأمين	الوطنية للتأمين	الوطنية للتأمين
20-PTI-2020-207394-000	20-PTI-2020-207394-000	P-01-2020-4-411-055753	P-01-2020-4-411-055753
27/12/2021	27/12/2021	29/12/2021	29/12/2021
28/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	30/12/2020
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل	شامل
معلومات الحادث Accident Info			
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
		عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر	Cause of Acc. / سبب الحادث
			Laws Violated / الأنظمة المخالفة
0%	0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
المؤخرة, Rear الجانب الأيمن, Right Side, الركن الخلفي الأيمن, Rear Right, عجلات, Wheels	المؤخرة, Rear الجانب الأيمن, Right Side, الركن الخلفي الأيمن, Rear Right, عجلات, Wheels	الركن الأمامي الأيمن, Right Side, الجانب الأيمن, front, عجلات, Wheels	جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
		نعم/Yes	احتمالية حق الرجوع / Recovery
		تضر السائق اقل من 21 سنة , السائق لا يملك رخصة	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع
معلومات المحقق Surveyor Info			
4901	4901		رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث Accident Description /			
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع والتحقيق مع أطراف الحادث تبين لي بأن الطرف ١ يسير بحي الحمدانية شارع أحمد عمرو السرح وأثناء سيره لم ينتبه للطرف ٢ وهو أمامه يريد التوقف في المنزل فوقع التصادم ونتج اضرار الطرف ١ مقدمة وركن أمامي يمين وعجلات وجانب يمين والطرف ٢ مؤخرة وركن خلفي يمين وعجلات وجانب يمين وتكون نسبة الخطأ على الطرف ١ 100% عدم انتباه واخذ الحيطة والحذر حسب نظام المرور			
 العمليات Operations			
CR. 1010229751			

الهوية الوطنية
رقم الترخيص ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد بن نايف بن سويعم الكريزي البقمي

ALBAQAMI, MOHAMMED NAIF S



الرقم: 1092072087

بالرقم: ١٠٩٢٠٧٢٠٩٧

DOB: 11/07/1991

تاريخ الميلاد: ١٤١١/١٢/٢٩

DOE: 23/05/2023

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٤/١١/٠٣



1092072087

مكان الميلاد: توبه

IGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

محمد نايف سويلم الكريزي البقمي

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٩٢٠٧٢٠٩٧

هوية المالك

1FAHP2D88FG200821

رقم الهيكل

رقم اللوحة

نوع التسجيل

٣٧٣٣ ٥ ٥ ٥ ج
3733 H H J

ماركة

فورد

طراز المركبة
تورس سيدان

وزن المركبة

١٨٠٠

سنة الصنع ٢٠١٥

رمالي

اللون

٧٢٩٠٥٢٥١٠

الرقم التسلسلي





Malqueron Vehicle Damage Assessment Center	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	Center City - مدينة المركز	
12/11/2021 08:11:51 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
09/11/2021 05:11:45 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
10/11/2021 01:20:05 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA0911213492	DA Report No - رقم التقرير	
JD081121753	Accident No - رقم الحادث	
Najm	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	

معلومات المركبة Vehicle Details		المالك Owner	معلومات التقدير Assessment Details
محمد نايف سويلم	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		
1092072097	رقم الهوية / ID		
0551805183	رقم الجوال / Mobile No		
Ford	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer		
توروس	الموديل / Model		
Gray 2015	اللون والسنة / Color & Year		
H H J 3733	رقم اللوحة / Plate No		
1FAHP2D88FG200821	رقم الهيكل / Chasis No		
Malkiron Center For Assessmet	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
2000.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
3,213.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	قطع الغيار Spare Parts	
5213.00	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
يحسب اصلاح الباب الخلفي الايمن والرفرف الخلفي الايمن من ضمن أجور اليد		ملاحظات Comments	
الدفع بواسطة Payment By		طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company		By Insurance Company	100



Malqeron Vehicle Damage Assessment Center	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
12/11/2021 08:11:51 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/11/2021 05:11:45 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
10/11/2021 01:20:05 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0911213492	رقم التقرير - DA Report No	
JD081121753	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
3,213.00	0%	3570.00	My vehicle for car spare parts

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
766.80	0%	10%	852.00	852.00	1	فلنجة كتر خلفي يمين 0
689.40	0%	10%	766.00	766.00	1	ديكور رفرف خلفي يمين 0
1756.80	0%	10%	1952.00	1952.00	1	18جنط عدد واحد مقاس 0

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري
Current Account Card
محمد نايف مويتم الكريزي اليقيني

26400 - ترابه

رقم العميل: 7744491

ح/ج: 264608010199785

ايبان: SA53 8000 0264 6080 1019 9785