

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

03/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
RD0311211209	رقم الحالة / Case Number
03/11/2021 16:25:17	وقت الحادث / Accident Time
الرياض المعطر الشمالي، النعمان بن ثابت، الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.6831999, 46.6685035	أحداثيات الحادث / Coordinate

المسائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	ثيال رضوان احمد	هبة عبدالعزيز طنيش
Nationality / الجنسية	سعودي	سوري
Age / العمر	37 04/06/1985	32 01/01/1990
ID Number / رقم الهوية	1046568869	2267941249
License Type / نوع الرخصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة		
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة		

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	ثيال رضوان احمد
طراز المركبة / Make/Model	هيونداي / تومسان	هبة عبدالعزيز طنيش
سنة و لون / year & color	أحمر / 2019	ليسان / كيكس واجن أحمر / 2020
رقم اللوحة / Plate No	د ع م 5339 / خصومي	د ه ب 7996 / خصومي

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-050162	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	03/07/2022	17/02/2022
Start Date / تاريخ البداية	04/07/2021	18/02/2021
Insurance type / نوع التأمين	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	مخالفة الأفضلية، Failed to yield
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة، front
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	المسائق لا يملك رخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
4569	
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن الطرف الاول كان يسير على ام الورد باتجاه الجنوب والطرف الثاني يسير النعمان بن ثابت باتجاه الشرق وبسبب مخالفة الأفضلية الرئيسي مع فرعي حتم التصادم ونتج عن ذلك أضرار مادية الطرف الاول مقدمة والطرف الثاني الركن الامامي الأيسر والجانب الأيسر وبذلك تكون نسبة الإذانة على الطرف الاول بنسبة 100% وذلك بسبب مخالفة أفضلية الرئيسي مع فرعي استناداً للمادة رقم 50\6\1\1\9...
نجم najm العمليات Operations	