

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| تاريخ الإصدار / Version Date | 07/09/2021 |
| رقم الحالة / Case Number | RD0709211071 |
| وقت الحادث / Accident Time | 07/09/2021 15:34:47 |
| مكان الحادث / Accident Location | الرياض النسيم الشرقي، 65، الرياض |
| أحداثيات الحادث / Coordinate | 24.7359906, 46.8446441 |

| |
|---|
| تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report |
| التقرير النهائي - DAA Final Report- DAA |
| جهة التحويل سحبت لتج |



| معلومات السائق Driver Info. | |
|-----------------------------------|-----------------|
| الاسم / Name | الطرف (1) |
| الجنسية / Nationality | باسم عايش ثاري |
| العمر / Age | سعودي |
| رقم الاتصال / Mobile No. | 28 28/01/1994 |
| رقم الهوية / ID Number | 0509774446 |
| نوع الرخصة / License Type | رخصة خاصة |
| تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date | 29/12/1445 |
| تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date | 07/09/2021 |

| معلومات المركبة Veh. Info. | |
|-------------------------------|--------------------|
| اسم المالك / Owner Name | سلطان بشير صالح |
| طراز المركبة / Make/Model | هيونداي / سوناتا |
| سنة ولون / year & color | فضي / 2017 |
| رقم اللوحة / Plate No | ح و ا 5073 / خصوصي |

| التأمين Ins. Info. | |
|------------------------------|--------------------------------|
| اسم الشركة / Company Name | الوطنية للتأمين |
| رقم الوثيقة / Policy No. | P-01-2020-4-416-051383 |
| تاريخ الإنتهاء / Expiry Date | 11/12/2021 |
| تاريخ البداية / Start Date | 12/12/2020 |
| نوع التأمين / Insurance type | تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة |

| معلومات الحادث Accident Info | |
|---|---|
| عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0 | |
| سبب الحادث / Cause of Acc. | عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر |
| الأنظمة المخالفة / Laws Violated | LD% / 100% |
| نسبة المسؤولية / LD% | 100% |
| جهة الصدمة / Damage Area | الركن الأمامي الأيمن، الأيمن، عجلات، Wheels, |
| الممتلكات / Properties | |
| احتمالية حتى الرجوع / Recovery | |
| سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason | |

| معلومات المحقق Surveyor Info | |
|-----------------------------------|---|
| رقم المحقق / Surveyor ID | 3539 |
| وصف الحادث / Accident Description | <p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين أن الطرف الأول يسير في شارع فرعي إتجاه شمال والطرف الثاني متوقف في نفس طريق ولعدم أخذ الحيطة والحذر حتم التصادم بالطرف الثاني ونتج عن ذلك اضرار للطرف الأول الركن الأمامي الأيمن والطرف الثاني مؤخرًا والركن الخلفي الأيسر وبذلك تكون نسبة الادانه علي الطرف الأول 100% حسب المادة رقم ٥٠٢/١</p> <p>عدم علاقة الطرف رقم 2 بالاشتباه الذي قام به الطرف رقم 1 بتبديل السائق - يتبين الاشتباه بعدم صحة الحادث وفق الآتي :</p> |



CR. 1010229751

Via Najm Information System.