

14/11/2021	نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
RD141121765	رقم الحالة / Case Number	
14/11/2021 14:18:51	وقت الحادث / Accident Time	
الرياض 7222 سلمان الفارسي، الخليج، الرياض 5055 13223، السعودية	مكان الحادث Accident Location	
24.7677676, 46.8066918	أحداثيات الحادث / Coordinate	

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجيم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
	عبدالرحمن احمد الزهراني سعودي	علي تيسير الافرش سوري	
	24 25/01/1998	43 25/04/1979	العمر / Age
	1101603205	2244951469	رقم الهوية / ID Number
	رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
	19/03/1449	24/09/2012	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
	14/11/2021	14/11/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المركبة Veh. Info.	احمد عرفه الزهراني شيفروليت / ماليين 2015 / أبيض / ح ل ك 4643 / خصومي	ندى عبدالله العتيبي هيونداي / سوناتا 2015 / أبيض / ح ق ك 3708 / خصومي	اسم المالك / Owner Name
			طراز المركبة / Make/Model
			سنة ولون / year & color
			رقم اللوحة / Plate No

التأمين Ins. Info.	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيخ	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name
	P/219/5515/21/02018908/00	P-01-2021-4-416-070822	رقم الوثيقة / Policy No.
	10/10/2022	02/11/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	10/10/2021	03/11/2021	تاريخ البداية / Start Date
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
	سبب الحادث / Cause of Acc.	الحرف، sudden change of lane, مقلوب	
	الأنظمة المخالفة / Laws Violated		
	نسبة المسؤولية / LD%	100%	0%
	جهة الصدمة / Damage Area	front, الركن الأمامي الأيمن، Front Right عجلات، Wheels، المقدمة	عجلات، Left Side، Wheels، الجانب الأيسر،
	الممتلكات / Properties		
	احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes	
	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	التهاء الرخصة	

معلومات المحقق Surveyor Info	2965	رقم المحقق / Surveyor ID
	بعد المعاينة والإطلاع والإستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي أنهم بشارع سلمان الفارسي اتجاه الجنوب وأنه بسبب الحرف مقلوب من الطرف الأول حصل التصادم مع الطرف الثاني ونتج عن ذلك الحادث أضرار مادية بالمركبات لدى الطرف الأول مقبلة + ركن أمامي أيسر + عجلات ، ولدى الطرف الثاني جنب أيسر + عجلات ، كما هو موضح بالصور وتكون نسبة الإذانة 100٪ على الطرف الأول استنادا إلى مادة المرور رقم 50/2/13	وصف الحادث / Accident Description