

הַיְהוּדִים:



05/10/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD051021637	رقم الحالة / Case Number
05/10/2021 21:43:53	وقت الحادث / Accident Time
جدة الوزيرية المحجر، جدة	مكان الحادث Accident Location
21.4552335, 39.2158298	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجد


Party (2) الطرف	Party (1) الطرف	Name / الاسم	معلومات السائق Driver Info.
سعد احمد عيسى	حامد عمر بزاره		
سعودي	سعودي		Nationality / الجنسية
28 11/09/1993	25 01/01/1997		Age / العمر
0530571287	0576119218		Mobile No. / رقم الاتصال
1083661916	2492449109		ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل		License Type / نوع الرخصة
10/11/2025			Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
05/10/2021			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة



Owner Name / اسم المالك	شركة اجل للخدمات	اسم المالك / Owner Name	معلومات المركبة Veh. Info.
شركة السعودي الفرنسي	ميرسيدس / الكروس		Make/Model / طراز المركبة
هيونداي / النترا	أبيض / 2013		year & color / سنة ولون
أزرق / 2016	ان ن 9884 / نقل خاص		Plate No / رقم اللوحة
ح حق 2570 / خصومي			

Company Name / اسم الشركة	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name	التأمين Ins. Info.
شركة أمسا للتأمين التعاوني	P-02-2015-4-411-000554/R5		رقم الوثيقة / Policy No.
1/VX/30510/0/0	09/10/2021		Expiry Date / تاريخ الانتهاء
18/07/2022	10/10/2020		Start Date / تاريخ البداية
19/07/2021	شامل		Insurance type / نوع التأمين
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة			

عدد أطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
Cause of Acc. / سبب الحادث	الحرف sudden change of lane, الحرفات مفاجئ	سبب الحادث / Cause of Acc.	معلومات الحادث Accident Info
			Laws Violated / الأنظمة المخالفة
			نسبة المسؤولية / LD%
			جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
			احتمالية حق الرجوع / Recovery
			سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

Surveyor ID / رقم المحقق	1760	معلومات المحقق Surveyor Info
		Accident Description / وصف الحادث
		بعد المعاينة والإطلاع واستماع الأتوال الطرفين تبين لي أن كلا الطرفين يسرا دخل دوار الأهدال الطرف الاول في المسار الأوسط والطرف الثاني في المسار الأيمن وعند تغير الطرف الاول وعدم تكافؤ من خلو المسار مما حتم التصادم بين الطرفين ونتج الحادث أضرار في المركبات وبذلك تكون نسبة الادائه على الطرف الاول ١٠٠% لا تحراف
		 العمليات Operations





12/01/2011
 10140001
 1001
 9884 N N A


9884 N N A
 WDB9333175L753415
 100120074
 100120074

100120074
 100120074
 100120074



DEPARTMENT OF INTERIOR
 MINISTRY OF INTERIOR

الرقم التسلسلي



٢٢٢٢١٥١

النوع

الرقم

نوع الصنف

١٢٠٠

نوع

نوع

نوع

2570 G H J

نوع

٢٥٧٠ ج هـ و

نوع

KMHHDH41F56U619227

نوع

V. 17A914

نوع

رقم التسجيل

نوع

رقم التسجيل

نوع

رقم التسجيل

MINISTRY OF INTERIOR
VEHICLES REGISTRATION


KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

نوع الصنف
نوع
نوع



KINGDOM OF SAUDI ARABIA

1083661916



RESTR 0 القيود

B-G 0+ فئات الامم

NAL SAUDI

الجنسية سعودي

CAT PRIVATE

النوع خاصة

EXP 10/11/2025

تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/١٠/١٩

ISS 28/02/2016

تاريخ الصادرة ١٤٣٧/٠٥/١٩

DOB 11/09/1993

تاريخ الميلاد ١٤١٤/٠٩/٢٥

VER 2 النسخة

الرقم ١٠٨٣٦٦١٩١٦

SAAD AHMED ESSA ALQARNI

سعد بن احمد بن عيسى القرني

DRIVING LICENSE

رخصة القيادة

الملك العربية السعودية

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR









مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	مدينة المركز - Center City	
21/11/2021 01:37:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
06/10/2021 09:20:18 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
06/10/2021 10:07:44 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA061021526	رقم التقرير - DA Report No	
JD051021637	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
شركة السعودي الفرنسي		Owner	
7001689913	رقم الهوية / ID		
0530571287	رقم الجوال / Mobile No		
هيونداي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
النترا	الموديل / Model		
2016 أزرق	اللون والسنة / Color & Year		
ح ه ق 2570	رقم اللوحة / Plate No		
KMHDH41F5GU619227	رقم الهيكل / Chasis No		
مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
1600.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	قطع الغيار Spare Parts	
1,620.80	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	أجمالي التكلفة Final Estimation	
3220.80	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
			ملاحظات Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
الوطنية للتأمين	عن طريق شركة التأمين	100

مركز مقدار لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
جدة	Center City - مدينة المركز	
21/11/2021 01:37:31 PM	Print Date - تاريخ الطباعة	
06/10/2021 09:20:18 AM	DA Date - تاريخ التقدير	
06/10/2021 10:07:44 AM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA061021526	DA Report No - رقم التقرير	
JD051021637	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مباشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
1,620.80	20%	1761.74	مؤسسة حلول المركبات التجارية

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
950.00	0%	0%	950.00	1	اسطب ركن خلفي يasar 924013X210
1020.00	0%	0%	1020.00	1	صدام خلفي 866103X710
56.00	0%	0%	56.00	1	قاعده يasar 866133X000

Estimated Cost	1600	مبلغ الاجور العمل
Spare Parts Cost	1620.80	تكلفة قطع الغيار قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	211.41	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	1409.39	الاجمالي بعد خصم الضريبة
Fees	0.00	رسوم التقدير قبل خصم الضريبة
VAT %	1.15	نسبة الضريبة المخصومة
VAT Deduct	0.00	مبلغ الضريبة المضافة
After Deduct VAT	0.00	رسوم التقدير بعد خصم الضريبة
Insured Liability	100%	نسبة الخطأ على المؤمن له
Net Amount	3009.39	اجمالي المبلغ