

14/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
RD14112131	رقم الحالة / Case Number
14/11/2021 00:48:11	وقت الحادث / Accident Time
الرياض النهضة بسلامن الفرسي، الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.7616784, 46.8112835	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجيم



معلومات السائق Driver Info.	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	الاسم / Name
	عبدالله محمد صبيح سعودي	محمد علي سعيد سعودي	
	28 01/09/1994	20 18/08/2001	العمر / Age
	1109085389	1113106312	رقم الهوية / ID Number
	رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
	30/07/2028	03/12/2019	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
	14/11/2021	14/11/2021	تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date

معلومات المركبة Veh. Info.	عبدالله محمد صبيح مرسيدس / اس ال 500 رصاصي / 2006 ن ن ن 184 / خصوصي	علي سعيد علي هونداي / النشرا فضي / 2019 د ط ق 9072 / خصوصي	اسم المالك / Owner Name
			طراز المركبة / Make/Model
			سنة ولون / year & color
			رقم اللوحة / Plate No

التأمين Ins. Info.	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - اسيخ	الوطنية للتأمين	اسم الشركة / Company Name
	P/219/5515/21/19882386/00	P-01-2021-4-416-030738	رقم الوثيقة / Policy No.
	22/01/2022	21/04/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
	22/01/2021	22/04/2021	تاريخ البداية / Start Date
	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	نوع التأمين / Insurance type

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.
		السudden change of lane, انحراف مفاجئ
		الأنظمة المخالفة / Laws Violated
	0%	100%
		نسبة المسؤولية / LD%
	Front Right, الركن الأمامي الأيمن, front, المقدمة, Bottom, أسفل المركبة, Wheels, عجلات	Left Side, الجانب الأيسر, front, الركن الأمامي الأيسر, Front Left, Wheels, عجلات
		جهة الصدمة / Damage Area
		الممتلكات / Properties
		احتمالية حق الرجوع / Recovery
		Yes/نعم
		Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع
		التهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	4551	رقم المحقق / Surveyor ID
	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ذلك ان كلي الطرفين يسيرا على طريق سليمان الفرسي باتجاه الجنوب الطرف الأول في المسار الأيمن والطرف الثاني في المسار الأوسط ولأنحرف الطرف الأول على الطرف الثاني حتم التصادم بينهم ونتج عن ذلك أضرار مادية للمركبات الطرف الأول الركن الامامي الأيسر والجانب الأيسر والمقدمة والطرف الثاني الركن الامامي الأيمن والمقدمة وبذلك تكون نسبة الادانه على الطرف الأول 100% المخالفه انحراف 50/2/24	وصف الحادث / Accident Description
		نجم العمليات Operations