

تقرير تحديد المسؤولية  
Liability Determination Report

التقرير النهائي  
Final Report

جهة التحویل  
سجبت لنجم

13/11/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
AB13112146	رقم الحالة / Case Number
13/11/2021 20:18:47	وقت الحادث / Accident Time
أبها   حجله غير معروف // بالقرب من مصلى الروضة داخل الحي // شاتجان ... التيما	مكان الحادث Accident Location
18.2874822, 42.6640887	أحداثيات الحادث / Coordinate

المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	محمد سعد علي	عبدالعزيز سعيد شاهر
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	52   01/01/1971	24   13/11/1997
ID Number / رقم الهوية	1027536281	1094838511
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	01/01/1444	01/01/1452
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	13/11/2021	13/11/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	البيك الأيمن Right Side	البيك الأيسر Left Side
Owner Name / اسم المالك	البيك الأيمن	البيك الأيسر
Make/Model / طراز المركبة	تيسان / التيما	شاتجان / سي اس 75
year & color / سنة ولون	آزرق / 2020	رمادي / 2022
Plate No / رقم اللوحة	د ه ر 4588 / خصوصي	د ي ص 5607 / خصوصي

التأمين Ins. Info.	الوطنية للتأمين	شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
Company Name / اسم الشركة	الوطنية للتأمين	شركة الاتحاد للتأمين التعاوني
Policy No. / رقم الوثيقة	P-01-2021-4-411-010295	2/55/1/29/3/21/26855
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	23/02/2022	15/09/2022
Start Date / تاريخ البداية	24/02/2021	16/09/2021
Insurance type / نوع التأمين	شامل	شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عكس اتجاه السير, wrong side
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الصدمة	المقدمة, front
Properties / الممتلكات	
Recovery / احتمالية حق الرجوع	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	عكس اتجاه السير

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	2520
<p>بعد المعاينة والإطلاع وسماع أقوال الاطراف تبين لي ان الطرف الأول كان عاكس السير بطريق الأيمن والطرف الثاني خارج من موقف ولعدم انتباه الطرف الاول عكس السير فحتم التصادم ونتج عنه اضرار وتلفيات للطرف الاول في المقدمة والطرف الثاني في الزكن الامامي الايمن والمقدمة والعجلة الامامية يمين وعليه فان الطرف الأول يتحمل نسبة الإذانة 100% لعكس اتجاه السير</p>	
 العمليات Operations	