

١٤٤٣/٤/٢٦  
٤٠٠٧٠٣٧٥٤٣

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور غرب الرياض



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٤/١٩ الموافق : ٢٠٢١/١١/٢٤ في يوم : الأربعاء تمام الساعة : ٠٢:٤٨:٠٠ م  
المدينة : مدينة الرياض مكان الحادث : نجم الدين الأيوبي

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة و الاطلاع و الاستماع الى احوال الطرفين تبين لي بأن كل الطرفين يسيران على طريق نجم الدين الأيوبي للفرد وكان الطرف الأول يسير باتجاه يسار امين للفرد والثاني بالخدمة للفرد مسار خروج الأول من المخرج للخدمة انصرف لليمين لدخول شارع فرعي مما حتم التصادم بينهما ونتج عن ذلك اضرار الطرف الأول الركن الأمامي الأيمن والجناب الأيمن والكتف الأمامي الأيمن والثاني الجناب الأيسر والكتف الأمامي الأيسر والتصدية 100% على الأمامي الأيمن. الانحراف المفاجع بعوجب المادة رقم 50/1/36 من نظام المرور السعودي

### المركبة رقم (٠١)

السايق : حامد الشريف  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : خاصة  
رقم السجل : ٢٤٩٥٤٠٥٩٠٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٤/٠٢/١٣ الجنس : ذكر الجنسية : السوداني  
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالله العثمان رقم السجل : ١٠١١٨٧٩٦٤٨  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٨/٠٢/٢١ تاريخ الاصدار : ١٤٤٣/٠٢/٢١ تاريخ التجديد : -

اسم البنك :  
الماركة : هونداي  
اللون : فضي  
نوع الهيكل : ٩ راكب قافل  
رقم اللوحة : ا ن ل ٤٥٩٤  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٨٦٥٧٦٩٩٠٠

شركة التأمين : شركة اكسا للتأمين التعاوني  
مكان الصدمة : جنوبي  
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٤/٠٥/٠١ نوع التأمين : طرف ثالث  
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : -

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

### المركبة رقم (٠٢)

السايق : محمد العروان  
الحالة الصحية : سليم  
نوع الرخصة : راجعة آنية خاصة نقل خفيف  
رقم السجل : ١٠٩٤٢٥٤٩٢٥٠ تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٧/٢٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
مالك المركبة وقت الحادث : بنك البلاد رقم السجل : ٧٠٠١٤٧٣١٠٢  
تاريخ الاصدار : ١٤٤٢/٠٢/١٥ تاريخ التجديد : ١٤٤٠/٠٩/١٤ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٨/١٤ ١٤٤٤/٠٢/٠٦

اسم البنك :  
الماركة : جنوبي  
اللون : رمادي  
نوع الهيكل : ٦ راكب قافل  
رقم اللوحة : د ي ح ٤٤٣٠  
نوع التسجيل : خاص  
# التسلسلي : ٦٤٤٢٩٤٨١٠

شركة التأمين : شركة التأمين العربية التعاونية  
مكان الصدمة : جنوبي  
تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/١١/٢١ نوع التأمين : تأمين شامل  
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة : -

بيانات الركاب :  
الاسم :  
رقم البطاقة :  
الحالة الصحية :

نتج عن الحادث : اخرى اخرى

مسئولية الحادث والأسباب : انحراف مفاجيء

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : يحيى الدوشان

الرتبة :

التوقيع :



التاريخ : 28/11/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

24/11/2021   نسخة رقم 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report	نجم najm
RD241121784	Case Number / رقم الحادثة		
24/11/2021 14:48:27	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report	
أريضا   طريقه نجران   طريقه نجران الأبوي - بعد مطعم الديرة - أكسفوت - جيني	مكان الحادث Accident Location	جهة التحريك مرور الغرب	
24.5520502, 46.5995604	Coordinate / إحداثيات الحادث		

Party (2)	Party (1)	الاسم / Name
محمد خالد محمد سعودي	محمد الصديق محمد سعودي	الجنسية / Nationality
25   06/12/1996	29   02/08/1993	العمر / Age
0566861356	0576169499	رقم الاتصال / Mobile No.
1094254926	2495405900	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
14/08/1445	21/02/1448	تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date
24/11/2021	24/11/2021	تاريخ تصدق الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	عبدالله محمد عثمان
طراز المركبة / Make/Model	ميرداي / اكسنت
سنة ولون / year & color	2010 / فضي
رقم اللوحة / Plate No	4594 / فضي





اسم الشركة / Company Name	شركة التأمين العربية التعاونية
رقم الوثيقة / Policy No.	P/100/5507/21/007450
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	21/06/2022
تاريخ البداية / Start Date	22/06/2021
نوع التأمين / Insurance type	شامل

عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0	
سبب الحادث / Cause of Acc.	التحريك المفاجئ sudden change of lane
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	0%
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الجهة اليمنى الأمامية Front Right Side, WHEELS
الخصائص / Properties	الجهة اليسرى الخلفية Left Side, WHEELS
إمكانية الرجوع / Recovery	
سبب إمكانية الرجوع / Recover Reason	

رقم المحقق / Surveyor ID	1059049716 / 2169
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعالجة والإصلاح والإصلاح التي أوصى بها المحققين بسيران على طريق نجران الأبروي للفرج وكان الحادث الأول بسير بالترتيب مسار أبوي للغرب والثاني بالخدمة للغرب مسار أوسط وعند خروج الأول من المخرج للخدمة الحرف ليمين تدخل شارع فرعي مما حتم تصادمه بينهم ونجح من ذلك انفراد الحرف الأول مركز الأمان باليمين والحرف الأيمن والكفر الأمان باليمين والثاني بجانب الأيسر والكفر الأمان الأيسر والخدمة 90% على الأمان باليمين والحرف الأيمن والكفر الأمان باليمين من نفاذ المرور السعودي
معلومات المحقق / Surveyor Info	نجم العمليات Operations

GR.1010229751





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
بنك البلاد

المستخدم محمد خالد محمد العروان

هوية المستخدم ١٠٩٤٢٥٤٩٢٥ هوية المالك ٧٠٠١٤٧٣١٠٢

رقم الهيكل L6T772KD1MU007223

رقم النوحة ٤٤٣٠ د ي ح

نوع التسجيل خاص 4430 J V D

طراز المركبة ازكارا ماركة المركبة جيني

حمولة المركبة ٥ وزن المركبة ٢٠٨٠

سنة الصنع ٢٠٢١ اللون رمادي

الرقم التتبعي ٦٤٣٩٤٨١٠  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR



RD241121784



19/04/1443	التاريخ
11/28/2021 11:08:23 AM	الموافق
RD241121784	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

**الموضوع : حادث مروري رقم RD241121784**

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 19/04/1443 الموافق 24/11/2021 في تمام الساعة 02:48 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	حامد الصادق حامد	2495405900	عبدالله محمد عثمان	هيونداي/اكسنت	ان ل 4594	%100
2	محمد خالد محمد	1094254925	بنك البلاد د	جيلي/ازكارا	د ي ح 4430	%

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث بلاغ رقم RD241121784 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	اكسنت	ان ل 4594	%100	انحراف مفاجئ


تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD241121784	11/24/2021 2:48:27 PM	4007037543

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،



مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
19/12/2021 11:56:32 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
28/11/2021 12:54:13 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
28/11/2021 04:05:11 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2811212700	رقم التقرير - DA Report No	
RD241121784	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		المالك	معلومات التقدير
Vehicle Details		Owner	
بنك البلاد د	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	رقم الهوية / ID رقم الجوال / Mobile No	بيانات المركبة Vehicle Info
7001473102	رقم الهوية / ID		
0566861356	رقم الجوال / Mobile No		
جيلي	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	رقم اللوحة / Plate No رقم الهيكل / Chasis No	
ازكارا	الموديل / Model		
2021 رمادي	اللون والسنة / Color & Year		
د ي ح 4430	رقم اللوحة / Plate No		
L6T772KD1MU007223	رقم الهيكل / Chasis No	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	
شركة الرياض المتخصصة وشركاءه لتقييم أضرار حوادث المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By		تقطع الغيار Spare Parts
5000.00	(A) Estimation Cost / التكلفة التقديرية		
11,273.40	(B) Spare Parts Cost / تكلفة قطع الغيار	أجمالي التكلفة Final Estimation	
16273.40	(A+B) Total Cost / التكلفة الإجمالية		
الصدام الخلفي يحتاج الى اصلاح الوزن من ضمن شغل اليد		ملاحظات Comments	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
بنك البلاد د	نقاط البيع	0

مركز باركود لتقدير اضرار المركبات	DA Center - مركز التقدير	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
الرياض	Center City - مدينة المركز	
19/12/2021 11:56:32 AM	Print Date - تاريخ الطباعة	
28/11/2021 12:54:13 PM	DA Date - تاريخ التقدير	
28/11/2021 04:05:11 PM	DA Completed Date - تاريخ إكمال الحالة	
DA2811212700	DA Report No - رقم التقرير	
RD241121784	Accident No - رقم الحادث	
نجم	Accident Attended by - مياشرة الحادث عن طريق	
	Sub Case Type - الجهة المباشرة للحادث	
2/2	Pages - رقم	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
11,273.40	0%	12526.00	مؤسسة اريج الوادي التجارية

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
581.40	0%	10%	646.00	646.00	1	رفرف امامي يسار 11111
59.40	0%	10%	66.00	66.00	1	ديكور رفرف امامي يسار 11111
2724.30	0%	10%	3027.00	3027.00	1	باب امامي يسار 11111
2816.10	0%	10%	3129.00	3129.00	1	باب خلفي يسار 11111
170.10	0%	10%	189.00	189.00	1	ديكور باب خلفي يسار 11111
2646.90	0%	10%	2941.00	2941.00	1	رفرف خلفي يسار 11111
137.70	0%	10%	153.00	153.00	1	ديكور رفرف خلفي يسار 11111
382.50	0%	10%	425.00	425.00	1	ديكور سمكة جنب يسار 11111
114.30	0%	10%	127.00	127.00	1	ديكور باب امامي يسار 11111
529.20	0%	10%	588.00	588.00	1	رمان كفر امامي يسار 11111
1061.10	0%	10%	1179.00	1179.00	1	18 جنط كروم عدد واحد 11111
50.40	0%	10%	56.00	56.00	1	عضمة صدام خلفي يسار 11111