

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
مرور الشرق

19/12/2021 نسخة رقم - 4	تاريخ الإصدار / Version Date
RD021221315	رقم الحالة / Case Number
02/12/2021 09:33:08	وقت الحادث / Accident Time
الرياض الربوة, غير معروف, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.6816179, 46.7402953	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
علي عبدالعزيز علي الرجيعي	مروه خضر جميل غزالي	الصادق احمد علي عبدالله	Name / الاسم
سعودي	فلسطيني	سوداني	Nationality / الجنسية
26 14/05/1996	30 18/05/1992	30 24/12/1991	Age / العمر
0591710988	0549015683	0549573876	Mobile No. / رقم الاتصال
1090783836	2083532768	2452387331	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
24/07/1446	26/10/1452	26/12/1445	Expiry Date / تاريخ إنتهاء الرخصة
02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	Upload Date / تاريخ اضافة الرخصة

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
مشعل عبدالعزيز علي الرجيعي	مروه خضر جميل غزالي	لا يحمل	Owner Name / اسم المالك
فورد / تويوتا	جاك / جي 3	ايسوزو / بيك نصف نقل	Make/Model / طراز المركبة
رصاصي / 2015	أبيض / 2021	أبيض / 2016	year & color / سنة ولون
ح ي ص 8492 / خصوصي	د ي ب 1794 / خصوصي	ا ر ن 7178 / نقل عام	Plate No / رقم اللوحة

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
شركة التأمين العربية التعاونية	شركة التأمين العربية التعاونية		Company Name / اسم الشركة
P/100/5502/21/014469	P/100/5507/21/007573		Policy No. / رقم الوثيقة
17/10/2022	27/06/2022		Expiry Date / تاريخ الانتهاء
18/10/2021	28/06/2021		Start Date / تاريخ البداية
تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل		Insurance type / نوع التأمين

عدد اطراف الحادث : 5 عدد الاصابات : 0 عدد الوفيات : 0			
		عدم ترك مسافة, no sufficient distance, عدم الانتباه و, Not to take caution, كافية عدم اخذ الحيطه والحذر	Cause of Acc. / سبب الحادث
			Laws Violated / الأنظمة المخالفة
0%	0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
الركن الأيسر, Rear Left, الجانب الأيسر, الركن الأمامي, Front Left, الخلفي الأيسر, أسفل المركبة, Bottom, الأيسر, المراة اليسرى, Left Mirror, عجلات	المؤخرة, Rear	الركن الأمامي الأيمن, Front Right, المقدمة, front, الجانب الأيمن, Side	جهة الصدمة / Damage Area
			الممتلكات / Properties
			احتمالية حق الرجوع / Recovery
			سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	
		1084548799 / 3573	رقم المحقق / Surveyor ID
<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع أقوال الأطراف تبين لي ان كلا الاطراف علي شارع عمر بن عبدالعزيز يتجه الغرب الطرف الاول سالك المسار الأوسط والطرف الثاني سالك المسار الأوسط والطرف الثالث سالك المسار الأيمن والطرف الرابع سالك المسار الأوسط والطرف الخامس سالك المسار الأوسط ولمخالفة عدم ترك مسافة كافية + عطل في المكابح من قبل الطرف الاول وقع التصادم ونتج وتم فقدان السيطرة عن ذلك اضرار مادية الطرف الاول مقدمة+الركن الامامي الايمن + الجانب الايمن + اسفل المركبة والطرف الثاني مؤخرًا والطرف الثالث الجانب الايسر + الركن الامامي الايسر + المرايه الايسر + العجلات الامامي الايسر والطرف الرابع مؤخرًا + الزجاج الخلفي + مقدمة والطرف الخامس مؤخرًا وبعد ذلك يتم إدانة الطرف الاول بنسبة إدانة ١٠٠ % من قبل نظام المرور حسب المادة 24/2/50</p> <p>ملاحظة تم تحرك الاطراف لتقادي زحمة السير من قبل المرور ويوجد فيديو مع احد الاطراف</p>			وصف الحادث / Accident Description
 <p>العمليات Operations</p>			معلومات المحقق / Surveyor Info

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report

التقرير النهائي
Final Report

جهة التحويل
مرور الشرق

19/12/2021 نسخة رقم - 4	تاريخ الإصدار / Version Date
RD021221315	رقم الحالة / Case Number
02/12/2021 09:33:08	وقت الحادث / Accident Time
الرياض الربوة, غير معروف, الرياض	مكان الحادث Accident Location
24.6816179, 46.7402953	أحداثيات الحادث / Coordinate

الطرف (5) Party	الطرف (4) Party	الاسم / Name
علي محبوب علي قوليبي	سلطان حامد محمد القبل الشهري	
سوداني	سعودي	الجنسية / Nationality
50 02/01/1973	29 01/03/1993	العمر / Age
0534609053	0532210200	رقم الاتصال / Mobile No.
2418118085	1084239365	رقم الهوية / ID Number
رخصة خاصة	رخصة خاصة	نوع الرخصة / License Type
10/01/1448	16/05/1452	تاريخ إنتهاء الرخصة / Expiry Date
02/12/2021	02/12/2021	تاريخ اضافة الرخصة / Upload Date

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم اللوحة / Plate No
السركة السعودية للصناعات الصيدلانية	نيسان / باترول 4 باب	بيج / 1999	د ط ح 7156 / خصوصي
فيات / فان		أبيض / 2015	ب د ط 5149 / نقل خاص


اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الإنتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type
الوطنية للتأمين	P-02-2021-4-416-010132	27/02/2022	28/02/2021	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason
عدد اطراف الحادث : 5 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0		0%	المقدمة, front, المؤخرة, Rear			

رقم المحقق / Surveyor ID	وصف الحادث / Accident Description
1084548799 / 3573	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع اقوال الأطراف تبين لي ان كلا الاطراف على شارع عمر بن عبدالعزيز بتجاه الغرب الطرف الاول سالك المسار الأوسط والطرف الثاني سالك المسار الأوسط والطرف الثالث سالك المسار الامين والطرف الرابع سالك المسار الأوسط والطرف الخامس سالك المسار الأوسط ولمخالفة عدم ترك مسافة كافية + عطل في المكابح من قبل الطرف الاول وقع التصادم ونتج وتم فقدان السيطرة عن ذلك اضرار مادية الطرف الاول مقدمة+الركن الامامي اليمين + الجانب اليمين + اسفل المركبة والطرف الثاني مؤخرًا والطرف الثالث الجانب اليمين + الركن الامامي اليمين + المرايه اليمين + العجلات الامامي اليمين والطرف الرابع مؤخرة + الزجاج الخلفي + مقدمة والطرف الخامس مؤخرة وبعد ذلك يتم إدانة الطرف الاول بنسبة إدانة ١٠٠ % من قبل نظام المرور حسب المادة 24/2/50 ملاحظة تم تحرك الاطراف لتقادي زحمة السير من قبل المرور ويوجد فيديو مع احد الاطراف



↑ الشرق
↑



بشارع عمود بن عبد العزيز

↑ الغرب
↑

باشر
Basher



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الامن العام
الإدارة العامة للمرور
إدارة مرور منطقة الرياض

رقم الحادث: 4007095125


معلومات الحادث

فرع المرور:	تاريخ الحادث: 27/4/1443	وقت الحادث: 9:33	تاريخ التسجيل في النظام: 2021-12-12 12:11
حالة الحادث:	سبب الحادث: عدم ترك مسافة كافية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	
اتجاه سير الطريق: جنوب	اسم الشارع: غير معروف	نوع الموقع: مستقيم	
تلفيات خاصة: أخرى	تلفيات عامة: أخرى	حالة الطقس: صحو	
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف	
وصف الحادث: بعد المعاينة والإطلاع والاستماع أقوال الاطراف تبين لي ان كلا الاطراف على شارع عمر بن عبدالعزيز باتجاه الغرب الطرف الاول سالك المسار الأوسط والطرف الثاني سالك المسار الأوسط والطرف الثالث سالك المسار الايمن والطرف الرابع سالك المسار الأوسط والطرف الخامس			

معلومات المركبات

المركبة الأولى:

رقم اللوحة: أ ر ن 7178


نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل عام	جديدة	2016	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
		أبيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
ايسوزو	7009385977	جنوب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
جانبي	JAML P3454G7P28867		
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/11/13			
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	

معلومات المركبات

المركبة الثانية:

رقم اللوحة: د ي ب 1794

مكان الضرر:




X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
فصوي	جديدة	2021
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
		ابيض
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
جوانزو	2083532768	جنوب
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
خلفي	LMWHR1G28M1092849	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1445/11/17		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

المركبة الثالثة:

رقم اللوحة: ح ي ص 8492

مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث


نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
فصوي	جديدة	2015
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
		رصاصي
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
فورد	1058177252	جنوب
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
جانبي	1FAHP2D81FG190956	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1443/10/19		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين
شركة التأمين العربية التعاونية	P/100/5502/21/014469	22/3/1444

معلومات المركبات

المركبة الرابعة

رقم اللوحة: د ط ج 7156

مكان الضرر:




X للأضرار المتعلقة بالحدث O للأضرار الغير المتعلقة بالحدث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
فصوي	جديدة	1999	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
		بيج	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
نيسان	1034968931	جنوب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
خلقي	JN8BY15Y7XX421161		
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/03/15			
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	

المركبة الخامسة

رقم اللوحة: ب د ط 5149

مكان الضرر:



X للأضرار المتعلقة بالحدث O للأضرار الغير المتعلقة بالحدث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل خاص	جديدة	2015	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
فيات	7001395255	جنوب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
خلقي	ZFCKFFA29F2776164		
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/06/18			
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
الشركة التأمين الوطنية للتأمين التعاوني (استيك)	P-02-2021-4-416-010132	26/7/1443	

معلومات الأشخاص

الشخص الأول

اسم الشخص:	النوع: ذكر
الجنسية: السودان	رقم الهوية: 2452387331
نوع المشاركة: سائق	لوحه السيارة: أ ر ن 7178
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا
البنك:	رقم الايبان:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيمر
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك: مروة خضر جميل غزالي
المستخدم: مروة خضر جميل غزالي


هوية المستخدم: ٢٠٨٣٥٣٢٧١٨
هوية المالك: ٢٠٨٣٥٣٢٧١٨

رقم الهيكل: LMWHR1G28M1092849
رقم اللوحة: ١٧٩٤

نوع التسجيل: خاص
طراز المركبة: وايجن
حمولة المركبة: ٥
سنة الصنع: ٢٠٢١

مركبة المركبة: جوفازو
وزن المركبة: ١٣٥٠
اللون: ابيض

رقم التلسلي: ٥١٦٨٨٤٨١٠

3	رقم الوثيقة	8492	ص ي ح
	اسم المالك	Meshal Abdulaziz Aljari.	
	هوية التأمين	هوية التأمين العربية التعاونية	
	المصنّف	تأمين طرف ثالث	
	العوديل	Ford	
	تاريخ الصنع	2015	
	تاريخ التاعلية	18/10/2021	
	تاريخ الانقضاء	17/10/2022	
	رقم الوثيقة	P/100/5502/21/014469	
	رقم الهيكل	1FAHP2D81FG190956	
	الرقم التلسلي	5254510	
	هوية المالك	1058177252	

RD021221315 :رقم الحادث

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المروءة خضر جميل غزالي
MARWAH GHAZALI

الرقم: ٢٠٨٣٥٣٢٧١٨
No. 2083532768

تاريخ الميلاد: ١٤١٢/١١/٢٤ هـ
DOB 18/05/1992





تاريخ الانتهاء: ١٤٥٢/١٠/٢٩
Exp 18/02/2031 ✓


تاريخ الاصدار: ١٤٤٢/١٠/٢٦
O+ فصيلة الدم

النوع: خاصة
الجنسية: فلسطيني

تعدد بطون قيود: ١







مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
الرياض	مدينة المركز - Center City	
16/12/2021 01:48:01 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/12/2021 12:35:02 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2021 04:03:36 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0212211997	رقم التقرير - DA Report No	
RD021221315	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner	أجور الأيدي العاملة Labor Estimation	معلومات التقدير Assessment Details
رقم الهوية / ID	رقم الهوية ID	تقطع الغيار Spare Parts	
رقم الجوال / Mobile No	رقم الجوال Mobile No	أجمالي التكلفة Final Estimation	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	صنع المركبة Vehicle Manufacturer	ملاحظات Comments	
الموديل / Model	الموديل Model		
اللون والسنة / Color & Year	اللون والسنة Color & Year		
رقم اللوحة / Plate No	رقم اللوحة Plate No		
رقم الهيكل / Chasis No	رقم الهيكل Chasis No		
مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	التقدير بواسطة / Estimated By		
500.00	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost		
1,716.41	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost		
2216.41	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost		
تم تعويضه في حادث سابق عن الصدام الخلفي و لحية الصدام الخلفي و باب الشنطة الخلفيه ولم يتم الاستبدال او الإصلاح % لعدم وجود القطعه 75 حسب المعايير المتبعة ديكور رفرف خلفي يمين و ديكور صدام خلفي يمين			

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability (%)
شركة أكسا للتأمين التعاوني	عن طريق شركة التأمين	100

مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report</p>
الرياض	مدينة المركز - Center City	
16/12/2021 01:48:01 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
02/12/2021 12:35:02 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
02/12/2021 04:03:36 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0212211997	رقم التقرير - DA Report No	
RD021221315	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

القيمة النهائية لقطع الغيار بعد الخصم الإجمالي Parts Final Value After Overall Discount %	نسبة الخصم على الإجمالي Overall Discount	التكلفة الإجمالية Total cost	مورد قطع الغيار Spare part dealer
1,716.41	0%	2484.00	شركة أعمال تام التجارية 920010431 لخدمة اتصل بنا على

الاجمالي بعد الخصم والاستهلاك Total After Discount & Consumption	نسبة الاستهلاك Consumption%	نسبة الخصم Discount %	الإجمالي Total	سعر الوحدة Unit price	العدد Quantity	قطع الغيار Spare part
409.45	0%	5%	431.00	431.00	1	ديكور صدام خلفي سنلي 1
84.55	0%	5%	89.00	89.00	1	عاكس صدام خلفي يمين 1
187.15	0%	5%	197.00	197.00	1	نيكل هوايه صدام خلفي يمين 1
238.45	0%	5%	251.00	251.00	1	اجسام صدام خلفي عدد 1
545.30	0%	5%	574.00	574.00	1	اسطب خلفي يمين 1
37.05	0%	5%	39.00	39.00	1	عظمة صدام خلفي يمين 1
120.89	75%	5%	509.00	509.00	1	ديكور صدام خلفي يمين دائري 1
93.58	75%	5%	394.00	394.00	1	ديكور رفرف خلفي يمين دائري 1