



24 Nov 2021 1530



24 Nov 2021 1530



تموينات ركن المؤنسية


من الحله



1



2



0.



24 Nov 2021 1530



24 Nov 2021 1530


6931 LUD
6931 LUD
6931 LUD

24 Nov 2021 1530



7931
6931 LUD
دول
LUD

24 Nov 2021 1530



الهوية الوطنية

رقم النسخة ٢



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم عتودي

OTUDI, ABDULRAHMAN MOHAMMED I



No: 1114119819

DOB: 31/10/2000

DOE: 15/07/2026

الرقم: ١١١٤١١٩٨١٩

تاريخ الميلاد: ١٤٢١/٠٨/٠٤

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٨/٠٣/٠١

مكان الميلاد: حضرة الباطن



1114119819

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الملك

عبدالرحمن محمد ابراهيم عتودي

المستخدم

هوية المستخدم ١١١:٢١٩٨١٩
رقم الهوية

KMHL241BXLA058352
رقم الهيكل

٦٩٣١ د و ل
رقم التوحة

6931 L U D

نوع التسجيل خاص

ماركة المركبة هونداي

طول المركبة سوناتا

قدن المركبة ١٤٨٠

حمولة المركبة ٥

اللون اسود

سنة الصنع ٢٠٢٠

٩٦٤٩٩٣٨١٠

الرقم التسلسلي



رقم اللوحة	دول 6931
اسم المالك	عبدالرحمن محمد عتودي
شركة التأمين	الراجحي للتأمين
لتصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Hyundai
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	09/05/2021
تاريخ الانتهاء	08/05/2022
رقم الوثيقة	P0521-MTI-DPP-02368372
رقم الهيكل	KMHL241BXLA058352
لرقم التسلسلي	964993810
هوية المركب	1114119819

Case Number:

SIN: 3669814

Name:

ID Number: Please mention

Driver's name at the time of the accident: Yes No Please mention


Was it reported at the time of the accident: Witness / شاهد Party / طرف Mobile Number

Legal Capacity: Yes No Please mention

Any old damages: Yes No Please mention

Do you have injuries: Yes No Please mention

Locate the damage: احدد مكان التلف



حدد مكان التلف: Old damage New damage

Sketch of the accident: Old damage New damage

Old damage New damage

I hereby declare that all the information given above is true and complete, and I undertake the responsibility if proven otherwise.

Date:

Signature: علي كاسي الخضر

Signature: علي كاسي الخضر

9T.0000
9205YWB
KSA

SAVAD CROUSEY




24 Nov 2021 1531



24 Nov 2021 1531



9T.0
9205



KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عبد الله بن محمد بن زامل الجمعي السبيعي
ALSUBAIE, ABDULLAH MOHAMMED Z

الرقم ١٠٦٨٨٩٣٨٣١

No. 1068893831

DOB 05/08/1990

Exp 14/09/2027

B+ فصيلة الدم

القبود بدون قبود

تاريخ الميلاد ١٤١١/٠١/١٤ هـ

تاريخ الانتهاء ١٤٤٩/٠٤/١٣

تاريخ الاصدار ١٤٣٤/٠٤/١٣

النوع خاصة

الجنسية المملكة العربية السعودية





2

No Insurance

لا يوجد تأمين

رقم الحادث / Accident Time	24/11/2021 15:17:40
مكان الحادث / Accident Location	الرياض المونسية, 65 الرياض
تفاصيل الحادث / Coordinate	24.813623, 46.7622808

التقرير النهائي / Final Report	جهة التحقيق / جهة التحقيق
	مكتب تميم



معلومات السائق / Driver Info.	
الاسم / Name	عبد الرحمن محمد ابراهيم ظفري
الجنسية / Nationality	سعودي
العمر / Age	21 02/11/2000
رقم الاتصال / Mobile No.	0502188742
رقم الهوية / ID Number	1114119819
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	
تاريخ إصدار الرخصة / Upload Date	24/11/2021

معلومات المركبة / Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	عبد الرحمن محمد ابراهيم ظفري
نموذج المركبة / Make/Model	هوندا / هوندا
سنة ولون / year & color	2020 / أسود
رقم اللوحة / Plate No	دول 6931 / خصوصي

التأمين / Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	شركة لراجي للتأمين التجاري
رقم الوثيقة / Policy No.	P0521-MTI-DPP-02368372
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	08/05/2022
تاريخ البداية / Start Date	09/05/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث / Accident Info	
عدد اطراف الحادث : 2 عدد الاصابات : 0	عدد اطراف الحادث : 0 عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عكس اتجاه السير, wrong side
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة الصدمة / Damage Area	المتقدمة front
الامتلاكات / Properties	المتقدمة front
استجابة حتى الرجوع / Recovery	نعم/Yes
سبب استجابة حتى الرجوع / Recover Reason	لسائق لا يملك رخصة، عكس اتجاه السير

معلومات المحقق / Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	4507
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والتفحص في موقع الحادث واستماع لأقوال الأطراف تبين لي بأن الطرف الأول كان يسير عكس اتجاه السير على طريق المله مما حتم التصادم مع الطرف الثاني وتنتج على ذلك استمرار مادية كما هو موضح لكم في الصور وتكون نسبة المسؤولية على الطرف الأول 100% عكس اتجاه السير بموجب المادة 50/8/17</p>





24 Nov 2021 1530



24 Nov 2021 1531



24 Nov 2021 1531



24 Nov 2021 1531