

(This form must be completely filled and duly signed by the claimant)

(يجب تعبئة هذه الإستمارة بالكامل وتوقيعها من صاحب المطالبة)

A. Particulars of Insured Vehicle:

أ. بيانات السيارة المؤمن عليها ،

Driver's Name: <u>عبد المجيد البريدي</u>	اسم السائق ،	Name of the Insured: <u>مؤمن له</u>	اسم المؤمن له ،
Driver's Age: <u>35</u>	عمر السائق ،	Person In-charge: <u>مؤمن له</u>	الشخص المسؤول ،
Mobile No: <u>053 764 777</u>	حوال ،	Phone/fax: <u>053 764 777</u>	هاتف / فاكس ،
Plate No: <u>27 64 777</u>	رقم اللوحة ،	Vehicle Make: <u>كروا</u>	نوع السيارة ،
Period of Insurance: <u>12 months</u>	مدة التأمين ،	Policy No: <u>123456789</u>	رقم وثيقة التأمين ،

B. Description of Accident:

ب. وصف الحادث :

Nature of Claim:

نوع المطالبة ،

<input type="checkbox"/> الكوارث الطبيعية Catastrophe	<input type="checkbox"/> حادث انقلاب Over Turn	<input type="checkbox"/> حريق Fire	<input type="checkbox"/> سرقة / التبرع في السرقة Theft / Attempted theft	<input type="checkbox"/> طرف ثالث Third Party	<input type="checkbox"/> أضرار السيارة المؤمن عليها Own Damage
--	---	---------------------------------------	---	--	---

Responsibility of Insured: % 100 نسبة الخطأ على المؤمن له ، Time: 11:00 AM الوقت ، Accident Date: 15/11/2023 تاريخ الحادث ،

Location: طريق الرياض مكان الحادث ،

Description of Accident: كرام التنباه خيبة وقوع الحادث ،

(Please Draw a Sketch)

(الرجاء محاولة رسم الحادث)

C. Damages to Insured Vehicle:


ج. أضرار السيارة المؤمن عليها ،

Present Location of the damaged vehicle: الجوز له

الموقع الحالي للسيارة المتضررة ،

(Please circle the damaged portion in the picture)

(الرجاء وصف الأجزاء المتضررة بالسيارة)



حي الروضة 11423، الرياض

رقم العقد

رقم الفاتورة

تاريخ الفاتورة

10/10/2021

رقم الضريبة

300047356600003

الاسم

MALATH COOPERATIVE INSURANCE
CO-SHORT RENTAL

كود العميل

105626

العنوان

الرمز البريدي

دعي 6764

رقم السيارة

البيان	الوحدة	الكمية	السعر الفردي بالريال (بدون ضريبة القيمة المضافة)	نسبة ضريبة القيمة المضافة	الاجمالي بالريال (بدون ضريبة القيمة المضافة)
صدام خلفي		1.00	1,050.00	15%	1,050.00
جنط كفر خلفي يسار		1.00	600.00	15%	600.00
كفر خلفي يسار		1.00	281.25	15%	281.25
رمان كفر خلفي يسار		1.00	587.50	15%	587.50
دنكل خلفي		1.00	2,918.75	15%	2,918.75
مساعد خلفي يسار		1.00	318.75	15%	318.75
LABOR-RENTAL		1.00	1,500.00	15%	1,500.00
DISCOUNT SP-RENTAL		1.00	-1,151.25	15%	-1,151.25

إجمالي الفاتورة بدون ضريبة القيمة المضافة

6,105.00

الرصيد المستحق (شامل الضريبة) بالريال السعودي

7,020.75

ضريبة القيمة المضافة

915.75

مبلغ الضريبة	المبلغ بدون الضريبة	نسبة ضريبة القيمة المضافة
915.75	6,105.00	15%
915.75	6,105.00	إجمالي

رقم العقد

39079320

تقرير تلفيات لشركة التأمين

قسم الحوادث :-

رقم الهوية : 1009960798

عبدالمجيد البريدي

اسم قائد المركبة وقت الحادث :

الموديل : 2020

رقم اللوحة : دي 6764

كرولا

نوع السيارة :

نسبة الإدانة : 0%

رقم الحادث : RD120821186

2021/08/12

تاريخ الحادث ميلادي :

الركن الأمامي الأيسر - المؤخرة - عجلات

مكان الاضرار حسب تقرير المرور :

أفراد

نوع الإيجار :

ط.ثاني أفراد - كفالة

شامل


نوع التأمين :

RKLBBOBE7L0004419

قسم الحوادث :

خاص بقسم الحوادث تحديد مكان الاضرار بالسيارة حسب
تقرير الحادث

جانب أيمن



جانب أيسر

المحترمين

السادة / شركة ملاذ للتأمين التعاوني

بعد فحص السيارة المذكورة بياناتها اعلاه اتضح وجود تلفيات حسب مكان الضرر بتقرير الحادث وتم تفصيلها لكم حسب التقرير التالي:
 قطع الغيار حسب مكان الاضرار بالكروكي

المبلغ بعد الخصم	قطع الغيار	م	المبلغ بعد الخصم	قطع الغيار	م
	مكب هندسيه	9	840	ريلت صدمات خلفه	1
	الاصلاح	10	480	جناح كرو خلفيه	2
		11	225	كتر خلفيه	3
		12	470	رسمان كتر خلفيه	4
		13	2335	دشكلا خلفه	5
		14	255	سلك خلفيه	6
		15			7
		16			8
الإصلاحات					
	نوع الإصلاح	م		نوع الإصلاح	م
		4		سلكه زنت خلفيه	1
		5		اصلاح صدمات خلفه	2
		6			3

ارفاق صور السيارة موضح بها الاضرار بالقطع المذكورة اعلاه

تكلفة اجور العمال (ريال) 1500SR

تكلفة قطع الغيار بعد الخصم (ريال) 4605SR

اجمالي تكلفة قطع الغيار + اجور العمال (ريال) 6105SR

ادارة مركز الصيانة

ادارة المشتريات

فني التقديرات

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/09/2021 11:47:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:04:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 05:16:02 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215331	رقم التقرير - DA Report No	
RD120821186	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

المالك		معلومات المركبة Vehicle Details
Owner		
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شركة ذيب لتأجير	
رقم الهوية / ID	7001393979	
رقم الجوال / Mobile No	0569173440	
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA	بيانات المركبة Vehicle Info
الموديل / Model	كورولا	
اللون والسنة / Color & Year	White 2020	
رقم اللوحة / Plate No	V E D 6764	
رقم الهيكل / Chasis No	RKLBB0BE7L0004419	
التقدير بواسطة / Estimated By	Technical car company for car services	معلومات التقدير Assessment Details
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3500.00	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	5,849.38	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	9349.38	أجمالي التكلفة Final Estimation
ملاحظات Comments		% على الصدام الخلفي بسبب غير موجود قطع أثناء التقريره ٧٥ تم نسبة خصم

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
شركة ذيب لتأجير	POS	0

Technical car company for car services	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
12/09/2021 11:47:36 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:04:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/09/2021 05:16:02 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0909215331	رقم التقرير - DA Report No	
RD120821186	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,849.38	30%	7266.30	White Astronomy Co. Ltd.

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
343.00	0%	0%	343.00	1	مساعد خلفي يسار 48530-BZ124
632.00	0%	0%	632.00	1	مقص خلفي يسار 48780-47010
419.00	0%	0%	419.00	1	رباط كفر خلفي يسار 48710-47010
2964.00	0%	0%	2964.00	1	رفر خلفي يسار 61602-02580
498.00	0%	0%	498.00	1	حشوة رفر خلفي يسار 65638-02652
281.25	75%	0%	1125.00	1	صدام خلفي 52159-0Z959
331.00	0%	0%	331.00	1	قاعدة صدام خلفي (يسار) 52536-02341
984.00	0%	0%	984.00	1	هجنط حديد خلفي يسار مقاس 42611-02240
890.00	0%	0%	890.00	1	كفر خلفي يسار مقاس COMFORSE195/65R15 222222
638.00	0%	0%	638.00	1	رمان كفر خلفي يسار 42450-76020
376.00	0%	0%	376.00	1	طاسة كفر خلفي يسار 42603-02641



مركز كارتك لتقدير اضرار المركبات	مركز التقدير - DA Center	إيصال تقدير الأضرار Damage Assessment Receipt
الرياض	مدينة المركز - Center City	
09/09/2021 12:08:19 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/09/2021 12:04:00 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
DA0909215331	رقم التقرير - DA Report No	
RD120821186	رقم الحادث - Accident No	
نجم	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
1/1	رقم - Pages	

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

بيانات التقدير	
Owner name : شركة ذيب لتأجير	اسم المالك : شركة ذيب، لتأجير
Mobile No. : 0569173440	الجوال : 0569 73440
Vehicle type : TOYOTA	نوع المركبة : تويوتا
Model : كورولا	الموديل : كورولا
Plate No. : 6764 V E D	رقم اللوحة : د ع ي 4 676
Payment By : شركة ذيب لتأجير	الدفع بواسطة : شركة ذيب، لتأجير
Payment Method : POS	طريقة الدفع : نقاط البيع
Taqdeer Fees : 150.00 ريال	رسوم التقدير : 150.00 ريال
VAT (15%) : 22.50 ريال	مبلغ الضريبة المستحق (15%) : 22.50 ريال
Total Fees : 172.50 ريال	مجموع الرسوم : 172.50 ريال
VAT Registration Number : 310297754300003	الرقم الضريبي : 310297754300003

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الأيصال مطبوع إلكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>

التاريخ : 07/09/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

1 - نسخة رقم - 12/08/2021	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report	نجم najm
RD120821186	Case Number / رقم الحالة		
12/08/2021 08:35:45	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report	
الرياض المعذر، مكة المكرمة/امام نفق الأمير نايف/بعد قوات الامن الخاصة	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور الشمال	
24.6756508, 46.6548849	Coordinate / أحداثيات الحادث		

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1)	الطرف (2)
Name / الاسم	عبد الرحمن عبدالله آل منصور	عبد المجيد محمد البريدي
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	34 17/11/1987	38 20/03/1984
Mobile No. / رقم الاتصال	0554666551	0509886665
ID Number / رقم الهوية	1067002467	1009960798
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	رخصة خاصة
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	18/06/1443	01/08/1452
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	12/08/2021	12/08/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	عبد الرحمن عبدالله آل منصور	عبد الرحمن عبدالله آل منصور
Owner Name / اسم المالك	هوندا / أكورد	تويوتا / كورولا
Make/Model / طراز المركبة	أبيض / 2007	أبيض /
year & color / سنة ولون	ي ل نص / 763 / خصوصي	د ع ي / 6764 / خصوصي
Plate No / رقم اللوحة		

التأمين Ins. Info.	شركة ملائحة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	اسم الشركة / Company Name
Policy No. / رقم الوثيقة	4008212	رقم الوثيقة / Policy No.
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	30/03/2022	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
Start Date / تاريخ البداية	31/03/2021	تاريخ البداية / Start Date
Insurance type / نوع التأمين	شامل	نوع التأمين / Insurance type

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر Not to take caution.
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
LD% / نسبة المسؤولية	100%
Damage Area / جهة الضدمة	الركن الأمامي الأيمن، Front Right، Wheels، عجلات، Airbags، الأكياس الهوائية (الايرباغ)
Properties / المستلزمات	Rear، الركن الخلفي الأيسر، Rear Left، عجلات، Wheels، المؤخرة
Recovery / احتمالية حق الرجوع	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

معلومات المحقق Surveyor Info	1076013505 / 3475	رقم المحقق / Surveyor ID
Accident Description / وصف الحادث	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانا يسيران بخدمة طريق مكة باتجاه القرب بالمسار الأيمن وبسبب عدم انتباه الطرف الأول حتم التصادم بيده وبين مركبة الطرف الثاني ولتج عن ذلك أضرار مادية لكلا المركبتين مركبة الطرف الأول الركن الأمامي الأيمن والعجلة الأمامية اليمنى والاكياس الهوائية للراكب ومركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الأيسر والمؤخرة والعجلة الخلفية اليسرى وبذلك تقع كامل التسبب على الطرف الأول ١٠٠% عدم انتباه اعتمادا على المادة رقم ٨/١/٥٠	وصف الحادث / Accident Description
		نجم najm العمليات Operations



RD1208211869308

نجم
najm

التاريخ : 07/09/2021 09:02:16 AM

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

نموذج طلب أذن اصلاح مركبة (بدل فاقد)


السادة / إدارة المرور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرجو من سعادتكم الایعاز لمن يلزم لإصدار إذن إصلاح للمركبة الموضحة معلوماتها أدناه والتي تضررت من حادث مروري قامت شركتنا بمباشرة.

RD120821186	رقم الحادث / Case Number
8/12/2021 8:35:45 AM	تاريخ الحادث / Accident Time
	اسم مالك المركبة / Owner Name
	سنة الصنع / Manu. Year
أبيض	لون المركبة / Vehicle Color
كورولا	طراز المركبة / Vehicle Model
تويوتا	نوع المركبة / Vehicle Type
	رقم الهيكل / Chassis NO
لا يوجد	نوع التسجيل / Reg Card Type
6764 د ع ي	رقم اللوحة / Plate Number
0 %	نسبة المسؤولية (%) / LD %

: الرسم التوضيحي لمكان الضرر

: مكان الضرر بالمركبة
الركن الخلفي الأيسر, المؤخرة, عجلات



RD120821186



04/01/1443	التاريخ
9/7/2021 9:00:34 AM	الموافق
RD120821186	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD120821186

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 04/01/1443 الموافق 12/08/2021 في تمام الساعة 08:35 AM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	عبدالرحمن عبدالله ال منصور	1067002467	عبدالرحمن عبدالله ال منصور	هوندا/أكورد	ى ل ص 763	%100
2	عبدالمجيد محمد البريدي	1009960798		تويوتا/كورولا	د ع ي 6764	%0

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD120821186 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هوندا	أكورد	ى ل ص 763	%100	عدم الانتباه و عدم اخذ الحيطة والحذر

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD120821186	8/12/2021 8:35:45 AM	4006683827

وبناءً على طلب 2 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



١٤٤٣/٠٢/٠٥

تاريخ التقرير

٤٠٠٦٦٨٣٨٢٧

رقم الحادث

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

الأمن العام

الإدارة العامة للمرور

مرور شمال الرياض



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠١/٠٤ والموافق : ٢٠٢١/٠٨/١٢ في يوم : الخميس تمام الساعة : ٠٨:٣٥:٠٠ ص

المدينة : مدينة الرياض

نوع الحادث : صدم مركبة متحركة

عدد الوقفات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد المعاينة والاطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانا يسيران بخدمة طريق مكة باتجاه الغرب بالمسار الايمن وبسبب عدم انتباه الطرف الاول حتم التصادم بينه وبين مركبة الطرف الثاني وتنتج عن ذلك اضرار مادية لكلا المركبتين مركبة الطرف الاول الركن الامامي الايمن والعجلة الامامية اليمنى والاكياس الهوائية للراكب ومركبة الطرف الثاني الركن الخلفي الايسر والمؤخرة والعجلة الخلفية اليسرى وبذلك تقع كامل التسيه على الطرف الاول 100% عدم انتباه واعتدال على الماده رقم 50/1/8

٤٠٠٦٦٨٣٨٢٧

وزارة الداخلية

المركبة رقم (٠١٨)

السائق : عبدالرحمن آل منصور

الحالة الصحية : سليم

نوع الرخصة : خاصة

رقم السجل : ١٠٦٧٠٠٢٤٦٧ تاريخ الميلاد : ١٤٠٨/٠٢/٢٥ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية

مالك المركبة وقت الحادث : عبدالرحمن آل منصور

رقم السجل : ١٠٦٧٠٠٢٤٦٧ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/٠٦/١٨

تاريخ الاصدار : ١٤٢٨/٠٦/١٨ تاريخ التجديد : ١٤٣٤/٠٢/٠٩

اسم البنك : رقم الحساب :

اللون	نوع الهيكل	رقم اللوحة	نوع التسجيل	# التسلسلي
ابيض	٩ راكب فأقل	ي ل ص ٧٦٣	خاص	٦٧٠٢٨١٨٠٠

٤٠٠٦٦٨٣٨٢٧

شركة التأمين : الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)

مكان الصدمة : جانبي

بيانات الركاب :

الاسم :

الرقم :

المركبة رقم (٠٢)

السائق : عبدالجيد البريدي

الحالة الصحية : سليم

نوع الرخصة : خاصة

رقم السجل : ١٠٠٩٩٦٠٧٩٨ تاريخ الميلاد : ١٤٠٤/٠٦/١٧ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية

مالك المركبة وقت الحادث : شركة ذيب لتاجير السيارات

رقم السجل : ٧٠٠١٣٩٣٩٧٧٩ تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠٨/٠١

تاريخ الاصدار : ١٤٢٢/٠٨/٠١ تاريخ التجديد : ١٤٤٢/٠٧/٢٣

اسم البنك : رقم الحساب :

اللون	نوع الهيكل	رقم اللوحة	نوع التسجيل	# التسلسلي
ابيض	٩ راكب فأقل	د ع ي ٦٧٦٤	خاص	٨٩٣٧٧٢٧١٠

٤٠٠٦٦٨٣٨٢٧

شركة التأمين : شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني

مكان الصدمة : خلفي

بيانات الركاب :

الاسم :

الرقم :

نتج عن الحادث : أخرى أخرى

مسئولية الحادث والأسباب : أخرى

انتهى الحادث :

الضابط المحقق

الاسم : علي صباح

الرتبة :

التوقيع :

الختم الرسمي

مدير الإدارة

شركة ذيب لتأجير السيارات

ص.ب : 9551

اسم المالك / رقم الهوية: شركة ذيب لتأجير السيارات - 7001393979

شهادة تأمين
الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل - مركبات

نوع التسجيل	رقم الهيكل / رقم البطاقة الجمركية	إستخدام المركبة	سنة الصنع تاريخ إنتهاء رخصة السير	رقم اللوحة / الرقم التسلسلي	نوع المركبة
سيارة خاصة	RKLBB0BE7L0004419	خاص	2020	د ع ي 6764	كورونا / تويوتا / سيدان
			1443	893772710 /	

تشهد شركة ملاذ للتأمين بأن المركبة المبينة أعلاه مؤمن عليها بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الشامل على المركبات وذلك حسب شروط وثيقة التأمين رقم 4008212

مدة التأمين من: 31-03-2021 م وتنتهي بتاريخ: 30-03-2022 م الموافق: 15-08-1442 هـ وتنتهي بتاريخ: 24-08-1443 هـ

تخضع حدود المسؤولية فيما يتعلق بأضرار السيارة المؤمن عليها بالكامل لشروط أحكام واستثناءات وثيقة التأمين بما في ذلك الاستثناءات الخاصة بالقسم الأول - الفقد والتلف حدود المسؤولية: الحد الأقصى لمسئولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية(بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا إجماليا قدرة 10,000,000 ريال(عشر ملايين ريال سعودي)حدا أقصى لمسئولية الشركة

حق الرجوع على المؤمن له: تلزم الشركة بتعويض الغير مع احتفاظ بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسنول عن الحادث لإسترداد ما دفعته للغير في أي من الحالات التالية:

1 - أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة المؤمن عليها أ) مستعملة على وجه يخالف قيود الإستعمال المبينة في الجدول ب) تحمل عددا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها المركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز ج) مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الإطلاق أو في تجربة اختبار القدرة د) قيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيا بالقيادة بعد تناولها هـ) قيادة أي شخص يقل عمره عن (18) عاما ما لم يكن هو المؤمن له و) مسروقة أو مأخوذة غصبا ز) قيادة أي شخص لا يحمل رخصة قيادة، أو لا يحمل تصريحاً يؤوله لقيادة هذه الفئة من المركبات، أو بسبب إلغاء رخصة القيادة مؤقتاً أو بصفة دائمة ح) مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامه بدخولها مثل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مستخدمة لأغراض تجارية في النطاق المسموح بها	2 - إذا ثبت أن المؤمن له أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية في نموذج طلب التأمين تؤثر على قبول الشركة تغطية الخطر أو سعر التأمين أو شروطه 3 - إذا ثبت وقوع الحادث عمدا من جانب المؤمن له أو السائق 4 - عدم إبلاغ المؤمن له الشركة كتابيا خلال عشرة أيام عمل عن أي تغيير جوهري صرح به نموذج طلب التأمين 5 - هروب المؤمن له أو سائق المركبة من موقع الحادث 6 - إقرار المؤمن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة 7 - تجاوز المؤمن له أو السائق الإشارة الحمراء 8 - السير بالمركبة عكس اتجاه السير 9 - التخطي
--	---

ملاحظات هامة

تقبل الشهادة الأصلية فقط

نظرا لأهمية البيانات الخاصة بكم في هذه الشهادة الرجاء التأكد منها وإشعار الشركة في حالة وجود أي إختلاف بالإتصال على هاتف الشركة 920015815
تخضع هذه الوثيقة لشروط وأحكام الوثيقة الموحدة لتأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (المركبات) المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي مع مراعاة شروط أحكام واستثناءات الوثيقة بما في ذلك الإستثناءات الخاصة بالقسم الأول - الفقد أو التلف فيما يتعلق بأضرار السيارة المؤمن عليها



التوقيع نيابة عن ملاذ للتأمين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF INTERIOR	رخصة سير VEHICLES REGISTRATION	المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية
	شركة ذيب لتأجير السيارات	المالك
		المستخدم
هوية المستخدم	٧٠٠١٣٩٣٩٧٩	هوية المالك
	RKLBB0BE7L0004419	رقم الهيكل
	٦٧٦٤ ي ع د	رقم اللوحة
نوع التسجيل	6764 V E D	
خصوصي		
طراز المركبة	تويوتا	ماركة
كورونا		
حمولة المركبة	١٢١٥	وزن المركبة
٥		
سنة الصنع	ابيض	اللون
٢٠٢٠		
	٨٩٢٧٧٢٧١٠	الرقم التسلسلي
		

٠٥٦٩١٧٣٩٤٤



aramex

٦٧٦٤ ٤٤٣
6764 VED

COROLLA

1.5 150







