



المتحدة للتأمين التعاوني
UCA UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

مخالصة وإبراء ذمة طرف ثالث

TP DISCHARGE & SUBROGATION

Claim No : 302817/2016
Policy No : Motor Private - 95/1 /138096/2016
TP Name : البنك العربي الوطني
Nationality & ID :
Date of Accident : 21/08/2016
Accident Place : Dammam
Accident Desc :
Vehicle Details : Make: Toyota Model: Aurion Plate No.: 4067 ب ع ي

تفاصيل التعويض DETAILS OF INDEMNITY

Payment Type	Amount	Excess	Depreciation	Net Amount	Account Doc.
Car Repair (for TP) - T.P.	10,019.00	0.00		10,019.00	54438
Total to be Paid				10,019.00	

OBSERVATIONS

I / We the undersigned declare that I received from United Cooperative Assurance Company (UCA) the sum / a cheque for the above mentioned amount representing the full and final settlement for the loss or damages sustained to my vehicle or any other indemnities resulting from the above mentioned accident. I hereby with full legitimate capacity declare to have no further claim, whatsoever, known or unknown in the present, or even in far future against (UCA) and that I have received the full compensation as per the declared details above.

I / We declare that United Cooperative Assurance (UCA) or the insured party who caused the accident are under no obligation whatsoever towards me / us in respect of the above mentioned loss or damage after the payment of the above stated amount under this claim. Furthermore, I / We do sign this Discharge & Subrogation in full agreement of this compensation.

ملاحظات

أنا / نحن الموقع ادناه أقر واعترف بانني استلمت من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني نقدا / شيك بالمبلغ المذكور أعلاه وذلك تعويضا كاملا و نهائيا عن الخسارة واضرار السيارة الخاصة بي بدل أو أية أضرار أخرى نتجت عن هذا الحادث. وأقر وأنا بكامل الأوصاف المعتاد بها شرعا وقانونا ولقاء قبضي هذا المبلغ الذي وصلني كاملا، انني اسقط جميع الحقوق العائدة لي من جراء الحادث المذكور بعاليه، مهما كانت نتائجه معروفة أو غير معروفة حاليا أو مستقبلا.

وأقر / نفر بأنه لم يعد لي على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو المتسبب بالحادث المؤمن لدى الشركة أي حق او مطلب، وليس لي الحق بالرجوع عن هذا الإسقاط وبراءة الذمة وعلى ذلك جرى التوقيع إقرارمني بذلك.

Date: 24/08/2016

الاسم
Name

ع فاح آل همام

التوقيع

Signature



المتحدة للتأمين التعاوني
UNited COOPERATIVE ASSURANCE

Payment Voucher

Branch UCA Web
Date 28/08/2016
Currency Saudi Riyals
Voucher 94293/2016
Customer البنك العربي الوطني
Remarks Sett. Claim No.302817/2016, C/N No.54438/2016

Account No	Account Name	Description	Debit	Credit
20300137	Grouping Cash Policies	Sett. Claim No.302817/2016, C/N No.54438/2016	10,019.00	
13101021	Samba Financial Group - Sar A/C 427245	Cheque # 512662 البنك العربي الوطني		10,019.00
Total	Saudi Riyals Ten Thousand Nineteen Only		10,019.00	10,019.00

Allocation Details:

Advice No	Description	Currency	Amount	Paid Up
CN (Claim) No(54438/2016)	Motor-Third Party-Payment No(104472/2016) on Clm.No (302817/2016)-Pol.No (95/1/138096/2016) Insured: محمد علي محمد الخالدي	SR	10,019.00	10,019.00
Total.			10,019.00	10,019.00

Cheque No.	Date	Bank
512662	28-AUG-16	Samba New (Branch 95 in Khb-01)

PREPARED BY

ACCOUNTANT

MANAGEMENT

RECEIVED BY





المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

CREDIT ADVICE

اشعار دائن

To : البنك العربي الوطني : الى
Address : : العنوان
Department : Motor : الدائنة
Branch : UCA Web : الفرع
Advice No : 54438 : رقم الإشعار
Advice Date : 24/08/2016 : تاريخ الإشعار
Account No : 20300137 : رقم الحساب

Particulars	البيان	Amount	المبلغ
Insured Name : محمد علي محمد الخالدي	: المؤمن له		
Policy No. : Motor Private -95/1/138096/2016	: رقم البوليصة		
Policy Type : Third Party	: الفئة		
Claim No. : 302817/2016	: رقم المطالبة		
Payment No. : 104472/2016	: رقم الدفعة		
Amount Credited : : قيمة الدفعة		SR	10,019.00
The Sum of : Saudi Riyals Ten Thousand Nineteen Only	: مبلغ وقدره : فقط عشرة آلاف وتسعة عشر ريال سعودي		
			
		25/8/2016	



المتحدة للتأمين التعاوني
UNITED COOPERATIVE ASSURANCE

إشعار تسوية مطالبة

التاريخ / / 1437 هـ

التاريخ ٢٢ / ٨ / 2016 م

المطالبة

نفيدكم أنه تم تسوية المطالبة بإجمالي مبلغ (كالتالي:

٦٠٧١٩	قيمة قطع الغيار
٢٠٠	أجور الإصلاح
١٠٠	مصاريف
—	تقييم شيخ المعارض
١٠٠	نسبة المسئولية على المؤمن لدينا %
١٠٠	الإجمالي

نرجوا الإلتزام بتعبئة الحقول بشكل كامل وصحيح.

التوقيع: محمد	أسم المستفيد: خرافة جعفر آلهاشم
التوقيع: محمد	مسئول المطالبات: محمد
التوقيع: محمد	إدارة المطالبات:

ملاحظات: تم الاتفاق على ان يتم دفع فرق السعر في
القطع حسب خاتورة الوكعة من قبل التأمين. علما ان تم خسر
تجاربي ٣٠٪

23/08/2016	Print Date / تاريخ طباعة
DM210816217	Case Number / رقم الحالة
21/08/2016 18:17:56	Accident Time / وقت الحادث
منحاً جزيرة المرجاج الكورنيش //	مكان الحادث Accident Location

تقرير تحديد المسؤولية
Liability Determination Report
تقرير نهائي
Final Report




Party (2)	Party (1)	الاسم / Name
عزات جعفر آل هاشم	نوري محمد الخالدي	الجنسية / Nationality
سعودي		العمر / Age
35	16	رقم الاتصال / Mobile No.
0563328893	0530778787	رقم الرخصة / License No.
1005248834	1103585814	نوع الرخصة / License Type
رخصة خاصة		

Party (2)	Party (1)	اسم المالك / Owner Name
عزات جعفر آل هاشم	نوري محمد الخالدي	نوع المركبة / Make/Model
تويوتا / تويوتا	تويوتا / تويوتا	سنة اللون / year & color
2011	2015	رقم اللوحة / Plate No
بي ع ي 4067	ب ا ر 3497	

Party (2)	Party (1)	اسم الشركة / Company Name
شركة ملاحة للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	رقم الوثيقة / Policy No.
3986019	95/1/138096/2016-1	تاريخ الانتهاء / Expiry Date
31/05/2017	09/03/2017	



عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0		
لا يوجد / There is no	عدم ترك مسافة كافية / no sufficient distance	سبب الحادث / Cause of Acc.
		الأنظمة المخالفة / Laws Violated
0%	100%	نسبة المسؤولية / LD%
1/1+82HHFF	1/1HHHHFF	المؤشرات / indicators
الركن الخلفي الأيسر / Rear Left	الركن الأمامي الأيمن / Front Right	جهة الصدمة / Damage Area
		الممتلكات / Properties
	نعم / Yes	احتمالية حق الرجوع / Recovery
	عمر السائق أقل من 21 سنة / السائق لا يتلقى رخصة	Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع

Surveyor ID / رقم المحقق	3304
Accident Description / وصف الحادث	بعد المماينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال طرفين تبين لي انه طرف الأول كان يسير على طريق الكورنيش اتجاه شمال في العسلر الأيمن وطرف ثاني كان يسير باتجاه أمانه وبسبب عدم ترك مسافة كافية من قبل طرف الأول حتى تصادم بين المركبات وتضرر طرف الأول ركن الأمامي الأيمن وتضرر طرف ثاني ركن خلفي الأيسر للمركبة وبذلك يتحمل مسؤولية طرف الأول كتمه بنسبه 100% بموجب مئة رقم 1/185/17
Surveyor Info	 <p>العملاء</p>



رقم الحارت: DM210816217

رقم الوثقة	ب ا ر 3497
اسم المالك	محمد علي محمد الخالدي
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2015



Al-Zayer Workshop & Weight For Cars

Electronic Weight - Compressed
Computer Wheel Balancing - Denting
Painting - Mechanical, Auto Electrician
Tyres - Oil Change
C.R. 966 - Tel. : 8541181
P.O.Box : 622
Qatif 31911

Branch: Al-Qatif Tukiya Al-Sanaiya
:Dammam Dalla Al Sanaiya
Kingdom Of Saudi Arabia

06283**ورشة وميزان الزاير للسيارات**

ميزان الكتروني - ترصيص كفاتر بالكمبيوتر
سمكرة - صبغ - ميكانيكا - كهرباء لجميع
أنواع السيارات - ترصيص و ميزان باصات
س.ت : ٩٦٦ - تلفون : ٨٥٤١١٨١

ص.ب : ٦٢٢
القطيف - ٣١٩١١

الفروع : القطيف تركيا الصناعية
: الدمام دلة الصناعية
المملكة العربية السعودية

فاتورة نقدية
Cash Invoice

التاريخ : ١٦ / ٨ / ١٤٣٤ Date

اسم الزبون :
Customer's Name :

تلفون :
Car No..... : رقم اللوحة السيارة : Tel :

الرقم :
Model : : الموديل : No.

نوع الخدمة Kind of Service	الكمية Qty.	المبلغ الاجمالي Total Amount	
		ريال S.R.	H. هـ
ميزان أذرع الدركسون			
ترصيص كفاتر بالكمبيوتر			
ترصيص كفاتر أرضي الليزر			
تركيب أذرع			
أجرة ميكانيكا			
أجرة إصلاح كهرباء			
أجرة تكييف وتبريد			
أجرة صبغ وسمكرة			
أجرة مخرطة هوبات			
قيمة فواتير غيار			
Grand Total :	المجموع	٥٠٠	

Accountant Sign.
توقيع المحاسب

Al Zayer Work Shop

For Cars

Qatif
tel/ 8541181

تسعييرة اصلاح

ورشة الزاير

للسيارات

القطيف

ت/ ٨٥٤١١٨١

رقم السيارة ونوعها: ٤٠٧٧٤٢ جوال صاحب السيارة:

موديل السيارة: تويوتا فالون ١١٠٠ اسم صاحب السيارة:

تاريخ الدخول: ٢٠١٧/٧/٢٤ تاريخ الخروج:

Typ Of Service	نوعية الإصلاح	الاجمالي Total
	• ميكانيكا	
	• ميزان وتربص	
	• كهرباء	
	• ٤٩٠ صبغ وسكره الحمارن المورخه + ترميم صدام خلفي دولي	
	• قفاز صدمه + تلميع صدمه + حطامه صدمه + تلميع	
	• صدمه خلفي فلتر + تلميع صدمه + حطامه صدمه + تلميع	
	• فواتير الغيار زيفه بلا سنك بكل للشيفر ت كالمات اللص	
	• اربطه الشيفر (١٧) روفر (١٨) رطله الفرطه (١٩) اربطه	
	• رطله زجاج خلفي (٢٠) حشر رطله (٢١) اربطه الفرطه	

تاريخ بدء العمل بالساعة: تاريخ انتهاء العمل بالساعة: القائم بالإصلاح:



اصلاح برون فقهري

Help Window

Motor Policy Up To Date

Motor Policy Up To Date KH.BILAL @UCA V 23/08/2016

Location	1 Saudi Arabia	Branch	95 UCA Web	Policy Year	138096 / 2016
Class of business	1 Motor Private			Policy Type	2 Third Party
Source	1 Direct	Quotation / Year		Fleet	0 Single
Payment Mode	2 Account	Issue Date	09/03/2016	UW Year	2016
Client	5032 Retail - Gasseim Region			Client Ref.	
Insured	0 محمد علي محمد العلي			DN	137990 CN
Mortgage				SI	
Agent/Broker	4841			Rate	
Comm. Brokerage	.00%	0.00		Gross Prem.	1,150.00 SR
Cover Eff/Exp	10/03/2016	12:00:00	09/03/2017	Loadings	0.00 SR
Calculation Basis	1 Pro Rata			Discounts	0.00 SR
Currency	1 Saudi Riyals	Exchange Rate	1.0000	Add. Prem	0.00 SR
Introduced by				Net	1,150.00 SR
Installment Mode	2 No	No. of Vehicles	1	Travel Assist	0.00 SR
Collection Type				Tax	0.00 SR
Bank				ICF	0.00 SR
User	447 Mohamed Mola			Stamp fees	0.00 SR
Remarks				Issue Fees	30.00 SR
				Service Charge	0.00 SR
				Total	1,180.00 SR

Post 1 RI # Print 0 Settled 0 No. of Claims 0

(1/3)

MIS-9999 Message record not found for message code = 4062

Record: 1/1 ... List of Valu... <OSC>



العربي
anb

الرقم : - / .. /

التاريخ :- 1437 / 11 / 19 هـ

الموافق :- 2016 / 08 / 22 م

السادة / شركة (المتحده) للتأمين المحترمين

عناية / مدير مركز المطالبات والتعويضات المحترم

الموضوع :- فتح مطالبة طرف ثالث واستلام شيك التعويض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

نفيدكم انه لا مانع لدينا من فتح مطالبة طرف ثالث واستلام شيك التعويض للعميل بياناته أدناه للسيارة المملوكة للبنك العربي الوطني ، على ان يتم صرف الشيك باسم مناولة البنك العربي الوطني حادث مركبة ومختوم بختم (لا يصرف الا للمستفيد الاول فقط).



عرفات جعفر حسين ال هاشم	الاسم
1005248834	بطاقة أحوال / اقامة
تويوتا - افالون	مركبة نوع
2011	موديل
ب ع ي - 4067	رقم اللوحه





شاكرين ومقدرين حين تعاونكم معنا ، ،



اسم الموظف / يوسف الشيباني
موظف خدمة فرع التمويل التاجيري
إدارة التمويل التاجيري

اسم المشرف احسين الجراش
مشرف خدمة فرع التمويل التاجيري
إدارة التمويل التاجيري









Debit Note

No : DN-LD-5736390

Date : 23/08/2016

M/S: United Cooperative Assurance (UCA)

Please note that we have debited your account as follows:

Reference	Particulars	Amount	SR
Report No : DM210816217	Accident Date : 21/08/2016 Insured Name : محمد علي الخالدي Your Policy No : 95/1/138096/2016-1 Plate No : راب 3497 LD Fees with 100 %Liability	280.00	
Total Amount Due		SR	280.00

Total Amount (In Words) :

SR - Two hundred eighty only



Signed for and on behalf of the Company



فاتورة قطع الغيار
PARTS INVOICE
شركة عبد اللطيف جميل للتبوع بالجزيرة المحدودة
C.R. 4030111449 E. ٣. ١١٤٤٩ سجل تجاري

عبد اللطيف جميل
Abdul Latif Jameel

شركة عبد اللطيف جميل مركز القطيف
013-8550515/223 هاتف:
013-8555988 فاكس

اسم الضيف :
هاتف الضيف : 1

الوقت : 17:37:53 : أصدر بواسطة : QTTFPMGR
Quotation valid only for a week.

مدة الأ أسعار المقدمة أسبوع واحد فقط

الوكالة FR.	نوع المستند DOCUMENT TYPE	رقم NUMBER	التاريخ DATE	رقم العميل الرئيسي MAIN. CUST NO.	رقم العميل الفرعي D. BATCH CUST NO.	نوع الطلبية ORDER NO.	الموظف C/M	رقم المجموعة BATCH NO.	رقم الصفحة PAGE NO.
Y	عرض أسعار	Q08399	22/08/2016	980300		ARIF	S	*****	1

البند ITEM	رقم الطلبية ORDER NO.	رقم القطعة PART NUMBER	رقم الصندوق إضافي IDC	ملاحظات RMK.	الكمية المطلوبة QUANTITY ORDERED	الكمية المصدرة QUANTITY ISSUED	سعر الوحدة UNIT PRICE	نسبة الخصم DISC. RATE	السعر الصافي الإجمالي TOTAL NET PRICE
****	88888888	25300-YC721-209 حساس صدام			2		113.00	.00	226.00

تقدير
QUOTATION

Received by: المستلم:

زيتا تويوتا سيارات تويوتا
TOYOTA MOTOR OIL FOR TOYOTA

لا تقبل المراجعة
إلا بأصل الفاتورة

مجموع الصفحة PAGE TOTAL	226.00
يخصم مدفوع مقدماً LESS DEPOSIT	
مابعد CARRIED FORWARD	
المبلغ المطلوب BALANCE DUE	226.00

ENJOY SMOOTH & SAFE DRIVING WITH TOYOTA GENUINE PARTS تمتع بقيادة هادئة وأمنة باستخدام قطع غيار تويوتا الأصلية

AL-SUBTAIN WORKSHOP



ورشة السبطين

No. 0459

تسعيرة إصلاح سيارة
Car Repairing Quotation

التاريخ: ٢٠١٦/٨/١٤٤

Messrs / السيدات

After Mechanical Exam. On below Mentioned Car : بعد الكشف عن السيارة الموضحة أدناه :

Colour اللون Plate No. رقم اللوحة Model No. الموديل Car Type نوع السيارة
ابيض ٤٠٦٧ بيعة م تويوتا الفا لون
سمكرة مفخرة السيارة صبغ مفخرة السيارة ميكانيكا

We Inform you, Body Repair & Paint Needs Follows : نفيدكم بأنه يلزم سمكرة وصبغ التالي:

Spare Parts Needs:

قطع الغيار المطلوبة

- ١- الصدام الخلفي فوق ريل زجاج
- ٢- كليسات الصدام ١٥ - بطانة رفر
- ٣- قواعد صدام خلفي ١٦ - كليسات
- ٤- حسانات خلفية عدد ٢ ١٧ - هولدا مطب رفر
- ٥- صدام خلفي تحت ١٨ - حيسر سنطية
- ٦- سنطية ١٩
- ٧- مفصلات سنطية ٢٠
- ٨- ريل سنطية ٢١
- ٩- علامات سنطية ٢٢
- ١٠- ريل نيكيل بلاستيك سنطية ٢٤
- ١١- امطب سنطية ٢٥
- ١٢- امطب رفر يسار ٢٦
- ١٣- رفر يسار

		C	R
Front Bumper	صدام أمامي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Front Grill	واجهة أمامية كاملة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hood	كبت	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Right Front Fender	رفرف أمامي أيمن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Left Front Fender	رفرف أمامي أيسر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Front R. Door	باب أمامي أيمن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Front L. Door	باب أمامي أيسر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rear R. Door	باب خلفي أيمن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rear L. Door	باب خلفي أيسر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rear R. Fender	رفرف خلفي أيمن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rear L. F Fender	رفرف خلفي أيسر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wheel Alignment	ميزان كفريات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trunk	شنطة خلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R. Grill	واجهة خلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R. Bumper	صدام خلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capain	غمارة كاملة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wind Shields Fix	تركيب زجاج	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Front Sesbansion	هيئة أمامية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Body Straightening	سحب شاسيه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Complte Body Pain	صبغ كامل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hard Polish	بولش خشن	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soft Polish	بولش ناعم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Towing Fee	أجور سحب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fereon Changing	تعبئة فريون	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

هذا وستكون الصنعية (شغل يد فقط) بدون قطع الغيار وهو مبلغ

(أرشدت الألف وتسعمائة ريال فقط)

Free For Repairing only without spare Parts change

(Sum ٤٩٠ S.R.)

عدا ما يظهر من قطع بعد الفك

هذا وتقبلوا فائق الاحترام

Except Parts Which Be need After unite
With Best Regards

❖ قيمة التسعيرة (٥٠) ريال

* Quotation Cost (Sr. 50).



س.ت: ٢٠٥٣٠١١٧٥٢ - القطفيف - ص.ب. ٧٧٢ - الرمز البريدي ٣١٩١١ - تلفون: ٨٥١٤٧٤٢ - فاكس: ٨٥٥١٨٨٦

C.R. 2053011752 - Al-Qatif - P.O.Box 772 , P.C. 31911 Tel. : 8514742 - Fax : 8551886

