**NAJM for Insurance Services**
GATE 1-PEARL CENTER,
P.O. BOX 85890, RIYADH - 11612, KSA
Tel : 011-8741111
arteam@najm.sa
www.najm.sa

**VAT Reg. Code** **300146558300003**

# VAT Invoice

**Bill To** **Customer Code : AR-RP-010**
**United Cooperative Assurance (UCA)**
Riyadh, KSA.
Customer VAT : 300059064900003

**Document Number :** DN-LD-10954687
**Document Date :** 17/02/2020
**Due Date :** 17/03/2020
**Product :** Liability Determination

Accident Date: **13-Feb-2020** Insured Name: **شركه بن هادي لتأجير السيارات** Policy No: **1/3/4/2019** Plate No: **7678 ب ك د**

| Description | Quantity | Price | Amount SR |
|---|---|---|---|
| LD Service Fee for HA13022049 | 1.00 | 280.00 | 280.00 |

| | |
|---|---|
| **Sub Total** | **280.00 SR** |
| **VAT (5%)** | **14.00 SR** |
| **Total Due** | **294.00 SR** |

**Saudi Riyals Two Hundred Ninety-Four Only**

najm نجم
CR.1010229751
المركز الرئيسي
Head Office

**Signed for and on behalf of the company**

* Invoice shall be paid within thirty days from the date of the invoices.
* If you should require any assitance from us to facilitate the payment process or you have any questions about the amount to be paid, Please give us a call (011-874 1111 Ext.1342) or send email to arteam@najm.sa immediately, we will be happy to discuss it and provide you with required information

**NAJM Bank Account Details**

Bank Name : Saudi British Bank -0181438001(SABB-01)
Branch : Head Office
IBAN : SA002 4500 0000 018 138438001

13 Feb 2020 1142

13 Feb 2020 1142

13 Feb 2020 1142

0553061443
13 Feb 2020 1142

najm
نجم
HA13022046 Case Number رقم الحالة
Driver information معلومات قائد/قائدة المركبة
City المدينة
Area Name إسم الحي
Street Name إسم الشارع
Party Statement ( 1 ) إفادة طرف ( 1 )
I declare that I was the driver of the vehicle during the accident and I admit that information written in this statement is true and correct
Draw the accident يرجى توضيح حالة الحادث
Do you have any old damage on the vehicle? If yes, please write details
No لا
Yes نعم
Do you have injury from accident?
No لا
Yes نعم
Name الإسم
Signature التوقيع
HA13022046 Case Number رقم الحالة
Driver information معلومات قائد/قائدة المركبة
City المدينة
Area Name إسم الحي
Street Name إسم الشارع
Party Statement ( 2 ) إفادة طرف ( 2 )
I declare that I was the driver of the vehicle during the accident and I admit that information written in this statement is true and correct
Draw the accident يرجى توضيح حالة الحادث
Do you have any old damage on the vehicle? If yes, please write details
No لا
Yes نعم
Do you have injury from accident?
No لا
Yes نعم
Name الإسم
Signature التوقيع



HA13022049 Case Number رقم الحالة

Driver information معلومات قائد /قائدة المركبة

City المدينة

Area Name إسم المنطقة

Street Name إسم الشارع

Party Statement ( 1 ) إفادة طرف

I declare that I was the driver of the vehicle during the accident and I admit that information written in this statement is true and correct

Draw the accident

Do you have any old damage on the vehicle? If yes, please write details

No

Yes

Do you have injury from accident?

Name الإسم

Signature التوقيع

HA13022049 Case Number رقم الحالة

Driver information معلومات قائد /قائدة المركبة

City المدينة

Area Name إسم المنطقة

Street Name إسم الشارع

Party Statement ( 2 ) إفادة طرف

I declare that I was the driver of the vehicle during the accident and I admit that information written in this statement is true and correct

Draw the accident

Do you have any old damage on the vehicle? If yes, please write details

No

Yes

Do you have injury from accident?

No

Yes

Name الإسم

Signature التوقيع

بعد المعاينه والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الحادث من طرفين حيث ان الطرف الاول كان متوقف داخل ارض فضاء اتجاه الجنوب على شارع الامير طلال بن عبدالعزيز والطرف الثاني كان يسير داخل نفس الموقع واثناء اقدام الطرف الاول الى الرجوع الى الخلف للخروج من الموقف وبسبب عدم انتباه الطرف الاول للطرف الثاني مما حتم التصادم بين الطرفين ونتج حادث وتلفيات في المركبه الاولى الركن الايسر الخلفي والمركبه الثانيه الجانب الايسر الخلفي وعلى هذا الاساس يتحمل الطرف الاول نسبة المسؤوليه القانونيه **100%** بموجب الماده من قانون المرور **50/1/38** رسم تقريبي للحادث

اتجاه السير: شرق

فئة: الرجاء الاختيار

فرع الفئة: الرجاء الاختيار

حفظ

الأطراف 2 اشتباه بصحة الحادث

1

مركبة برقم لوحة
7678 د ك ب
تويوتا (كورولا )
النسب
100 %

2

مركبة برقم لوحة
1444 ا د د
تويوتا (هاي ايس )
النسب
0 %

ماشاء الله
TOYOTA
MOTOR OIL
TOYOTA
HIACE
أ د د ١٤٤٤
1444 DDA
التنبيب
0553061443

اسم الصانع وبلد الصنع : تويوتا موتور كوربوريشن اليابان
سنة وشهر الانتاج : 2014.10
الوزن الأقصى للسيارة : (kg)
الوزن الأقصى على كل محور : (kg)
تطابق هذه السيارة جميع المواصفات القياسية الخليجية
والسعودية للسيارات والتي صدرت حتى تاريخ الانتاج.
الرقم المميز: JTGRX12P1E8043065
صنف : أوتوبيس
خلفي
امامي
MODEL:
TRH213L-JEMDKV
ENGINE:
2TR-FE 2694mL
PLANT:C31
C/TR:058/FX13
A/TM:A02A/R351
MADE IN JAPAN
NO.730

٧٦٧٨ د ك ب
7678 BKD
KSA
COROLLA
1.6 XLI

RKLBB0BE0L0015455

0553061443

ماشاء الله
TOYOTA
HIACE

الشيب
0553061443

النبيب
0553061443

COROLLA
7678 BKD

7678 BKD
COROLLA

7678 BKC

٧٦٧٨
7678 BKD

٧٦٧٨ د ك ب
7678 BKD
COROLLA


2


1

رخصة القيادة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

موسى بن علي بن سلمان الشبيب

MOUSA ALI S SHABEEB

| | |
|---|---|
| No. 1004372106 | الرقم ١٠٠٤٣٧٢١٠٦ |
| DOB 16/04/1984 | تاريخ الميلاد ١٤٠٤/٠٧/١٥ |
| Exp 05/06/2024 | تاريخ الانتهاء ١٤٤٥/١١/٢٨ |
| فصيلة الدم AB- | تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠٢/٠٢ |
| القيود بدون قيود | النوع نقل خفيف |
| | الجنسية سعودي |

KINGDOM

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

هوية مقيم
RESIDENT IDENTITY

RAQEEB AHMED MUSHTAQ AHMED

رقيب احمد مشتاق احمد

الرقم ٢٤٧٦٠٩٩٣٧٥ نسخه ١

مكان الاصدار الخدمات الالكترونية

الاصدار ١٤٤١/٠٢/٠٤ الميلاد ١٩٩٣/٠٤/٣٠

المهنه عامل غسيل وتشحيم مركبات

الجنسيه باكستان الديانه الاسلام

صاحب العمل شركة بن هادي لتاجير السيارات

2476099375

وثيقة التأمين

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

| | |
|---|---|
| المالك | ياسين راضي بن حسين الطويل |
| المستخدم | |
| هوية المالك | ١٠٥٠٠٩٧٥١٦ |
| هوية المستخدم | |
| رقم الهيكل | JTGRX12P1E8043065 |
| رقم اللوحة | أ د د ١٤٤٤ |
| | 1444 D D A |
| نوع التسجيل | نقل عام |
| ماركة المركبة | تويوتا |
| طراز المركبة | هاي ايس |
| وزن المركبة | ١٣٠٠ |
| حمولة المركبة | ١٥ |
| اللون | ابيض |
| سنة الصنع | ٢٠١٤ |
| الرقم التسلسلي | ٩٣١٩٨١٤١٠ |
| تاريخ الإنتهاء | ١٤٤٢/٠٦/٠٦ |

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

# رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

المالك: شركة بن هادي لتاجير السيارات

المستخدم:

هوية المالك: ٧٠٠٩٢٧٩٩٠٧ هوية المستخدم:

رقم الهيكل: RKLBB0BE0L0015455

رقم اللوحة: د ك ب ٧٦٧٨

7678 B K D

نوع التسجيل: خصوصي

ماركة: تويوتا طراز المركبة: كورولا

وزن المركبة: ١٢١٥ حمولة المركبة: ٥

اللون: ابيض سنة الصنع: ٢٠٢٠

الرقم التسلسلي: ٥١١٩٩٤٧١٠

2

رقم الحادث: HA13022049

| | |
|---|---|
| رقم اللوحة | |
| اسم المالك | ياسين الطويل راضي بن حسين |
| شركة التأمين | سوليدرتي السعودية للتأمين |
| التصنيف | تأمين طرف ثالث |
| الموديل | Toyota |
| تاريخ الصنع | 2014 |
| تاريخ الفاعلية | 23/08/2019 |
| تاريخ الانتهاء | 22/08/2020 |
| رقم الوثيقة | P/ECH/19/8007/0164445 |
| رقم الهيكل | JTGRX12P1E8043065 |
| الرقم التسلسلي | 931981410 |
| هوية المالك | 1050097516 |

1

رقم الحادث: HA13022049

| | |
|---|---|
| رقم اللوحة | |
| اسم المالك | شركة بن هادي لتاجير السيارات |
| شركة التأمين | UCA الشركة المتحدة للتأمين |
| التصنيف | تأمين طرف ثالث |
| الموديل | 25 |
| تاريخ الصنع | 2020 |
| تاريخ الفاعلية | 21/11/2019 |
| تاريخ الانتهاء | 08/09/2020 |
| رقم الوثيقة | 1/3/4/2019 |
| رقم الهيكل | |
| الرقم التسلسلي | |
| هوية المالك | 7009279907 |

0553061443
KSA
1444 DDA


٧٦٧٨ د ك ب
7678 BKD
KSA




N
الأمير طلال بن عبدالعزيز
ارض فضاء
١
غرب
جنوب
شمال
شرق

| | |
|---|---|
| تاريخ الطباعة / Print Date | 17/02/2020 |
| رقم الحالة / Case Number | HA13022049 |
| وقت الحادث / Accident Time | 13/02/2020 11:32:35 |
| مكان الحادث Accident Location | وسط المدينة, ا.. ش لامير طلال بن عبدالعزيز... يسار ستار مول ....تويوتا |
| أحداثيات الحادث / Coordinate | 25.3885147, 49.5768888 |

تقرير تحديد المسؤولية
**Liability Determination Report**

تقرير نهائي
Final Report

جهة التحويل
سحبت لنجم

نجم najm

## معلومات السائق Driver Info.

| | الطرف (1) Party | الطرف (2) Party | |
|---|---|---|---|
| الاسم / Name | رقيب احمد مشتاق احمد | موسى علي شبيب | |
| الجنسية / Nationality | باكستاني | سعودي | |
| العمر / Age | 27 \| 30/04/1993 | 36 \| 16/04/1984 | |
| رقم الاتصال / Mobile No. | 0565778373 | 0553061443 | |
| رقم الرخصة / License No. | 2476099375 | 1004372106 | |
| نوع الرخصة / License Type | | رخصة نقل خفيف | |

## معلومات المركبة Veh. Info.

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المالك / Owner Name | شركه بن هادي لتأجير السيارات | ياسين راضي الطويل | |
| طراز المركبة / Make/Model | تويوتا / كورولا | تويوتا / هاي ايس | |
| سنة ولون / year & color | أبيض / 2020 | أبيض / 2014 | |
| رقم اللوحة / Plate No | د ك ب 7678 / خصوصي | ا د د 1444 / نقل عام | |

## التأمين Ins. Info.

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم الشركة / Company Name | UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | شركة سوليدرتي السعودية للتكافل | |
| رقم الوثيقة / Policy No. | 1/3/4/2019 | P/ECH/19/8007/0164445 | |
| تاريخ الانتهاء / Expiry Date | 08/09/2020 | 22/08/2020 | |

## معلومات الحادث Accident Info

عدد اطراف الحادث : 2 | عدد الاصابات : 0 | عدد الوفيات : 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| سبب الحادث / Cause of Acc. | رجوع للخلف,go back | | |
| الأنظمة المخالفة / Laws Violated | | | |
| نسبة المسؤولية / LD% | 100% | 0% | |
| جهة الصدمة / Damage Area | الركن الخلفي الأيسر,Rear Left | Rear Left,الركن الخلفي الأيسر, Wheels, عجلات | |
| الممتلكات / Properties | | | |
| احتمالية حق الرجوع / Recovery | نعم/Yes | | |
| سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason | السائق لا يملك رخصة | | |

## معلومات المحقق Surveyor Info

| | |
|---|---|
| رقم المحقق / Surveyor ID | 435 |
| وصف الحادث / Accident Description | بعد المعاينه والاطلاع والاستماع الى اقوال الطرفين تبين لي ان الحادث من طرفين حيث ان الطرف الاول كان متوقف داخل ارض فضاء اتجاه الجنوب على شارع الامير طلال بن عبدالعزيز والطرف الثاني كان يسير داخل نفس الموقع واثناء اقدام الطرف الاول الى الرجوع الى الخلف للخروج من الموقف وبسبب عدم انتباه الطرف الاول للطرف الثاني مما حتم التصادم بين الطرفين ونتج حادث وتلفيات في المركبه الاولى الركن الايسر الخلفي والمركبه الثانيه الجانب الايسر الخلفي وعلى هذا الاساس يتحمل الطرف الاول نسبة المسؤوليه القانونيه 100% بموجب الماده من قانون المرور 50/1/38 رسم تقريبي للحادث |

نجم للخدمات التأمينية For Insurance Services
العمليات

13 Feb 2020 1142