

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION  
حسين صالح مطرغ ال لطعان الشكري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
المستخدم

هوية المستخدم ١٠٠٢٨٩٢٤٥١

هوية المالك

VF1LRREX9LR538370

رقم الهيكل

٤٨٨٢ ا ق د

رقم لوحة

4883 A G D

D

نوع التسجيل خصوصي  
طراز السيارة نيسان

لون

حالة السيارة ٥

١٢٨٧

لون السيارة

٢٠٢٠ سنة التصنيع

ابيض

اللون

٢١٥٣١٣٧١٠



الرقم التسلسلي



2021-10-20

14:32:07

الهوية الوطنية  
رقم النسخة ٢

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

بشائر بنت احمد بن محسن قاضي

KADI, BASHAYR AHMED M

الرقم : ١١٠٦٣١١٨٥٣ : No: 1106311853

تاريخ الميلاد : ١٤١٧/٠٥/٠٢ هـ : DOB: 14/09/1996

تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/١١/٢٩ هـ : DOE: 06/06/2024

مكان الميلاد : الحير

1106311853

20 Oct 2021 1440

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية



صالح بن حسن بن صالح الشهري  
SALEH HASAN S ALSHEHRI

No. 1099449439      الرقم ١٠٩٩٤٤٩٤٣٩

DOB 03/06/1998      تاريخ الميلاد ١٤١٩/٠٦/٠٩

Exp 19/11/2025      تاريخ الإنهاء ١٤٤٧/٠٥/٢٨

نوع الرخصة O- لسيارة النسيان      تاريخ الإصدار ١٤٣٧/٠٥/٢٨

النوع خاصة      النوع

سعودي      الجنسية



20 Oct 2021 1425

رقم الحادث: DM201021117

1

	رقم اللوحة
شركة تمويل الاولى	اسم المالك
شركة ملاذ للتأمين	شركة التأمين
تأمين شامل	التصنيف
Hyundai	الموديل
2020	تاريخ الصنع
01/10/2021	تاريخ الفاعلية
30/09/2022	تاريخ الانتهاء
4012725	رقم الوثيقة
MALC741B0LM229305	رقم الهيكل
892750810	الرقم التسلسلي
7009383964	هوية الوالدي

20 Oct 2021 1443

رقم الحادث: DM201021117

2

رقم اللوحة	د ق ا 4883
اسم المالك	حسن صالح مفرح الشهري
شركة التأمين	الدرع العربي للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Renault
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	30/04/2021
تاريخ الانتهاء	29/04/2022
رقم الوثيقة	BCTP83342
رقم الهيكل	VF1LRREX9LR538370
الرقم التسلسلي	615313710
هوية المالك	1002892451

20 Oct 2021 1429

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة مسير

VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية  
شركة تمويل اوتوموبيل مساهمة مغلقة

المستخدم  
بشير احمد محسن قاضي

هوية المستخدم ٧٠٠٩٣٨٣٩٦٤

١١٠٦٣١١٨٥٢

رقم الهيكل  
MALC741B0LM229305

رقم اللوحة د ن ط ٣٠١٢

3012 T N D

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اكسنت

ماركة المركبة هونداي

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٠٨٠

سنة الصنع ٢٠٢٠

اللون ابيض

الرقم التسلسلي ٨٩٢٧٥٠٨١٠





طريق الملك فهد



20 Oct 2021 1438



Case Number:

Statement Form: نموذج البيان

S.N: 2289003

Name:

السيد / السيد حسين صالح النعمير

ID Number:

١٩٩٤٩٨٣٩

Driver's name at the time of the accident:

السائق / السيد النعمير

Was it reported at the time of the accident?  Yes/نعم  No/لا  Please mention:

هل تم الإبلاغ وقت وقوع الحادث:  نعم  لا  يرجى ذكره:

Legal Capacity:  Minor/مجنون  Adult/معتاد  Multiple Number

هل يوجد رقم تغطية تأمينية إضافية:  نعم  لا  يرجى ذكره

Any old damages:  Yes/نعم  No/لا  Please mention:


هل يوجد أضرار قديمة سابقة:  نعم  لا  يرجى ذكره

Do you have injuries:  Yes/نعم  No/لا

هل لديك إصابات أو أضرار سابقة:  نعم  لا

Locate the damage on the car:  Draw the Scenario:  Describe the Scenario:  Accident Scenario:

وصف الحادث:  السيناريو  السيناريو  السيناريو



حدد موقع الضرر:

Old damage:  New damage:

Sketch of the accident:

Old damage:  New damage:

Declare:

أعلن:

I hereby declare that all the information given above is true and complete and undertake the responsibility if proven otherwise.


أني المصنف أعلاه قد صحت وأصححت لكل المعلومات المقدمة أعلاه وأتخذ على ذلك المسؤولية.

Date:

التاريخ:

Signature:

التوقيع:





20 Oct 2021 1423

2 of 2



Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
24/10/2021 02:29:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/10/2021 12:36:02 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/10/2021 01:49:51 PM	تاريخ اكتمال الحالة - DA Completed Date	
DA2110211731	رقم التقرير - DA Report No	
DM201021117	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
20,916.40	0%	18188.17	Mohammed Ismail Suleiman Al-Barrak Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
2404.80	0%	10%	2672.00	1	جهد خلفي يسار 17 40300
805.50	0%	10%	895.00	1	كفر خلفي يسار MICHELIN 205/50R17 0
1901.70	0%	10%	2113.00	1	صدان خلفي 85010
605.70	0%	10%	673.00	1	عجلة صدان خلفي يسار 85222
3841.20	0%	10%	4268.00	1	رفرف خلفي يسار 76023
8401.50	0%	10%	9335.00	1	قاعدة كفر خلفي يسار جهة الأمامي 55501
1372.00	0%	0%	1372.00	1	قاعدة قفص كفر خلفي يسار 43043
846.00	0%	0%	846.00	1	بطانة رفرف خلفي يسار 76749
90.00	0%	0%	90.00	1	كليبسات بطانة رفرف خلفي يسار 05400
648.00	0%	0%	648.00	1	قاعدة صدان خلفي يسار 85042

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
المالك

حسن صالح مفرح ال قحطان الشهري

المستخدم

هوية المستخدم

١٠٠٢٨٩٢٤٥١

هوية المالك

VF1LRREX9LR538370

رقم الهيكل

د ق أ ٤٨٨٣

رقم اللوحة

4883 A G D

نوع التسجيل خصوصي

طراز المركبة ميجان

رينو

ماركة

حمولة المركبة ٥

١٢٨٧

وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠٢٠

ابيض

اللون

٦١٥٣١٣٧١٠



الرقم التسلسلي



1 of 2



Nayef bin Abdulaziz bin Muhammad Al-Naeem Office o	مرکز التقدير - DA Center	مدير تقدير الأضرار النهائي <b>Final Damage Assessment Report</b>
Khobar	مدينة المركز - Center City	
24/10/2021 02:29:31 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
21/10/2021 12:36:02 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
23/10/2021 01:49:51 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA2110211731	رقم التقرير - DA Report No	
DM201021117	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

Vehicle Details		Assessment Details	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	حسن صالح الشهري	المالك / Owner	
رقم الهوية / ID	1002892451		
رقم الجوال / Mobile No	0580434598		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Renault	بيانات المركبة / Vehicle Info	
الموديل / Model	ميغان		
التون والسنة / Color & Year	White 2020		
رقم التوحة / Plate No	A G D 4883		
رقم الهيكل / Chasis No	VF1LRREX9LR538370		
التقدير بواسطة / Estimated By	Nayef Al-Naeem appreciation office	أجور الأيدي العاملة / Labor Estimation	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	3300.00	قطع الغيار / Spare Parts	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	20,916.40	إجمالي التكلفة / Final Estimation	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	24216.40	ملاحظات / Comments	
الدفع بواسطة / Payment By	Malath Cooperative Insurance and Reinsurance Company	طريقة الدفع / Payment Method	المسؤولية (%) / Liability (%)
		By Insurance Company	100





20 Oct 2021 1421

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الملك  
حسن صالح مطر جال الحظان الشكري

نوع المستلم

١٠٠٢٨٩٢٤٥١

موترة الملك

VF1LRREX9LR538370

رقم الهيكل

٤٨٨٢

د ق

رقم اللوحة

نوع التسجيل

4883 A G D

موترة

طراز الشركة

رينو

موترة

حسوة الشركة ه

١٢٨٧

ولان الشركة

سنة الصنع

ابيض

اللون

٦١٥٣١٣٧١٠

الرقم التسلسلي

