

Saudi Private Laboratories Company	مركز التقدير - DA Center	تقرير تقدير الأضرار النهائي Final Damage Assessment Report
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
Riyadh	مدينة التقدير - Assessment City	
07/11/2021 09:44:53 AM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/11/2021 12:10:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/11/2021 02:11:04 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0311211964	رقم التقرير - DA Report No	
6001390747	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Other	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	شرفان عبدالله التميمي	اسم المركز / Damage Assessment Center	Saudi Private Laboratories Company
رقم الهوية / ID	1047117583	اسم الورشة / Workshop Name	DA-Saudi Specialized Laboratories Compan
رقم الجوال / Mobile No	0505541145	اسم المقيّم / Assessor Name	Ali Abdullah Almuhammed
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	Ford	تاريخ تقدير مركز الأضرار	03/11/2021 12:16:18 PM
الموديل / Model	توروس	أسباب التحويل إلى مقيم	High Cost
اللون والسنة / Color & Year	Green 2016	ملاحظات التحويل	مكلفة يتم تأمين المركبة قبل وبعد الحادث إلاها مكثلة وتتجاوز %من قيمة المركبة السوقية، بقيمة الإصلاح
رقم اللوحة / Plate No	R U J 3024	Transferring Comment	
رقم الهيكل / Chassis No	1FAHP2E86GG124273	اسم المعرض / Showroom Name	Saudi Private Labs Company
نوع المركبة / Vehicle Type	Full	تاريخ تقدير مقيم	03/11/2021 02:11:04 PM
		تقدير مقيم	70000.00
		Appraiser Estimation	43000.00
		ملاحظات مقيم	شباب الايسر وامتل المركبة والمقدمه والمؤخرة
		Transferring Reason to Appraiser	27000.00
		المجملي التكلفة	(A-B) Total Cost / التكلفة الإجمالية
		Final Cost	

التمويل بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
شرفان عبدالله التميمي	POS	

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية



الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

مضيان بن عبد الله بن محمد المضيان التميمي

ALTAMIMI, DHAFYAN ABDULLAH M



1047117583

No: 1047117583
DOB: 15/03/1985
DOE: 17/08/2028

الرقم : 1047117583
تاريخ الميلاد : 15-03-1985
تاريخ الانتهاء : 17-08-2028
مكان الميلاد :
الجنسية :



رقم الحادث: 6001390747

معلومات الحادث	
تاريخ الحادث: 28/3/1443	وقت الحادث: 10:3
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: انحراف مفاجئ
اتجاه سير الطريق: شرق	اسم الشارع: الدمام السريع شرق
تلفيات خاصة: سيارات	تلفيات عامة: لا يوجد
نطاق العمران: خارج المدينة	حالة الإضاءة: واضح
وصف الحادث: بعد المعالجة والآثار اتضح ان سبب وقوع الحادث انحراف الطرف الأول من المسار الأوسط إلى طريق الخدمة واصدم في الطرف الثاني مما سبب انحرافه واصدمه الرصيف	

معلومات المركبات	
------------------	--

المركبة الأولى	
----------------	--

رقم اللوحة: د ه و 7438

مكان الضرر:	موديل السيارة	نوع اللوحة	نوع التسجيل
	2017	جديدة	فصوي
	اللون الأساسي	بلد اللوحة	اسم المالك
	ازرق فاتح	هوية المالك	عبدالله ابراهيم محمد الداويين الدوسري
	اتجاه سير المركبة	هوية المالك	صانع السيارة
	شرق	1093636031	تويوتا
	حالة السيارة	رقم الهيكل	حالة الضرر
	غير تالفة	6T1BF9FK9HX697109	زاوية
	وصف نقطة التصادم:		تاريخ انتهاء الاستمارة
			1445/09/21
			شركة التأمين
		شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التامولي	
	تاريخ إنتهاء التأمين	رقم بوليصة التأمين	
	28/2/1444	100665579	




معلومات المركبات

المركبة التامة

رقم اللوحة: ج و ر 3024

مكان الضرر:



X للضرر المتعلق بالهاتف O للضرر غير المتعلق بالهاتف

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
خصوصي	جديدة	2016
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
خفيان عبدالله بن محمد الخفيان التميمي		اخضر
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
فورد	1047117583	شرق
حالة الضرر	رقم الهيكل	طالة السيارة
جاني	1FAHP2E86GG124273	غير تالفة
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
1445/11/27	الاجانب الأيسر واسفل المرشحة الموديم والمقدمات	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين

معلومات الأشخاص

الشخص الأول

اسم الشخص: مي صالح بن عبدالله الحसन

النوع: انثى

الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1072505082	تاريخ الميلاد: 1405/05/24
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: د ه و 7438	نسبة المسؤولية: 100%
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الجوال: 966550012999
البنك:	رقم الايبان:	اللايميل:
نوع الرخصة:	تاريخ انتهاء الرخصة:	

الشخص الثاني

اسم الشخص: خفيان عبدالله بن محمد التميمي

النوع: ذكر

الجنسية: سعودي	رقم الهوية: 1047117583	تاريخ الميلاد: 1405/06/24
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: ج و ر 3024	نسبة المسؤولية: 0%
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	الجوال: 966505541145
البنك:	رقم الايبان:	اللايميل:
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1450/06/01	

صور الطارئة



رقم الحادث: 6001390747

مصرف الراجحي
Al Rajhi Bank



بطاقة حساب جاري
Current Account Card

مضيفان عبدالله محمد الضيفان التميمي

64400 - شارع عرفات

5948397


رقم العميل:

644608010445221

ح/ج:

SA63.8000 0644 6080 1044 5221

ايبان:



03/11/2021 12:29:18 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	إيصال تقدير أضرار من مئمن Damage Assessment Receipt from Appraiser
03/11/2021 12:10:15 PM	تاريخ التقدير - DA Date	
DA0311211964	رقم التقرير - DA Report No	
6001390747	رقم الحادث - Accident No	
المروور	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	

مقدر الحادث	
تركى محمد المحمد	مئمن -- Appraiser
46 حي الشهداء - طريق الامام عبد الله بن سعود - الدور الاول - 41	العنوان - Address

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 920000460

Email: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thu : from 8:00 AM to 3:00 PM

Fri and Sat: Closed

عميلنا العزيز

شكرا لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.

للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية :

خدمة العملاء : 920000460

بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa

أوقات الإتصال

الأحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 3 مساءً

يوم الجمعة و السبت : مغلق

Taqdeer Details

Owner name : ضيفان عبدالله التميمي

Mobile No. : 0505541145

Vehicle type : Ford

Model : توردوس

Plate No. : 3024 R U J

بيانات التقدير

اسم المالك : ضيفان عبدالله التميمي

الجوال : 0505541145

نوع المركبة : فورد

الموديل : توردوس

رقم اللوحة : ح ر ر 3024

Labor Cost of Appraiser

قيمة تقدير مئمن

Before Accident Vehicle Cost: 70,000.00 ريال

قيمة المركبة قبل الضرر:

After Accident Vehicle Cost: 43,000.00 ريال

قيمة المركبة بعد الضرر:

Appraiser Assessment Fees: 57.50 ريال

رسوم تقدير مئمن:





* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: <http://da.taqdeer.sa>

* هذا الايصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير لتأكيد انتهاء اجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود ختم.

* للتأكد والمطابقة من الجهات الرسمية لصحة التقرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني <http://da.taqdeer.sa>






رقم اللوحة : د ه و ٧٤٣٨ التسجيل ٠١ النوع : كامري السنة : ٢٠١٧
رقم البطاقة : ١٠٩٣٦٣٦٠٣١ اللون : ازرق فاتح
الاسم : عبد الله ابراهيم محمد الدوسري

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ١٠٠٦٦٥٥٧٩
نوع التأمين : طرف ثالث
اسم الشركة : شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين التعاوني
تاريخ الامداد : ١٤٤٣/٠٢/١٩ تاريخ البداية ١٤٤٣/٠٢/١٩ تاريخ النهاية : ٤٤/٠٢/٢٨

رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :
تاريخ الامداد :
رقم الوثيقة :
نوع التأمين :
اسم الشركة :
تاريخ الامداد :
الحالة :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :
الحالة :
تاريخ البداية :
تاريخ النهاية :



رقم الحادث Accident No	6001390747
الممرور Accident Attended	مباشرة عن طريق By - طريق

عميلنا العزيز
شكراً لتقديم طلبكم لتقدير الأضرار , سيتم تزويدكم بحالة التقرير عبر الرسائل القصيرة.
للاستفسار والشكاوى يرجى التواصل عبر أحد الوسائل التالية:
خدمة العملاء : 020000460
بريد الكتروني: cs@taqdeer.sa
أوقات الإتصال
الاحد إلى الخميس : من 8 صباحاً إلى 8 مساءً
يوم الجمعة و السبت : مغلق

Dear Customer

Thank you for submitting your Damage Assessment Report and we will update you about the status of your report by SMS service.

Please contact our customer care for inquiries and complains:

Customer care: 020000460

e-mail: cs@taqdeer.sa

Opening Hours

Sun to Thur from 8:00 AM to 8:00 PM

Fri and Sat: Closed

بيانات التقدير

اسم المالك: ضيفان عبدالله التميمي

الجوال: 0505541145

نوع المركبة: فورد

الموديل: توروس

رقم اللوحة: ح و ر 3024

Taqdeer Details

Owner Name: ضيفان عبدالله التميمي

Mobile No.: 0505541145

Vehicle Type: Ford

Model: توروس

Plate No: 3024 R U J

Details Payment

الدفع بواسطة: ضيفان عبدالله التميمي

طريقة الدفع: نقاط البيع

Payment Details

Payment By: التميمي عبدالله ضيفان

Payment Method: POS

Taqdeer Fees	150.00 ريال	رسوم التقدير
VAT (15%)	22.50 ريال	معدل الضريبة المطبقة (15%)
Total Fees	172.50 ريال	مجموع الرسوم
VAT Registration Number	300052/06500003	الرقم الضريبي

* إذا الاتصال مطبوع الكترونياً من نظام تقدير الأضرار إجراءات تقدير المركبة ولا يتطلب وجود حتم
* للناك والمطابقة من الجهات الرسمية لسنة التمرير النهائي يلزم الاطلاع على نظام تقدير عبر الموقع الإلكتروني

http://ua.taqdeer.sa

* The receipt issued electronically through TAQDEER to confirm the completion of vehicle damage assessment and does not require to be stamped.

* To ensure the conformity of the official authorities of the final report, please visit TAQDEER via website: http://ua.taqdeer.sa

S A T H A

To Move Stalled Cars And Shocked
Inside And Outside Riyadh

Mobile ()

التاريخ / / ١٤

الموافق / / ٢٠١٧ م

Receive Mr. :

The Sun Of :

مطبعة ٠٥٥٤٣٧٦٢٥٩٣٣٥٠



فاتورة نقدية
Receipt Voucher

No.: 0490

نقل السيارات المعطلة والمصدومة
داخل وخارج الرياض

S.R. ريال H
٤٥٠٠

استلمنا من المكرم: محمد بن عبد الله

مبلغ وقدره: ٤٥٠٠

وذلك مقابل نقل سيارة من: الرياض الى: الرياض

نوع السيارة: تويوتا موديل: ٢٠١٧ رقم اللوحة: ١٥٤ اللون: أبيض

الرقم: ٢١٤٤

توقيع السائق

توقيع المستلم





