

30/12/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديده المسؤولية Liability Determination Report	نجم najm
RD301221687	Case Number / رقم الحالة		
30/12/2021 14:31:37	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report	
الرياض 6567 طريق مكة المكرمة الفرعي، حي طويق، الرياض 14923 2386، السعودية	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور الغرب	
24.5830098, 46.537116	Coordinate / أحداثيات الحادث		

معلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
Name / الاسم	بخت عويضة بخت	دلال حسن مليح
Nationality / الجنسية	سعودي	سعودي
Age / العمر	21 28/12/2000	24 02/12/1997
Mobile No. / رقم الاتصال	0556347338	0533055634
ID Number / رقم الهوية	1110314430	1118336583
License Type / نوع الرخصة	رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل
Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة	01/08/1445	
Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة	30/12/2021	

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك Owner Name	بخت عويضة بخت	شركة الراجحي المصرفية
Make/Model / طراز المركبة	هيونداي / اكسترا	كيا / سيراتو	
year & color / سنة ولون	قضب / 2018	أزرق فاتح / 2020	
Plate No / رقم لوحة	د ن ط 3683 / خصومي	د ل ق 6149 / خصومي	


التأمين Ins. Info.	اسم الشركة Company Name	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
Policy No. / رقم الوثيقة	P0320-JAR-IJAR-00014891	
Expiry Date / تاريخ الانتهاء	11/03/2022	
Start Date / تاريخ البداية	12/03/2021	
Insurance type / نوع التأمين	شامل	

معلومات الحادث Accident Info	عدد أطراف الحادث : 2 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0
Cause of Acc. / سبب الحادث	انحراف sudden change of lane, مفاجئ
Laws Violated / الأنظمة المخالفة	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
0%	
Damage Area / جهة الصدمة	Left Side, الجانب الأيسر, Rear Left, المؤخرة, Rear, الركن الخلفي الأيسر, Wheels, عجلات
Right Side, الركن الأساسي الأيمن, Front Right, المقدمة, front, الجانب الأيمن, Wheels, عجلات	
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1117994572 / 4443
وصف الحادث / Accident Description	<p>بعد المعاينة والإطلاع والاستماع إلى أقوال الطرفين تبين لي ان كلا الطرفين يسران على (طريق مكة المكرمة اتجاه الشرق) الطرف الاول بالمسار الأوسط والطرف الثاني بالمسار الايسر وعند انتقال الطرف الاول من المسار الاوسط الى المسار الايسر حتم التصادم اضرار الطرف الاول(مؤخره وركن خلفي يسار والجانب الايسر) والطرف الثاني(مقدمه وركن امامي يمين والجانب الايمن) ويتحمل نسبة المسؤولية الطرف الاول نسبة ١٠٠% لمخالفته الانحراف المفاجئ المادة 50/1/36/1 ملاحظته تحرك الاطراف من موقع الحادث بسبب زحمة السير.</p>	
نجم najm العمليات Operations	CR. 1010229751	

رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

RD301221687	رقم الحالة / CaseNumber
12/30/2021 2:31:37 PM	وقت الحادث / Accident Time
طريق مكة المكرمة الفرعي، حي طويق 6567 ، السعودية 14923 2386 الرياض ، حي طويق: المنطقة	مكان الحادث / Accident Location





RD301221687

نجم
najm

26/05/1443	التاريخ
2/9/2022 12:02:07 PM	الموافق
RD301221687	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

الموضوع : حادث مروري رقم RD301221687

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 26/05/1443 الموافق 30/12/2021 في تمام الساعة 02:31 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	بخيت عويضة بخيت	1110314430	بخيت عويضة بخيت	هيونداي/اكسنت	د ط ط 3683	100%
2	دلال حسن مليح	1118336583	شركه الراجحي المصرفيه	كيا/سيراتو	د ل ق 6149	0%

تمت مباشره الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم RD301221687 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	هيونداي	اكسنت	د ط ط 3683	100%	انحراف مفاجئ

تفاصيل الحادث

تم إحاله الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
RD301221687	12/30/2021 2:31:37 PM	4007155699

وبناءً على طلب 1 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،