

١٤٤٣/٠٤/٠٦
٦٠٠١٣٩٣٤٦٤

تاريخ التقرير
رقم الحادث

نظام الحوادث المروري

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
الأمن العام
الإدارة العامة للمرور
مرور العزيزية الرياض

تقرير حادث مروري

تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٣/٣٠ : الموافق : ٢٠٢١/١١/٠٥ في يوم : الجمعة تمام الساعة : ١٢:٢٦:٠٠ م
مكان الحادث : الدائري الجنوبي مخرج ٢١ غرب مدينة الرياض :
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة
عدد الإصابات : ٠ : عدد أطراف الحادث : ٣
تاريخ التقرير : بعد المعينة والإطلاع وحسب أقوال الأطراف اتضح أن الطرف الأول اصطدم بالطرف الثاني من الخلف والطرف الثاني اصطدم بالطرف الثالث من الخلف

(٠١)

رقم السجل : ١٠٠٢٦٠٥٢٥٩ : تاريخ الميلاد : ١٣٩٩/٠٩/٢٤ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : عبدالله هوسوي : رقم السجل : ١٠٠٢٦٠٥٢٥٩ :
تاريخ الإصدار : ١٤١٨/٠٤/٠٢ : تاريخ التجديد : ١٤٣٣/٠٣/٠٢ : تاريخ الانتهاء : ١٤٤٣/٠٤/٠٢

رقم الحساب :

الطراز : ليجسي اللون : رمادي نوع الهيكل : ٩ راكب فقل رقم اللوحة : ح ك و ٧٤٩٢ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٨٣٤١٠٤٤١٠

شركة التوسيط والخلع للتأمين وإعادة التأمين التعاوني : تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/١١/٢٦ : نوع التأمين : طرف ثالث :
نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% : التكلفة : ٠ :
رقم البطاقة : الحالة الصحية :

(٠٢)

رقم السجل : ١١٣٤٤٣٧٠٩٢ : تاريخ الميلاد : ١٤٢٣/٠٣/٠٥ : الجنس : ذكر : الجنسية : العربية السعودية
مالك المركبة وقت الحادث : نواف الصومالي : رقم السجل : ١١٣٤٤٣٧٠٩٢ :
تاريخ الإصدار : ١٤٤٢/٠٨/١٠ : تاريخ التجديد : - : تاريخ الانتهاء : ١٤٥٢/٠٨/١٠

رقم الحساب :

الطراز : كورولا اللون : ابيض نوع الهيكل : ٩ راكب فقل رقم اللوحة : ح ط ط ٢٥٤٨ نوع التسجيل : خاص # التسلسلي : ٢٩٠٢٦٧٣١٠

شركة التأمين العربية التعاونية : تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٦/٢٠ : نوع التأمين : تأمين شامل :
نسبة المسؤولية في الحادث : % : التكلفة : ٠ :
رقم البطاقة : الحالة الصحية :



تاريخ التقرير ١٤٤٣/٠٤/٠٦
رقم الحادث ٦٠٠١٣٩٣٤٦٤

نظام الحوادث المرورية

تقرير حادث مروري

مملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
أمن العام
إدارة العامة للمرور
رور العزيزية الرياض

(٠٣)

رقم السجل: ٢٣٧٩١٥٨٧٧٣ تاريخ الميلاد: ١٣٨٧/٠٧/٢٤ الجنس: ذكر الجنسية: الفلبين
مالك المركبة وقت الحادث: شركة المقاولات العامة تاريخ التجديد: ١٤٤٢/٠٣/١٧ تاريخ الإصدار: ١٤٣٦/٠٤/٠١
رقم السجل: ٧٠٠٠٠٥١٤١٢ تاريخ الانتهاء: ١٤٤٦/٠٤/٠١

NASSIF SABI

ة: سليم
سة

رقم الحساب :

الطراز	اللون	نوع الهيكل	رقم اللوحة	نوع التسجيل	# التسلسلي
رأس	ابيض	نقل أكثر من ٣.٥ طن	أ ر ب ٣٩٥٠	نقل علم	٢٧١٨٢٩٦١٠

تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٥/١١ نوع التأمين : طرف ثالث
نسبة المسؤولية في الحادث : ٠% التكلفة :

شركة اكسا للتأمين التعاوني
ة: خلفي

الحالة الصحية

رقم البطاقة

أدث : سيارات لا يوجد

أدث والأسباب : انشغال عن القيادة

ث :

حقوق

سعد القرشي



رقم الحادث: 6001393464


بيانات الحادث

تاريخ التسجيل في النظام: 2021-11-05 12:39	وقت الحادث: 12:26	ث: 30/3/1443
نوع الحادث: صدم مركبة متحركة	سبب الحادث: انشغال عن القيادة	ت: تقدير
نوع الموقع: مستقيم	اسم الشارع: الدائري الجنوبي مخرج 21 غرب	الطريق: شرق
حالة الطقس: صحو	تلفيات عامة: لا يوجد	ص: سيارات
حالة سطح الطريق: جاف	حالة الإضاءة: واضح	مران: داخل المدينة
ادث: بعد المعاينة والاطلاع وحسب أقوال الأطراف اتضح أن الطرف الاول اصطدم بالطرف الثاني من الخلف والطرف الثاني اصطدم بالطرف الخلف		

بيانات المركبات

مركبة الأولى:


رقم: ح ك و 7492

<p>مكان الضرر:</p>  <p>O للاضرار المتعلقة بالحادث X للاضرار المتعلقة بالحادث</p>	نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة
	خصوصي	جديدة	2015
	اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي
	بن عبدالعزيز بن عبدالله هوساوي		رمادي
	صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة
	سويارو	1002605259	شرق
	حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة
	خلفي	JF1BN35A1FG003072	غير تالفة
	ريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم	
	1445/08/21	وجهيه	
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	

م. احمد ناصر




مكان الضرر:



X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2015	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
واقف انور عبدالله الصومالي		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
تويوتا	1134437092	شرق	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
خلفي	RKLBB9HEXF5060955	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1445/01/04	خلفيه وجوهيه		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة التأمين العربية التعاونية	P/100/5507/21/001561	20/6/1443	

مكان الضرر:





X للاضرار المتعلقة بالحادث O للاضرار الغير المتعلقة بالحادث

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
نقل عام	جديدة	2018	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
شركة المقاولات العامة		ابيض	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
سكانيا	7000051412	شرق	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
خلفي	9BSG4X202J3926058	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1443/04/18	خلفيه		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة اكسا للتأمين التعاوني	2/VX/2093987/0/0	11/5/1443	

النوع: ذكر	خص: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله هوساوى
تاريخ الميلاد: 1399/09/24	رقم الهوية: 1002605259
نسبة المسؤولية: 100%	لوحة السيارة: ح ك و 7492
الجوال: 966599444084	هل الشخص معترض على النسبة: لا
الايمل:	رقم الايبان:
	تاريخ انتهاء الرخصة:





10/10/2020

Taqdeer International Company	مركز التقدير - DA Center	دير الأضرار النهائي Final Dama Assessment R
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
Riyadh	مدينة التقدير - Assessment City	
10/11/2021 09:12:02 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
09/11/2021 11:26:37 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
09/11/2021 12:37:21 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA0911211548	رقم التقرير - DA Report No	
6001393464	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
Maroor	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	

نواف انور عبدالله	اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	المالك Owner
1134437092	رقم الهوية / ID	
0558211855	رقم الجوال / Mobile No	
تويوتا	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Inf
Other	الموديل / Model	
2015 ابيض	اللون والسنة / Color & Year	
T T J 2548	رقم اللوحة / Plate No	
RKLBB9HEXF5060955	رقم الهيكل / Chasis No	
Standard	نوع المركبة / Vehicle Type	مركز تقدير الأضرار Damage Assesmer Center
Taqdeer International Company	اسم المركز / Damage Assessment Center	
Taqdeer Co	اسم الورشة / Workshop Name	
Abdu Aljazani	اسم المقيم / Assessor Name	
09/11/2021 11:36:57 AM	تاريخ تقدير مركز الأضرار Assessment Date-Damage Assessment Center	
High Cost	سبب التحويل إلى مئمن Transferring Reason to Appraiser	
% من قيمه المركبة السوقية .ه مكلفه وإصلاح المركبة يتجاوز والصدمة في المقدمة والمؤخره وتأثر الشاص الخلفي الأيسر	ملاحظات التحويل Transferring Comment	تقدير مئمن Appraiser Estimation
Taqdeer International Company	اسم المعرض / Showroom Name	
09/11/2021 12:37:21 PM	تاريخ تقدير مئمن Assessment Date-Appraiser	
27000.00	قيمة المركبة قبل الضرر (A) Before Accident Vehicle Cost	
12000.00	قيمة المركبة بعد الضرر (B) After Accident Vehicle Cost	
المؤخره،المقدمه،اضرار بالشاص	ملاحظات مئمن Appraiser Comment	أجمالي التكلفة Final Cost
15000.00	(A-B) Total Cost / التكلفة الإجمالية	

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	ولية (%) Liabi
نواف انور عبدالله	POS	

