



22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0940

ISUZU  
ISUZU MOTOR COMPANY LIMITED  
ISUZU MOTOR COMPANY LIMITED  
ISUZU MOTOR COMPANY LIMITED  
ISUZU MOTOR COMPANY LIMITED

ISUZU

٥٩٠٧	بندق	KSA
5907	GDB	

22 Jan 2021 0940

ISUZU  
ISUZU ISUZU ISUZU ISUZU ISUZU

ISUZU

بندق ٥٩٠٧  
5907 GDB

22 Jan 2021 0940

XLI EXECUTIVE



TOYOTA COROLLA

5218 LTJ  
KSA

22 Jan 2021 0941

XLA EXECUTIVE



TOYOTA COROLLA

5218 LTJ  
KSA

22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0940



ISUZU

5907628

22 Jan 2021 0940



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



مركز الشرطة  
شركة التأمين  
لجنة التحقيق  
الرجوع الى مكتب الشرطة  
الرقم 112  
الرقم 112

22 Jan 2021 0941





22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941




22 Jan 2021 0941




22 Jan 2021 0941



22 Jan 2021 0941





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

الجمهورية السعودية  
وزارة الداخلية

عريفول اسلام عبد الأوال

ARIFUL ISLAM ABDUL AWAL



No. 2392107831

الرقم ٢٣٩٢١٠٧٨٣١

DOB 01/09/1991

تاريخ الميلاد ١٤١٢/٠٩/٢٢

Exp 03/10/2024

تاريخ الانتهاء ١٤٤٦/٠٣/٣٠

B+ فصيلة الدم

تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠٣/٣٠

بدون قيود القيود

النوع خاصة

بنجلاديش الجنسية



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عريفول اسلام عبد الأوال  
ARIFUL ISLAM ABDUL AWAL



No. 2392107831 الرقم ٢٣٩٢١٠٧٨٣١

DOB 01/09/1991 تاريخ الميلاد ١٤١٢/٠٢/٢٢

Exp 03/10/2024 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٦/٠٣/٣٠

B+ فصيلة الدم تاريخ الاصدار ١٤٤١/٠٣/٣٠

النوع الخاصة الفيبود بدون قيود

الجنسية بنجلاديش



الهوية الوطنية  
رقم النسخة ٣



الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن عبدالله بن مسعود الفيثي الشنبري

ALSHANBARI, MOHAMMED ABDULLAH M



No: 1098246117  
DOB: 16/02/1996  
DOE: 31/08/2025

الرقم : ١٠٩٨٢٤٦١١٧  
تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٩/٢٧  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٣/٠٨  
مكان الميلاد : مكة المكرمة



الهوية الوطنية  
رقم السخنة ٣



الجمهورية العربية السعودية  
وزارة الداخلية

محمد بن عبدالله بن مسعود الفيثي الشنبري  
ALSHANBARI, MOHAMMED ABDULLAH M



No: 1098246117  
DOB: 16/02/1996  
DOE: 31/08/2025

الرقم : ١٠٩٨٢٤٦١١٧  
تاريخ الميلاد : ١٤١٦/٠٩/٢٧  
تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠٣/٠٨  
مكان الميلاد : مكة المكرمة



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١٣٧٩٥٧٢

هوية المالك

MPAEL3312JT002195

رقم الهيكل

رقم اللوحة

٥٩٠٧ ب د ق

5907 G D B

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكب عمارتين

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٨

ايسوزو

١٦٤٠


ابيض

مركبة

وزن المركبة

اللون

٦٢٧٢٩٦٦١٠



الرقم التسلسلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

شركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات

المالك

المستخدم

هوية المستخدم

٧٠٠١٣٧٩٥٧٢

هوية المالك

MPAEL3312JT002195

رقم الهيكل

رقم اللوحة

ب د ق ٥٩٠٧  
5907 G D B

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكب شماتين

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٨

ايسوزو

١٦٤٠

ابيض

مركبة

وزن المركبة

اللون

٦٢٧٢٩٦٦١٠



الرقم التسلسلي

MINISTRY OF INTERIOR

رسم سير  
VEHICLES REGISTRATION

وزارة الداخلية

المالك	اريج عبدالله بن مسعود الغيثي الشنبري
المستخدم	محمد عبدالله بن مسعود الغيثي الشنبري
هوية المالك	١٠٥٦٥٧٠٩٣٨
رقم الهيكل	١٠٩٨٢٤٦١١٧ هوية المستخدم
رقم اللوحة	JTDBW23E210012310
ماركة	ح ط ل ٥٢١٨
وزن المركبة	5218 L T J
النوع	نوع التسجيل خصوصي
اللون	طراز المركبة كورلا
الرقم التسلسلي	حمولة المركبة
	سنة الصنع ٢٠٠١
	ابيض

٤٣٢٩٥١٥٠٠



الرقم التسلسلي

الأسطول الأفضل للسادة

22 Jan 2021 1004

MINISTRY OF INTERIOR

رسم سير  
VEHICLES REGISTRATION

وزارة الداخلية

المالك	أريج عبدالله بن مسعود الغيثي الشنبري
المستخدم	محمد عبدالله بن مسعود الغيثي الشنبري
هوية المالك	١٠٥٦٥٧٠٩٣٨
رقم الهيكل	JTDBW23E210012310
رقم اللوحة	ح ط ل ٥٢١٨
نوع التسجيل	5218 L T J
ماركة	تويوتا
وزن المركبة	•
اللون	ابيض
طراز المركبة	كورلا
حمولة المركبة	•
سنة الصنع	٢٠٠١

٤٣٢٩٥١٥٠٠



الرقم التسلسلي

الأسطول الأفضل للسنة

22 Jan 2021 1004

رقم اللوحة	ح ط ل 5218
اسم المالك	AREEJ ABDULLAH MASOUD ALSHANBARI
شركة التأمين	إياك السعودية للتأمين - سلامة
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	25
تاريخ الصنع	2001
تاريخ الفاعلية	30/08/2020
تاريخ الانتهاء	29/08/2021
رقم الوثيقة	00000702000128074
رقم الهيكل	JTDBW23E210012310
الرقم 0951	432951500
22 Jan 2021	



2

نجم  
najm

# No Insurance

لا يوجد تأمين

S/N: 636341  
الرقم التسلسلي



Statement Form نموذج إفادة

Case Number: 22012175 رقم الحادث

Name: Ariful Islam الاسم

Mobile Number: 0571979568 الرقم الهويّة

ID Number: 2992103831


Legal Capacity:  Witness/ شاهد  Party/ طرف  الصفة الاعتبارية للمقدم الإفادة

Any old damages:  Yes/ نعم  No/ لا  Please mention: يوجد أضرار قديمة للمركبة

Sketch of the accident/ Old damage X New damage 0  يرجى ذكرها  نعم/ لا  يوجد موقع الحضر/ حضر قديم X حضر جديد 0

Do you have injuries:  Yes/ نعم  No/ لا هل لديك إصابات أو أوجع مفاصلك:  نعم/ لا  لا

Locate the damage: حدد موقع الضرر Draw the Scenario: الرسم التوضيحي للحادث: Accident Scenario: وصف الحادث:



आमक दुयुक्त बाइकचा दुर्घटना  
आमार गाडी मध्ये, दुयुक्त  
समवेत आमचे बाइकचे  
मध्य आमचे समवेत  
घात मिळाले.

Declare: Ariful Islam  
All the data and information herein above stated are valid.

أقر أنّ  
بأنّ المعلومات أعلاه كانت صحيحة.

Date: 22-01-2022  
Signature: [Signature]

التاريخ: 22-01-2022





Statement Form نموذج إلملة

S/N 636339 الرقم التسلسلي

رقم الحادث

Case Number

Name

Mobile Number

ID Number

Legal Capacity

Any old damages

Sketch of the accident

Do you have injuries

Locate the damage



Draw the Scenario

Accident Scenario

Date

Signature

Declare: All the data and information herein above stated are valid.



وصف الحادث  
استأنت أسير الكره من اسفل بالماء  
بجانب جنون وحدثت الحوادث  
و نفاختت بالمر بدها ناله  
فاطمة بنت ارفا

أقر أنا  
سالم محمد عبد الله بصحة  
أهل المعلومات أعلاه كالتة ومبرجة  
التاريخ: ١٤٤٤/٦/٩  
التوقيع





مركز خدمات الشمسسي

1  
2  
أثناء الحادث وبعد

داخل مركز الخدمات  
طريق مكة جده السريع

تقبل

22/01/2021 نسخة رقم - 1	تاريخ الإصدار / Version Date
JD22012175	رقم الحادثة / Case Number
22/01/2021 09:02:56	وقت الحادث / Accident Time
جدة   بحرة   مكة المكرمة داخل مركز الخدمات العامه بالتشمسي       بيك اب ايسوزو    كورولا	مكان الحادث Accident Location
21.3407211, 39.5752436	أحداثيات الحادث / Coordinate

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجد



المعلومات السائق Driver Info.	الطرف (1) Party (1)	الطرف (2) Party (2)
الاسم / Name	محمد عبدالله الشنبري	عريفول إسلام عبد الأول
الجنسية / Nationality	سعودي	لبناني
العمر / Age	25   17/02/1996	30   02/09/1991
رقم الاتصال / Mobile No.	0535988382	0571379568
رقم الهوية / ID Number	1098246117	2392107831
نوع الرخصة / License Type	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	19/06/1439	30/03/1446
تاريخ إضافة الرخصة / Upload Date		22/01/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	شركة مجموعه سدر للتجارة
طراز المركبة / Make/Model	اويج عبدالله الشنبري	ايسوزو / بيك اب سمارتين
سنة و لون / year & color	تويوتا / كورولا	ابيض / 2018
رقم اللوحة / Plate No	ح ط ل 5218 / خصومي	ب د ق 5907 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة سلامة للتأمين التعاوني
رقم الوثيقة / Policy No.	00000702000128074	P-02-2020-4-411-004836
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	29/08/2021	19/02/2021
تاريخ البداية / Start Date	30/08/2020	20/02/2020
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	شامل

معلومات الحادث Accident Info	عدد اطراف الحادث : 2   عدد الاصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عكس اتجاه السير, wrong side
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD %	100%
جهة الصدمة / Damage Area	الركن الأمامي Front Left, المقدمة front, الأيسر الجانب الأيسر, Front Left, Left Side عجلات, Wheels, الركن الأمامي الأيسر
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	نعم/Yes
Recover Reason / سبب احتمالية حق الرجوع	السائق لا يمتلك رخصة عكس اتجاه السير

معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID
وصف الحادث / Accident Description	2562
بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي بأن كلا الطرفين كانوا يسيرون في طريق مكة جده السريع في الشمسي دخل مركز خدمات الشمسي وعند عكس اتجاه السير من الطرف الأول مما حتم التصادم بينهما وبتنتج أضرار ماديه الطرف الاول مقدمة والركن الأمامي الأيسر و الطرف الثاني الجانب الأيسر والركن الأمامي الأيسر و الإضرار الأمامي الأيسر و على ذلك تكون النسبة على الطرف الأول بنسبة الإذانة ١٠٠% عكس اتجاه السير	