



motor claim form ( Comprehensive ) :

إستمارة بلاغ عن حادث ( شامل ) :

CLAIM NUMBER:

رقم المطالبة

Insured Party Information

Policy Type:

تأمين

نوع وثيقة التأمين:

Policy No:

ID number:

٧٨١٥٦٥٠١٩

رقم الهوية:

Insured Name:

رقم وثيقة المؤمن له:  
اسم المؤمن له: شركة لوى للتأمين

Mobile:

رقم الجوال:

Email:

البريد الإلكتروني:

Vehicle driver Information

Mobile:

رقم الجوال:

اسم السائق: ابراهيم العديان

Driver ID number:

١٤١٤٦

رقم هوية السائق:

Nationality:

الجنسية: سعودي

عمر السائق: ٤٩

Vehicle information / Subject of insurance information

year of make:

٢٠١٩

سنة الصنع: Vehicle Make and model:

نوع المركبة / الطراز: تويوتا

Vehicle serial number:

الرقم التسلسلي:

Vehicle plate number:

رقم لوحة المركبة: دة ٦٠ ٥٦٠

% of Responsibility:

%100

%75

%50

%25

(%)0

نسبة مسؤولية سائق المركبة:

Loss details and descriptions

Date of loss:

١٩/١٦

تاريخ وقوع الخسارة:

city of loss:

مدينة / موقع الخسارة: جازان

Loss type:

نوع المطالبة: ت

Time of loss:

وقت وقوع الخسارة:

Loss report number:


رقم تقرير الحادث: ٤٠٠ ٥٨١ ٣٧٧

Circle damaged parts:

عين الأجزاء المتضررة على الرسم:

Loss description:

شرح طبيعة الخسارة:



المحرك متضرر

Declaration

ID Number:

٢٢٢٤٥٦٠٨٣

رقم الهوية:

Claimant name:

مقدم المطالبة: عبد الله

Capacity:

بصفتي:

Mobile:

رقم الجوال: ١٥٣٩٤٠٧٧١

Signature:

[Signature]

التوقيع:

Date:

التاريخ: ٢٠١٤ / ١ / ٢٠١٤

Time

الوقت

Customer Service

Employee

المستندات مكتملة: نعم لا المستندات الناقصة:

موظف خدمة العملاء:

Signature

التوقيع

موقع تحويل المركبة:

١٤٤٣/٠٢/٢٢  
٤٠٠٦٨١٧٢٧٧

تاريخ التقرير  
رقم الحادث

## نظام الحوادث المرورية تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور حجاز



تاريخ الحادث : ١٤٤٣/٠٢/٠٩ والموافق : ٢٠٢١/٠١/١٦ في يوم : الخميس تمام الساعة : ٠٤:٣٦ م  
المدينة : مدينة حجاز مكان الحادث : غير معروف

نوع الحادث : مدم مرتبة مدمركة  
عدد الوفيات : ٠  
عدد الإصابات : ٠  
عدد أطراف الحادث : ٢

وصف الحادث : بعد الممطر والاطلاع والاشماع لأمر الطرفين تبنى لى لى كلا من الطرفين الثالث كان وقتا ووقت تام والطرف الأول كان يقوم بتوقف بجانب الطرف الثاني ( كومة جسيبت ) وحمل عجل لى للمكبح وحتم التصادم بظرف الثاني والطرف الثاني اصطدام بطرف الثالث وحتم التصادم وتنتج عن ذلك اضرار لى الطرف الأول المقتمة الصدام والشك الأيمن والطرف الثالث لى المقتمة الصدام والمحمل الأيمن وبذلك حمل الطرف الأول نمسه الاذنيه 100% من نظم المرور.

### المركبة رقم (٠١)

الساكن : MUHAMMAD ABBAS رقم السجل : ٢٤٧٤٩٩٢٣٩٥ تاريخ الميلاد : ١٤١١/٠٣/٠٨ الجنس : ذكر الجنسية : باكستان  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : بحسب كلاس  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٢٧/٠٤/١٨ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٢٧/٠٤/١٨ رقم السجل : ١٠٥٥٥٩٠٦٨

اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
تويوتا بكب محركه ابيض نقل ٣.٥ طن فاقل ا د ل ٩٦٦٧ نقل خاص ٤٢٦٢٨٣٤٠٠  
شركة التأمين : شركة بروج للتأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٠/٠٨/٢٦ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : جيبى نسبة المسؤولية في الحادث : ١٠٠% التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

### المركبة رقم (٠٢)

الساكن : ابراهيم الودعاني رقم السجل : ١٠٨٩١٢٨٧٠٤ تاريخ الميلاد : ١٤١٥/٠٩/٢٧ الجنس : ذكر الجنسية : العربية السعودية  
الحالة الصحية : سليم مالك المركبة وقت الحادث : شركة لومي للتأجير  
نوع الرخصة : خاصة تاريخ الاصدار : ١٤٣٥/٠٣/٠٧ تاريخ التجديد : - تاريخ الانتهاء : ١٤٤٥/٠٣/٠٧ رقم السجل : ٧٠٠١٥١٥٠١٩

اسم البنك : رقم الحساب :  
الماركة : الطراز : اللون : نوع الهيكل : رقم اللوحة : نوع التسجيل : # التسلسلي  
تويوتا بارس ابيض ٩ راكب فاقل د ك ط ٥٧٦٠ خاص ٢٢٩١٢٥٧١٠  
شركة التأمين : شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٣/٠٥/٢٨ نوع التأمين : تأمين شامل  
مكان الصدمة : جيبى نسبة المسؤولية في الحادث : % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم : رقم البطاقة : الحالة الصحية :

فدات سم فورا والوكلاء  
٢٣٢٤  
٢٣٢٤

الختم الرسمي  
مدير الإدارة  
لوحة



نتج عن الحادث : أخرى أخرى  
مسئولية الحادث والأسباب : خلل بالمحرك  
انتهى الحادث :  
الضابط المحقق

الاسم : ابراهيم الكفاي  
الرتبة :  
التوقيع :

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية


المملكة العربية السعودية

RESIDENT IDENTITY

وزارة الداخلية

MUHAMMAD AKRAM MUHAMMAD ABBAS

محمد اكرم محمد عباس



الرقم ٢٤٧٤٢٩٦٦٣٩٥ نسخة ١

نوع التسجيل: الخدمات الإلكترونية

تاريخ الميلاد: ١٤١٤/٠٣/٠٨ تاريخ الاصدار: ١٤٤٢/٠٤/١٨

نوع التسجيل: خاص

نوع التسجيل: الجسدية الاسلام

نوع التسجيل: صاحب العمل مربيه عملي ابراهيم حقوقي

2474296395

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير

المملكة العربية السعودية

V.F.H.CLES REGISTRATION

وزارة الداخلية

المالك يحيى بن احمد بن يحيى كلابي

المستخدم

هوية المالك ١٠٥٥٨٥٩٠٦٨ هوية المستخدم

رقم الهيكل JTB31UNE5W0009631

رقم اللوحة ٩٦٦٧ أ د ل

نوع التسجيل: نقل خاص

9667 L D A

نوع التسجيل: بكب عمارة

ماركة المركبة: تويوتا

نوع التسجيل: حمولة المركبة


وزن المركبة

سنة الصنع: ١٩٩٨

اللون: ابيض

٤٢٦٣٨٣٤٠٠

الرقم التسلسلي



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيطرة

المملكة العربية السعودية

DRIVING LICENSE

وزارة الداخلية

MUHAMMAD AKRAM MUHAMMAD ABBAS

محمد اكرم محمد عباس



الرقم ٢٤٧٤٢٩٦٦٣٩٥ نسخة 1

تاريخ الميلاد: ١٤١٤/٠٣/٠٨

تاريخ الاصدار: ١٤٤٢/٠٤/١٨

تاريخ الانتهاء: ١٤٤٧/٠٤/١٨

نوع التسجيل: خاصة

نوع التسجيل: الجسدية باكستان

2474296395



RESTR 0

فصيلة الدم: B-G AB+



JZ16092120

نجم  
najm

09/02/1443	التاريخ
10/7/2021 10:33:22 AM	الموافق
JZ16092120	المرجع
تمت الطباعة من خلال موقع نجم	تمت الطباعة بواسطة

المحترمين

إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد ,,

**الموضوع : حادث مروري رقم JZ16092120**

نفيد سعادتكم بأنه قد تم إستلام بلاغ عن حادث مروري بتاريخ 09/02/1443 الموافق 16/09/2021 في تمام الساعة 04:36 PM على النحو التالي :

#	إسم السائق	رقم الهوية	إسم المالك	نوع المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية
1	محمد اكرم محمد	2474296395	يحيى احمد يحيى	تويوتا/بكب غمارة	ا د ل 9667	%100
2						%0
3	ابراهيم لاحق سلمان	1089128704	ش لومي لتاجير	تويوتا/يارس	د ك ط 5760	%0

تمت مباشرة الحادث من قبل محقق الحوادث ببلاغ رقم JZ16092120 و الذي أفاد بتقريره على الموضح بالجدول التالي:

#	نوع المركبة	طراز المركبة	رقم اللوحة	نسبة المسؤولية	المخالفة
1	تويوتا	بكب غمارة	ا د ل 9667	%100	عطل ميكانيكي

تفاصيل الحادث

تم إحالة الحادث إلى إدارة المرور ميدانيا بسبب الطرف المدان لا يحمل تأمين

معلومات ترحيل الحادث إلى مركز المعلومات الوطني إلكترونيا بموجب الموضح ادناه.

رقم الحالة	تاريخ الإرسال	رقم المرجع لدى علم
JZ16092120	9/16/2021 4:36:05 PM	4006817377

وبناءً على طلب 1 لإنهاء إجراءات الحادث من قبلكم نرفق لكم التقرير النهائي للحادث.



وفي الختام ، تقبلوا منا فائق الإحترام ،،،،

16/09/2021 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار	تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report	نجم najm
JZ16092120	Case Number / رقم الحالة		
16/09/2021 16:36:05	Accident Time / وقت الحادث	التقرير النهائي Final Report	
جازان   الشاطئ, 5, جازان	مكان الحادث Accident Location	جهة التحويل مرور جيزان	
16.9214501, 42.5543735	Coordinates / أحداثيات الحادث		

الطرف (3) Party	الطرف (2) Party	الطرف (1) Party	معلومات السائق Driver Info.
ابراهيم لاحق سلمان		محمد الحرم محمد	Name / الاسم
سعودي		باكستاني	Nationality / الجنسية
27   27/02/1995	0	28   26/08/1993	Age / العمر
0598784883		0580825332	Mobile No. / رقم الاتصال
1089128704		2474296395	ID Number / رقم الهوية
رخصة خاصة	لا يوجد رخصة / لا يحمل	رخصة خاصة	License Type / نوع الرخصة
07/03/1445		18/04/1447	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
16/09/2021		16/09/2021	Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

معلومات المركبة Veh. Info.	اسم المالك / Owner Name	يحيى احمد يحيى
تويوتا / تويوتا / يازس	Make/Model / طراز المركبة	تويوتا / يكب عمارة
أبيض / 2019	year & color / سنة ولون	أبيض / 1998
د ك ط 5760 / خصومي	Plate No / رقم اللوحة	د ل 9667 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	اسم الشركة / Company Name	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - ميدغف
MOC/5988068-2021-5760	Policy No. / رقم الوثيقة	
01/01/2022	Expiry Date / تاريخ الانتهاء	
01/01/2021	Start Date / تاريخ البداية	
شامل	Insurance type / نوع التأمين	

معلومات الحادث Accident Info	عدد أطراف الحادث : 3   عدد الإصابات : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	عطل ميكانيكي, Mechanical failure
الأنظمة المخالفة / Laws Violated	
نسبة المسؤولية / LD%	100%
جهة الصدمة / Damage Area	المقدمة, front
الممتلكات / Properties	
احتمالية حق الرجوع / Recovery	
سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	


معلومات المحقق Surveyor Info	رقم المحقق / Surveyor ID	1065488296 / 2193
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والاستماع لأقوال الطرفين تبين لي ان كلا من الطرف الثالث كان واقفا وقوف تام والطرف الأول كان يقوم بتوقف بجانب الطرف الثاني ( كومه جيبسيات ) وحصل عطل في المكابح وحتم التصادم بطرف الثاني والطرف الثاني اصطدام بطرف الثالث وحتم التصادم ونتج عن ذلك اضرار في الطرف الأول المقدمة الصدام والشبك الأمامي والطرف الثالث في المقدمة الصدام والعجله الأمامي الأيمن وبذلك حمل الطرف الأول نسبة الاثامه 100% من نظم المرور	
نجم العمليات Operations		

التاريخ : 07/10/2021

المستخدم : تمت الطباعة من خلال موقع نجم

## رسم كروكي الحادث / Accident Sketch

JZ16092120	رقم الحالة / CaseNumber
9/16/2021 4:36:05 PM	وقت الحادث / Accident Time
جازان 5 الشاطئ,	مكان الحادث / Accident Location





1674

التاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤١ هـ

تسعيرة إصلاح

السادة / السيد / السيدة

وبعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرفق إليكم تسعيرة إصلاح لحادث سيارة من نوع ( جازان ) لوحة رقم ( ط ١ ر - ٥٧٦٠ )  
موديل ( ٢٠١٦ ) لون ( أسود )، لما يتطلب من قطع للفيار بالإضافة إلى تكلفة شغل اليد المطلوبة.

قطع الفيار المطلوبة /

شغل اليد سيرة (تقويع)

٥٧٦٠ - ١٠٠

تغير صهرام امامي  
تغير عظم صهرام لعدد  
تغير تيل وحزف امامي لمينغ  
تغير باب امامي لاسير  
تغير باب خلفي لاسير

ملاحظة : قد تتبين بعض القطع بعد الفك والبدء بالعمل

شغل اليد مبلغ وقدره /

تكلفة التسعيرة /



# مركز الكليبسي

n200



جوال: ٠٥٥٣٣٢٣٦١٣

جازان الصناعية - الشارع العام

ترخيص رقم (٣٥١ - ١٤٣٥)

لصيانة جميع أنواع السيارات

سمكرة - بوية - ميكانيكا - كهرباء

رش بوية فرن - تعديل شاصين

الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١ م

تسعيرة اصلاح

التاريخ / / ١٤ هـ

اسم صاحب السيارة:

نوع السيارة: يارض - موديلها: ٢٠١٩ - اللون: تيفين رقم اللوحة: ٥١٦٠ / طكر

القطع المطلوبة: صندوق حامي ح عظمي

تقريب معرف وماسي يمين

تقريب باب وماسي يمين

تقريب باب خلف يمين

شغل اليد: الفين وماستان ريال ٢٢٠٠

ملاحظة /

- المركز غير مسئول عن قطع الغيار المطلوبة

- القطع تسعيرة من الوكالات

- بالنسبة للقطع بخلاف ما يظهر بعد الفك والترتيب

- قيمة التسعيرة داخل المركز ٥٠ ريال

- قيمة التسعيرة خارج المركز ١٠٠ ريال

الإدارة



TOP HAND INTERNATIONAL CAR MAINTENANCE

FOR CAR MECHANICS

Mechanics - Checking - Computer

Weight & Sealing by Computer

Electricity - Conditioning

Denting - Paint Oven - Turning



Top Hand International Car Maintenance  
أي دي القمة الدولي لصيانة السيارات

أي دي القمة الدولي لصيانة السيارات

ميكانيكا - فحص كمبيوتر

وزن وترصيص بالكمبيوتر

كهرباء - تكييف

سمكرة - بوية (فرن) - خراطه

الموافق / / ٢٠

25957

التاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٢ هـ

### تسعيرة إصلاح

السادة / سادة لفرس للتأمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

ترفق إليكم تسعيرة إصلاح لحادث سيارة من نوع ( جارس ) لوحة رقم ( ط ل ك ر - ٥٧٦٠ )  
موديل ( ١٩ - ٢٠ ) لون ( البيج ) ، لما يتطلب من قطع للغيار بالإضافة إلى تكلفة شغل اليد المطلوبة.  
قطع الغيار المطلوبة /

تقير صدام امام

تقير محطه صدام عدد ٥

تقير رفق امام بيمين

تقير باب امام بيمين

تقير باب خلف بيمين

ملاحظة : قد تتبين بعض القطع بعد الفك والبدء بالعمل

شغل اليد مبلغ وقدره / ٩٣٥٠ الزين وشارح له ريال لسكر

تكلفة التسعيرة الدولي لصيانة السيارات / ١٧٣٢١٣٠٣٨ ريال لسكر

المركز الدولي لصيانة السيارات



جازان - المنطقة الصناعية - المدخل الرئيسي ت: ٠١٧٣٢١٣٠٣٨ - جوال: ٠٥٥٥٧٨٧٧١٩

Jazan - Industrial Zone - The main street - Tel.: 017 3213038 Mobile: 0555787719

Invoice Details				تفاصيل الفاتورة			
ALI SHOAE	أصدرها Issued By	26/09/2021 11:09	تاريخ الإصدار والوقت Issue Date & Time	Gizan SP - قطع غيار - جيزان	إسم الفرع Branch Name	شركة سالم صالح بابجي التجارية	إسم البائع Seller Name
301048761300003	رقم مرجع الضريبة VAT ID	CASH 101 - عديل نقدي ق غ 101	نوع الطلب Order Type	9101012111002302	رقم الطلب Order No.		رقم الفاتورة Invoice No.
Guest Information				معلومات الضيف			
	العميل Customer		رقم السجل التجاري CR No.	001-Gizan SP-Cash--Saudi Arabia	عنوان الضيف Guest Address	نقدي قطع الغيار	إسم الضيف Guest Name
050	والم الجوال Contact Number		رقم مرجع الضيف Guest Ref. No.		الرقم الضريبي للضيف Guest VAT ID		التصنيف Type

م Sr.	الرمز Fra n	رقم القطعة Part No.	اسم القطعة Part Name	الموقع Location	سعر القطعة Unit Price	الكمية Qty	نسبة الخصم Disc.%	قيمة الخصم Disc.A MT	السعر الصافي بدون الضريبة Net Price Ed.VAT	نسبة الضريبة VAT %	ضريبة القيمة المضافة VAT Amt	السعر الإجمالي شامل الضريبة Total W VAT (SAR)
1	A	521190U933	صدام أمامي COVER FR BUMPER L	B1503C01	792.00	1	0 %	0.00	792.00	15	118.80	910.80
2	A	525350D290	إل كليس الصدام ILDA	B0502B03	186.00	1	0 %	0.00	186.00	15	27.90	213.90

	المجموع غير شامل الضريبة Total Excl. VAT	ضريبة القيمة المضافة VAT Amount	المجموع شامل الضريبة Total with VAT
	978.00	146.70	1,124.70
المبلغ المدفوع Paid Amount			0.00
الرصيد المستحق Balance Due			1,124.70

Terms & Conditions

I, the recipient and undersigned, acknowledge that I have inspected and received the part(s) set out hereinabove in their original condition and free from any defects. I also read and unconditionally agreed to the terms and conditions

Guest Signature

Printed Date & Time : 26/09/2021 11:59 AM

الشروط والأحكام

أقر أنا المستلم أدناه أنني قمت بمعاينة واستلام القطعة/القطع المبيعة أعلاه وهي بحالتها الأصلية وخالية من أي عيوب كما قمت بالإطلاع والموافقة دون قيد أو شرط على الشروط والأحكام

توقيع الضيف

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سيار  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك شركة لومي للتأجير

المستخدم

هوية المستخدم ٧٠٠١٥١٥٠١٩ هوية المالك

MHFB29F31K2088092 رقم الهيكل

٥٧٦٠ د ك ط رقم اللوحة

نوع التسجيل خصوصي 5760 T K D

طراز المركبة وترمس تويوتا مزعة

حمولة المركبة ١٥٠٠ وزن المركبة

سنة تصنيع ٢٠١٩ ابيض اللون

٣٧٩١٢٥٧١٠



الرقم التسلسلي

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

رخصة سيطرة  
DRIVING LICENSE

ابراهيم بن لاحق بن سلمان الودعاني  
IBRAHIM LAHIQ SALMAN ALWADANI

No. 1089128704 الرقم ١٠٨٩١٢٨٧٠٤

DOB 26/02/1995 تاريخ الميلاد ١٤١٥/٠٩/٢٧

Exp 22/09/2023 تاريخ الإنتهاء ١٤٤٥/٠٣/٠٧

A+ فصيلة الدم ١٤٣٥/٠٣/٠٧ تاريخ الاصدار

النوع خاصة

الجنسية سعودي

بدون قيود القيود

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

الهوية الوطنية  
رقم النسخة ٣

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

ابراهيم بن لاحق بن سلمان الودعاني  
ALWADANI, IBRAHIM LAHIQ S

No: 1089128704 الرقم ١٠٨٩١٢٨٧٠٤

DOB: 26/02/1995 تاريخ الميلاد ١٤١٥/٠٩/٢٧

DOE: 25/02/2026 تاريخ الانتهاء ١٤٤٧/٠٩/٠٨

مكان الميلاد : أبها

1089128704

## Lease Exchange Delivery Note

Agreement No.	17006024	Date	18/02/20
Debitor No.	30421		
<b>Vehicle Information</b>			
	License	Make & Model	Group
			Km
			Out
			In
Out Car	1397 UGD		B
			50181
			0
In Car	5760 TKD		B
			7
			67062
			1
			1
<b>Driver Information</b> DARAJE ABDOLELAH MOHAM		<b>Billing Information</b> Al Wafi Al Takamul International F King AbdulAziz Road King AbdulAziz Road السعودية Tel: 0122287700 PO No.	
D.O.B.	22/02/1993	Contact No	0506865966
License (D)	1086333463	License (D) Expiry	17/12/2026
Issued By	Saudi		
Passport No.		Expiry	00/00/0000
<b>Additional Driver Information</b> السعودية D.O.B.		<b>Rental Information</b> Check Out Date 18/02/2020 Check Out Time 10:01 Check Out Branch Riyadh Region Office Check In Date 17/02/2024 Check In Time 10:01 Check In Branch Riyadh Region Office No. of Days 1461 Currency SAR	
License (D)		License (D) Expiry	
Issued By			
Passport No.		Expiry	
<b>Lease Charges</b>		<b>Lease Months</b> 48	
Monthly Rental			
VAT 15.0%			
Total			
	1,125.00		
	168.75		
	1,293.75		
<b>Remarks</b>			
Date _____			
Signature of Driver/Debitor		Signature of Additional Driver	Signature of Lease Company
X _____		X _____	X _____

Riyadh Region Office

Tel 920028428

Lumi Rental Co. Ltd

Tel 920028428

Email

Takhasusi Road,52660,الرياض

Fax

Takhasusi Road,,52660,RIYADH

Fax

Email 0122287700

Rental Rep. Mohamed

Email info@lumirental.com

300207469210003

**Motor Vehicle Fleet Certificate**

**شهادة تأمين أسطول المركبات**

<b>Policy Number:</b>	MOC/5988068-5760	<b>رقم الوثيقة:</b>
<b>Insured name:</b>	شركة لومي للتأجير	<b>أسم المؤمن له:</b>
<b>Owner ID:</b>	7001515019	<b>هوية المالك:</b>
<b>Driver Name:</b>	LUMI RENTAL COMPANY	<b>اسم السائق:</b>
<b>Insured Type:</b>	Corporate	<b>نوع المؤمن له:</b>
<b>Insurance Type:</b>	Comprehensive	<b>نوع التأمين:</b>
<b>Coverage Inception Date:</b>	01/01/2021	<b>تاريخ بداية التغطية:</b>
<b>Coverage Expiry Date:</b>	31/12/2021	<b>تاريخ نهاية التغطية:</b>
(Both dates are covered - ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١ يناير ٢٠٢١)		

**The Vehicle Information**

**بيانات المركبة**

<b>Brand/Model:</b>	TOYOTA YARIS	<b>الماركة/ الطراز:</b>
<b>Year of Manufacture:</b>	2019	<b>سنة الصنع:</b>
<b>Plate Number:</b>	5760 TKD	<b>رقم اللوحة:</b>
<b>Vehicle Color:</b>	WHITE	<b>لون المركبة:</b>
<b>Serial Number:</b>	329125710	<b>الرقم التسلسلي:</b>
<b>Customs Card Number:</b>		<b>رقم البطاقة الجمركية:</b>
<b>Chassis Number:</b>	MHFB29F31K2088092	<b>رقم الهيكل:</b>
<b>Body Type:</b>	Sedan : سيدان	<b>نوع الهيكل:</b>
<b>Repair Type:</b>	ورش	<b>نوع الإصلاح:</b>

The certificate is proof that the vehicle is insured under Medgulf Insurance & Reinsurance company by the Policy No. above. تشهد شركة المتوسط للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ش.م.س.) بأن المركبة المذكورة أوصافها مؤمنة تحت وثيقة التأمين المذكورة أعلاه.

This Certificate is considered for third party liability of physical & bodily damage resulting from the liability of the insured or authorized driver for the accident and according to his conviction and is obliged to pay compensation according to the law and within the limits of ability. بقية المفوض من قبل مالك السيارة المذكورة أعلاه ؛ هذه الشهادة تعتبر شهادة غرم و أداء للحق الخاص بالطرف الثالث عن الأضرار المادية و الجسدية الناتجة عن مسؤولية المؤمن له عن الحادث و حسب ادانته و كان ملزماً بأداء التعويض طبقاً للقانون و ضمن حدود المسؤولية .

This certificate forms an integral part of the policy. و حدود التغطية تخضع للشروط المذكورة في جدول المنافع أعلاه. و حدود التغطية جزء لا يتجزأ من الوثيقة ، جميع المنافع و حدود التغطية تخضع للشروط المذكورة في جدول المنافع أعلاه.

**التوقيع المفوض**



