

شركة بن هادي لتأجير السيارات ملك المستلم

هوية المستلم ٧٠٠٩٢٧٩٩٠٧ هوية الملك

RKLBB0BE6L0015508 رقم الهيكل

٧٦٧٢ د ك ب رقم اللوحة

7672 B K D

نوع التسجيل خصومي

طراز المركبة كورولا

مركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة 1210

سنة الصنع ٢٠٢٠

لون ابيض

٨٠١٩٩٤٧١٠



رقم التسلسلي



26 Sep 2020 2221



26 Sep 2020 2221



26 Sep 2020 2222



26 Sep 2020 2222



بعد المعاينة والإستماع لأقوال الأطراف تبين لي أن سائق المركبه الأولى أثناء سيره داخل مواقف القرية ولعدم انتباهه حتم التصادم بينه وبين المركبه الثانية المتوقفة توقف تام بدون سائق ثم صعد الرصيف واصطدم بالجدار على طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال نتج عنه أضرار ماديه عند الطرف الأول المقدمة والرفرف والإطار والباب الأمامي الأيمن والطرف الثاني الركن والرفرف الأمامي الأيسر والطرف الثالث الجدار وبذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الادانه 100% حسب المادة رقم ٥٠/٢/٤ الطرف الثاني غير متواجد بالموقع حالياً

حفظ

< لأنه متنازل لأنه ويوجد أثر



التنسب	مركبة برقم لوحة	1
100%	7672 د ك ب تويوتا (كورولا)	
التنسب	مركبة بدون سائق	2
0%	945 م ع ل تويوتا (كامري)	
التنسب	ممتلكات خاصة	3
0%		



26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2222



26 Sep 2020 2222





26 Sep 2020 2222





26 Sep 2020 2222

اسم الصانع: شركة تويوتا موتور كورپوريشن استراليا المحدودة

بلد الصنع: استراليا

سنة وشهر الانتاج: 2004:11

تطابق هذه السيارة جميع المواصفات القياسية الخليجية
والسعودية للسيارات والتي صدرت حتى تاريخ الانتاج

رقم المركبة: 6T1BE33K85X494518

صنف المركبة: سيارة ركاب

MODEL: ACV36L-DEPKV

C/TR: 209/FE41

ENGINE: 2AZ-FE 2362 CC.

A/TM: -02A/U241E

MODEL YEAR : 2005

TOYOTA

RECOM

kgf/cm²

TYRE S

205/65 R

SEE C

26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223





26 Sep 2020 2223



26 Sep 2020 2223

⊕ RKLBB0BE6L0015508


669




26 Sep 2020 .2223



26 Sep 2020 2223





الهوية الوطنية
رقم السجدة



المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية

عامر بن حماد بن عامر الجعيفي اللوسري

ALDOSARI, AMER HAMAAD A



No: 1031298423

الرقم : ١٠٣١٢٩٨٤٢٣

DOB: 15/07/1942

تاريخ الميلاد : ١٣٦١/٠٧/٠١

DOE: 19/08/2037

تاريخ الانتهاء : ١٤٥٩/٠٧/٠٨

مكان الميلاد : نجران



1031298423

26 Sep 2020 2226



2

نجم
najm

No License

لا توجد رخصة سياقة

26 Sep 2020 2227

KINGDOM OF SAUDI ARABIA
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك

ابراهيم جمال ابراهيم الحيدر

المستخدم

هوية المالك ١٠٩٧٦٠٧٤٦٧ هوية المستخدم

رقم الهيكل 6T1BE33K85X494518

رقم اللوحة م ع ل ٩٤٥

نوع التسجيل خاص

945 L E Z

طراز المركبة كامري

ماركة المركبة تويوتا

حمولة المركبة ٥

وزن المركبة ١٣٩٦

سنة الصنع ٢٠٠٥

اللون اسود

٥٥٦٣١٨٦٠٠

الرقم التسلسلي



26 Sep 2020 2227

26 Sep 2020 2227

رقم اللوحة	
اسم المالك	شركة بن هادي لتاجير السيارات
شركة التأمين	UCA الشركة المتحدة للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2020
تاريخ الفاعلية	09/09/2020
تاريخ الانتهاء	08/09/2021
رقم الوثيقة	1/3/4/2020
رقم الهيكل	
الرقم التسلسلي	801994710
هوية المالك	7009279907
	26 Sep 2020





شمال
↑
↓
جنوب

مواقف القرية

طريق الملك عبدالله



26 Sep 2020 2238

26/09/2020 نسخة رقم - 1	Version Date / تاريخ الإصدار
HA260920146	Case Number / رقم الحالة
26/09/2020 22:02:27	Accident Time / وقت الحادث
الأحساء عين نجم عين نجم أسواق القرية بوابة 6 كامري كوريلا	مكان الحادث Accident Location
25.3894781, 49.5473372	Coordinate / أحداثيات الحادث

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحويل سحبت لتجم



الطرف (3) Party (3)	الطرف (2) Party (2)	الطرف (1) Party (1)	معلومات السائق Driver Info.
		عاص حماد الدوسري	Name / الاسم
		سعودي	Nationality / الجنسية
0	0	71 08/04/1951	Age / العمر
		0555973444	Mobile No. / رقم الاتصال
		1031298423	ID Number / رقم الهوية
لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل	لا يوجد رخصة / لا يحمل	License Type / نوع الرخصة
		08/07/1459	Expiry Date / تاريخ انتهاء الرخصة
			Upload Date / تاريخ إضافة الرخصة

اسم المالك / Owner Name	طراز المركبة / Make/Model	سنة ولون / year & color	رقم الترخيص / Plate No	معلومات المركبة Veh. Info.
شركة بن هادي لتأجير السيارات	تويوتا / تويوتا	أبيض / 2020	د ك ب 7672 / خصومي	
ابراهيم جمال الجبير	تويوتا / كامري	أسود / 2005	د ع ل 945 / خصومي	

اسم الشركة / Company Name	رقم الوثيقة / Policy No.	تاريخ الانتهاء / Expiry Date	تاريخ البداية / Start Date	نوع التأمين / Insurance type	التأمين Ins. Info.
UCA-الشركة المتحدة للتأمين التعاوني	1/3/4/2020	08/09/2021	09/09/2020	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة	

عدد أطراف الحادث : 3 عدد الإصابات : 0 عدد الوفيات : 0	سبب الحادث / Cause of Acc.	الأنظمة المخالفة / Laws Violated	نسبة المسؤولية / LD%	جهة الصدمة / Damage Area	الممتلكات / Properties	احتمالية حق الرجوع / Recovery	سبب احتمالية حق الرجوع / Recover Reason	معلومات الحادث Accident Info
	عدم الانتباه و عدم أخذ الحيطة والحذر Not to take caution		100%	الركن الأمامي الأيسر, Front Left المقدمة, الجانب الأيمن, Right Side عجلات, أسفل المركبة, Wheels, Bottom		نعم/Yes	السائق لا يملك رخصة	

رقم المحقق / Surveyor ID	معلومات المحقق Surveyor Info
530	<p>بعد المعاينة والإستماع لأقوال الأطراف تبين لي أن سائق المركبة الأولى أثناء سيره داخل مواقف القرية وتحكم اتجاهه حتم التصادم بينه وبين المركبة الثانية المتوقفة توقف تام بدون سائق ثم سعد الرصيف واصطدم بالجدار على طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال نتج عنه أضرار مادية عند الطرف الأول المقدمة والرفرف والإطار والباب الأمامي الأيمن والطرف الثاني الركن والرفرف الأمامي الأيسر والطرف الثالث الجدار وبذلك يتحمل الطرف الأول نسبة الإذاته ١٠٠% حسب المادة رقم ٥٠٢/٤</p> <p>الطرف الثاني غير متواجد بالموقع حالياً</p>

شركة بن هادي لتأجير السيارات ملك المستلم

هوية المستلم ٧٠٠٩٢٧٩٩٠٧ هوية الملك

RKLBB0BE6L0015508 رقم الهيكل

٧٦٧٢ د ك ب رقم اللوحة

نوع التسجيل حصري 7672 B K D

طراز المركبة كورولا تويوتا

حمولة المركبة ٥ ١٢١٥ وزن المركبة

سنة الصنع ٢٠٢٠ ابيض اللون

٨٠١٩٩٤٧١٠



رقم التسلسلي