

رقم المطالبة 444/2020  
مبلغ المطالبة 1100

3/6/2020

وع المطالبة  مركبة  إصابات  حريق  ممتلكات  وفيات  أخرى 

رقم الهوية CC74N-CT4N

الاسم أيمن محمد عبد الفتاح دويدار

رقم الجوال 054N4N0N09

البريد الإلكتروني AYMANDWIDAR@YAHOO.COM

صندوق البريد 007  
الرمزالسائق هو المستفيد  نعم  لا

رقم هوية سائق المركبة CC74N-CT4N

اسم السائق أيمن محمد عبد الفتاح دويدار

صباح  
مساء 1/9

1441/9/9

تاريخ ووقت وقوع الحادث

مدينة وموقع الحادث جدة - شارع عبد الله بن مسعود  
حالة الحادثة

رقم تقرير الحادث 7000-12811

مباشرة الحادث من قبل  نعم  أخرى 

رقم لوحة مركبة المستفيد 9201 404

نسبة مسؤولية المستفيد / السائق  0%  25%  50%  75%

أقر بأنه عند استلام مبلغ التعويض المستحق له وفقاً لشروط الوثيقة وأحكامها من خلال تحويل المبلغ إلى حسابي المصرفي الموضح أدناه في بنك كاليا أو مستقبلاً، كما أقر بأنه قد تم تعويضني عن جميع المطالبات المتعلقة بهذه الواقعة.

أي خطأ في كتابة رقم الحساب (IBAN) تكون من مسؤولية مقدم المطالبة.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN) SA7980000358608010115853

رقم الحساب البنكي الخاص بالمستفيد (IBAN)

وفق قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات، أوافق على منح شركة التأمين الحق في الاستعلام والإفصاح وتبادل المعلومات التأمينية مع شركة نجم لخدمات التأمين فيما يخص المطالبة التأمينية المقدمة أو المطالبات السابقة وذلك للحصول على السجل التأميني، وكذلك أوافق على منح شركة نجم لخدمات التأمين الحق بالإفصاح والاستعلام وتبادل المعلومات التأمينية على كافة المعلومات التأمينية الخاصة بي مع الأعضاء.

رقم هوية مقدم المطالبة CC74N-CT4N

أقر أنا الموقع أدناه أن البيانات المدونة أعلاه صحيحة

المستفيد  شخص آخر 

رقم جوال مقدم المطالبة 054N4N0N09

رقم جوال مقدم المطالبة

اسم مقدم المطالبة أيمن محمد عبد الفتاح دويدار

الصفة النظامية صاحبة المطالبة

التوقيع

تاريخ 2020/6/3

المستندات الناقصة

التوقيع

المستندات مكتملة  نعم  لا

رقم / اسم الموظف

تاريخ / /

(تكون المعالجة خلال 3 أيام من استلام المطالبة مكتملة المستندات)

خاص بأضرار المركبات

تاريخ التقرير ١٤٤١/١٠/١٠  
رقم الحادث ٦٠٠٠٨٣٨٤١١

## نظام الحوادث المرورية

### تقرير حادث مروري

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
مرور جدة - شمال غرب



تاريخ الحادث : ١٤٤١/٠٩/٠٩ الموافق : ٢٠٢٠/٠٥/٠٢ في يوم : السبت تمام الساعة : ١٤:٢٩:٠٠ م  
المدينة : مدينة جدة مكان الحادث : شارع عبدالله بن صفوان  
نوع الحادث : صدم مركبة متحركة  
عدد الوفيات : ٠ عدد الإصابات : ٠ عدد أطراف الحادث : ١  
وصف الحادث : حادث تصادم طرفين حسب اقوال الطرف الاول باته عاكسماسر والعربة من نوع اكسنت فضي اللون ورقم اللوحة د ك ب 5474

#### المركبة رقم (٠١)

رقم السجل : ٢٢٦٤١٠٢٦٤٧ تاريخ الميلاد : ١٣٨٦/٠٢/٠٧ الجنس : ذكر الجنسية : مصر  
مالك المركبة وقت الحادث : ايمن دويدار الحالة الصحية : سليم  
تاريخ الاصدار : ١٤٣٢/٠١/١٢ تاريخ التجديد : ١٤٤١/٠٩/٠٧ تاريخ الانتهاء : ١٤٤٧/٠١/١٢ نوع الرخصة : خاصة  
اسم البنك :  
المرارة الطراز اللون نوع الهيكل رقم اللوحة نوع التسجيل # التسلسلي  
تويوتا جيب فورتشنر رصاصي ٩ راكب فأقل ا ق ص ٩٣٢١ خاص ٢٣٨٣٥١٩٠٠  
شركة التأمين : شركة التعاونية للتأمين تاريخ إنتهاء التأمين : ١٤٤٢/٠٤/٠٤ نوع التأمين : طرف ثالث  
مكان الصدمة : وجهها لوجه نسبة المسؤولية في الحادث : ٠ % التكلفة :  
بيانات الركاب :  
الاسم رقم البطاقة الحالة الصحية

١٤٥٨

المتسبب حادثة رقم اللوحة د ك ب ٥٤٧٤  
التي سببت الحادثة

نتج عن الحادث : لا يوجد لا يوجد  
مسئولية الحادث والأسباب : مخالفة الافضلية  
انتهى الحادث :  
الضابط المحقق :  
الاسم : احمد السهيمي  
الرتبة :  
التوقيع :

الختم الرسمي  
مدير الإدارة

مرور شمال غرب  
على الشاماني



باشر  
Basher



المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور محافظة جدة

رقم الحادث: 6000838411

### معلومات الحادث


فرع المرور: قسم مرور شمال غرب جدة

تاريخ الحادث: 9/9/1441	وقت الحادث: 14:29	تاريخ التسجيل في النظام: 2020-05-02 14:49
حالة الحادث: تقدير	سبب الحادث: مخالفة الافضلية	نوع الحادث: صدم مركبة متحركة
اتجاه سير الطريق: غرب	اسم الشارع: شارع عبدالله بن صفوان	نوع الموقع: تقاطع على شكل T
تلفيات خاصة: لا يوجد	تلفيات عامة: لا يوجد	حالة الطقس: صحو
نطاق العمران: داخل المدينة	حالة الإضاءة: واضح	حالة سطح الطريق: جاف
وصف الحادث: حادث تصادم طرفين حسب اقوال الطرف الاول بانه عاكس مسار والعربة من نوع اكستنت فضي اللون ورقم اللوحة د ك ب 5474		

### معلومات المركبات

#### المركبة الأولى:

رقم اللوحة: أ ق ص 9321

نوع التسجيل	نوع اللوحة	موديل السيارة	مكان الضرر:
خصوصي	جديدة	2009	
اسم المالك	بلد اللوحة	اللون الأساسي	
ايمن محمد عبدالفتاح دويدار		رصاصي	
صانع السيارة	هوية المالك	اتجاه سير المركبة	
تويوتا	2264102647	غرب	
حالة الضرر	رقم الهيكل	حالة السيارة	
وجها لوجه	MR1ZX69G698001171	غير تالفة	
تاريخ انتهاء الاستمارة	وصف نقطة التصادم		
1442/03/03	حادث تصادم طرفين حسب اقواله بان الطرف الثاني عاكس المسار		
شركة التأمين	رقم بوليصة التأمين	تاريخ إنتهاء التأمين	
شركة التعاونية للتأمين	15089964	4/4/1442	


### معلومات الأشخاص

#### الشخص الأول:

اسم الشخص: ايمن محمد عبدالفتاح دويدار

الجنسية: مصر	رقم الهوية: 2264102647	النوع: ذكر
نوع المشاركة: سائق	لوحة السيارة: أ ق ص 9321	تاريخ الميلاد: 1386/03/07
الحالة الصحية: سليم	هل الشخص معترض على النسبة: لا	نسبة المسؤولية: 0%
البنك:	رقم الايبان:	الجوال: 966547485759
نوع الرخصة: خاصة	تاريخ انتهاء الرخصة: 1447/01/12	الاييميل:





وضع السيارة  
الاسم  
رقم البطاقة  
العنوان  
المدينة  
النشاط

صالحه  
سميره  
١٠٢٦٩٨٩٢٦٧ الجنسية سعودي  
جده حي المحمديه  
رمز ص.ب  
المنزل  
الجوال ٥٦٩٨٠٨٠١٦

بن عفيف  
محمد احمد  
تاريخ الميلاد ٠١ / ٠٧ / ١٣٧٣

المستخدم الفعلى  
مكان التسجيل  
بطاقة الجمرک  
التاريخ القديم  
تاريخ التسجيل

الاسم  
١٠١٤ الخدمات الالكترونية  
١٠١٩٢٣١٢١١ ميناء الدخول ميناء الملك عبدا تاريخ الدخول ٠٤ / ٠١ / ١٤٤١  
/ /  
١٤٤٤ / ٠٣ / ٠٧ الملاحة  
١٤٤١ / ٠٣ / ٠٧ الرقم التسلسلي ٧٣٨٤٦٤٧١٠

اللوحه الحرفية  
اللوحه الرقميه  
النوع  
ماركة السيارة  
سنة السيارة  
اللون الرئيسي  
المعرض  
الملاحظات

٥٤٧٤ ك ب التسجيل ٠١ خاص  
التسجيل  
رقم الهيكل  
تاريخ التسجيل  
٠٢ سيارة ركوب  
هونداي  
٢٠٢٠ وزن السيارة  
٠١٠٨٠ حمولة السيارة  
اللون الآخر  
المدينة

٠١  
٠٤  
١

٠١  
٠٤  
١

٠١  
٠٤  
١

المعلومات المعدلة  
المعلومات المعدلة  
المعلومات المعدلة

F٦ المالكين السابقين  
F٩ المخالفات غير المسددة  
F٦ المالكين السابقين  
F٩ المخالفات غير المسددة  
F٩ المخالفات غير المسددة

F٥ المستخدمين المفوضين  
F٨ العمليات على السيارة  
F٨ العمليات على السيارة

F٧  
F١٠

F٧  
F١٠

F٧  
F١٠

MV٣٠٣٨E: هذه السيارة مطلوبة

رقم اللوحة : د ك ب ٥٤٧٤ التسجيل ٠١ النوع : اكسنت السنة : ٢٠٢٠  
رقم البطاقة : ١٠٢٦٩٨٩٢٦٧ اللون : فضي  
الاسم : سميره محمد احمد بن عفيف

الاسطر ١ الى ١ من ١

رقم الوثيقة : ١/٣/٦/٢٠١٩  
نوع التأمين : طرف ثالث  
اسم الشركة : الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (ACU)  
تاريخ الاصدار : ١٤٤١/٠٣/٠٥ تاريخ البداية ١٤٤١/٠٣/٠٥ تاريخ النهاية : ١٤٤٢/٠٣/١٣

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :  
الحالة :

رقم الوثيقة :  
نوع التأمين :  
اسم الشركة :  
تاريخ الاصدار :  
تاريخ البداية :  
تاريخ النهاية :  
الحالة :

٣٩٩





KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

هوية  
RESIDENT IDENTITY

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

ايمن محمد عبدالفتاح دويدار

AYMAN MOHAMED ABDELFAHAT DEWEDAR



2264102647

الرقم ٢٢٦٤١٠٢٦٤٧ نسخة ١٣

مكان الإصدار مكة المكرمة

الإصدار ١٤٤٠/٠٤/٠٦ الميلاد ١٩٦٦/٠٦/٢٥

المهنة محاسب عام

الجنسية مصر الديانة الاسلام

صاحب العمل مؤسسة الأغذية الزكية للتجارة

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية

المالك ايمن محمد عبدالفتاح دويدار

المستخدم

هوية المالك ٢٢٦٤١٠٢٦٤٧ هوية المستخدم

رقم الهيكل MR1ZX69G698001171

رقم اللوحة أ ق ص ٩٣٢١

9321 X G A

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة جيب فورتنر

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠٠٩

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٢/٠٣/٠٣

ماركة المركبة تويوتا

وزن المركبة ١٨١٥

اللون رصاصي

الرقم التسلسلي ٢٣٨٣٥١٩٠٠



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية - الأمن العام  
الإدارة العامة للمرور  
إدارة مرور محافظة جدة  
شعبة الحوادث


قسم مرور كرابية

## ورقة تقدير


المقدمة



المؤخرة



الجانب الأيسر



الجانب الأيمن

تصديقها من رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء

نوع السيارة	موديلها	اللون	رقم اللوحة	مكان الصدمة
مربوطة	٢٠٠٩	صامير	٩٢٩١٥٤	المقدمة

إسم السائق / أحمد محمد عبد القادر دويبة / العنوان / مكة  
المكرم / رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء بمحافظة جدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لإعتماد تقدير قيمة إصلاح السيارة الموضحة أوصافها أعلاه من ثلاث ورش مع تزويدنا بفاتورة قطع للغيار لقاء التلفيات التي حدثت بها نتيجة حادث مروري وإفادتنا كالتبع مع ملاحظة تصديق فواتير التقدير ودمتم ،،،

ضابط حوادث المرور

الختم الرسمي



مستلم الحادث

محمد / كمال بن عبد القادر

المكرم ضابط حوادث مرور ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تم الإطلاع على التقدير الوارد لنا من عدد (٣) ورش على تلفيات حدثت بالسيارة الموضحة أوصافها بعاليه وحيث يقدر في الورشة الأولى بمبلغ ( ) والورشة الثانية بمبلغ ( ) والورشة الثالثة بمبلغ ( ) علماً باننا قد أشرنا في تقدير الإصلاح بيان بقطع الغيار المطلوبة.

رئيس طائفة ورش السمكرة والميكانيكا والكهرباء  
بمحافظة جدة

ولكم تحياتي ،،،

الختم

كمال بن عبد القادر العيتاني

رقم لوحة سيارة السحب	إسم الحجز	إسم السائق	رقم الجوال

Al Rajhi Bank مصرف الراجحي



بطاقة حساب جاري  
Current Account Card

اسم محمد عبد صالح دويدي

حي الخالدية - حده - 35800

رقم العميل: 7327371

رقم الحساب: 358608010115853

SA7980000358608010115853 IBAN

التاريخ : ١٠ / ١٩ / ١٤٤٥ هـ

الموافق : / / ٢٠٠٠ م



خدمات جدة لسحب السيارات

لسحب جميع أنواع السيارات

في جميع مدن المملكة

جوال (

فاتورة Invoice

2252

١٥٣١٥٤٠٢٨٦

نوع السيارة	رقم اللوحة	اللون	اسباب سحبها
فورشنا	٩٣٢١	رصاصي	حادث

نقل السيارة من : الموقع : إلى : القسم :  
نقل السيارة من : القسم : إلى : حجرة الربوة :  
نقل السيارة من : حجرة الربوة : إلى : التقدير :  
نقل السيارة من : التقدير : إلى : الورشة الاسكان :  
المطلوب من المكرم : ايمن محمد

Description	البيان	السعر الإجمالي Total Price ريال S.R
مشاورين + تقدير ورش + معارضها + تمويل		٥٠٠
المجموع فقط : خمس مئة ريال فقط لورشة		٥٠٠

ضع x على الخدوش / الطعوج / الكسور



المستلم :

Aletany Center South	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
03/05/2020 12:12:07 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/05/2020 11:15:21 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/05/2020 12:01:20 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA030520412	رقم التقرير - DA Report No	
9321	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

معلومات المركبة		معلومات التقدير	
اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name	ايمن محمد عبدالفتاح	المالك	معلومات المركبة
رقم الهوية / ID	2264102647	Owner	
رقم الجوال / Mobile No	0547485759		
صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	TOYOTA	بيانات المركبة	
الموديل / Model	فورتشنر	Vehicle Info	
اللون والسنة / Color & Year	Gray 2009		
رقم اللوحة / Plate No	X G A 9321		
رقم الهيكل / Chasis No	MR1ZX69G698001171		
التقدير بواسطة / Estimated By	Kamal Abdulqader Alitani South	أجور الأيدي العاملة	
التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	2300.00	Labor Estimation	
تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	5,168.40	قطع الغيار	
التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	7468.40	Final Estimation	
ملاحظات		ملاحظات	
%بناء على المعايير المعتمدة حيث إن عمر المركبة أكثر من عشرة سنوات 50تم وضع نسبة استهلاك على		Comments	

الدفع بواسطة	طريقة الدفع	نسبة المسؤولية (%)
Payment By	Payment Method	Liability(%)
ايمن محمد عبدالفتاح	POS	

Aletany Center South	مركز التقدير - DA Center	<p>تقرير تقدير الأضرار النهائي</p> <p><b>Final Damage Assessment Report</b></p>
Jeddah	مدينة المركز - Center City	
03/05/2020 12:12:07 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
03/05/2020 11:15:21 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
03/05/2020 12:01:20 PM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA030520412	رقم التقرير - DA Report No	
9321	رقم الحادث - Accident No	
Maroor	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
5,168.40	20%	6460.50	ALSarmini Trading Est

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
905.50	50%	0%	1811.00	1	شمعه امامي يمين عادي 81130-0K290
905.50	50%	0%	1811.00	1	شمعه امامي يسار عادي 81170-0K290
485.50	50%	0%	971.00	1	شبكة امامي 53111-0K290
461.50	50%	0%	923.00	1	صدام امامي 52119-0K949
188.00	50%	0%	376.00	1	صاجه تحت الصدام الامامي 51410-0K021
1455.50	50%	0%	2911.00	1	رديتر مكيف 88460-0K480
779.00	50%	0%	1558.00	1	مواصير رديتر مكيف 88710-0KC50
797.00	50%	0%	1594.00	1	رديتر ماء 16400-0C190
483.00	50%	0%	966.00	1	مروحه رديتر 88590-0K010