




35 AAA

TRUCK







KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سياقة  
DRIVING LICENSE

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

عمر بن عبداللطيف بن كامل كردي

OMAR ABDULLATIF KAMEL KURDI

No. 1049180423

الرقم ١٠٤٩١٨٠٤٢٣

Exp 04/12/2020

تاريخ الإنتهاء ١٤٤٢/٠٤/١٩

DOB 30/01/1979

تاريخ الميلاد ١٣٩٩/٠٣/٠١

القبود بدون قيود

الموع خاصة

٤٧٧١٢٨٥

هاتف

AB+

الدم

SAND



KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

خاص

٤٠٤

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية

المالك  
المستخدم  
عمر عبداللطيف بن كامل كردي

هوية المالك ١٠٤٩١٨٠٤٢٣ هوية المستخدم

رقم الهيكل 1GYS47KJ1HR508684

رقم اللوحة ٤٣٥ أ أ أ

435 A A A

نوع التسجيل خاص

طراز المركبة اسكالب ٤٢٤

حمولة المركبة ٨

سنة الصنع ٢٠١٧

ماركة المركبة كاديلاك

وزن المركبة ٢٤٩٢

اللون ذهبي غامق

١٥٣٤٣٠٦١٠

الرقم التسلسلي



رقم اللوحة	435   111
اسم المالك	عمر عبداللطيف بن كامل كودي
شركة التأمين	المجموعة المتحدة للتأمين - اسبيج
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Cadillac
تاريخ الصنع	2017
تاريخ الفاعلية	14/03/2021
تاريخ الانتهاء	14/03/2022
رقم الوثيقة	P/219/5515/21/01783418/00
رقم الهيكل	1GYS47KJ1HR508684
الرقم التسلسلي	153430610
هوية المالك	1049180423









AAA	435	111	270
AAA	435	111	270

Café









SA  
435 270 1111  
SA

SA





1	رقم الحالة / Case Number	RD1509211707
15/09/2021 21:55:08	تاريخ الإصدار / Version Date	15/09/2021 15:09/2021
الرياض   طريق الملك فهد الفرعي، الرحمانية، الرياض 12343 3713، السعودية	رقم الحادث / Accident Time	15/09/2021 21:55:08
مكان الحادث Accident Location	تاريخ الحادث / Version Date	15/09/2021 15:09/2021
24.7267209, 46.6641911	رقم الحادث / Case Number	RD1509211707
	تاريخ الحادث / Accident Time	15/09/2021 21:55:08
	تاريخ الإصدار / Version Date	15/09/2021 15:09/2021

تقرير تحديد المسؤولية Liability Determination Report
التقرير النهائي Final Report
جهة التحميل محميت لنجم

معلومات السائق Driver Info.	
الاسم / Name	Party (1) الطرف
الجنسية / Nationality	موسى سعيد شيخ غ
العمر / Age	سوداني
رقم الاتصال / Mobile No.	51   31/08/1974
رقم الهوية / ID Number	0537313753
نوع الرخصة / License Type	رخصة خاصة
تاريخ انتهاء الرخصة / Expiry Date	07/05/1441
تاريخ إصدار الرخصة / Upload Date	15/09/2021

معلومات المركبة Veh. Info.	
اسم المالك / Owner Name	y g الاميرة الجوهرة
نموذج المركبة / Make/Model	تويوتا / بيك غمارتين
سنة ولون / year & color	2018 / أبيض
رقم اللوحة / Plate No	ب د ط 7704 / نقل خاص

التأمين Ins. Info.	
اسم الشركة / Company Name	الوطنية للتأمين
رقم الوثيقة / Policy No.	P-01-2021-4-416-043931
تاريخ الانتهاء / Expiry Date	06/06/2022
تاريخ البداية / Start Date	07/06/2021
نوع التأمين / Insurance type	تأمين مسؤولية ضد الغير - مركبة

معلومات الحادث Accident Info	
عدد أطراف الحادث : 2   عدد الإصابات : 0	عدد الأطراف الحادث : 0   عدد الوفيات : 0
سبب الحادث / Cause of Acc.	التعرف sudden change of lane, مفاجئ
القانون المخالف / Laws Violated	100%
نسبة المسؤولية / LD%	0%
جهة التضرر / Damage Area	الركن الأيمن الأيسر الأيسر، Left لمرآة اليسار، Mirror
السمكيات / Properties	نعم/No
إحتمالية حتى الرجوع / Recovery	نعم/No
سبب احتمالية حتى الرجوع / Recover Reason	انتهاء الرخصة

معلومات المحقق Surveyor Info	
رقم المحقق / Surveyor ID	4574
وصف الحادث / Accident Description	بعد المعاينة والإطلاع والإسماع لأقوال الطرفين تبين لي أن الطرف الأول يسير على طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الغرب بالمسار الأيمن والطرف الثاني يسير بنفس الطريق بالمسار الأوسط ولعدم الانتباه من من الطرف الأول قام بالانعراج على الطرف الثاني من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر وحتم التصادم وتبع عن الحادث استمرار مادية لدى الطرف الأول الركن الأمامي الأيسر والمراء اليسرى والطرف الثاني الركن الأمامي الأيمن وبالتالي تكون نسبة الإزالة على الطرف الأول بنسبة 100% بسبب عدم الانتباه والانحراف المفاجيء بناء على المادة رقم 50/2/24 من نظام المرور



CR. 1010229751




GL  
D-4D

TOYOTA

HILUX

٧٧٠٤ ٦٥٤  
7704 TOB









غرب



1

2



1



2

7704  
W.S. 629  
708

GL  
D-4D

TOYOTA

HILUX

YY-2 624  
7704 TDB

OTA

HILUX

704 TDB









HILLIX  
D-4AD









KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

المملكة العربية السعودية  
وزارة الداخلية  
الملك  
المستخدم

رخصة سير  
VEHICLES REGISTRATION

الأميرد الجوهرة بنت جلوي بن عبدالعزيز آل سعود

هوية المستخدم ١٠٤٢٢٦٧٥٠٨

هوية المالك MR0CB8CD9J0421853

رقم الهيكل ٧٧٠٤ ب و ط

رقم اللوحة 7704 T D B

نوع التسجيل نقل خاص

طراز المركبة بكيا غمارتين

حمولة المركبة ٥

سنة الصنع ٢٠١٨

٢٨٤٢٢٦٧١٠

التمسلي

رخصة قيادة  
DRIVING LICENSE

KINGDOM OF SAUDI ARABIA  
MINISTRY OF INTERIOR

No. 20612433

1

RD1509211707 رقم الحادث

رقم اللوحة	ب ح ص 7704
اسم المالك	AL JAWHARA BINT JALAWI BIN ABDULAZIZ AL SAUD
شركة التأمين	الوطنية للتأمين
التصنيف	تأمين طرف ثالث
الموديل	Toyota
تاريخ الصنع	2018
تاريخ الفاعلية	07/06/2021
تاريخ الانتهاء	06/06/2022
رقم الوثيقة	P-01-2021-4-416-043931
رقم الهيكل	MROCB8CD9J0421853
الرقم التسلسلي	284324610
هوية المالك	1042267508








L325  
AAAN

L325  
AAAN

2025



Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
19/09/2021 11:17:38 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/09/2021 09:55:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
16/09/2021 11:23:28 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA160921813	رقم التقرير - DA Report No	
RD1509211707	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
	الجهة المباشرة للحادث - Sub Case Type	
1/2	رقم - Pages	

اسم مالك المركبة / Vehicle Owner Name		المالك	معلومات المركبة Vehicle Details
عمر عبداللطيف كامل	رقم الهوية / ID	Owner	
1049180423	رقم الجوال / Mobile No		
0505208344	صنع المركبة / Vehicle Manufacturer	بيانات المركبة Vehicle Info	معلومات التقدير Assessment Details
Cadillac	الموديل / Model		
اسكاليد	اللون والسنة / Color & Year		
Gold 2017	رقم اللوحة / Plate No		
A A A 435	رقم الهيكل / Chasis No		
1GYS47KJ1HR508684	التقدير بواسطة / Estimated By	أجور الأيدي العاملة	معلومات التقدير Assessment Details
yousef ahmed al maliki	التكلفة التقديرية / (A) Estimation Cost	Labor Estimation	
2000.00	تكلفة قطع الغيار / (B) Spare Parts Cost	Spare Parts	
230.40	التكلفة الإجمالية / (A+B) Total Cost	أجمالي التكلفة	معلومات التقدير Assessment Details
2230.40		Final Estimation	
يتم حسب اجور اليد على الصدام الأمامي و الرفراف الأمامي يمين		ملاحظات	Comments

الدفع بواسطة Payment By	طريقة الدفع Payment Method	نسبة المسؤولية (%) Liability(%)
Wataniya Insurance Company	By Insurance Company	100

Youssef Ahmed Almalkey for Valuation	مركز التقدير - DA Center	<b>تقرير تقدير الأضرار النهائي</b> <b>Final Damage Assessment Report</b>
Riyadh	مدينة المركز - Center City	
19/09/2021 11:17:38 PM	تاريخ الطباعة - Print Date	
16/09/2021 09:55:11 AM	تاريخ التقدير - DA Date	
16/09/2021 11:23:28 AM	تاريخ إكمال الحالة - DA Completed Date	
DA160921813	رقم التقرير - DA Report No	
RD1509211707	رقم الحادث - Accident No	
Najm	مباشرة الحادث عن طريق - Accident Attended by	
2/2	رقم - Pages	

Spare parts final value القيمة النهائية لقطع الغيار	Discount for total الخصم الإجمالي	Spare parts cost تكلفة قطع الغيار	Spare part dealer تاجر قطع الغيار
230.40	10%	222.61	Saeed bin Mohammed bin Ali Al Yamani Foundation

السعر بعد خصم الاستهلاك Price after deduction of consumption	نسبة الاستهلاك Consumption Ratio	نسبة الخصم Discount	السعر Price	العدد Quantity	القطعة Spare part
256.00	0%	0%	256.00	1	عظمه صدام امامي يمين 5245569852